

Broj:05/06-19-32834-51/21/26
 Sarajevo,02.02.2026.godine

На основу таčke VIII Одлуке о изради Регистра објеката колективног становања оштећених услед ратних дејстава у Кантону Сарајево („Службене новине Кантона Сарајево“ број 12/19, Министарство комуналне привреде, инфраструктуре, просторног уређења, грађења и заштите околиша Кантона Сарајево објављује

REGISTAR OBJEKATA KOLEKTIVNOG STANOVANJA OŠTEĆENIH USLJED RATNIH DEJSTAVA KANTONA SARAJEVO

1. OPĆINA STARI GRAD

1.1. OBJEKTI KOLEKTIVNOG STANOVANJA SA OŠTEĆENJIMA USLJED RATNIH DEJSTAVA

1.1.1. KROVOVI

r/b	Adresa zgrade	Općina	Zgrada pod zaštitom DA/NE	Broj posebnih dijelova	Spratnost	Ukupna korisna površina posebnih dijelova	Gabarit objekta	Godina izgradnje	oštećeni zajednički dio (ravni krov, kosi krov, fasada, lift, drugo)	Kratki opis oštećenja	napomena	Upravnik
1	Armaganuša 39	Stari Grad	NE	5	P+2	327.00	9,0x16,5		kosi krov	1. lako oštećenje. 2. udari gelera		METAL - EXPORT- UPRAVITELJ
2	Avdage Šahinagića 19	Stari Grad	NE	14	S+(P+5)		11 x 13	1979	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
3	Bakarevića 1	Stari Grad	NE	23	5	1507		1975	krov	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN
4	Bakarevića 15	Stari Grad	NE	4	2+Pot	245.00		Između 1930- 1940	krov	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN
5	Bakarevića 2	Stari Grad	NE	15	P+5	771.00	11x21	1964	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
6	Bakarevića 22	Stari Grad	NE	6	P+3	381.5	15 x 17	1956	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
7	Bakarevića 62	Stari Grad	NE	24	2	874.00		1988	krov	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN
8	Bistrik 15	Stari Grad	NE	10	P+4	700.00	12 x 18	1970	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
9	Bistrik 21	Stari Grad	NE	13	P+1	503.00	10 x 26		kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
10	Bistrik 22	Stari Grad	NE	9	Pr+2	403.77	22x 11	cc1960	kosi krov	teško oštećena krovna konstrukcija od ratnih dejtava .		STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČARA
11	Bistrik 25	Stari Grad	NE	8	3	518.00			krov	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN
12	Bistrik 40	Stari Grad	NE	8		299.00		Prije 130	krov	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN
13	Bistrik 64, 66	Stari Grad	NE	28	5	908.00		1964	kosi krov	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN
14	Budžak 12	Stari Grad	NE	12	Pr+2	381	23 x 11	cc1953-1957	kosi krov	oštećena krovna konstrukcija od ratnih dejtava		STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČARA

15	Budžak 14	Stari Grad	NE	12	Pr+2	381	23 x 11	cc1953-1956	kosi krov	oštećena krovna konstrukcija od ratnih dejstava		STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČARA
16	Budžak 15	Stari Grad	NE	12	Po+(P+2)	387.00	11 x 15	1962	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
17	Čadordžina 47	Stari Grad	NE	5	P+2	206.00	11x15	1958	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
18	Despićeva 8	Stari Grad	DA	8	3	681			krov	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN
19	Džinina 10	Stari Grad	DA	1	3	240	12x10	1892	krov	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN
20	Edhema Mulabdića 4	Stari Grad	DA	9	S+(P+3)	509.00	12x14	1935	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
21	Ferhadija 22	Stari Grad	DA	10	4	1519.05		1910	kosi krov	oštećenje od granata		SARAJEVOSTAN
22	Ferhadija 27	Stari Grad	DA	9	3	618		1910	kosi krov	oštećenje od granata		SARAJEVOSTAN
23	Ferhadija 33	Stari Grad	DA	9	(P+2)+Pot	605.00	12 x 12	1887	krov	b) teško oštećenje krova, a) od udara gelera, b) od udara granate		SARAJEVOSTAN
24	Fra Grge Martića 2	Stari Grad	DA		5			1910	kosi krov	oštećenje od granata		SARAJEVOSTAN
25	Franjevačka 2	Stari Grad	DA	6	3	555.00		170 godina i više	krov	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN
26	Franjevačka 28	Stari Grad	NE	5	P+2	395.00	8x23	1936	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
27	Franjevačka 4	Stari Grad	NE	17	3+Pot	827.00			krov	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN
28	Gajev trg 2	Stari Grad		18	5	1120			krov	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN
29	Garaplina 3	Stari Grad	NE	8	P+1	236.00			kosi krov	Lako oštećenje krova od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
30	Garaplina 5	Stari Grad	NE	8	P+1	236.00			kosi krov	Lako oštećenje krova od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
31	Hadži Sulejmanova 37	Stari Grad		7	P+2	287.00	10x9	1974	kosi krov	lakša oštećenja od udara gelera		JOBING
32	Hamida Svrze 2	Stari Grad	NE	4	P+1	261.00	9 x 13		kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
33	Hasana Kaimije 20	Stari Grad		6	P+2	228.00	11x9	1965	kosi krov	lakša oštećenja od udara gelera		JOBING
34	Hrvatini 4	Stari Grad	NE	4	1	219.00		Prije 150	krov	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN
35	Hulusina 3, 5, 7 i 9	Stari Grad	DA	18	S+(P+2)	1338.00	12x48	1932	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
36	Jedileri 2	Stari Grad	NE	3	1	185.00		203 godine	krov	oštećenje od gelera		TIP TOP
37	Josipa Štadlera 17	Stari Grad	DA	4	P+3	424.00			ravni krov	Lako oštećenje krova od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
38	Josipa Štadlera 30	Stari Grad	DA	3	P+2	314.00	8x10+4x6	1933	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
39	Josipa Štadlera 18	Stari Grad	DA	3	6	520	18x12	1908	krov	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN
40	Karpuzova 27	Stari Grad	NE	8	Po+(P+2)+Pot	637.00	14 x 18	1963	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
41	Konak 5	Stari Grad	DA	4	1	247.00		Prije 1860 godine	krov	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN
42	Kračule 1	Stari Grad	DA	9	3	412	8x10	1900	kosi krov	oštećenja od gelera		SARAJEVOSTAN
43	Logavina 39	Stari Grad		13	2	403			kosi krov	oštećenje od granata		SARAJEVOSTAN
44	Logavina 4	Stari Grad	DA	4	2	380	16x10	1912	krov	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN
45	Logavina 42	Stari Grad	DA	5	1	410	12x10	1928	krov	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN
46	Muse Ćazima Ćatića 11	Stari Grad	DA	10	3	520	16x10	1922	krov	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN
47	Muse Ćazima Ćatića 21	Stari Grad	DA	8	3	410	18x12	1908	krov	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN
48	Muse Ćazima Ćatića 4	Stari Grad	NE	18	4	580	18x12	1932	ravni krov -	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN
49	Muse Ćazima Ćatića 5	Stari Grad	DA	3	2	320	14x10	1922	krov	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN
50	Muse Ćazima Ćatića 6	Stari Grad	NE	16	4	620	18x12	1932	ravni krov -	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN

51	Muse Čazima Čatića 7	Stari Grad	DA	10	4	680	16x12	1912	krov	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN
52	Obala Isa-bega Ishakovića 6	Stari Grad	DA	4	3	669			krov	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN
53	Petrakijina 1	Stari Grad	DA	13	4	963.00	12 x 10	1890	krov	a) lako oštećenje krova, a) od udara gelera		SARAJEVOSTAN
54	Potoklinica 23	Stari Grad	NE	6	P+3	553.00	16 x 20	1963	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
55	Saburina 10	Stari Grad	DA	4	(P+1)	177.00	12,0 x 10,2	1926	kosi krov	1.teško oštećenje krova 2. od udara granate i gelera		EPISMONT
56	Sumbul Ćezma 10	Stari Grad		4 sprata	(P+1)	200.00			krov	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN
57	Šrosmajerova 1	Stari Grad		14		1112			krov	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN
58	Štrosmajerova 4	Stari Grad		8	2	552			kosi krov	oštećenje od granata		SARAJEVOSTAN
59	Talirevića 24, 26	Stari Grad	NE	24	PO+(P+3)	934.69	9,0x35,00		kosi krov	1. lako oštećenje. 2. udari gelera.		METAL - EXPORT-UPRAVITELJ
60	Tekija Čikma 9	Stari Grad	NE	41	P+7	2,208.90			kosi krov	Lako oštećenje krova od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
61	Velika Avlija Laure Papo Bahorete 14	Stari Grad	DA	10	P+3	387.54	135,0 m2		krov	1. lako oštećenje. 2. udari gelera		METAL - EXPORT-UPRAVITELJ
62	Vladoslava Skarića 8	Stari Grad	NE	7	Po+(P+3)	591.00	14 x 20	1900	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
63	Za beglukom 9	Stari Grad	DA	10	3+Pot	518.00		Prije 150	krov	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN
64	Zelenih beretki 11	Stari Grad	NE	4	P+3	291.00	28 x 18		ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova		HETIG

1.1.2. FASADE

r/b	Adresa zgrade	Općina	Zgrada pod zaštitom DA/NE	Broj posebnih dijelova	Spratnost	Ukupna korisna površina posebnih dijelova	Gabarit objekta	Godina izgradnje	oštećeni zajednički dio (ravni krov, kosi krov, fasada, lift , drugo)	Kratki opis oštećenja	napomena	UPRAVITELJ
1	Armaganuša 39	Stari Grad	NE	5	P+2	327.00	9,0x16,5		fasada	1. lako oštećenje. 2. lokalna manja oštećenja. 3. udari gelera.		METAL - EXPORT-UPRAVITELJ
2	Avdage Šahinagića 19	Stari Grad	NE	14	S+(P+5)	728.00	11 x 13	1960	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom i drugom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
3	Bakarevića 1	Stari Grad	NE	23	5	1507.00		1975	fasada	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN
4	Bakarevića 11	Stari Grad	NE	6	P+2	405.00		1990	fasada	oštećenje od gelera		HIDROMONTAŽA
5	Bakarevića 15	Stari Grad	NE	4	2+Pot	245.00		Između 1930-1940	fasada	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN
6	Bakarevića 2	Stari Grad	NE	15	P+5	771.00	11 x 21	1964	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom, trećem, četvrtom i petom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
7	Bakarevića 22	Stari Grad	NE	6	P+3	381.5	15 x 17	1956	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na svim spratovima 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
8	Bakarevića 24	Stari Grad		5	PR+3	204			fasada	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN
9	Bakarevića 5	Stari Grad	NE	10	4	650.00		1990	fasada	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN
10	Bakarevića 62	Stari Grad	NE	24	2	874.00		1988	fasada	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN
11	Bakarevića 7	Stari Grad	NE	8	4	516.00		1990	fasada	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN
12	Bakarevića 9	Stari Grad	NE	7	P+3	531.00		1990	fasada	oštećenje od gelera		JOBING
13	Bistrik 15	Stari Grad	NE	10	P+4	700.00	12 x 18	1970	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom, trećem, četvrtom i petom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
14	Bistrik 19	Stari Grad	NE	11	5	522.00			fasada	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN

15	Bistrik 21	Stari Grad	NE	13	P+1	503.00	10 x 26	1962	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na svim spratovima 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
16	Bistrik 23, 23a	Stari Grad	NE	18	4	860.00		Prije 50 godina	fasada	oštećenje od gelera	SARAJEVOSTAN
17	Bistrik 25	Stari Grad	NE	8	3	518.00			fasada	oštećenje od gelera	SARAJEVOSTAN
18	Bistrik 40	Stari Grad	NE	8		299.00		Prije 130	fasada	oštećenje od gelera	SARAJEVOSTAN
19	Bistrik 64, 66	Stari Grad	NE	28	5	908.00		1964	fasada	oštećenje od gelera	SARAJEVOSTAN
20	Bistrik 8	Stari Grad	DA	17	3	1008.00		1940	fasada	oštećenje od gelera	SARAJEVOSTAN
21	Brdo džamija 2, 2a, 2b, 2c	Stari Grad	NE	28	P+7	1498.00		Prije 120	fasada	oštećenje od gelera	SARAJEVOSTAN
22	Brodac 2, 4, 6	Stari Grad	DA	26	(P+3)+Pot	1,591.00	40 x 12	1900	fasada	a) lako oštećenje fasade komplet, a) od udara gelera, b) od udara granate	SARAJEVOSTAN
23	Budžak 12	Stari Grad		12	Po+P+2	381.00	20 X 10,50	1960	fasada	Teško oštećenje fasade i krova, između prizemlja i prvog kata od udara granate.	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
24	Budžak 14	Stari Grad	NE	12	Pr+2	381	23 x 11	cc1953-1956	fasada	teško oštećenje fasade od granata.	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČARA
25	Budžak 15	Stari Grad	DA	12	Po+(P+2)	387.00	11 x 15	1962	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom i drugom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
26	Budžak 16	Stari Grad	NE	14	3	488.00		1960	fasada	oštećenje od gelera	OKI UPRAVITELJ
27	Budžak 6	Stari Grad	DA	9	2	440.00		Prije 130	fasada	oštećenje od gelera	SARAJEVOSTAN
28	Cicin Han 130	Stari Grad	NE	10	P+2	401.00	14,5x15,5	1955	fasada	manja oštećenja fasade od gelera	METAL - EXPORT- UPRAVITELJ
29	Čadordžina 47	Stari Grad	NE	5	P+2	206	11x15	1958	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u suterenu, prizemlju, na prvom, drugom i trećem katu i na potkrovlju 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera Napomena: fasada objekta je i zbog dotrajalosti oštećena	HETIG
30	Čurčiluk mali 2	Stari Grad	DA	9	3	569.00	20 x 10	1890	fasada	b) teško oštećenje fasade komplet a) od udara gelera, b) od udara granate	SARAJEVOSTAN
31	Ćumurija 5	Stari Grad	DA	7	P+2	496.00	11x6		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
32	Despića 6	Stari Grad	DA	6	2+Pot	424.00	14 x 10	1919	fasada	b) teško oštećenje fasade komplet a) od udara gelera, b) od udara granate	SARAJEVOSTAN
33	Despićeva 7	Stari Grad	DA	4	2	386.42	25x15	1898	fasada i vijenci	oštećenje od gelera	SARAJEVOSTAN
34	Dženetića čikma 10	Stari Grad	DA	21	P+6	1,319.50	13x25		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
35	Dženetića čikma 6	Stari Grad	DA	18	P+6	1,412.60	13x25		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
36	Džinina 10	Stari Grad	DA	1	3	240	12x10	1892	fasada	oštećenje od gelera	SARAJEVOSTAN
37	Edhema Mulabdića 4	Stari Grad	DA	9	S+(P+3)	509.00	12x14	1935	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u suterenu, prizemlju, na prvom, drugom, trećem i četvrtom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera Napomena: na objektu je fasade zbog dotrajalosti oštećena.	HETIG
38	Edhema Mulabdića 5, 7, 9	Stari Grad	DA	31	P+4	1,716.00	43x13		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
39	Ferhadija 22	Stari Grad	DA	10	4	1519.05		1910	fasada	oštećenje od granata	SARAJEVOSTAN
40	Ferhadija 27	Stari Grad	DA	9	3	618		1910	fasada	oštećenje od granata	SARAJEVOSTAN
41	Fra Grge Martića 2	Stari Grad	DA		5			1910	fasada	oštećenje od granata	SARAJEVOSTAN
42	Franjevačka 11	Stari Grad	NE	22	10	1468.00		Prije 60-70 godina	fasada	oštećenje od gelera	SARAJEVOSTAN
43	Franjevačka 12, 14	Stari Grad	NE	30	7	1908.00			fasada	oštećenje od gelera	SARAJEVOSTAN
44	Franjevačka 16	Stari Grad	NE	14	6	1020.00			fasada	oštećenje od gelera	SARAJEVOSTAN
45	Franjevačka 2	Stari Grad	DA	6	3	555.00		170 godina i više	fasada	oštećenje od gelera	SARAJEVOSTAN
46	Franjevačka 4	Stari Grad	DA	17	P+3	827.00	18x11		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
47	Franjevačka 8, 10	Stari Grad	NE	37	7	2062.00			fasada	oštećenje od gelera	SARAJEVOSTAN
48	Gajev trg 2	Stari Grad		18	5	1120			fasada	oštećenje od gelera	SARAJEVOSTAN
49	Garaplina 3	Stari Grad	NE	8	P+1	236.00			fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
50	Garaplina 5	Stari Grad	NE	8	P+1	236.00			fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ

51	Hamida Svrze 2	Stari Grad	NE	4	P+1	261.00	9 x 13		fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju i na prvom katu 3. uzrok oštećenja: b) od udara gelera		HETIG
52	Hrgića 7	Stari Grad	DA	5	P+1	271.00	20x9		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
53	Hrvatini 4	Stari Grad	NE	4	1	219.00		Prije 150	fasada	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN
54	Hulusina 3, 5, 7 i 9	Stari Grad	DA	18	S+(P+2)	1338.00	12x48	1932	fasada	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom i trećem katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate		HETIG
55	Iševića sokak 10, 12, 14	Stari Grad	NE	48	7	2884.00		Prije 70 godina	fasada	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN
56	Jedilici 2	Stari Grad	NE	3	1	185.00		203 godine	fasada	oštećenje od gelera		TIP TOP
57	Josipa Štadlera 30	Stari Grad	DA	3	P+2	314.00	8x10+4x6	1933	fasada	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom i trećem katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate		HETIG
58	Josipa Štadlera 17	Stari Grad	DA	4	P+3	424.00			fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
59	Josipa Štadlera 18	Stari Grad	DA	3	6	520	18x12	1908	fasada	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN
60	Karpuzova 23	Stari Grad	DA	7	Po+(P+2)+Pot	508.00	14 x 18	1980	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u suterenu, prizemlju, na prvom, drugom, trećem i četvrtom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate		HETIG
61	Karpuzova 25	Stari Grad	DA	8	Po+(P+2)+Pot	545.70	14 x 18	1980	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u suterenu, prizemlju, na prvom, drugom, trećem i četvrtom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate		HETIG
62	Karpuzova 27	Stari Grad	NE	8	Po+(P+2)+Pot	637.00	14 x 18	1963	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na svim spratovima 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
63	Karpuzova 9	Stari Grad		7	P+2	423.00	15x12	1981	fasada	lakša oštećenja od udara gelera		JOBING
64	Konak 3	Stari Grad	DA	5	P+1	229.00	21x17		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
65	Konak 5	Stari Grad	DA	4	1	247.00		Prije 1860 godine	fasada	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN
66	Kračule 1	Stari Grad	DA	9	3	412	8x10	1900	fasada	oštećenja od gelera		SARAJEVOSTAN
67	Logavina 39	Stari Grad		13	2	403			fasada	oštećenje od granata		SARAJEVOSTAN
68	Logavina 42	Stari Grad	DA	5	1	410	12x10	1928	fasada	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN
69	Maršala Tita 5	Stari Grad	NE	16	Pod.+P+2+Potk.	1260	25 x 14	nepoznato	fasada	fasad oštećena od gelera prema glavnoj ulici i strana iz dvorišta		STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČARA
70	Mehmed paše Sokolovića 15	Stari Grad	DA	13	3	1,515.00	18 x 10	1912	fasada	a) lako oštećenje fasade komplet, a) od udara gelera		SARAJEVOSTAN
71	Mehmed-paše Sokolovića 16	Stari Grad	NE	15	P+5	1,180.00			fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
72	Mehmed-paše Sokolovića 22	Stari Grad	NE	8	P+3	603.00	12x6	1931	fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		FIDGES-UPRAVITELJ
73	Mula Mustafe Bašeskije 26	Stari Grad	DA	22	P+5	1,369.50	12 x 18	1963	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom, trećem, četvrtom i petom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate		HETIG
74	Mula Mustafe Bašeskije 29	Stari Grad	DA	7	P+2	240.00	17x17		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
75	Mula Mustafe Bašeskije 31	Stari Grad	DA	4		162			fasada	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN

76	Muse Ćazima Ćatića 5	Stari Grad	DA	3	2	320	14x10	1922	fasada	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN
77	Muse Ćazima Ćatića 16	Stari Grad	DA	12	3	719.00	16 x 10	1900	fasada	a) lako oštećenje fasade komplet, a) od udara gelera		SARAJEVOSTAN
78	Muse Ćazima Ćatića 2,4,6	Stari Grad	NE	49	5	2509	18x12	1932	fasada	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN
79	Muse Ćazima Ćatića 21	Stari Grad	DA	8	3	581.00	14 x 10	1900	fasada	a) lako oštećenje fasade komplet, a) od udara gelera		SARAJEVOSTAN
80	Muse Ćazima Ćatića 22	Centar	NE	12	P+5	701.00	10x12	1962	fasada	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - po svim katovima 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate		HETIG
81	Obala Isa-bega Ishakovića 3	Stari Grad			3	382.00			fasada	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN
82	Obala Isa-bega Ishakovića 6	Stari Grad	NE	4	3	669.00			fasada	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN
83	Obala Kulina bana 27	Stari Grad		5	3	317			fasada	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN
84	Obala Kulina bana 37	Stari Grad	DA	7	P+3	543.00	12 x 10	1925	fasada	a) lako oštećenje fasade komplet, a) od udara gelera		SARAJEVOSTAN
85	Obala Kulina bana 38	Stari Grad	DA	4	P+3	462.00	15 x 10	1930	fasada	a) lako oštećenje fasade komplet, a) od udara gelera		SARAJEVOSTAN
86	Obala Kulina bana 39	Stari Grad	DA	9	(P+3)+Ta	780.00	15 x 10	1837	fasada	a) lako oštećenje fasade komplet, a) od udara gelera		SARAJEVOSTAN
87	Obala Kulina bana 40	Stari Grad	DA	6	3	489.00	12 x 12	1925	fasada	a) lako oštećenje fasade komplet, a) od udara gelera		SARAJEVOSTAN
88	Obala Kulina bana 41	Stari Grad	DA	11	Su+(P+4)	752.00	18 x 10	1939	fasada	b) teško oštećenje fasade komplet a) od udara gelera, b) od udara granate		SARAJEVOSTAN
89	Paje 19, 21	Stari Grad	NE	10	P+2	552.00	25x10	1964	Staklena prizma (sastavni dio fasade koja se nalazi na oba ulaza u zgradi)	Okvirovi (drveni) držači staklenih prizmi usljed ratnih dejstava su rastrešeni (razdrmani) i oštećeni te predstavljaju opasnost obrušavanja na javnoj površini posebno kada su jaki olujni	Staklene prizme koje se nalaze iznad dva ulaza u zgradi su površine 20 m2	SARAJEVOSTAN
90	Petrakijina 1	Stari Grad	DA	13	4	963.00	12 x 10	1890	fasada	a) lako oštećenje fasade komplet, a) od udara gelera		SARAJEVOSTAN
91	Potoklinica 23	Stari Grad	NE	6	P+3	553.00	16 x 20	1963	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na svim katovima 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
92	Potoklinica 24, 26 i 28	Stari Grad	NE	29	Po+(P+3)+Pot	1,955.00	18 x 3	1979	fasada	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom, trećem katu i na potkrovlju 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate		HETIG
93	Saburina 10	Stari Grad	DA	4	(P+1)	177.00	12,0 x 10,2	1926	fasada	1. teško oštećenje fasade 2. na prizemlju i prvom katu (sjeverna strana) 3. od udara granate i gelera		EPISMONT
94	Safvet-bega Bašagića 126	Stari Grad	NE	8	P+2	686.00			fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
95	Safvet-bega Bašagića 92a	Stari Grad	NE	9	P+4	689.00	25x25		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
96	Sumbul čezma 10	Stari Grad		4 sprata	(P+1)	200.00			fasada	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN
97	Šrosmajerova 1	Stari Grad		14		1112			fasada	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN
98	Talirevića 24, 26	Stari Grad	NE	24	PO+(P+3)	934.69	9,0x35,00		fasada	1. lako oštećenje. 2. lokalna manja oštećenja. 3. udari gelera.		METAL - EXPORT-UPRAVITELJ
99	Talirevića 18,20	Stari Grad	DA	16	3	1000	10x33	1963	fasada	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN
100	Talirevića 19	Stari Grad	DA	8	3	500	10x34	1963	fasada	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN
101	Velika Avlija Laure Papo Bahorete 14	Stari Grad	DA	10	P+3	387.54	135,0 m2		fasada	1. teško oštećenje. 2. lokalna oštećenja kompletne fasade 3. udari gelera		METAL - EXPORT-UPRAVITELJ
102	Vladislava Skarića 8	Stari Grad	NE	7	Po+(P+3)	591.00	14 x 20	1900	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom i trećem katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate		HETIG
103	Vrbanjuša 29	Stari Grad		8	P+2	280.00	15x8	1969	fasada	lakša oštećenja od udara gelera prizemlje i dalje		JOBING
104	Za beglukom 9	Stari Grad	DA	10	3+Pot	518.00		Prije 150	fasada	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN
105	Zelenih beretki 11	Stari Grad	DA	4	P+3	291.00	28x18		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
106	Zelenih beretki 12	Stari Grad	DA	20	P+5	1,328.50	8x13		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
107	Zelenih beretki 16	Stari Grad	DA	8	P+2	1,139.80	20x33		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
108	Zelenih beretki 28	Stari Grad	DA	5	P+3	451.00	13x7		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ

1.1.3. LIFTOVI

Napomena: Na području općine Stari Grad nisu prijavljene zgrade čiji liftovi imaju oštećenja usljed ratnih dejstava.

1.1.4. OSTALI ZAJEDNIČKI DIJELOVI

r/b	Adresa zgrade	Općina	Zgrada pod zaštitom DA/NE	Broj posebnih dijelova	Spratnost	Ukupna korisna površina posebnih dijelova	Gabarit objekta	Godina izgradnje	Oštećeni zajednički dio (ravni krov, kosi krov, fasada, lift , drugo)	Kratki opis oštećenja	Napomena	UPRAVITELJ
1.	Franjevačka 1	Stari Grad	nepoznato	19	P+2+Potk	nepoznato	nepoznato	1881	unutrašnji zajednički dijelovi	oštećenja od posljedica detonacija, rastrešen objekat		STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR

1.2. DEVASTIRANI OBJEKTI USLJED RATNIH DEJSTAVA

R/br.	Adresa zgrade	(Općina Stari Grad)- MZ	Broj posebnih dijelova	Spratnost	Godina izgradnje	Gabarit objekta	Kratki opis devastiranog objekta
1	Ablagijin sokak (Vasin han-bivši naziv ulice)	MZ Mošćanica	4 stana	Prizemlje + sprat		Barake drvene nepoznato	Izgorila 1993.godine
2	Ablagijin sokak (Vasin han-bivši naziv ulice)		4 stana	Prizemlje + sprat		Barake drvene nepoznato	Izgorila 1993.godine
3	Ablagijin sokak (Vasin han-bivši naziv ulice)		4 stana	Prizemlje + sprat		Barake drvene nepoznato	Izgorila 1993.godine
4	Ablagijin sokak (Vasin han-bivši naziv ulice)		4 stana	Prizemlje + sprat		Barake drvene nepoznato	Izgorila 1993.godine
5	Ablagijin sokak (Vasin han-bivši naziv ulice)		4 stana	Prizemlje + sprat		Barake drvene nepoznato	Izgorila 1993.godine
6	Alije Nametka 13-Vranica	MZ Medrese		Prizemlje + sprat			
7	Alije Nametka 42-Kula						
8	Čemerlina 19			Prizemlje i sprat			Ruševan objekat
9	Hamdije Kreševljakovića 86	MZ Mjedonica					Devastiran krov i fasada
10	Karpuzova 35 i 41	MZ Logavina		Dva sprata			Neuslovno za život
11	Logavina 41			Prizemlje i sprat			Ruševan objekat
12	Mačkareva 5	MZ Vratnik		Suteren + 2 sprata			Devastiran krov objekta
13	Nadmlini 1			Prizemlje + sprat			Ruševno
14	Potoklinica 2			Prizemlje			Ruševan objekat
15	S.B.Bašagića 65-Kinema			Prizemlje + sprat			
16	Širokac 2	MZ Kovači		Prizemlje + sprat			Ruševno
17	Velika avlija-Laure Papo Bahorte 14	MZ Bašćaršija		4 sprata			Devastiran krov i fasada
18	Za beglukom 46	Širokača		1		Cca 300 m2 Cca 10 x 20	Objekat u potpunosti devastiran, radi se o starom obdaništu vlasništva „JU Djeca Sarajeva“

1.3. OBJEKTI SA OŠTEĆENJIMA I KROVOVIMA NA BAZI AZBESTA

r/b	Adresa zgrade	Općina	Zgrada pod zaštitom DA/NE	Broj posebnih dijelova	Spratnost	Ukupna korisna površina posebnih dijelova	Gabarit objekta	Godina izgradnje	oštećeni zajednički dio (ravni krov, kosi krov, fasada, lift , drugo)	Kratki opis oštećenja	napomena	UPRAVITELJ
1	Bakarevića 5	Stari Grad	NE	10	4	650		1989	krov		azbestne ploče	SARAJEVOSTAN
2	Cicin Han 130	Stari Grad		10	PO+(P+1)	401.00	12,90x17,3		krov	1. lako oštećenje. 2. udari gelera	azbestni krov-salonit	METAL - EXPORT-UPRAVITELJ
3	Franjevačka 4	Stari Grad	NE	17	P+3	827	18x11		fasada	lako oštećenje fasade od udara gelera	krov od azbesta-salonit	OKI UPRAVITELJ
4	Karpuzova 23	Stari Grad	DA	7	Po+(P+2)+Pot	508.00	14 x 18	1980	kosi krov	Pokrov od valovitog salonita.	materijal je na bazi azbesta	HETIG
5	Karpuzova 25	Stari Grad	NE	8	Po+(P+2)+Pot	545,7	14 x 18	1980	kosi krov	Pokrov je od valovitog salonita.	Pokrov je od azbesta.	HETIG
6	Logavina 65, 67, 69, 71	Stari Grad		29		760.25	7	1961	krov		krov na bazi azbesta	SARAJEVOSTAN

7	Mula Mustafe Bašeskije 26	Stari Grad	DA	22	P+5	1,369.50	12 x 18	1963	kosi krov	Pokrov od valovitog salonita.	materijal je na bazi azbesta	HETIG
8	Nadmlini 10	Stari Grad	NE	6	P+1	237	11x9		krov		krov od azbesta-salonit	OKI UPRAVITELJ
9	Talirevića 18,20	Stari Grad	DA	16	3	1000	10x33	1963	krov	oštećenje od gelera	azbestni krov	SARAJEVOSTAN
10	Talirevića 19	Stari Grad	DA	8	3	500	10x34	1963	krov	oštećenje od gelera	azbestni krov	SARAJEVOSTAN
11	Toromanova 11	Stari Grad		4		251.00			krov		pokrov salonit djelomično	EPISMONT

1.4. OBJEKTI SA OŠTEĆENJIMA I FASADAMA NA BAZI AZBESTA

r/b	Adresa zgrade	Općina	Zgrada pod zaštitom DA/NE	Broj posebnih dijelova	Spratnost	Ukupna korisna površina posebnih dijelova	Gabarit objekta	Godina izgradnje	oštećeni zajednički dio (ravni krov, kosi krov, fasada, lift, drugo)	Kratki opis oštećenja	napomena	UPRAVITELJ
1	Bakarevića 5	Stari Grad	NE	10	4	650		1989	fasada	oštećenje od gelera	azbestne ploče	SARAJEVOSTAN

2. OPĆINA CENTAR

2.1. OBJEKTI KOLEKTIVNOG STANOVANJA SA OŠTEĆENJIMA USLJED RATNIH DEJSTAVA

2.1.1. KROVOVI

r/b	Adresa zgrade	Općina	Zgrada pod zaštitom DA/NE	Broj posebnih dijelova	Spratnost	Ukupna korisna površina posebnih dijelova	Gabarit objekta	Godina izgradnje	oštećeni zajednički dio (ravni krov, kosi krov, fasada, lift , drugo)	Kratki opis oštećenja	napomena	UPRAVITELJ
1	Alipašina 1	Centar	NE	3		411			krov	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN
2	Alipašina 16, 18 i 20	Centar	NE	32	Po+(P+5)	2033.50	12 x 48	1956	kosi-ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
3	Alipašina 33	Centar	NE	7	3	340	8x11	1967	ravni krov	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN
4	Ahmeda Muradbegovića 2, 4	Centar	NE	21	P+4	1.603.50			kosi krov	Lako oštećenje krova od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
5	Antuna Hangija 20	Centar		16	S+P+3	488.00	10x10	1979	ravni krov	lakša oštećenja od udara granata		JOBING
6	Antuna Hangija 18	Centar	NE	16	S+P+3	488.00	10x10	1979	ravni krov	Lakša oštećenja od udara granata		JOBING
7	Antuna Hangija 27, 29	Centar	NE	23	P+8	1536.30			ravni krov	Lako oštećenje krova od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
8	Armaganuša 26	Centar	DA	3	1	140	10x12	1926	krov	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN
9	Asima Ferhatovića 13	Centar	DA	8	P+3	427	20x14		kosi krov	Lako oštećenje krova od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
10	Augusta Brauna 7 i Herceg Stjepana 6	Centar	NE	13	PR+3+PT	805	7x12		krov	oštećenje od granata		SARAJEVOSTAN
11	Avde Jabučice 13	Centar	NE	9	Pod.+Priz.+2	450.22	22 x 12	cc1955-1960	kosi krov	oštećena krovn konstrukcija od ratnih dejstava		STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČARA
12	Avde Jabučice 7	Centar	DA	10	PO+(P+4)	566.00	17,5x9,8	1970	krov	1. lako oštećenje. 2. udari gelera		METAL - EXPORT-UPRAVITELJ
13	Bjelave 15	Centar	NE	3	P+2	144.00	9,50x13	1953	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
14	Bolnička 13	Centar	DA	9	3	920	18x12	1905	kosi krov - crijep i lim	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN
15	Bolnička 15	Centar	DA	17	4	1150	22x15	1905	krov	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN
16	Bolnička 17	Centar	DA	13	4	1200	22x15	1905	krov	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN
17	Bolnička 19	Centar	DA	6	3	440	18x12	1905	krov	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN
18	Bolnička 24	Centar	NE	6	2	520	15x12	1966	krov	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN
19	Bolnička 34	Centar	NE	56	P+15	4,034.82	20,0x25		ravni krov	1. lako oštećenje. 2. udari gelera		METAL - EXPORT-UPRAVITELJ
20	Bolnička 44	Centar	NE	5	P+2	232.00	9,4x11,5	1958	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
21	Bolnička 48	Centar	NE	13	S+P+3	679.00	11 x 15		kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
22	Braće Begić 11	Centar	NE	29	P+4	1039.10			ravni krov	Teško oštećenje krova od udara granate		OKI UPRAVITELJ
23	Branilaca Sarajeva 10, 12, 14, 16; Šenoina 4	Centar	NE	85	Pr + 4	4,563.00	12mx54m	1948	krov	1.vrsta oštećenja: teško oštećenje krova;2. uzrok oštećenja: od udara granata		TIP TOP
24	Branilaca Sarajeva 32,34	Centar		69	5	2580			krov	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN

25	Breka 136 A	Centar	NE	7	Po+(P+4)	461.00	14x18	1989	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
26	Budaković 34	Stari Grad		19	P+2	632.00	17x8	1962	kosi krov	lakša oštećenja od udara gelera		JOBING
27	Buka 10/Mejtaš 4, 6	Centar	DA	34	P+4	1,664.28	12,4x13,7		ravni krov	1. lako oštećenje. 2. udari gelera.		METAL - EXPORT- UPRAVITELJ
28	Buka 3	Centar	NE	14	5	778	12x30	1966	ravni krov	veća oštećenje od granata		SARAJEVOSTAN
29	Čekaluša čikma 5	Centar	DA	19	5	1,172.00	18 x 12	1900	krov	a) lako oštećenje krova, a) od udara gelera		SARAJEVOSTAN
30	Čekaluša čikma 1 i Čekaluša br.82	Centar	DA	14	4	1460	28x15	1912	krov	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN
31	Čobanija 2	Centar	DA	10	2	622.39	10x11	1926	krov	oštećenje krova- lim		SARAJEVOSTAN
32	Dalmatinska 2	Centar	DA	16	4	1784.02	25x20	1921	krov	oštećenje krova- crijep		SARAJEVOSTAN
33	Dolina 4	Centar	NE	13	P+5	788.00	13 x 17	1950	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
34	Džemila Krvavca 14 i Sepetarevac10	Centar	NE	7	P+3	328.00	12x14	1951	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
35	Džidžikovac 12	Centar	NE	4	P+2	249.00	8x12	1951	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
36	Đoke Mazalića 1	Centar	DA	49	P+5	2,430.50	43,0x10,30	1989	ravni krov	1. lako oštećenje. 2. udari gelera		METAL - EXPORT- UPRAVITELJ
37	Envera Čolakovića 11	Centar	NE	4	P+1	435.40	12x14	1956	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
38	Envera Čolakovića 4	Centar	NE	8	P+3	509.00	20 x 14		kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
39	Ferhadija 2,4 i Čemaluša 7	Centar	DA	53	10	3773.6			ravni krov	oštećenje od granata		SARAJEVOSTAN
40	Fra Anđela Zvizdovića 6, 8	Centar	DA	42	P+4	967.00	35x12	1953	kosi krov	teško oštećenje krova, od udara granate		HIDROMONTAŽA
41	Gorica 24	Centar	DA	4	P+1	185.00	15x15	1955	kosi krov	Teška oštećenja od udara gelera i granata		JOBING
42	Goruša 10	Centar	DA	6	Po+(P+2)	268.00	12x14	1902	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
43	Hadži Idrizova 20	Centar		9	P+2	567.00	27x10		krov	Lako oštećenje krova od udara granate i gelera		OKI UPRAVITELJ
44	Hadžisulejmanova 28	Centar	DA	7	2	329.00	12 x 8	1900	krov	a) lako oštećenje krova, a) od udara gelera		SARAJEVOSTAN
45	Hadžisulejmanova 31	Centar	DA	9	2	360	12x8	1912	kosi krov - crijep i lim	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN
46	Hamdije Kreševljakovića 28 i Tabašnica 6	Centar	NE	30	Po+(P+4)	1344.00	11 x18	1961	kosi krov	1. vrsta oštećenja: b) teško oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: b) od udara granate		HETIG
47	Hamdije Kreševljakovića 38	Centar	DA	10	4	598	10x12	1931	krov	oštećenje krova- lim		SARAJEVOSTAN
48	Hamdije Kreševljakovića 60	Centar	NE	60	P+15	4237.00			kosi krov	Lako oštećenje krova od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
49	Hamdije Kreševljakovića 9	Centar	DA		P+2			1900-1910	kosi krov	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN
50	Hamze Hume 2 i 2L	Centar	DA	16	5	1178		1942	ravni krov	oštećenje od granata		SARAJEVOSTAN

51	Hasana Kikića 20	Centar		6	P+2	289.00	12x8	1962	kosi krov	lakša oštećenja od udara gelera		JOBING
52	Hasana Sušića 13, 15	Centar	NE	24	P+5	1,644.70			kosi krov	Lako oštećenje krova od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
53	Himze Polovine 18	Centar	NE	16	Po+(P+3)	1366.00	14x18	1982	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
54	Hiseta 1	Centar	DA	13	P+4	1236.40			kosi krov	Lako oštećenje krova od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
55	Hiseta 11	Centar	DA	11	4	714			krov	veće oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN
56	Husrefa Redžića 15; Hakije Kulenović a 12,14	Centar	NE	27	10	2181			ravni krov	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN
57	Husrefa Redžića 16; Hakije Kulenović a 16,18,20	Centar	NE	32	PR+10	2166	12x120	1988	ravni krov	oštećenje od granata		SARAJEVOSTAN
58	Ismeta Mujezinović a 18, 20	Centar	Ne	21	P+4	1519.50			kosi krov	Lako oštećenje krova od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
59	Ismeta Mujezinović a 22, 24	Centar	Ne	29	P+6	1858.80			kosi krov	Lako oštećenje krova od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
60	Ismeta Mujezinović a 26, 28	Centar	Ne	30	P+5	1926.20			kosi krov	Lako oštećenje krova od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
61	Josipa Vancaša 14	Centar	DA	7	P+4	408		1967	ravni krov	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN
62	Josipa Vancaša 3	Centar	NE	7	P+3	364.00	6x12+6x6	1970	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
63	Josipa Vancaša 38	Centar	DA	7	P+3	397.30	13 x 17		kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
64	Jovana Bijelića 1 i 2	Centar	NE	21	P+4	1388.50	13,5 x 27	1983	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
65	Jovana Bijelića 7, 8	Centar	NE	23	P+8	1683.40			kosi krov	Lako oštećenje krova od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
66	Jukićeva 1 i 3	Centar	NE	12	Po+(P+2)	350.00	9 x 24	1960	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
67	Jukićeva 31, 33, 35 i 37	Centar	NE	8	P+1	236.00	7,3 x 24	1948	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
68	Jukićeva 59, 61	Centar	NE	10	(P+2)	306.30	19,5 x 8,8	1950	kosi krov	1. lako oštećenje krova 2. od udara granate i gelera Napomena: pokrov saniran a potkovic a nije		EPISMONT
69	Jukićeva 7 i 9	Centar	NE	10	S+(P+1)	323.00	9 x 24	1960	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
70	Juraja Najtharta 1, 3	Centar	NE	33	P+4	1756.00	44x17		kosi krov	Lako oštećenje krova od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
71	Juraja Najtharta 10, 12	Centar	NE	27	P+8	1861.80			kosi krov	Lako oštećenje krova od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
72	Kalemova 11	Centar		11		520			ravni krov	oštećenje od granata		SARAJEVOSTAN
73	Kalemova 6	Centar	Nepoznato	7	Po+P+3	320.00		Nepoznato	Kosi krov oštećen usljed ratnih dejstava, a ograda na prohodnoj terasi od armiranog stakla i metalnih djelova značajno oštećena od metaka i gelera	Oštećenja od gelera i metaka	Kosi dio krov usljed ratnih oštećenja prokišnjava i preti opasnost od obrušavanja	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČARA SA P.O. SARAJEVO
74	Kalemova 9	Centar	NE	6	S+(P+1)	270	13,5 x 15,6	1963	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
75	Kalmija Baruha 8 i Kotromanića 5	Centar	DA	17	P+3	1332.00	16x1+16x16	1920	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG

76	Kaptol 10	Centar	DA	10	Pr+4	442.00	14mx8m	1910	krov	1.vrsta oštećenja: teško oštećenje krova;2. uzrok oštećenja: od udara granata (4granate		TIP TOP
77	Kaptol 2	Centar	DA	7	P+3	501.00			kosi krov	Lako oštećenje krova od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
78	Kemal begova 8, 12	Centar	NE	22	P+5	1071.00			kosi krov	Lako oštećenje krova od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
79	Koševo 1	Centar	NE	4	P+3	423.00	9.5 x 13.6	1963	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
80	Kotromanjičeva 46	Centar	Nepoznato	9	Podrum+P+1+Potk.	547.00	nepoznato	oko 1895 godine	kosi krov	Oštećenja od gelera		STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČARA SA P.O. SARAJEVO
81	Kranjčevića 21,23	Centar	DA	41	6	3394			ravni krov	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN
82	Kranjčevića 25 i 27	Centar	NE	33	Po+(P+7)	3193.60	14x22+14x22	1980	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
83	Kranjčevićeva 16, 18, 20	Centar	NE	28	Po+P+4	1,653.20	45 x 12	1936	ravni krov	Teško oštećenje fasade strana od dvorišta i bočne strane od udara granate i gelera i ravnog krova.		STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
84	Kulovića 8	Centar		9	3	934			krov	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN
85	M.P.Sokolovića 16	Centar	DA	15	4	1220	18x12	1918	kosi krov lim	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN
86	M.P.Sokolovića 26	Centar	DA	10	4	1080	18x12	1918	krov	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN
87	Maršala Tita 12 i Vrazova 24	Centar	DA	26	3	1965		1920	kosi krov	oštećenje od granata		SARAJEVOSTAN
88	Maršala Tita 27	Centar	DA	6	3	943	12x12	1912	krov	oštećenje krova- crijep		SARAJEVOSTAN
89	Maršala Tita 30	Centar	NE	5	P+4		14x18		ravni - kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
90	Maršala Tita 34	Centar	DA	31	P+4	2,485.76		1918	krov	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN
91	Maršala Tita 38	Centar		6	4	633			krov	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN
92	Maršala Tita 54	Centar	DA	64	P+5	6,164.00		1912	krov	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN
93	Maršala Tita 56	Centar	DA	14	P+5	2,662.68		1912	krov	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN
94	Maršala Tita 60	Centar	DA	16	P+4	840.00		1899	krov	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN
95	Maršala Tita 8	Centar	DA	11	P+3	821.00	16 x 18	1811	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
96	Mehmeda Handžića 25	Centar	NE	3	P+1	123.00	8 x 10		kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
97	Mis Irbina 14,16,22	Centar		42	5	2329			krov	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN
98	Muhameda Hadžijahića 1 i 3	Centar	NE	8	Po+(P+1)	232.00	9 x 15	1960	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
99	Muhameda Hadžijahića 10	Centar	NE	51	Po+(P+9)	#N/A	15 x 15	1976	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
100	Muhameda Hadžijahića 20	Centar	NE	53	Po+(P+9)	2428.00	15 x 15	1976	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
101	Muhameda Hadžijahića 39	Centar	NE	24	Po+(P+5)	1171.00	13x17	1976	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
102	Muhameda Hadžijahića 5 i 7	Centar	NE	8	Po+(P+1)	232.00	9 x 15	1960	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
103	Muhameda Hadžijahića 52	Centar	NE	18	P+3	912.80			kosi krov	Lako oštećenje krova od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
104	Muhameda Hadžijahića 54 i 56	Centar	NE	37	Po+(P+4)	1,782.00	14 x 26	1978	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG

105	Muhameda Hadžijahića 9 i 11	Centar	NE	8	Po+(P+1)	232.00	9 x 15	1960	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
106	Mustajbega Fadilpašića 9	Centar	NE	8	P+3	484.00	18 x 26		kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
107	Nikole Kašikovića 3	Centar	NE	6	2	360	13x8	1956	krov	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN
108	Nikole Kašikovića 5	Centar	NE	6	2	360	13x8	1956	krov	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN
109	Nusreta Šišića Dede 4	Centar	NE	5	P+4	340.00	14x14,20		ravni krov	1. lako oštećenje. 2. udari gelera	neprohodni	EPISMONT
110	Odobašina 1A i Kranjčevića 8	Centar	NE	14	P+3	912			kosi krov	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN
111	Odobašina 12	Centar	NE	5	P+4	387.00	9 x 16		kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
112	Omera Stupca 5	Centar	DA	6	2	324.00	12 x 14	1955	kosi krov	b) teško oštećenje krova, a) od udara gelera, b) od udara granate		SARAJEVOSTAN
113	Patriotske lige 4	Centar	NE	23	P+6	1250.00	14x24	1960	kosi krov	1. vrsta oštećenja: b) teško oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: b) od udara granate		HETIG
114	Patriotske lige 8	Centar	NE	24	5	1420	18x12	1968	krov-ravni krov	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN
115	Pehlivanuša 1 i 1A	Centar	DA	14	4	1760	24x16	1922	krov	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN
116	Pehlivanuša 4	Centar	DA	8	3	840	16x10	1922	krov	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN
117	Petrakijina 13	Centar	DA	9	P+3	0.00	12 x 15	1900	kosi krov	1. vrsta oštećenja: b) teško oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: b) od udara granate		HETIG
118	Provare 29	Centar	NE	7	Po+(P+3)	370.00	11 x7+4x6	1968	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
119	Radićeva 2	Centar	DA	17	4	1367		1920	kosi krov	oštećenje od granata		SARAJEVOSTAN
120	Radićeva 4	Centar	DA	10	4	889		1920	kosi krov	oštećenje od granata		SARAJEVOSTAN
121	Rizaha Štetića 4	Centar		10	P+3	600.00	15x10	1969	kosi krov	lakša oštećenja od udara gelera		JOBING
122	Skenderija 27	Centar	DA		P+3			1920	kosi krov	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN
123	Skenderija 33	Centar	DA	14	P+2	713.60	21x14		kosi krov	Lako oštećenje krova od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
124	Skenderija 8	Centar	DA	6	2	464	12x10	1880	krov	teško oštećenje lim		SARAJEVOSTAN
125	Skenderpašina 15	Centar		5	s+P+3+po	265.00	14x12	1960	kosi krov	Laka oštećenja od udara gelera		FIDGES UPRAVITELJ
126	Tabašnica 2	Centar	NE	8	P+3	413.00	14 x 25	1896	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
127	Tabašnica 8	Centar	NE	6	P+3	334.00	22 x 17		ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
128	Tina Ujevića 11 i 13	Centar	NE	30	P+6	2555.00	14 x 44	1969	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
129	Valtera Perića 4 i Hamida Dizdara 6	Centar		19	Po+P+3+Pk	1859.3	18+30+20+30	1911	krov	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN
130	Višionovo šetaliste 2, 4	Centar	DA	30	P+5	1,465.00	50 x 15	1951	krov	oštećenje od granata		SARAJEVOSTAN
131	Višionovo šetaliste 6	Centar	DA	6	P+2	571.17	9,5x24,2	1940	krov	1. lako oštećenje. 2. udari gelera		METAL - EXPORT-UPRAVITELJ
132	Višnjik 40	Centar	NE	19	4	1120	16x10	1962	krov - ravni	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN
133	Višnjik 42	Centar	NE	20	4	1060	16x10	1962	krov - ravni	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN
134	Višnjik 43	Centar	NE	15	3	651.00	12 x 10	1961	krov	a) lako oštećenje krova, a) od udara gelera		SARAJEVOSTAN
135	Višnjik 45	Centar		15	S+P+3	580	18x16	1971	kosi krov	laka oštećenja od udara gelera		FIDGES UPRAVITELJ
136	Višnjik 48	Centar	NE	5	Po+(P+2)	218.00	11x15	1970	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
137	Višnjik 5	Centar	NE	6	S+(P+1)	264.00	9x12	1964	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG

138	Višnjik 51	Centar	NE	8	Po+(P+2)	410.00	11x17	1967	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
139	Vrazova 2	Centar	DA	13	P+3	579.00		1918	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
140	Vrazova 6	Centar	DA	19	P+4	1,605.00	19x25	1918	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
141	Zaima Šarca 94	Centar	NE	17	4	980	18x12	1960	krov	oštećenje od gelera	SARAJEVOSTAN
142	Zaima Šarca 96	Centar	NE	17	4	960	18x12	1960	krov	oštećenje od gelera	SARAJEVOSTAN
143	Zuke Džumhura 26 i 28	Centar	NE	12	Po+(P+2)	357.00	9 x 24	1958	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
144	Zuke Džumhura 6 i 8	Centar	NE	12	Po+(P+2)	360.00	9 x 24	1961	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG

2.1.2. FASADE

r/b	Adresa zgrade	Općina	Zgrada pod zaštitom DA/NE	Broj posebnih dijelova	Spratnost	Ukupna korisna površina posebnih dijelova	Gabarit objekta	Godina izgradnje	oštećeni zajednički dio (ravni krov, kosi krov, fasada, lift, drugo)	Kratki opis oštećenja	napomena	UPRAVITELJ
1	Alekse Šantića 3	Centar	DA	11	Pr + 3	842.00	17mx17m	1894	fasada	1.vrsta oštećenja: lako oštećenje fasade;2. pozicija oštećenja: od 1.-3.sprata;3. uzrok oštećenja: od udara gelera		TIP TOP
2	Alipašina 1	Centar	NE	3		411			fasada	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN
3	Alipašina 15,17	Centar	DA	29	P+5	1,586.10	26x11		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
4	Alipašina 16, 18 i 20	Centar	NE	32	Po+(P+5)	2,033.50	12 x 48	1956	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom, trećem i četvrtom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
5	Alipašina 25, 27	Centar	NE	16	P+3	656.00	30x11		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
6	Alipašina 33	Centar	NE	7	3	340	8x11	1967	fasada	sporadična oštećenja od gelera		SARAJEVOSTAN
7	Alipašina 47, 49	Centar	NE	27	P+4	2,339.00	22x20		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
8	Alipašina 51	Centar	NE	17	P+3	1,436.00	22x20		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
9	Antuna Hangija 11	Centar	NE	31	P+4	1,793.00	26x26		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
10	Antuna Hangija 133	Centar	NE	20	P+4	725.00	19x13		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
11	Antuna Hangija 18 i 20	Centar		16	Su+P+3	488.00	10x10		fasada	Lakša oštećenja od udara gelera		JOBING
12	Antuna Hangija 43, 45	Centar	NE	24	P+3	1,357.00			fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
13	Antuna Hangija 55, 57	Centar	NE	25	P+3	1,540.80	34x16		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
14	Armaganuša 14	Centar	NE	4	P+1	178.00	17x9		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
15	Armaganuša 26	Centar	DA	3	1	140	10x12	1926	fasada	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN
16	Armaganuša 5	Centar	DA	10	P+2	399.40	15x9		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
17	Augusta Brauna 7 i Herceg Stjepana 6	Centar	NE	13	PR+3+PT	805	7x12		fasada	oštećenje od granata		SARAJEVOSTAN
18	Avde Hume 23	Centar	NE	10	P+2	540.00	23x15	1983	fasada	oštećenje od gelera		HIDROMONTAŽA
19	Avde Hume 25	Centar	NE	4	P+1	322.00	9x21	1983	fasada	oštećenje od gelera		HIDROMONTAŽA
20	Avde Jabučice 2; Goruša 17	Centar	DA	8	P+1	302.00	12x11		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
21	Avde Jabučice 31	Centar	DA	3	P+1	238.00	12x12		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
22	Avde Jabučice 4, 22	Centar	NE	23	P+4	997.00	30x12		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
23	Avde Jabučice 48, 50	Centar	NE	20	Po+P+4	1,353.40	32x11		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
24	Avde Jabučice 6	Centar	DA	8	Po+P+3	518.50	15x12		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
25	Avde Jabučice 7	Centar	DA	10	PO+(P+4)	566.00	17,5x9,8	1970	fasada	1. lako oštećenje. 2. lokalna manja oštećenja. 3. udari gelera.		METAL - EXPORT-UPRAVITELJ
26	Bjelave 111,113	Centar	NE	20	PR+4	1080			fasada	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN
27	Bjelave 15	Centar	NE	3	P+2	144.00	9,50x13	1962	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na svim spratovima 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG

28	Bjelave 24	Centar	NE	6	P+2	274.00	8.6 x 14.2	1954	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom i drugom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
29	Bjelave 49 i 51	Centar	NE	15	S+(P+2)	726.00	9 x 30	1962	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u suterenu, prizemlju, na prvom i drugom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate	HETIG
30	Bjelave 63	Centar	DA	3	P+2	203.50	10x12	1910	fasada	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na svim katovima 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate	HETIG
31	Bjelave 81	Centar		6	P+2	265.00	10x8	1959	fasada	teška oštećenja od udara granata i gelera prizemlje i dalje	JOBING
32	Bolnička 11	Centar	NE	65	15	4,949.00	24 x 15	1972	fasada	b) teško oštećenje fasade komplet, a) od udara gelera, b) od udara granate	SARAJEVOSTAN
33	Bolnička 12	Centar	NE	8	3	504.00	14 x 10	1969	fasada	a) lako oštećenje fasade komplet, a) od udara gelera	SARAJEVOSTAN
34	Bolnička 14	Centar	NE	7	3	382.00	14 x 10	1969	fasada	a) lako oštećenje fasade komplet, a) od udara gelera	SARAJEVOSTAN
35	Bolnička 15	Centar	DA	17	4	1150	22x15	1905	fasada	oštećenje od gelera	SARAJEVOSTAN
36	Bolnička 17	Centar	DA	13	4	1200	22x15	1905	fasada	oštećenje od gelera	SARAJEVOSTAN
37	Bolnička 19	Centar	DA	6	3	440	18x12	1905	fasada	oštećenje od gelera	SARAJEVOSTAN
38	Bolnička 24	Centar	NE	6	2	520	15x12	1966	fasada	oštećenje od gelera	SARAJEVOSTAN
39	Bolnička 28	Centar	NE	9	2	303.00	16 x 8	1958	fasada	a) lako oštećenje fasade komplet, a) od udara gelera	SARAJEVOSTAN
40	Bolnička 30	Centar	NE	66	12	3,806.00	24 x 15	1972	fasada	b) teško oštećenje fasade komplet, a) od udara gelera, b) od udara granate	SARAJEVOSTAN
41	Bolnička 32	Centar	NE	67	Po+P+12	3,772.00	22x21		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
42	Bolnička 34	Centar	NE	56	P+15	4,034.82	20,0x25		fasada	1. teško oštećenje. 2. 13. sprat, lokalna oštećenja kompletne fasade 3. udari granata i	METAL - EXPORT-UPRAVITELJ
43	Bolnička 48	Centar	NE	13	S+P+3	679.00	11 x 1	1980	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na svim spratovima 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
44	Bolnička 7	Centar	DA	9	3	610	18x12	1902	fasada	fasada- laka oštećenja od granate	SARAJEVOSTAN
45	Bolnička 9	Centar	NE	65	Po+P+15	5,296.00	24x18		fasada	Teško oštećenje fasade od udara granate	OKI UPRAVITELJ
46	Braće Begić 26, 28	Centar	NE	35	Po+P+4	1,782.00	39x14		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
47	Braće Begić 30, 32	Centar	NE	42	Po+P+4	2,114.50	40x17		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
48	Braće Begić 38	Centar	NE	38	Po+P+4	1,856.00	18x16		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
49	Braće Begić 40	Centar	NE	37	Po+P+4	1,728.00	18x16		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
50	Braće Begić 42, 44	Centar	NE	38	Po+P+4	2,119.00	39x14		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
51	Braće Begić 46, 48	Centar	NE	38	Po+P+4	2,103.80	39x14		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
52	Braće Begić 51	Centar	NE	19	Po+P+4	819.00	20x13		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
53	Braće Begić 6	Centar	NE	35	Po+P+3	2,264.80	23x14		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
54	Braće Begić 8	Centar	NE	24	Po+P+3	1,663.00	19x15		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
55	Branilaca Sarajeva 31,33,35,37	Centar	NE	72	P+6	4143.00	48x40	1948	fasada	Teško oštećenje fasade od udara granate	OKI UPRAVITELJ
56	Branilaca Sarajeva 32,34	Centar		69	5	2580			fasada	oštećenje od gelera	SARAJEVOSTAN
57	Branilaca Sarajeva 45	Centar	DA	9	4	788.76	10 x 11	1932	fasada	a) lakše oštećenje fasade, a) od udara gelera (obrušava se iznad PP u visini "prvog kata")	SARAJEVOSTAN
58	Branilaca Sarajeva 10, 12, 14, 16; Šenoia 4	Centar	NE	85	Pr + 4	4,563.00	12mx54m	1948	fasada	1.vrsta oštećenja: lako oštećenje fasade;2. pozicija oštećenja: od 1.-4.sprata;3. uzrok oštećenja: od udara gelera	TIP TOP
59	Branilaca Sarajeva 19a	Centar	NE	24	P+7	2,066.10	29x14		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
60	Branilaca Sarajeva 19b	Centar	NE	14	P+3	1,140.00	25x13		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
61	Branilaca Sarajeva 49	Centar	DA	6	P+5	703.00	11x7		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
62	Branilaca Sarajeva 9	Centar	DA	11	P+4	506.00	12x7		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ

63	Budaković 34	Centar		19	P+2	632.00	17x8	1962	fasada	lakša oštećenja od udara gelera prizemlje i dalje		JOBING
64	Buka 1	Centar	NE	6	2	317.00	12 x 10	1878	fasada	b) teško oštećenje fasade, "na prvom katu", b) od udar granate (udarila u bočnu fasadu od Dalmatinske ulice ozidan zid)		SARAJEVOSTAN
65	Buka 10/Mejtaš 4, 6	Centar	DA	34	P+4	1,664.28	12,4x13,7		fasada	1. teško oštećenje. 2. lokalna oštećenja kompletne fasade 3. udari gelera		METAL - EXPORT- UPRAVITELJ
66	Buka 3	Centar	NE	14	5	778	12x30	1966	fasada	veća oštećenje od granata		SARAJEVOSTAN
67	Čekaluša 78 i 80	Centar	NE	15	P+5	771	11x21	1964	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u suterenu, prizemlju, na prvom, drugom i trećem katu i na potkrovlju 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera Napomena: fasada objekta je i zbog dotrajalosti oštećena		HETIG
68	Čekaluša čikma 3	Centar	DA	9	4	635.00	18 x 12	1900	fasada	a) lako oštećenje fasade komplet, a) od udara gelera		SARAJEVOSTAN
69	Čekaluša čikma 5	Centar	DA	19	5	1,172.00	18 x 12	1900	fasada	a) lako oštećenje fasade komplet, a) od udara gelera		SARAJEVOSTAN
70	Čekaluša čikma br.1 i Čekaluša 82	Centar	DA	14	4	1460	28x15	1912	fasada	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN
71	Čemaluša 7	Centar	DA	11	4	1,057.00	12 x 8	1947	fasada	b) teško oštećenje fasade, "na prvom katu", (obrušava se iznad PP)		SARAJEVOSTAN
72	Dalmatinska 2	Centar	DA	16	4	1784.02	25x20	1921	fasada	oštećenje od granata		SARAJEVOSTAN
73	Dalmatinska 4	Centar	NE	36	P+4	2171		1965	fasada	oštećenje od granata		SARAJEVOSTAN
74	Dalmatinska 7	Centar	DA	9	P+3	819.00			fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
75	Danijela Ozme 1 i Alipašina 8, 10	Centar	DA	64	P+8	4,438.00	40 x 15	1968	fasada	a) lako oštećenje fasade komplet a) od udara gelera		SARAJEVOSTAN
76	Derebent 45	Centar		9	2	312			fasada	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN
77	Dola 17	Centar	NE	19	P+3	629.00	16x14		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
78	Dolina 2	Centar	DA	16	P+4	1,352.00			fasada	Teško oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
79	Dolina 4	Centar	DA	13	P+5	788.00	13 x 17	1950	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlje, na prvom, drugom, trećem i četvrtom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
80	Dubrovačka 2, 4	Centar	DA	20	P+4	1,645.00	40x15		fasada	Teška oštećenja od udara gelera Prizemlje i dalj		JOBING
81	Džemila Krvavca 14 i Sepetarevac 10	Centar	NE	7	P+3	328.00	12x14	1951	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju 3. uzrok oštećenja: b) od udara gelera		HETIG
82	Džidžikovac 11	Centar	DA	11	P+2	595.00	26x10		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
83	Džidžikovac 12	Centar	NE	4	P+2	249.00	8x12	1962	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom katu 3. uzrok oštećenja: b) od udara gelera		HETIG
84	Džidžikovac 19	Centar	DA	10	P+2	566.00	26x10		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
85	Džidžikovac 5	Centar	DA	6	P+2	362.00	15x9		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
86	Džidžikovac 6,8,10	Centar		13	4	1832			fasada	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN
87	Džidžikovac 9	Centar	DA	2	P+1	114.00	13x12		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
88	Đoke Mazalića 1	Centar	DA	49	P+5	2,430.50	43,0x10,30	1989	fasada	1. teško oštećenje. 2. lokalna oštećenja kompletne fasade 3. udari gelera		METAL - EXPORT- UPRAVITELJ
89	Đoke Mazalića 2	Centar	DA	10	2+Pot	787.13	15 x 15	1884	fasada	a) lako oštećenje fasade komplet a) od udara gelera		SARAJEVOSTAN
90	Envera Čolakovića 11	Centar	DA	4	P+1	138.00	11 x 13	1956	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju i na prvom katu 3. uzrok oštećenja: b) od udara gelera		HETIG
91	Envera Čolakovića 4	Centar	NE	8	P+3	509.00	20 x 14		fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na svim spratovima 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
92	Fehima ef. Čurčića 3, 5	Centar	NE	39	S+P+5	2,488.00	38x12		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ

93	Ferhadija 2,4 i Ćemaluša 7	Centar	DA	53	10	3773.6		1947	fasada	oštećenje od granata		SARAJEVOSTAN
94	Fra Andela Zvizdovića 6, 8	Centar	DA	46	P+4	1,947.00	35x12	1953	fasada	lahko oštećenje fasade, od prizemlja do četvrtog sprata, od udara granata		HIDROMONTAŽA
95	Franca Lehara 1, 3	Centar	NE	100	S+P+16	6,232.00	36x14		fasada	Teško oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
96	Franca Lehara 9, 11, 13	Centar	NE	73	Po+(P+12)	5,867.78	32,2 x 14,0	1966	fasada	1. teško oštećenje fasade 2. na osmom i devetom katu 3. od udara granate Napomena: Ulaz 13 saniran		EPISMONT
97	Gorica 24	Centar	DA	4	P+1	185.00	15x15	1955	fasada	Teška oštećenja od udara gelera i granata		JOBING
98	Goruša 1	Centar	NE	9	P+3	319.00	10x10	1938	fasada	Prizemlje i dalje Lako oštećenje fasade od udara gelera		FIDGES-UPRAVITELJ
99	Goruša 10	Centar	DA	6	Po+(P+2)	268.00	12x14	1902	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom i drugom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
100	Goruša 3	Centar		13	2	675			fasada	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN
101	Goruša 7	Centar	DA	9	P+4	324.10	16x11		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
102	Hadži Idrizova 14	Centar	NE	5	P+2	378.00	12x10	1909	fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		FIDGES-UPRAVITELJ
103	Hadži Idrizova 16	Centar	DA	10	P+3	559.00	12 x 21	1960	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom i drugom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
104	Hadži Idrizova 18	Centar	DA	11	P+2	599.00	27x10		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
105	Hadži Idrizova 20	Centar	DA	9	P+2	567.00	27x10		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
106	Hadžisulejmanova 46	Centar	DA	3	2	280	15x10	1909	fasada	fasada- laka oštećenja od granate		SARAJEVOSTAN
107	Hamdije Kreševljakovića 13, 15	Centar	DA	19	P+4	1,057.00	39x10		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
108	Hamdije Kreševljakovića 28 i Tabasnica 6	Centar	DA	30	Po+(P+4)	1,344.00	11 x18	1961	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na trećem, i četvrtom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
109	Hamdije Kreševljakovića 34	Centar	DA	14	P+4	783.00	16x12		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
110	Hamdije Kreševljakovića 9	Centar	DA		P+2			1900-1910	fasada	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN
111	Hamze Hume 2 i 2L	Centar	DA	16	5	1178		1942	fasada	oštećenje od granata		SARAJEVOSTAN
112	Hamze Orlovića 1, 3	Centar	NE	28	P+4	1,570.40	34x17		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
113	Hamze Orlovića 5, 7	Centar	NE	23	P+4	1,445.50	35x17		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
114	Hamze Orlovića 9, 11	Centar	NE	24	P+4	1,332.00	31x15		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
115	Hasana Kikića 12, 14, 16	Centar	NE	19	P+4	1,337.00	37x16		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
116	Hasana Kikića 20	Centar		6	P+2	289.00	12x8	1962	fasada	lakša oštećenja od udara gelera i granata prizemlje i dalje		JOBING
117	Hasana Kikića 8, 10	Centar	NE	20	P+4	1,058.00	34x11		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
118	Hasana Sušića 21,23,25	Centar	NE	40	16	2717		1970	fasada	oštećenje od granata		SARAJEVOSTAN
119	Himze Polovine 1	Centar	NE	13	5	938.00	14 x 10	1991	fasada	b) teško oštećenje fasade komplet, a) od udara gelera, b) od udara granate		SARAJEVOSTAN
120	Himze Polovine 18	Centar	NE	16	Po+(P+3)	1366.00	14x18	1960	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na svim spratovima 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
121	Himze Polovine 19, 21	Centar	NE	23	S+P+4	1,512.00	33x16		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
122	Himze Polovine 23, 25	Centar	NE	26	S+P+4	1,727.00	35x16		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
123	Himze Polovine 41, 43, 45	Centar	NE	29	S+P+4	2,248.00	49x15		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
124	Himze Polovine 49, 51, 53	Centar	NE	44	S+P+4	2,941.00	50x15		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
125	Hiseta 1	Centar	DA	13	P+4	1236.40			fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
126	Hiseta 15	Centar	DA	9	P+3	455.00	20 x 10	1939	fasada	a) lako oštećenje fasade komplet a) od udara gelera		SARAJEVOSTAN
127	Hiseta 21, 23	Centar	DA	23	4	1,309.00	35 x 15	1958	fasada	b) teško oštećenje fasade komplet a) od udara gelera, b) od udara granate		SARAJEVOSTAN
128	Husrefa Redžića 14	Centar	NE	18	P+8	1,327.00	15x20	1984	fasada	Laka oštećenja od udara gelera		FIDGES UPRAVITELJ
129	Husrefa Redžića 15; Hakije Kulenovića 12,14	Centar	NE	27	10	2181			fasada	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN
130	Husrefa Redžića 16; Hakije Kulenovića 16,18,20	Centar	NE	32	PR+10	2166	12x120	1988	fasada	oštećenje od granata		SARAJEVOSTAN
131	Husrefa Redžića 17; Hakije Kulenovića 22, 24	Centar	NE	31	P+10	2,114.40	21x25		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
132	Husrefa Redžića 20; Hakije Kulenovića 32, 34, 36	Centar	NE	28	P+7	1,939.80	21x26		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ

133	Husrefa Redžića 21; Hakije Kulenović 38	Centar	NE	20	P+9	1,456.00	21x24		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
134	Husrefa Redžića 8	Centar	NE	20	P+9	1,528.70			fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
135	Ismeta Mujezinović 10, 12	Centar	NE	22	P+5	1,514.20	32x16		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
136	Ismeta Mujezinović 2	Centar	NE	13	4	927.00	14 x 10	1985	fasada	a) lako oštećenje fasade komplet, a) od udara gelera		SARAJEVOSTAN
137	Ismeta Mujezinović 30	Centar	NE	15	5	1,000.00	16 x 12	1985	fasada	a) lako oštećenje fasade komplet, a) od udara gelera		SARAJEVOSTAN
138	Ismeta Mujezinović 34	Centar	NE	17	5	1,013.00	16 x 12	1985	fasada	a) lako oštećenje fasade komplet, a) od udara gelera		SARAJEVOSTAN
139	Ismeta Mujezinović 4	Centar	NE	12	4	933.00	14 x 10	1985	fasada	a) lako oštećenje fasade komplet, a) od udara gelera		SARAJEVOSTAN
140	Ismeta Mujezinović 8	Centar	NE	12	5	933.00	14 x 10	1985	fasada	a) lako oštećenje fasade komplet, a) od udara gelera		SARAJEVOSTAN
141	Ivana Cankara 21	Centar	DA	4	P+2	244.00	13x12		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
142	Josipa Vančaša 14	Centar	DA	7	P+4	408		1967	fasada	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN
143	Josipa Vančaša 16	Centar	DA	9	S+P+3	557.00	11 x 15	1900	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom i trećem katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
144	Josipa Vančaša 20, 22	Centar	DA	8	P+3	648.00	24x15		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
145	Josipa Vančaša 23	Centar	NE	21	P+3	1,468.00	21x24		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
146	Josipa Vančaša 26	Centar	DA	10	P+4	597.00	17x13		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
147	Josipa Vančaša 3	Centar	NE	7	P+3	364.00	6x12+6x6	1970	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom i drugom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
148	Josipa Vančaša 38	Centar	DA	7	P+3	397.30	13 x 17	1983	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom i trećem katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
149	Jovana Bijelića 1 i 2	Centar	NE	21	P+4	1,388.50	13,5 x 27	1983	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom i trećem katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
150	Jukićeva 1 i 3	Centar	NE	12	Po+(P+2)	350.00	9 x 24	1960	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom i drugom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
151	Jukićeva 126, 128, 130	Centar	NE	54	Po+P+8	2,919.00	43x15		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
152	Jukićeva 132, 134, 136	Centar	NE	56	Po+P+8	2,864.30	44x13		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
153	Jukićeva 47	Centar	NE	24	P+4	1,044.00	15 x 25	1975	fasada	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom i drugom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
154	Jukićeva 49	Centar	NE	23	S+P+4	923.40	21x15		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
155	Jukićeva 51	Centar	NE	23	P+3	924.00	22x16		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
156	Jukićeva 59, 61	Centar	NE	10	(P+2)	306.30	19,5 x 8,8	19500	fasada	1. lako oštećenje fasade 2. na svim etažama 3. od udara gelera		EPISMONT
157	Jukićeva 7 i 9	Centar	NE	10	S+(P+1)	323.00	9 x 24	1975	fasada	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom i drugom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
158	Juraja Najtharta 1, 3	Centar	NE	33	P+4	1,756.00	44x17		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
159	Kalemova 11	Centar		11		520			fasada	oštećenje od granata		SARAJEVOSTAN

160	Kalemova 6	Centar	Nepoznato	7	Po+P+3	320		nepoznato	fasada	Oštećenja od gelera i metaka		STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČARA SA P.O. SARAJEVO
161	Kalemova 9	Centar	DA	6	S+(P+1)	270.00	13,5 x 15,6	1963	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u suterenu, prizemlju i na prvom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
162	Kalmija Baruha 8 i Kotromanića 5	Centar	DA	17	Po+(P+3)	1,332.00	9 x 22,5	1920	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom i trećem katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera Napomena: fasada objekta je oštećena zbog dotrajalosti		HETIG
163	Kaptol 10	Centar	DA	10	Pr+4	442.00	14mx8m	1910	fasada	1.vrsta oštećenja: teško oštećenje fasade;2. pozicija oštećenja: od 1.-4.sprat;3. uzrok oštećenja: od udara gelera i granata		TIP TOP
164	Kaptol 26	Centar	NE	4	P+4	404.00	12x12	1980	fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		FIDGES-UPRAVITELJ
165	Kaptol 28	Centar	NE	10	P+4	942.00	12x20	1979	fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		FIDGES-UPRAVITELJ
166	Kaptol 4	Centar	DA		P+3		16x14		fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom i trećem katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate		HETIG
167	Kaptol 5	Centar	DA	12	P+5	1,333.00	12x30	1900	fasada	lahko oštećenje fasade, na drugom i trećem spratu, od udara gelera		HIDROMONTAŽA
168	Kemal begova 8, 12	Centar	NE	22	P+5	1071.00			fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
169	Kevrin potok 12 i 14	Centar	NE	12	Pod.+Priz.+2	734		cc1963	fasada	fasad oštećena od gelera prema glavnoj ulici .		STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČARA
170	Kevrin potok 13	Centar	NE	7	Po+(P+3)	303.00	10x16	1939	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom katu 3. uzrok oštećenja: b) od udara gelera		HETIG
171	Kevrin potok 17	Centar		9	3	448			fasada	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN
172	Kevrin potok 18	Centar	DA	13	P+3	744.00	31x10		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
173	Kevrin potok 8	Centar		5	P+2	207.00	16 X 10	1961	fasada	Lako oštećenje fasade , bočna strana fasade ,od udara gelera		STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
174	Ključka 2,4	Centar	DA	24	P+5	1,317.00	61x10		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
175	Koste Hermana 1	Centar	DA	7	P+2	791.90	34x11		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
176	Koste Hermana 13	Centar	NE		P+2	465.72	12x22		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		FIDGES-UPRAVITELJ
177	Koste Hermana 5, 7, 9	Centar	DA	51	5	1,781.00	45 x 12	1959	fasada	a) lako oštećenje fasade komplet, a) od udara gelera, b) od udara granate		SARAJEVOSTAN
178	Koševo 1	Centar	DA	4	P+3	423.00	9.5 x 13.6	1900	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom i trećem katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
179	Koševo 20, 22	Centar	DA	32	P+4	1,608.00	35x13		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
180	Kotromanića 46	Centar	Nepoznato	9	Podrum+P+1+Potk.	547.00	nepoznato	oko 1895 godine	fasada	Oštećenja fasade u dvorištu od gelera		STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČARA SA P.O. SARAJEVO
181	Kovačeva 18	Centar	NE	6	P+2	269.00	18x10		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
182	Kovačeva 4	Centar	DA	9	P+3	360.20	20x6		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
183	Kralja Tvrtka 1 i Maršala Tita 1	Centar	NE	30	Po+(P+5)	1894.80	16 x 42	1956	fasada	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom, trećem, četvrtom i petom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate		HETIG

184	Kranjčevića 16, 18, 20	Centar	NE	28	Po+P+4	1,653.20	45 x 12	1936	fasada	Teško oštećenje fasade strana od dvorišta i bočne strane od udara granate i gelera i ravnog krova.		STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
185	Kranjčevića 21,23	Centar	DA	41	6	3394			fasada	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN
186	Kranjčevića 25 i 27	Centar	NE	33	Po+(P+7)	3193.6	14x22+14x2	1980	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na drugom,trećem, petom I šestom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
187	Kranjčevića 29, 31	Centar	NE	43	P+6	3,415.00	48x17		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
188	Kranjčevića 37,39	Centar		31	10	2367		1980	fasada	oštećenje od granata		SARAJEVOSTAN
189	Kranjčevića 41,43	Centar		56	10	3277.84		1980	fasada	oštećenje od granata		SARAJEVOSTAN
190	Kranjčevića 9	Centar	DA	22	Po+(P+5)	947.00	20,4 x 10,1	1899	fasada	1. lako oštećenje fasade 2. južna strana 3 od udara gelera		EPISMONT
191	Kulovića 8	Centar		9	3	934			fasada	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN
192	M.P.Sokolovića 12	Centar	DA	7	3	690	12x12	1918	fasada	fasada- laka oštećenja od granate		SARAJEVOSTAN
193	M.P.Sokolovića 15	Centar	DA	13	3	1280	28x14	1918	fasada	fasada- laka oštećenja od granate		SARAJEVOSTAN
194	M.P.Sokolovića 26	Centar	DA	10	4	1080	18x12	1918	fasada	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN
195	M.P.Sokolovića 6	Centar	DA	10	3	820	15x12	1918	fasada	fasada- laka oštećenja od granate		SARAJEVOSTAN
196	Magribija 2	Centar		11	P+1	287.00	15x8	1963	fasada	lakša oštećenja od udara gelera		JOBING
197	Marcela Šnajdera 12	Centar		10	3	500			fasada	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN
198	Maršala Tita 11	Centar		42	10	3299.76		1960	fasada	oštećenje od granata		SARAJEVOSTAN
199	Maršala Tita 12 i Vrazova 24	Centar	DA	26	3	1965		1920	fasada	oštećenje od granata		SARAJEVOSTAN
200	Maršala Tita 5	Centar		16	Po+P+2+Pot	1260	25 x 14	Nema podatka	fasada	Teško oštećenje fasade , fasada od ulice najviše oštećena ,od udara gelera.		STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
201	Maršala Tita 27	Centar	DA	6	3	943	12x12	1912	fasada	dvorišna fasada - udar granate		SARAJEVOSTAN
202	Maršala Tita 29	Centar	DA	26	P+5	3,514.00	42x45		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
203	Maršala Tita 30	Centar	NE	5	P+4		14x18		fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom, trećem i četvrtom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate		HETIG
204	Maršala Tita 38	Centar		6	4	633			fasada	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN
205	Maršala Tita 8	Centar	DA	11	P+3	821.00	16 x 18	1811	fasada	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom i trećem katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate		HETIG
206	Mehmeda Spahe 10 i 12	Centar	DA	20	5	1,182.00	14 x 12	1938	fasada	a) lako oštećenje fasade, a) od udara gelera (udari gelera iz ulice M.Spahe i prema Zavodu za zapošljavanje)		SARAJEVOSTAN
207	Mehmeda Spahe 8	Centar	DA	14	5	1,357.00	14 x 10	1935	fasada	a) lako oštećenje fasade, a) od udara gelera (iz ulice Dalmatinska i M.Spahe u visini" trećeg i četvrtog kata" sporadično čitavom visnom)		SARAJEVOSTAN
208	Mehmeda Šakira Kurtćehajića 12,14 i 16	Centar	NE	28	S+P+3	1,489.00	nepoznato	1962	fasada	Oštećenje fasade od gelera, posebno bočne strane		STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČARA SA P.O. SARAJEVO
209	Mejtaš 1, 3	Centar	DA	26	P+3	1,324.00	19x15		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
210	Merhemica trg 1	Centar	NE	21	P+4	1,918.50	33x21		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
211	Merhemica trg 11	Centar	NE	24	P+7	1,943.30	23x19		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
212	Merhemica trg 9	Centar	NE	22	P+7	1,793.90	23x19		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
213	Mis Irbina 11	Centar	DA	4	2	489.00	10 x 8	1898	fasada	b) teško oštećenje fasade, "na drugom katu", a) od udara granate, b) od udara gelera (par puta se obrušavala)		SARAJEVOSTAN
214	Mis Irbina 14,16,22	Centar		42	5	2329			fasada	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN
215	Muhameda Hadžijahića 54 i 56	Centar	NE	37	Po+(P+4)	1782.00	14 x 26	1978	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na trećem i petom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
216	Muhameda Hadžijahića 1 i 3	Centar	NE	8	Po+(P+1)	232.00	9 x 15	1960	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju i na prvom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG

217	Muhameda Hadžijahića 10	Centar	NE	51	Po+(P+9)	2,378.00	15 x 15	1976	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom, sedmom i osmom katu 3. uzrok oštećenja:	HETIG
218	Muhameda Hadžijahića 20	Centar	NE	53	Po+(P+9)	2,428.00	15 x 15	1976	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom, sedmom i osmom katu 3. uzrok oštećenja:	HETIG
219	Muhameda Hadžijahića 21,23	Centar	NE	14	P+2	420.00	12x20	1960	fasada	Teža oštećenja od udara gelera	METAL - EXPORT-UPRAVITELJ
220	Muhameda Hadžijahića 31	Centar	NE	33	P+5	1,511.80	22x17		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
221	Muhameda Hadžijahića 34	Centar	NE	20	P+3	931.00	22x16		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
222	Muhameda Hadžijahića 36	Centar	NE	17	P+4	665.00	18x15		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
223	Muhameda Hadžijahića 39	Centar	NE	24	Po+(P+5)	1171.00	13x17	1985	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na svim spratovima 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
224	Muhameda Hadžijahića 5 i 7	Centar	NE	8	Po+(P+1)	232	9 x 15	1960	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju i na prvom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
225	Muhameda Hadžijahića 52	Centar	NE	18	P+3	912.80			fasada	Teško oštećenje fasade od udara gelera i granate	OKI UPRAVITELJ
226	Muhameda Hadžijahića 54 i 56	Centar	NE	37	Po+(P+4)	1,782.00	14 x 26	1978	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom, trećem, četvrtom i petom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
227	Muhameda Hadžijahića 6 i 8	Centar	NE	39	S+(P+5)	1,660.00	9 x 15	1969	fasada	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u suterenu, prizemlju, na prvom, drugom, trećem, četvrtom i petom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate	HETIG
228	Muhameda Hadžijahića 9 i 11	Centar	NE	8	Po+(P+1)	232.00	9 x 15	1960	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju i na prvom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
229	Muhameda Kantardžića 1	Centar	DA	23	Po+(P+4)	2711.50	25 x 29	1914	fasada	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom, trećem i četvrtom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate	HETIG
230	Mulamustafe Bašeskije 26	Centar	DA	8	P+5	1.369.5	17 x 23	1963	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom , trećem i petom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
231	Musala 5,7	Centar		18	4	1101.5			fasada	oštećenje od gelera	SARAJEVOSTAN

232	Mustajbega Fadilpašića 9	Centar	NE	8	P+3	484.00	18 x 26		fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na svim spratovima 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
233	Nahorevska 64	Centar	NE	3	P+2	176.00	16x14		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
234	Nikole Kašikovića 10	Centar	NE	7	P+3	448.50	11x13		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
235	Nikole Kašikovića 3	Centar	NE	6	2	360	13x8	1956	fasada	oštećenje od gelera	SARAJEVOSTAN
236	Nikole Kašikovića 5	Centar	NE	6	2	360	13x8	1956	fasada	oštećenje od gelera	SARAJEVOSTAN
237	Nikole Kašikovića 9	Centar	NE	55	P+11	2,374.50	22x13		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
238	Nusreta Šišića Dede 10	Centar	NE	13	P+4	752.00	16x14		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
239	Nusreta Šišića Dede 12	Centar	NE	14	P+3	795.00	16x14		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
240	Nusreta Šišića Dede 14	Centar	NE	14	P+4	908.00	20x14		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
241	Nusreta Šišića Dede 16	Centar	NE	14	P+4	908.00	20x14		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
242	Nusreta Šišića Dede 18	Centar	NE	15	P+7	943.00	20x14		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
243	Nusreta Šišića Dede 2	Centar	NE	13	P+3	675.00	16x14		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
244	Nusreta Šišića Dede 4	Centar	NE	9	P+2	670.00	16x14		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
245	Nusreta Šišića Dede 6	Centar	NE	13	P+2	678.00	16x14		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
246	Nusreta Šišića Dede 8	Centar	NE	13	P+3	760.00	16x14		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
247	Obala Kulina bana 14	Centar	DA	13	4	764.00	10 x 12	1948	fasada	a) lako oštećenje fasade, " na trećem i četvrtom katu", a) od udara gelera (par puta se obrušavala)	SARAJEVOSTAN
248	Obala Kulina bana 15	Centar	DA	14	4	1,315.00	12 x 10	1912	fasada	a) lako oštećenje fasade, " na trećem i četvrtom katu", a) od udara gelera (par puta se obrušavala)	SARAJEVOSTAN
249	Obala Kulina bana 6	Centar	NE	20	Po.+Priz.+3+Potk.	1504		nepoznato	fasada	fasad oštećena od gelera prema glavnoj ulici i strana iz dvorišta	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČARA
250	Odobašina 1A i Kranjčevića 8	Centar	NE	14	P+3	912			fasada	oštećenje od gelera	SARAJEVOSTAN
251	Odobašina 12	Centar	NE	5	P+4	387.00	9 x 16		fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom i četvrtom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
252	Odobašina 18	Centar	DA	9	P+3	480.00	15x13		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
253	Odobašina 19	Centar	DA	37	P+7	1,296.60	30x11		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
254	Odobašina 21, 23	Centar	DA	16	P+5	711.00	31x12		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
255	Odobašina 45, 47	Centar	DA	28	P+4	1,759.30	38x14		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
256	Odobašina 49	Centar	NE	6	P+2	561.00			fasada	Teško oštećenje fasade od udara granate	OKI UPRAVITELJ
257	Odobašina 5	Centar	DA	5	P+2	248.00	17x12		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
258	Omera Stupca 1	Centar	NE	8	P+2	477.00	28x11		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
259	Omera Stupca 15	Centar	NE	6	Po+(P+2)	258.00	13,5 x 15,6	1968	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na svim spratovima 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
260	Omera Stupca 2	Centar	NE	6	Po+(P+2)	308.00	13,5 x 15,6	1961	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na drugom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
261	Omera Stupca 4	Centar	DA	6	Po+(P+2)	284.00	13,5 x 15, 6	1960	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u suterenu, prizemlju i na prvom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
262	Omera Stupca 9	Centar	DA	6	Po+(P+2)	306.00	13,5 x 15, 6	1964	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u suterenu, prizemlju i na prvom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
263	Patriotske lige 1	Centar	NE	7	3	428.00	16 x 9	1934	fasada	a) lako oštećenje fasade komplet, a) od udara gelera	SARAJEVOSTAN
264	Patriotske lige 22	Centar	NE	76	15	5,058.00	24 x 15	1973	fasada	b) teško oštećenje fasade komplet, a) od udara gelera, b) od udara granate	SARAJEVOSTAN

265	Patriotske lige 4	Centar	NE	23	P+6	1,250.00	15 x 21	1960	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom, trećem, četvrtom i petom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
266	Patriotske lige 40	Centar	NE	79	11	4,361.00	22 x 14	1965	fasada	b) teško oštećenje fasade komplet, a) od udara gelera, b) od udara granate	SARAJEVOSTAN
267	Patriotske lige 44	Centar	NE	11	P+4	587.00			fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
268	Patriotske lige 48	Centar	NE	80	P+12	4,330.00	15x25	1977	fasada	Lakša oštećenja od udara granata Prizemlje i dalje	JOBING
269	Patriotske lige 8	Centar	NE	23	6	1,282.00	18 x 12	1958	fasada	a) lako oštećenje fasade komplet, a) od od udara gelera	SARAJEVOSTAN
270	Pehlivanuša 1 i 1A	Centar	DA	14	4	1760	24x16	1922	fasada	oštećenje od gelera	SARAJEVOSTAN
271	Pehlivanuša 4	Centar	DA	8	3	840	16x10	1922	fasada	oštećenje od gelera	SARAJEVOSTAN
272	Petrakijina 13	Centar	DA	9	P+3	923.10	12 x 15	1900	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom, trećem katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
273	Podgaj 13	Centar	NE	16	P+8	943.90	15x12		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
274	Provare 25, 27	Centar	NE	18	P+3	901.00	34x11		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
275	Prusačka 1	Centar	DA	16	P+4	917.00	27x12		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
276	Prušćakova 14	Centar	DA	5	1	286.00	16 x 10	1958	fasada	b) teško oštećenje fasade, " prizemlje i prvi kat", a) od udara gelera, (oštećen fasadni zid i fasada komplet)	SARAJEVOSTAN
277	Prušćakova 28	Centar	NE	6	S+VP+1	315		1961	fasada	oštećenje od gelera	SARAJEVOSTAN
278	Prušćakova 5	Centar		4	PO+(P+1)	289.00	18,00x7,0		fasada	1. lako oštećenje. 2. lokalna oštećenja kompletne fasade 3. udari gelera	METAL - EXPORT-UPRAVITELJ
279	Radićeva 10	Centar	DA	4	P+1	219.00	31x23		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
280	Radićeva 2	Centar	DA	17	4	1367		1920	fasada	oštećenje od granata	SARAJEVOSTAN
281	Radićeva 4	Centar	DA	10	4	889		1920	fasada	oštećenje od granata	SARAJEVOSTAN
282	Rizaha Štetića 4	Centar		10	P+3	600.00	15x10	1969	fasada	lakša oštećenja od udara granata prizemlje i dalje	JOBING
283	Skenderija 27	Centar	DA		P+3			1920	fasada	oštećenje od gelera	SARAJEVOSTAN
284	Skenderija 29,31	Centar		19	4	1247			fasada	oštećenje od gelera	SARAJEVOSTAN
285	Skenderija 32	Centar	DA	4	P+2	227.00	25x19		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
286	Skenderija 33	Centar	DA	14	P+2	713.60	21x14		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
287	Skenderija 40	Centar		22	4	2037			fasada	oštećenje od gelera	SARAJEVOSTAN
288	Skenderija 54	Centar	DA	25	P+4	1,375.40	12 x 50	1958	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom, trećem i četvrtom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
289	Skenderija 7	Centar	DA	11	P+2	583.00	24x16		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
290	Skenderija čikma 2	Centar	DA	4	2	293.00	10 x 8	1895	fasada	b) teško oštećenje fasade, a) od udara gelera (oštećen fasadni zid i fasada komplet)	SARAJEVOSTAN
291	Skenderpašina 2	Centar	NE	3	P+2	267		1960	fasada	oštećenje od gelera	SARAJEVOSTAN
292	Tabašnica 2	Centar	DA	8	P+3	413.00	14x25	1896	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na drugom i trećem katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
293	Tabašnica 8	Centar	NE	6	P+3	334.00	22 x 17		fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na svim katovima 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
294	Tepebašina 14	Centar	DA	8	3	594		1988	fasada	oštećenje od gelera	SARAJEVOSTAN
295	Tešanjka 9, 11	Centar	NE	38	P+7	2,741.80	14x21		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
296	Tina Ujevića 11 i 13	Centar	DA	30	P+6	2,555.00	14 x 44	1969	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom i šestom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
297	Tina Ujevića 15	Centar	DA	6	P+1	390.00	50x21		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
298	Tina Ujevića 27	Centar	DA	6	P+2	340.00	13x13		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ

299	Trampina 10	Centar	DA	3	P+4	242.00	16x15		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
300	Trampina 6	Centar	NE	25	P+12	2,029.30	11x11		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
301	Valtera Perića 11	Centar	DA	14	P+3	1,150.00	23x16		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
302	Valtera Perića 16	Centar	DA	7	P+3	470.00	24x13		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
303	Valtera Perića 18	Centar	DA	13	5	620			fasada	lako oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN
304	Valtera Perića 22	Centar	DA	22	P+8	1,804.00	20 x 10	1957	fasada	a) lako oštećenje fasade komplet, a) od udara gelera		SARAJEVOSTAN
305	Valtera Perića 4 i Hamida Dizdara 6	Centar		19	Po+P+3+Pk	1859.3	18+30+20+30	1911	fasada	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN
306	Valtera Perića 5; Turhanija 4	Centar	DA	18	P+4	1,827.00	17x14		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
307	Valtera Perića 7	Centar	DA	12	P+5	672.00	34x17		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
308	Vilsonovo šetaliste 2, 4	Centar	DA	30	P+5	1,465.00	50 x 15	1951	fasada	b) teško oštećenje fasade komplet, a) od udara gelera, b) od udara granate		SARAJEVOSTAN
309	Vilsonovo šetaliste 6	Centar	DA	6	P+2	571.17	9,5x24,2	1940	fasada	1. teško oštećenje. 2. lokalna oštećenja kompletne fasade 3. udari gelera		METAL - EXPORT-UPRAVITELJ
310	Višnjik 21 a	Centar	NE	24	P+5	1164.00	12,50*18,50		fasada	udari gelera	malterisana fasada	EPISMONT
311	Višnjik 43	Centar	NE	15	3	651.00	12 x 10	1961	fasada	a) lako oštećenje fasade komplet, a) od udara gelera		SARAJEVOSTAN
312	Višnjik 47	Centar	NE	18	P+4	700.00	20x17		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
313	Višnjik 48	Centar	NE	5	Po+(P+2)	218.00	11x15	1970	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na svim katovima 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
314	Višnjik 5	Centar	NE	6	S+(P+1)	264.00	9x12	1970	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na svim katovima 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
315	Višnjik 51	Centar	NE	8	Po+(P+2)	410.00	11x17	1967	fasada	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na svim katovima 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate		HETIG
316	Vrazova 1	Centar	DA	9	P+3	522.00	10 x 8	1936	fasada	a) lako oštećenje fasade komplet, a) od udara gelera		SARAJEVOSTAN
317	Vrazova 2	Centar	DA	13	Pr + 3	579.00		1918	fasada	1.vrsta oštećenja: lako oštećenje fasade;2. pozicija oštećenja: od 1.-3.sprat;3. uzrok oštećenja: od udara gelera		TIP TOP
318	Vrazova 6	Centar	DA	19	P+4	1605.00	19 x 25	1918	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom, trećem i četvrtom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate		HETIG
319	Vrbanja 4	Centar	DA	17	P+4	867.00			fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
320	Vrbanja 6	Centar	NE	11	P+4	775.00	12x85	1938	fasada	Lakša oštećenja od udara gelera		JOBING
321	Zaima Sarca 39	Centar	NE	14	P+4	687.00	22x17		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
322	Zaima Sarca 49, 51	Centar	NE	27	P+4	895.00	24x16		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
323	Zaima Sarca 53, 55	Centar	NE	28	P+4	913.00	26x14		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
324	Zaima Sarca 90, 92	Centar	NE	28	P+3	983.00	28x17		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
325	Zaima Sarca 94	Centar	NE	17	4	980	18x12	1960	fasada	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN
326	Zaima Sarca 96	Centar	NE	17	4	960	18x12	1960	fasada	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN
327	Zaima Sarca 98,100	Centar		34	4	1135	18x12	1960	fasada	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN
328	Zmaja od Bosne 6	Centar	DA	13	P+3	1,238.00	26x26		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
329	Zuke Džumhura 1,3	Centar		14	P+2	425.00	20x10	1979	fasada	lakša oštećenja od udara gelera prizemlje i dalje		JOBING
330	Zuke Džumhura 10,12	Centar		12	P+2	360.00	20x10	1979	fasada	lakša oštećenja od udara gelera prizemlje i dalje		JOBING
331	Zuke Džumhura 2, 4	Centar	NE	11	P+3	284.00			fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
332	Zuke Džumhura 26 i 28	Centar	NE	12	Po+(P+2)	357.00	9 x 24	1958	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
333	Zuke Džumhura 5, 7	Centar	NE	16	P+3	424.00	26x15		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ

334	Zuke Džumhura 6 i 8	Centar	NE	12	Po+(P+2)	360.00	9 x 24	1961	fasada	1. vrsta oštećenja : a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom i drugom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
-----	---------------------	--------	----	----	----------	--------	--------	------	--------	--	-------

2.1.3. LIFTOVI

r/b	Adresa zgrade	Općina	Zgrada pod zaštitom DA/NE	Broj posebnih dijelova	Spratnost	Ukupna korisna površina posebnih dijelova	Gabarit objekta	Godina izgradnje	oštećeni zajednički dio (ravni krov, kosi krov, fasada, lift, drugo)	Kratki opis oštećenja	napomena	UPRAVITELJ
1	Husrefa Redžića 16; Hakije Kulenović 16,18,20	Centar	NE	32	PR+10	2166	12x120	1988	lift	oštećenje od granata		SARAJEVOSTAN

2.1.4. OSTALI ZAJEDNIČKI DIJELOVI

r/b	Adresa zgrade	Općina	Zgrada pod zaštitom DA/NE	Broj posebnih dijelova	Spratnost	Ukupna korisna površina posebnih dijelova	Gabarit objekta	Godina izgradnje	oštećeni zajednički dio (ravni krov, kosi krov, fasada, lift, drugo)	Kratki opis oštećenja	napomena	UPRAVITELJ
1	Alipašina 33	Centar	NE	7	3	340	8x11	1967	vanjsko stepenište	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN
2	Husrefa Redžića 16; Hakije Kulenović 16,18,20	Centar	NE	32	PR+10	2166	12x120	1988	terasa	oštećenje od granata		SARAJEVOSTAN
3	Jukićeva 126, 128, 130	Centar	NE	54	Po+P+8	2919	43x15		drugo	Oštećenje betonske ploče oko objekta		OKI UPRAVITELJ
4	Jukićeva 132,134,136	Centar	NE	56	Po+P+8	2864	44x13		drugo	Oštećenje betonske ploče oko objekta		OKI UPRAVITELJ
5	Juraja Najtharta 1, 3	Centar	NE	33	P+4	1756	44x17		drugo	Oštećenje prilaznog platoa ulazima 1 i 3 sa betonskim zidom, koritom i odvodima		OKI UPRAVITELJ
6	Kalemova 11	Centar		11		520			ograda u haustoru	oštećenje od granata		SARAJEVOSTAN
7	Odobašina 1A i Kranjčevića 8	Centar	NE	14	P+3	912			oluci	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN
8	Prušakova 28	Centar	NE	6	S+VP+1	315		1961	horizontalni oluci	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN
9	Skenderija 27	Centar	DA		P+3			1920	oluci	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN
10	Skenderpašina 2	Centar	NE	3	P+2	267		1960	oluci	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN
11	Valtera Perića 4 i Hamida Dizdara 6	Centar		19	Po+P+3+Pk	1859.3	18+30+20+30	1911	stepenište	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN
12	Vilsonovo šetalište 2, 4	Centar	DA	30	P+5	1,465.00	50 x 15	1951	balkoni	oštećenje od granata		SARAJEVOSTAN

2.2. DEVASTIRANI OBJEKTI USLJED RATNIH DEJSTAVA

r/b	Adresa zgrade	Općina	Zgrada pod zaštitom DA/NE	Broj posebnih dijelova	Spratnost	Ukupna korisna površina posebnih dijelova	Gabarit objekta	Godina izgradnje	oštećeni zajednički dio (ravni krov, kosi krov, fasada, lift, drugo)	Kratki opis oštećenja
1	Avde Jabučice 17	Centar			P+2		cca 99 m ²			Objekat relativno lošeg građevinskog stanja (uslijed dotrajalosti i neodržavanja) –zamjena građevinskog fonda
2	Džemila Krvavca 6	Centar		2 stana (O.C ima pravo upravljanja i raspolaganja)	P+1+pot		cca 78 m ²			Objekat lošeg građevinskog stanja, ne koristi se u svrhu stanovanja –rekonstrukcija,dogradnja,nadogradnja,redizajn i nova izgradnja kao zamjena građevinskog fonda
3	Džemila Krvavca 8	Centar			P+1		cca 146 m ²			Objekat starije gradnje od čerpića i drveta sa oštećenom fasadom-sanacija i restauracija objekta sa AAV i dio AV zaštitom uz obavezno mišljenje Kantonalnog zavoda za zaštitu kult. hist. i prirod. naslijeđa
4	Goruša 16	Centar		3 stana (O.C ima pravo upravljanja i raspolaganja na 2 stana)	P+1		cca9,30x8,50m			Objekat u lošem građevinskom stanju, neuslovan za stanovanje-zamjena građevinskog fonda
5	Goruša 17/ A.Jabučice 2	Centar			S+P+1+pot		cca 166 m ²			Objekat relativno lošeg građevinskog stanja(uslijed dotrajalosti i neodržavanja), nije u ruševnom stanju-zadržava se postojeći objekat,Odlukom o provođenju definisane intervencije redizajn, rekonstrukcija, nadzidivanje ili zamjena građevinskog fonda(uslovi će biti definisani u upravnom postupku)
6	Hadžisulejmanova 5	Centar		3 stana	P+1		cca 142m ²			Objekat lošeg građevinskog stanja sa oštećenom fasadom-zamjena građevinskog fonda u okviru utvrđenih građevinskih linija

7	Hadžisulejmanova 13	Centar			P+1		cca 30m ²			Objekat starije građe sa oštećenom fasadom , lošeg građevinskog stanja-mogućnost eventualne rekonstrukcije, dogradnje, nadogradnje, ili nove izgradnje prema uvjetima definisanim kroz Odluku o provođenju Plana (član 5.)
8	Hadžisulejmanova 14	Centar			P+1		cca 13,00 x 6,80 m + 1,50 x 5,40 m			Objekat starije gradnje od čerpiča i drveta sa oštećenom fasadom na prvom spratu , a prizemlje objekta rekonstruisano-zamjena građevinskog fonda,uz saglasnost Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa
9	Hadžisulejmanova 36	Centar			P+1		cca 73 m ²			Objekat u funkciji stanovanja –rekonstrukcija, dogradnja, nadogradnja, redizajn, ili nova izgradnja, kao zamjena gardevinskog fonda postojećih objekata uz suvremeni pristup oblikovanju jednostavih linija,u slučaju zamjene gađevinskog fonda,obavezjuća dislokacija na utvrđenu građevinsku liniju ulične fasade
10	Hadžisulejmanova 40	Centar			P+1		cca 111 m ²			Objekat lošeg građevinskog stanja-rekonstrukcija,nadogradnja,redizajn ili nova izgradnja kao zamjena građevinskog fonda postojećih objekata uz savremeni pristup oblikovanju jednostavnih linija
11	Hasana Kikića 11	Centar		2 stana (O.C ima pravo upravljanja i raspolaganja)	P+1		108 m ²			Objekat u funkciji stanovanja stanja sa oštećenom fasadom -dozvoljena zamjena građevinskog fonda
12	Ivana Cankara 10	Centar		1 stan (O.C ima pravo upravljanja i raspolaganja)	P+1		cca 10,50 x 8,00			Objekat neuslovan za stanovanje- rekonstrukcija, dogradnja, nadogradnja, redizajn i nova izgradnja, kao zamjena gardevinskog fonda
13	Ivana Cankara 13	Centar			Po+P+1		cca 6,59x14,00m			Objekat lošeg građevinskog stanja sa oštećenom fasadom, u funkciji-Objekat Planom zadržan, uz mogućnost rekonstrukcije,dogradnje,nadogradnje ili nove izgradnje prema uvjetima definisanim kroz Odlukun o provođenju Plana(član5.)
14	Ivana Cankara 17	Centar		4 stana (O.C ima pravo upravljanja i raspolaganja)	P+1		44 m ²			Objekat lošeg građevinskog stanja ,neuslovan za stanovanje
15	Kalmija Baruha 5	Centar		3stana+poslovn i prostor	P+1+pot		126 m ²			Objekat lošeg građevinskog stanja- nova izgradnja-zamjena građevinskog fonda
16	Kemal Begova 13	Centar			P+1		160 m ²			Objekat lošeg građevinskog stanja- nova izgradnja kao zamjena građevinskog fonda u planiranom objektu koji obuhvata susjedne parcele orjentisane prema ulici Kemal-begova
17	Ludviga Kube 8	Centar			P+1		cca 131 m ²			Objekat izuzetno lošeg građevinskog stanja-rekonstrukcija,dogradnja, nadogradnja, redizajn, i nova izgradnja kao zamjena građevinskog
18	Pehlivanuša 72	Centar		1 stan (O.C ima pravo upravljanja i raspolaganja)	P+1		cca 88 m ²			Objekat lošeg građevinskog stanja-rekonstrukcija,dogradnja, nadogradnja, redizajn i nova izgradnja kao zamjena građevinskog fonda
19	Sarač Ismailova 14	Centar			S+P		cca19,00x7,40m			Objekat lošeg građevinskog stanja-rekonstrukcija i redizajn objekta sa AAV i dio AV zaštitom u planu utvrđenom gabaritima i eventualno druge intervencije uz suglasnost Kantonalnog zavoda za zaštitu kult. hist. i prirodn. naslijeđa
20	Tekija 22	Centar			Po+P+pot		cca 183 m ²			Objekat u lošem građevinskom stanju, potencijalna opasnost od obrušavanja-rekonstrukcija, restauracija, i konzervacija (prijedlog za pravnu zaštitu)

2.3. OBJEKTI SA OŠTEĆENJIMA I KROVOVIMA NA BAZI AZBESTA

r/b	Adresa zgrade	Općina	Zgrada pod zaštitom DA/NE	Broj posebnih dijelova	Spratnost	Ukupna korisna površina posebnih dijelova	Gabarit objekta	Godina izgradnje	oštećeni zajednički dio (ravni krov, kosi krov, fasada, lift, drugo)	Kratki opis oštećenja	napomena	UPRAVITELJ
-----	---------------	--------	---------------------------	------------------------	-----------	---	-----------------	------------------	--	-----------------------	----------	------------

1	Alipašina 25 i 27	Centar	NE	16	S+(P+3)	648.00	10 x 28	1978	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	krov je od valovitog salonita. materijal je na bazi azbesta.	HETIG
2	Antuna Hangija 2 i 4	Centar		12	Po+P+2	563.00	30 x 10	Nema podatka	kosi krov		valoviti salonit-velike table	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
3	Asima Ferhatovića 13	Centar	DA	8	P+3	427.00	20x14		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
4	Asima Ferhatovića 25, 27	Centar	DA	24	P+4	1,407.00	32x13		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
5	Asima Ferhatovića 5	Centar	NE	8	2	320	15x10	1968	krov		krov -azbestne ploče	SARAJEVOSTAN
6	Asima Ferhatovića 7	Centar	NE	8	2	320	15x10	1968	krov		krov -azbestne ploče	SARAJEVOSTAN
7	Asima Ferhatovića 9	Centar	DA	7	P+2	466.00	21x13		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
8	Bardakčije 2,4,6	Centar	NE	36	Po+P+3	1658	19x25		krov		krov od azbesta-salonit	OKI UPRAVITELJ
9	Bjelave 49 i 51	Centar		15	S+(P+2)	726.00	9 x 30	1962	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	pokrov je od valovitog salonita. materijal je na bazi azbesta.	HETIG
10	Braće Begić 14, 16	Centar	NE	11	P+2	408.00	21x12		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
11	Braće Begić 18, 20	Centar	NE	12	Po+P+4	452.00	21x12		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
12	Branilaca Šipa 14	Centar		8	4	400		2007	kosi krov		azbestni krov	SARAJEVOSTAN
13	Branilaca Šipa 21	Centar	NE	17	P+4	1.231.7	16 x 21	2007	kosi krov	krov je obložen eternit tablama.	Materijal je na bazi azbesta.	HETIG
14	Branilaca Šipa 21-A	Centar	NE	7	P+4	532.90	15 x 18	2007	kosi krov	krov je obložen eternit tablama.	Materijal je na bazi azbesta.	HETIG
15	Branilaca Šipa 23	Centar	NE	24	P+4	1.222.0	16 x 21	2007	kosi krov	krov je obložen eternit tablama.	Materijal je na bazi azbesta.	HETIG
16	Čekaluša 31	Centar	DA	6	P+1	313.00			fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
17	Čekaluša 78 i 80	Centar	NE	20	P+2	1285.00	80 x 20	1965	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	krov je od valovitog salonita. materijal je na bazi azbesta.	HETIG
18	Čobanija 3	Centar	NE	8	P+2	280	20x9		krov		krov od azbesta-salonit	OKI UPRAVITELJ
19	Čobanija 9, 11, 13	Centar	NE	45	Po+P+4	2091.00			kosi krov	Lako oštećenje krova od udara gelera	krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
20	Dolina 2	Centar	DA	16	P+4	1352			kosi krov	Lako oštećenje krova od udara gelera	krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
21	Hasana Kikića 12, 14, 16	Centar	NE	19	P+4	1,337.00	37x16		krov		krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
22	Josipa Vancaša 30, 32, 34	Centar	NE	31	Po+P+2	1986	44x14		krov		krov od azbesta-salonit	OKI UPRAVITELJ
23	Josipa Vancaša 36	Centar	NE	5	P+2	310	13x11		krov		krov od azbesta-salonit	OKI UPRAVITELJ
24	Jukićeva 47	Centar	NE	24	P+4	1,044.00	15 x 25	1975	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	pokrov je od valovitog salonita. materijal je na bazi azbesta.	HETIG
25	Jukićeva 5	Centar	NE	15	P+2	731.00			kosi krov		krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
26	Juraja Najtharta 6,8	Centar	NE	24		1666			kosi krov	oštećen gelerima	krov od azbesta	SARAJEVOSTAN
27	Kaptol 4	Centar	DA		P+3		16x14		kosi krov	krov je obložen eternit tablama.	Materijal je na bazi azbesta.	HETIG
28	Kralja Tvrtka 1 i Maršala Tita 1	Centar			Po+(P+5)	1,894.80	16 x 42	1956	kosi krov	Pokrov od valovitog salonita.	materijal je na bazi azbesta	HETIG
29	Kralja Tvrtka 14	Centar	NE	12		858			kosi krov		valoviti salonit	SARAJEVOSTAN
30	La Benevolencije 6	Centar	DA	25	P+5	1336.00		1959	krov	oštećenje od gelera	azbestni krov	SARAJEVOSTAN
31	Marcela Šnajdera 10	Centar		10	Po+(P+2)	522.00		1960	krov		pokrov salonit	EPISMONT
32	Marcela Šnajdera 1,3	Centar							krov	oštećenje od gelera	azbestni krov	SARAJEVOSTAN
33	Marcela Šnajdera 2,4	Centar							krov	oštećenje od gelera	azbestni krov	SARAJEVOSTAN
34	Marcela Šnajdera 6	Centar							krov	oštećenje od gelera	azbestni krov	SARAJEVOSTAN
35	Maršala Tita 5	Centar		16	Po+P+2+Pot	1,260.00	25 x 14	Nema podatka	kosi krov		valoviti salonit-male table	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
36	Mehmeda Šakira Kurtčehajića 12,14 i 16	Centar	NE	28	S+P+3	1,489.00	nepoznato	1962	kosi krov	Oštećenja od gelera	kosi krov, azbest cementni pokrivač	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČARA SA P.O. SARAJEVO
37	Muhameda Hadžijahića 6 i 8	Centar	NE	39	S+(P+5)	1660.00	12 x 24	1969	kosi krov	Pokrov je od valovitog salonita.	Pokrov je od azbesta.	HETIG
38	Muhameda Hadžijahića 12, 14	Centar		55	P+5	1,548.90	28x17		krov		krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
39	Muhameda Hadžijahića 16, 18	Centar		55	P+5	1,539.00	28x17		krov		krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
40	Muhameda Hadžijahića 26, 28	Centar		43	P+5	1,705.00	28x17		krov		krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
41	Muhameda Hadžijahića 30	Centar	NE	29	P+5	1199	22x16		krov		krov od azbesta -dio	OKI UPRAVITELJ
42	Muhameda Hadžijahića 32	Centar	NE	23	P+5	925	22x16		krov		krov od azbesta -dio	OKI UPRAVITELJ

43	Muhameda Hadžijahića 6 i 8	Centar	NE	39	S+(P+5)	1,660.00	12 x 24	1969	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	pokrov je od valovitog salonita. materijal je na bazi azbesta.	HETIG
44	Muhameda Kantardžića 1	Centar		23	Po+(P+4)	2,711.50	25 x 29	1914	kosi krov	Pokrov od valovitog salonita.	materijal je na bazi azbesta	HETIG
45	Mulamustafe Bašeskije 26	Centar	DA	8	P+5	1.369.5	17 x 23	1963	fasada	Pokrov je od valovitog salonita.	Pokrov je od azbesta.	HETIG
46	Obala Maka Dizdara 8,9	Centar	NE	14	S+VP+3	713		1964	kosi krov		azbestni salonit	SARAJEVOSTAN
47	Omera Stupca 13	Centar	NE	6	Po+(P+2)	306,00	13,5 x 15,6	1968	kosi krov	Pokrov od valovitog salonita.	Pokrov je od azbesta	HETIG
48	Omera Stupca 2	Centar		6	Po+(P+2)	308.00	13,5 x 15,6	1961	kosi krov	Pokrov od valovitog salonita.	materijal je na bazi azbesta	HETIG
49	Omera Stupca 4	Centar	NE	6	Po+(P+2)	600.00	13,5 x 15,6	1960	kosi krov	Pokrov od valovitog salonita.	Materijal je na bazi azbesta	HETIG
50	Omera Stupca 9	Centar	DA	6	Po+(P+2)	306.00	13,5 x 15,6	1964	kosi krov	Pokrov od valovitog salonita.	materijal je na bazi azbesta	HETIG
51	Podgaj 11	Centar	NE	12	P+5	811.00	17x12		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	krov i fasada od azbesta	OKI UPRAVITELJ
52	Prušćakova 28	Centar	NE	6	S+VP+1	315		1961	kosi krov	oštećenje od gelera	azbestni salonit	SARAJEVOSTAN
53	Rizaha Štetića 9	Centar	NE	6	P+2	312.00			kosi krov		krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
54	Safeta Pašalića 44	Centar	NE	15	P+3	1148.80			kosi krov		krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
55	Safeta Pašalića 46	Centar	NE	14	P+5	1,159.00			kosi krov		krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
56	Safeta Pašalića 48	Centar	NE	19	P+4	1548.10			kosi krov		krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
57	Skenderija 54	Centar	DA	25	P+4	1,375.40	12 x 50	1958	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	pokrov je od valovitog salonita. materijal je na bazi azbesta.	HETIG
58	Tabašnica 1	Centar	NE	10	P+4	557		1963	kosi krov		azbestni salonit	SARAJEVOSTAN
59	Tepebašina 14	Centar	DA	8	3	594		1988	krov	oštećenje od gelera	azbestni krov	SARAJEVOSTAN
60	Tešanjaska 6	Centar	NE	11	P+3	452	14x13		krov		krov od azbesta-salonit	OKI UPRAVITELJ
61	Višnjik 21 a	Centar	NE	24	P+5	1164.00	12,50x18,50		kosi krov	udari gelera	azbestni krov	EPISMONT
62	Višnjik 39	Centar	NE	12	3	720	15x10	1958	kosi krov		azbestne ploče	SARAJEVOSTAN
63	Višnjik 39 B	Centar	NE	10	3	560	12x10	1958	kosi krov		azbestne ploče	SARAJEVOSTAN
64	Višnjik 39A	Centar	NE	14	3	680	15x10	1958	kosi krov		azbestne ploče	SARAJEVOSTAN
65	Višnjik 45	Centar	NE	15	S+P+3	580.00	18x16	1971	kosi krov	Laka oštećenja od udara gelera	azbestna ploča	FIDGES UPRAVITELJ
66	Vrbanja 6	Centar	NE	11	P+4	775.00	12x85	1938	krov	oštećenje od gelera	krov od azbesta	SARAJEVOSTAN

2.4. OBJEKTI SA OŠTEĆENJIMA I FASADAMA NA BAZI AZBESTA

r/b	Adresa zgrade	Općina	Zgrada pod zaštitom DA/NE	Broj posebnih dijelova	Spratnost	Ukupna korisna površina posebnih dijelova	Gabarit objekta	Godina izgradnje	oštećeni zajednički dio (ravni krov, kosi krov, fasada, lift, drugo)	Kratki opis oštećenja	napomena	UPRAVITELJ
1	Alipašina 12, 14	Centar	NE	41	5	2072.43	14x24	1961	fasada		azbestne ploče na fasadi	SARAJEVOSTAN
2	Čekaluša 37	Centar	DA	11	P+5	490.00	8 x 12	1955	fasada	oštećenja od gelera	fasada od azbesta	SARAJEVOSTAN
3	Kemal- begova 2	Centar	NE	27	5	928.89	14x12	1961	fasada		azbestne ploče na fasadi	SARAJEVOSTAN
4	Muhameda Hadžijahića 12, 14	Centar	NE	55	P+5	1548.90	28x17		fasada		fasada od azbesta	OKI UPRAVITELJ
5	Muhameda Hadžijahića 2, 4	Centar	NE	38	P+4	1632			fasada		fasada od azbesta	OKI UPRAVITELJ
6	Omera Stupca 13	Centar	DA	6	Po+(P+2)	306.00	13,5 x 15,6	1968	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u suterenu, prizemlju i na prvom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	materijal je na bazi azbesta	HETIG
7	Patriotske lige 50	Centar		78	P+13	4,454.20	25x20		fasada		fasada od azbesta	OKI UPRAVITELJ
8	Podgaj 11	Centar	NE	12	P+5	811.00	17x12		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	krov i fasada od azbesta	OKI UPRAVITELJ
9	Skenderija 18	Centar		52	P+18	4,063.70	25x19		fasada		fasada od azbesta	OKI UPRAVITELJ
10	Skenderija 22	Centar		78	P+14	4,445.10	25x19		fasada		fasada od azbesta	OKI UPRAVITELJ

3. OPĆINA NOVO SARAJEVO

3.1. OBJEKTI KOLEKTIVNOG STANOVANJA SA OŠTEĆENJIMA USLJED RATNIH DEJSTAVA

3.1.1. KROVOVI

r/b	Adresa zgrade	Općina	Zgrada pod zaštitom DA/NE	Broj posebnih dijelova	Spratnost	Ukupna korisna površina posebnih dijelova	Gabarit objekta	Godina izgradnje	oštećeni zajednički dio (ravni krov, kosi krov, fasada, lift, drugo)	Kratki opis oštećenja	napomena	UPRAVITELJ
1	Aleja lipa 50, 51	Novo Sarajevo	NE	119	P+12	5,452.00	12,0x49,0	1972	ravni krov	1. teško oštećenje. 2. udar granata i gelera		METAL - EXPORT-UPRAVITELJ
2	Alojza Benca 1	Novo Sarajevo	NE	113	Po+(P+18)	6,206.00	21,5 x 19,5	1972	ravni krov	1. lako oštećenje krova 2. od udara gelera		EPISMONT
3	Avde Smajlovića 5	Novo Sarajevo	NE	22	Po+(P+3)	1541.2	14x28	1986	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
4	Azize Šaćirbegović 18 i 20	Novo Sarajevo	NE	67	P+8	4214.00	13 x 57	1979	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
5	Azize Šaćirbegović 100	Novo Sarajevo	NE	12	P+4	829.20	14 x 18	1978	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
6	Azize Šaćirbegović 102	Novo Sarajevo	NE	12	P+4	870.60	14 x 18	1978	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
7	Azize Šaćirbegović 104	Novo Sarajevo	NE	12	P+4	821.00	14 x 18	1978	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
8	Azize Šaćirbegović 106	Novo Sarajevo	NE	11	P+4	783.20	14 x 18	1978	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
9	Azize Šaćirbegović 108	Novo Sarajevo	NE	12	4	855			ravni krov	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN
10	Azize Šaćirbegović 110	Novo Sarajevo	NE	12	6	837			ravni krov	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN
11	Banjalučka 18	Novo Sarajevo	NE	8	P+1	342.00	8 x 18		kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
12	Banjalučka 4	Novo Sarajevo	NE	4	S+P+2	159.00	8 x 12		kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
13	Bulevar Meše Selimovića 9	Novo Sarajevo	NE	4	Pr + 1	234.00	10mx12m	1900	kosi krov	1.vrsta oštećenja: teško oštećenje krova;2. uzrok oštećenja: od udara gelera, zajedno sa olucima		TIP TOP
14	Bulevar Meše Selimovića 13	Novo Sarajevo	NE	7	P+2	268.00	8,4x12	1957	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
15	Bulevar Meše Selimovića 37, 39, 41, 43	Novo Sarajevo	NE	44	PO+(P+3)	2,432.00	10,7x55	1968	ravni krov	1. lako oštećenje. 2. udari gelera		METAL - EXPORT-UPRAVITELJ
16	Bulevar Meše Selimovića 69, 71, 73 i 75	Novo Sarajevo	NE	45	S+(P+4)	2499.00	11 x 57	1967	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG

17	Derviša Numića 18A,18B	Novo Sarajevo	NE	35	6	2974			krov	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN
18	Derviša Numića 62	Novo Sarajevo	NE	15	P+1	522.00	9 x 27	1957	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
19	Dr. Fetaha Bećirbegovića 1 i 3	Novo Sarajevo	NE	66	P+8	4491.60	14 x 44	1978	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
20	Dr. Fetaha Bećirbegovića 13, 15 i 17	Novo Sarajevo	NE	27	P+4	2409.00	11 x 51	1976	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
21	Dr. Fetaha Bećirbegovića 29	Novo Sarajevo	NE	42	P+8	2,215.00	17x72	1977	krov	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN
22	Dr. Fetaha Bećirbegovića 35,37	Novo Sarajevo	NE	45	P+4	2,443.00	12x38	1978	krov	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN
23	Dr. Fetaha Bećirbegovića 7, 9 i 11	Novo Sarajevo	NE	28	P+4	2436.80	11 x 51	1976	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
24	Džavida Haverića 9.11.13.15	Novo Sarajevo	NE	16	P+1	510.00	10 x 25	nepoznata	Krov-kosi	oštećenja drvene grade i pokrova od gelera		FIDGES-UPRAVITELJ
25	Džemala Bijedića 101, 103, 105, 107	Novo Sarajevo	NE	56	P+4	2,896.00	12,8 x 23,0	1980	ravni krov	1. lako oštećenje. 2. udari gelera		METAL-EXPORT-UPRAVITELJ
26	Džemala Bijedića 109, 111, 113 i 115	Novo Sarajevo	NE	56	S+(P+5)	2,854.00	11 x 67	1964	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
27	Džemala Bijedića 117, 119 i 121	Novo Sarajevo	NE	53	Po+(P+8)	2948.20	11 x 53	1962	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
28	Džemala Bijedića 37	Novo Sarajevo	NE	86	Po+(P+17)	4654.40	18 x 30	1974	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
29	Džemala Bijedića 46, 48	Novo Sarajevo	NE	46	PO+(P+6)	2,117.71	48,6x11,8	1980	ravni krov	1. lako oštećenje. 2. udari gelera		METAL-EXPORT-UPRAVITELJ
30	Džemala Bijedića 5, 7, 9 i 11	Novo Sarajevo	NE	56	Po+(P+5)	2837.00	11 x 67	1964	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
31	Džemala Bijedića 65, 67, 69 i 71	Novo Sarajevo	NE	56	Po+(P+5)	2,896.00	11 x 67	1965	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
32	Džemala Bijedića 74, 76, 78 i 80	Novo Sarajevo	NE	56	S+(P+5)	2,892.00	11 x 67	1964	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
33	Džemala Bijedića broj 68,70,72	Novo Sarajevo		114	S+P+8	6,115.00	55,50 x 15	1969	ravni krov	Lako oštećenje fasade gdje je glavni ulaz od udara gelera a teža oštećenja bočnih fasada i pri samom vrhu objekta udar od granate i oštećenje ravnog krova.		STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
34	Ferde Hauptmana 24 i 26	Novo Sarajevo	NE	18	Po+(P+8)	2661.60	16x34	1969	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
35	Ferde Hauptmana 32	Novo Sarajevo	NE	54	Po+(P+8)	#N/A	12 x 18	1968	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG

36	Ferde Hauptmana 34	Novo Sarajevo	NE	54	Po+(P+8)	1931.00	12 x 18	1968	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
37	Ferde Hauptmana 38	Novo Sarajevo	NE	57	Po+P+8	2052.00	15x14		ravni krov	Lako oštećenje krova od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
38	Ferde Hauptmana 40	Novo Sarajevo	NE	54	Po+(P+8)	1943.00	12 x 18	1968	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
39	Fojnička 1	Novo Sarajevo	DA	7	(P+2)	425		1934	krov	oštećenje od gelera	oštećenja od granate	SARAJEVOSTAN
40	Grbavička 129	Novo Sarajevo	NE	26	P+7	1,528.00	20 x 14	1961	ravni krov	a/ lako oštećenje krova, a/ od udara gelera		SARAJEVOSTAN
41	Grbavička 131	Novo Sarajevo	NE	26	P+7	1,532.00	20 x 14	1961	ravni krov	a/ lako oštećenje krova, a/ od udara gelera		SARAJEVOSTAN
42	Grbavička 14-a	Novo Sarajevo	NE	67	Po+(P+16)	#N/A	18 x 22	1972	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
43	Grbavička 15	Novo Sarajevo	NE	25	P+7	#N/A	13 x 26	1954	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
44	Grbavička 39,41,43,45,47, 49 i 51	Novo Sarajevo	NE	98	Po+(P+6)	55098.60	160 x 20	1954	kosi krov	1. vrsta oštećenja: b) teško oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: b) od udara granate		HETIG
45	Grbavička 42	Novo Sarajevo	NE	50	P+12	2,474.00	20 x 14	1959	ravni krov	a/ lako oštećenje krova, a/ od udara gelera		SARAJEVOSTAN
46	Grbavička 44	Novo Sarajevo	NE	50	P+12	2,408.00	20 x 14	1959	ravni krov	a/ lako oštećenje krova, a/ od udara gelera		SARAJEVOSTAN
47	Grbavička 53,55	Novo Sarajevo	NE	14	P+6	1.464.85	14,1x28,4	1960	kombinacija ravni/kosi krov	1. lako oštećenje od gelera		METAL-EXPORT-UPRAVITELJ
48	Grbavička 57, 59 i 61	Novo Sarajevo	NE	42	Po+(P+6)	2246.90	14x52	1954	kosi krov	1. vrsta oštećenja: b) teško oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: b) od udara granate		HETIG
49	Grbavička 58, 60	Novo Sarajevo	NE	95	P+11	4793.30	14 x 58	1968	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
50	Grbavička 6	Novi Grad	NE	65	P+16	4,387.00	20 x 20	1972	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	Izraslo je drvo	HETIG
51	Grbavička 62,64	Novo Sarajevo		36	P+4+Pot	1762	28x18	1958	kosi krov	teško oštećenje od granate i gelera		FIDGES UPRAVITELJ
52	Grbavička 66,68	Novo Sarajevo		36	P+4+Pot	1698	28x18	1958	kosi krov	teško oštećenje od granate i gelera		FIDGES UPRAVITELJ
53	Grbavička 70 i 72	Novo Sarajevo	NE	37	Po+(P+5)	2112.20	11 x 28	1960	krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
54	Grbavička 87,89,91	Novo Sarajevo		42	P+5	2,195.00	35x12	1954	kosi krov	lakša oštećenja od udara gelera		JOBING
55	Grbavička 93, 95	Novo Sarajevo	NE	27	P+5	1,461.00	15x20	1954	kosi krov	Teška oštećenja od udara gelera i granata		JOBING
56	Hamdije Čemerlića 11 i 13	Novo Sarajevo	NE	41	P+6	1929.70	12,6 x 34	1972	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
57	Hamdije Čemerlića 15 i 17	Novo Sarajevo	NE	39	P+6	1921.60	12,6 x 34	1972	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
58	Hamdije Čemerlića 3,5	Novo Sarajevo	NE	44	P+6	1950.2			krov	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN
59	Hamida Hadžibegića 20	Novo Sarajevo	NE	9	Po+(P+2)	4,401.00	19,4 x 10,1	1960	ravni krov	1. teško oštećenje krova 2. od udara granate i gelera Napomena: krov djelimično saniran		EPISMONT
60	Hrasnička 2 i 4	Novo Sarajevo	NE	12	P+2	784.40	9,50x15		kosi krov	1. lako oštećenje. 2. udari gelera	crijep	EPISMONT
61	Humska 222,224	Novo Sarajevo		8	P+2	248.00	12x8	1978	kosi krov	lakša oštećenja od udara gelera		JOBING
62	Humska 226 i 228	Novo Sarajevo	NE	4	Pod+Pr+1	124.00	20 x 10	cca 1958-1960	kosi krov	oštećena krovna i fasade usljed ratnih dejstava.		STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČARA

63	Isaka Samokovlije 1	Novo Sarajevo	NE	6	S+(P+1)	160.00	9 x 11	1960	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
64	Isaka Samokovlije 13	Novo Sarajevo	NE	4	S+(P+1)	160.00	9 x 11	1959	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
65	Isaka Samokovlije 3	Novo Sarajevo		6	Sut+P+1	202.00	10x8	1953	Kosi krov	Laka oštećenja od udara gelera	FIDGES UPRAVITELJ
66	Isaka Samokovlije 7	Novo Sarajevo	NE	6	S+(P+1)	202.00	9 x 11	1959	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
67	Isaka Samokovlije 9	Novo Sarajevo	NE	6	S+(P+1)	213.00	9 x 11	1957	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
68	Ivanjska 7	Novo Sarajevo	NE	35	P+5	1405.00	16 x 22	1986	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
69	Kolodvorska 7	Novo Sarajevo	NE	95	P+18	6684	25x20	1976	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
70	Ljubljanska 12	Novo Sarajevo	DA	8	P+3	311	12,0x18,0	1913	krov	1.teška oštećenja od gelera	METAL-EXPORT-UPRAVITELJ
70	Malta 21	Novo Sarajevo	NE	12	Po+(P+8)	2560.70	13x22	1981	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
72	Muhameda ef. Pandže 21	Novo Sarajevo	NE	8	S+P+S	450.84	23x15	1955	kosi krov	direktno pogođena granatama	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
73	Muhameda ef. Pandže 37	Novo Sarajevo	NE	20	P+1	800.00	10,5 x 42	1967	kosi krov	1. vrsta oštećenja: b) teško oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: b) od udara granate	HETIG
74	Muhameda ef. Pandže 399	Novo Sarajevo	NE	9	Pr+3+ Pot	511.00	20x30	1984	kosi krov	oštećenje od granata	SARAJEVOSTAN
75	Nedima Filipovića 9, 11	Novo Sarajevo	NE	48	P+6	2,180.99	10,1x53,0	1968	ravni krov	1. lako oštećenje. 2. udari gelera.	METAL - EXPORT-UPRAVITELJ
76	Olovska 28	Novo Sarajevo	NE	6	Po+(P+2)	354.10	13 x 17	1960	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
77	Olovska 36	Novo Sarajevo	NE	6	S+(P+2)	306.00	13 x 17	1960	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
78	Olovska 46	Novo Sarajevo	NE	11	(P+2)	630.00		1960	kosi krov	oštećenje od granata	SARAJEVOSTAN
79	Paromlinska 33	Novo Sarajevo		25	8	1539			ravni krov	oštećenje od granata	SARAJEVOSTAN
80	Paromlinska 55E	Novo Sarajevo		16	Su+P+5	1690	14x12	2001	ravni krov	laka oštećenja od udara gelera	FIDGES UPRAVITELJ
81	Paromlinska 55F	Novo Sarajevo		16	Su+P+5	1690	14x12	2001	ravni krov	laka oštećenja od udara gelera	FIDGES UPRAVITELJ
82	Porodice Ribar 1, 3, 5	Novo Sarajevo	NE	118	PO+ (P+8)	5,794.96	12x46,30	1980	ravni krov	1. teško oštećenje 2. udari granata i gelera	METAL - EXPORT-UPRAVITELJ
83	Porodice Ribar 35 i 37	Novo Sarajevo	NE	110	Po+(P+8)	3,847.80	13 x 50	1968	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: b) od udara granate	HETIG
84	Porodice Ribar 39 i 41	Novo Sarajevo	NE	77	Po+(P+8)	3874.80	13 x 50	1968	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
85	Porodice Ribar 47 i 49	Novo Sarajevo	NE	108	Po+(P+8)	3748.60	13 x 50	1968	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG

86	Radnička 94 do	Novo Sarajevo	NE	15	P+3	528.00	50 x14	1965	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
87	Sakiba Nišića 8	Novo Sarajevo	NE	4	Po+(P+1)	251.00	8,6x11,3	1932	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
88	Topal Osman paše 12, 14	Novo Sarajevo	NE	109	PO+(P+11)	5,390.98	12,5x46,0	1970	ravni krov	1. lako oštećenje. 2. udari gelera.		METAL - EXPORT- UPRAVITELJ
89	Trg heroja 30	Novo Sarajevo	NE	164	Po+(P+21)	6.523,4	22 x 24	1970	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
90	Trg heroja 32	Novo Sarajevo	NE	160	Po+(P+21)	6598,00	22 x 24	1970	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
91	Trg heroja 43 i 45	Novo Sarajevo	NE	24	Po+(P+5)	1479.60	9 x 30		kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
92	Zagrebačka 2A,2B	Novo Sarajevo		28	P+6	1820			ravni krov	oštećenja od gelera		SARAJEVOSTAN
93	Zagrebačka 31 A	Novo Sarajevo	NE	13	P+5	539.00	13 x10	1961	kosi krov	a/ lako oštećenje krova, a/ od udara gelera		SARAJEVOSTAN
94	Zagrebačka 31 B	Novo Sarajevo	NE	12	P+5	518.00	13 x10	1961	kosi krov	a/ lako oštećenje krova, a/ od udara gelera		SARAJEVOSTAN
95	Zagrebačka 31 C	Novo Sarajevo	NE	12	P+5	518.00	13 x 10	1961	kosi krov	a/ lako oštećenje krova, a/ od udara gelera		SARAJEVOSTAN
96	Zagrebačka 39 i 43	Novo Sarajevo	NE	33	Po+P+6	2.983.00	15 x 40	1983	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
97	Zagrebačka 4c, 4d	Novo Sarajevo	NE	31	PO+(P+7)	2,572.00	10,5x27,0	1982	ravni krov	1. lako oštećenje. 2. udari gelera		METAL - EXPORT- UPRAVITELJ
98	Zagrebačka 57-a i 57-b	Novo Sarajevo	NE	34	Po+ (P+8)	2.508.90	26 x 32	1983	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG

3.1.2. FASADE

r/b	Adresa zgrade	Općina	Zgrada pod zaštitom DA/NE	Broj posebnih dijelova	Spratnost	Ukupna korisna površina posebnih dijelova	Gabarit objekta	Godina izgradnje	oštećeni zajednički dio (ravni krov, kosi krov, fasada, lift, drugo)	Kratki opis oštećenja	napomena	UPRAVITELJ
1	Aleja lipa 15.17,19,21,23	Novo Sarajevo	NE	52	P+4	2575	15 x 65	1960	fasada	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN
2	Aleja lipa 25, 27, 29, 31, 33	Novo Sarajevo	NE	50	Po+P+4	2,550.00	11x50		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
3	Aleja lipa 50, 51	Novo Sarajevo	NE	119	P+12	5,452.00	12,0x49,0	1972	fasada	1. teško oštećenje. 2. lokalna oštećenja na komplet fasadi. 3. udari granata i gelera		METAL - EXPORT- UPRAVITELJ
4	Alojza Benca 1	Novo Sarajevo	NE	113	Po+(P+18)	6,206.00	21,5 x 19,5	1972	fasada	1. teško oštećenje fasade 2. na osamnaestom katu 3. od udara granate		EPISMONT
5	Alojza Benca 2	Novo Sarajevo	NE	76	P+18	4,177.00	25 x 20	1970	fasada	b/ teško oštećenje fasade, " od desetog do osamnaestog kata", a/ od udara gelera, b/ od udara granate		SARAJEVOSTAN
6	Avde Smajlovića 1	Novo Sarajevo	NE	12	S+P+3	833.00	23x18		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
7	Avde Smajlovića 11	Novo Sarajevo	NE	25	Po+S+P+3	1,761.00	25x18		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
8	Avde Smajlovića 15	Novo Sarajevo	NE	16	Po+S+P+3	1,012.90	23x18		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
9	Avde Smajlovića 19	Novo Sarajevo	NE	13	Po+S+P+3	968.70	20x18		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
10	Avde Smajlovića 1a	Novo Sarajevo	NE	11	Po+S+P+3	743.00	18x18		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
11	Avde Smajlovića 1b	Novo Sarajevo	NE	12	Po+S+P+3	748.00	18x18		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
12	Avde Smajlovića 23	Novo Sarajevo	NE	18	Po+S+P+3	1,128.00	20x18		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
13	Avde Smajlovića 25	Novo Sarajevo	NE	11	Po+S+P+3	718.00	17x18		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
14	Avde Smajlovića 27	Novo Sarajevo	NE	19	Po+S+P+3	1,236.90	20x18		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
15	Avde Smajlovića 29	Novo Sarajevo	NE	14	Po+S+P+3	900.30	20x18		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
16	Avde Smajlovića 31	Novo Sarajevo	NE	12	Po+S+P+3	867.00	18x18		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
17	Avde Smajlovića 33	Novo Sarajevo	NE	13	Po+S+P+3	920.00	20x18		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
18	Avde Smajlovića 35	Novo Sarajevo	NE	16	Po+S+P+3	1,020.00	25x18		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
19	Avde Smajlovića 3a	Novo Sarajevo	NE	14	S+P+3+Pot	966.00	17x18		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
20	Avde Smajlovića 3b	Novo Sarajevo	NE	17	S+P+3+Pot	731.00	12x18		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
21	Avde Smajlovića 3d	Novo Sarajevo	NE	14	S+P+3+Pot	1,029.20	20x18		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ

22	Avde Smajlovića 5	Novo Sarajevo	NE	22	Po+(P+3)	1541.2	14x28	1986	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom i drugom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
23	Azize Šaćirbegović 100	Novo Sarajevo	NE	12	P+4	829.20	14 x 18	1978	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom, trećem i četvrtom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
24	Azize Šaćirbegović 102	Novo Sarajevo	NE	12	P+4	870.40	14 x 18	1978	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom, trećem i četvrtom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate	HETIG
25	Azize Šaćirbegović 104	Novo Sarajevo	NE	12	P+4	821.00	14 x 18	1978	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom, trećem i četvrtom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
26	Azize Šaćirbegović 106	Novo Sarajevo	NE	11	P+4	783.20	14 x 18	1978	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom, trećem i četvrtom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
27	Azize Šaćirbegović 108	Novo Sarajevo	NE	12	4	855			fasada	oštećenje od gelera	SARAJEVOSTAN
28	Azize Šaćirbegović 110	Novo Sarajevo	NE	12	6	837			fasada	oštećenje od gelera	SARAJEVOSTAN
29	Azize Šaćirbegović 112	Novo Sarajevo	NE	13	4	894			fasada	oštećenje od gelera	SARAJEVOSTAN
30	Azize Šaćirbegović 12	Novo Sarajevo	NE	126	Po+P+20	7,834.20	20x25		fasada	Teško oštećenje fasade od udara granate i gelera	OKI UPRAVITELJ
31	Azize Šaćirbegović 122	Novo Sarajevo	NE	126	P+20	7,835.00	30 x 20	1980	fasada	a) lako oštećenje fasade, "od prizemlja do dvadesetog kata", a) od udara gelera b) od udara granate	SARAJEVOSTAN
32	Azize Šaćirbegović 124	Novo Sarajevo	NE	126	P+20	7,869.00	30 x 20	1976	fasada	a) lako oštećenje fasade, "od prizemlja do dvadesetog kata", a) od udara gelera b) od udara granate	SARAJEVOSTAN
33	Azize Šaćirbegović 128	Novo Sarajevo	NE	166	P+20	7,735.00	30 x 20	1980	fasada	a) lako oštećenje fasade, "od prizemlja do dvadesetog kata", a) od udara gelera b) od udara granate	SARAJEVOSTAN
34	Azize Šaćirbegović 16	Novo Sarajevo	NE	126	P+20	7,790.00	30 x 20	1976	fasada	a) lako oštećenje fasade, "od prizemlja do dvadesetog kata", a) od udara gelera b) od udara granate	SARAJEVOSTAN
35	Azize Šaćirbegović 18 i 20	Novo Sarajevo	NE	67	P+8	4,214.00	13 x 57	1979	fasada	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom, sedmom i osmom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
36	Azize Šaćirbegović 2	Novo Sarajevo	NE	127	P+20	7,876.00	30 x 20	1976	fasada	a) lako oštećenje fasade, "od prizemlja do dvadesetog kata", a) od udara gelera b) od udara granate	SARAJEVOSTAN
37	Azize Šaćirbegović 22 i 24	Novo Sarajevo	NE	67	P+8	3,894.00	13 x 57	1979	fasada	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom, sedmom i osmom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
38	Azize Šaćirbegović 82	Novo Sarajevo	NE	12	S+P+4	753.50	13x12		fasada	Teško oštećenje fasade od udara granate i gelera	OKI UPRAVITELJ
39	Azize Šaćirbegović 84	Novo Sarajevo	NE	12	S+P+4	800.60	13x12		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
40	Azize Šaćirbegović 86	Novo Sarajevo	NE	12	S+P+4	787.80	13x12		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
41	Azize Šaćirbegović 88	Novo Sarajevo	NE	13	S+P+4	804.70	13x12		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
42	Azize Šaćirbegović 90	Novo Sarajevo	NE	12	S+P+4	732.00	13x12		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
43	Azize Šaćirbegović 92	Novo Sarajevo	NE	12	S+P+4	771.00	13x12		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ

44	Azize Šaćirbegović 94	Novo Sarajevo	NE	12	S+P+4	875.00	15x12		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
45	Azize Šaćirbegović 98	Novo Sarajevo	NE	12	Po+(P+4)	882.80	15,5 x 14,0	1974	fasada	1. lako oštećenje fasade 2. na prvom katu i dalje 3. od udara gelera		EPISMONT
46	Banja lučka 18	Novo Sarajevo	NE	8	P+1	342.00	8 x 18		fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju i na prvom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) udar od granate		HETIG
47	Banja lučka 4	Novo Sarajevo	NE	4	S+P+2	159.00	8 x 12		fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u suterenu, prizemlju, na prvom i drugom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) udar od granate		HETIG
48	Behdžeta Mutevelića 2a	Novo Sarajevo	NE	82	P+18	6,006.00	25 x 20	1977	fasada	b/ teško oštećenje fasade, " od prizemlja do osamnaestog kata", a/ od udara gelera		SARAJEVOSTAN
49	Behdžeta Mutevelića 2b	Novo Sarajevo	NE	103	P+18	5,891.00	25 x 20	1977	fasada	b/ teško oštećenje fasade, " od prizemlja do osamnaestog kata", a/ od udara gelera		SARAJEVOSTAN
50	Behdžeta Mutevelića 109, 111, 113, 115 i 117	Novo Sarajevo	NE	61	Po+P+5	3.195.70	15.6 x 33.8	1970	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na svim spratovima 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
51	Behdžeta Mutevelića 43,45,47,49,51	Novo Sarajevo	NE	61	5	3524			fasada	lako oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN
52	Behdžeta Mutevelića 5,7,9,11,13	Novo Sarajevo	NE	61	5	3483			fasada	lako oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN
53	Bugojanska 2	Novo Sarajevo	NE	6	P+2	268.00	14x10+5x7	1916	fasada	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - po svim katovima 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate		HETIG
54	Bulevar Meše Selimovića 13	Novo Sarajevo	NE	7	P+2	268.00	8,4x12	1967	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na svim spratovima 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
55	Bulevar Meše Selimovića 15	Novo Sarajevo	NE	6	P+1	267	9x14	1970	fasada	oštećenje od gelera		HIDROMONTAŽA
56	Bulevar Meše Selimovića 29	Novo Sarajevo	NE	105	Po+P+17	4,962.50	16x22		fasada	Teško oštećenje fasade od udara granate i gelera		OKI UPRAVITELJ
57	Bulevar Meše Selimovića 31	Novo Sarajevo	NE	107	MEZ+16	5,161.00	25 x 25	1967	fasada	a) lako oštećenje fasade, "od mezanina do šesnaestog kata", a) od udara gelera		SARAJEVOSTAN
58	Bulevar Meše Selimovića 33	Novo Sarajevo	NE	104	Po+P+17	5,000.00	16x22		fasada	Teško oštećenje fasade od udara granate i gelera		OKI UPRAVITELJ
59	Bulevar Meše Selimovića 35	Novo Sarajevo	NE	105	Po+P+17	5,109.70	16x22		fasada	Teško oštećenje fasade od udara granate i gelera		OKI UPRAVITELJ
60	Bulevar Meše Selimovića 37, 39, 41, 43	Novo Sarajevo	NE	44	PO+(P+3)	2,432.00	10,7x55	1968	fasada	1. lako oštećenje. 2. lokalna manja oštećenja. 3. udari gelera.		METAL - EXPORT-UPRAVITELJ
61	Bulevar Meše Selimovića 69, 71, 73 i 75	Novo Sarajevo	NE	45	S+(P+4)	2,499.00	11 x 57	1967	fasada	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u suterenu, prizemlju, na prvom, drugom, trećem i četvrtom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate		HETIG
62	Derviša Numića 18A,18B	Novo Sarajevo	NE	35	6	2974			fasada	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN
63	Derviša Numića 24	Novo Sarajevo	NE	20	S+P+4	865.00	25x12		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
64	Derviša Numića 28, 30	Novo Sarajevo	NE	48	S+P+4	2,179.00	25x12		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
65	Derviša Numića 62	Novo Sarajevo	NE	15	P+1	522.00	9 x 27	1957	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlje i na prvom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG

66	Dr. Fetaha Bećirbegovića 1 i 3	Novo Sarajevo	NE	66	P+8	4,491.60	14 x 44	1978	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlje, na prvom, drugom, trećem, četvrtom i osmom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate	HETIG
67	Dr. Fetaha Bećirbegovića 13, 15 i 17	Novo Sarajevo	NE	27	P+4	2,409.00	11 x 51	1976	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom i trećem katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate	HETIG
68	Dr. Fetaha Bećirbegovića 7, 9 i 11	Novo Sarajevo	NE	28	P+4	2,436.80	11 x 51	1976	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom i trećem katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
69	Dr.Fetaha Bećirbegovića 19	Novo Sarajevo	NE	41	9	2,415.00	20 x 15	1984	fasada	a) lako oštećenje fasade, "od prvog do devetog kata", a) od udara gelera	SARAJEVOSTAN
70	Dr.Fetaha Bećirbegovića 21	Novo Sarajevo	NE	38	9	2,150.00	20 x 15	1984	fasada	a) lako oštećenje fasade, "od prvog do devetog kata", a) od udara gelera	SARAJEVOSTAN
71	Dr.Fetaha Bećirbegovića 25, 27	Novo Sarajevo	NE	46	S+P+4	2,335.90	38x13		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
72	Dr.Fetaha Bećirbegovića 31, 33	Novo Sarajevo	NE	79	S+P+8	3,919.50	38x15		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
73	Dr.Fetaha Bećirbegovića 5	Novo Sarajevo	NE	33	8	2,066.00	20 x 15	1978	fasada	a) lako oštećenje fasade, "od prvog do osmog kata", a) od udara gelera	SARAJEVOSTAN
74	Džamijska 19, 21, 23	Novo Sarajevo	NE	31	S+P+4	1,781.00	40x11		fasada	Teško oštećenje fasade od udara granate i gelera	OKI UPRAVITELJ
75	Džamijska 25, 27	Novo Sarajevo	NE	22	S+P+4	1,193.00	25x11		fasada	Teško oštećenje fasade od udara granate i gelera	OKI UPRAVITELJ
76	Džemala Bijedića 101, 103, 105, 107	Novo Sarajevo	NE	56	P+4	2,896.00	12,8x23,0	1980	fasada	1. lako oštećenje. 2. lokalna manja oštećenja. 3. udari gelera.	METAL-EXPORT-UPRAVITELJ
77	Džemala Bijedića 109, 111, 113 i 115	Novo Sarajevo	NE	56	S+(P+5)	2,854.00	11 x 67	1964	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u suterenu, prizemlju, na prvom, drugom, trećem, četvrtom i petom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate	HETIG
78	Džemala Bijedića 117, 119 i 121	Novo Sarajevo	NE	53	Po+(P+8)	2,948.20	11 x 53	1983	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom, sedmom i osmom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate	HETIG
79	Džemala Bijedića 25, 27, 29, 31	Novo Sarajevo		57	PO+(P+5)	2,934.00	44,0x12,2	1980	fasada	1. teško oštećenje. 2. lokalna oštećenja kompletne fasade 3. udari granata i gelera	METAL-EXPORT-UPRAVITELJ
80	Džemala Bijedića 33	Novo Sarajevo	NE	87	17	4,653.00	25 x 25	1977	fasada	a) lako oštećenje fasade, "od prvog do sedamnaestog kata", a) od udara gelera b) od udara granate	SARAJEVOSTAN
81	Džemala Bijedića 35	Novo Sarajevo	NE	86	17	4,642.00	25 x 25	1975	fasada	a) lako oštećenje fasade, "od prvog do sedamnaestog kata", a) od udara gelera b) od udara granate	SARAJEVOSTAN
82	Džemala Bijedića 37	Novo Sarajevo	NE	86	Po+(P+17)	806.00	18 x 30	1974	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom, trećem i četvrtom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
83	Džemala Bijedića 46, 48	Novo Sarajevo	NE	46	PO+(P+6)	2,117.71	48,6x11,8	1980	fasada	1. teško oštećenje. 2. lokalna oštećenja kompletne fasade 3. udari granata i gelera	METAL-EXPORT-UPRAVITELJ
84	Džemala Bijedića 5, 7, 9 i 11	Novo Sarajevo	NE	56	S+(P+5)	2837	11 x 67	1964	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom i četvrtom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG

85	Džemala Bijedića 64	Novo Sarajevo	NE	15	Po+(P+7)	2,152.80	12 x 16	1954	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na drugom, četvrtom i sedmom katu 3. uzrok oštećenja:	HETIG
86	Džemala Bijedića 65, 67, 69 i 71	Novo Sarajevo	DA	56	Po+(P+5)	2896.00	11 x 67	1965	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom i petom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
87	Džemala Bijedića 66	Novo Sarajevo	NE	17	Po+(P+7)	1,112.00	12 x 16	1954	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. pozicija oštećenja: - na trećem i petom katu 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate	HETIG
88	Džemala Bijedića 68,70 i 72	Novo Sarajevo	NE	114	Sut.+Pr.+8	1,260.00		1969	fasada	oštećenja fasade usljed ratnih dejstava, posebno bočne strane.	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČARA
89	Džemala Bijedića 74, 76, 78 i 80	Novo Sarajevo	NE	56	S+(P+5)	2,892.00	11 x 67	1964	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. pozicija oštećenja: - na trećem i petom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate	HETIG
90	Džemala Bijedića 93, 95, 97,99	Novo Sarajevo	NE	56	S+P+4	2,896.00	20x15	1963	fasada	Lakša oštećenja od udara gelera	JOBING
91	Džemala Bijedića 94, 96, 98, 100	Novo Sarajevo	NE	56	P+4	2,881.00	12,8x23,0	1980	fasada	1. lako oštećenje. 2. lokalna manja oštećenja. 3. udari gelera.	METAL-EXPORT- UPRAVITELJ
92	Emerika Bluma 5	Novo Sarajevo	NE	14	Po+P+5	1,079.40	15x14		fasada	Teško oštećenje fasade od udara granate i gelera	OKI UPRAVITELJ
93	Envera Šehovića 12	Novo Sarajevo	NE	28	P+6	1609			fasada	lako oštećenje od gelera	SARAJEVOSTAN
94	Envera Šehovića 25, 27	Novo Sarajevo	NE	56	Po+P+8	3,122.90	32x12		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
95	Envera Šehovića 38	Novo Sarajevo	NE	36	Po+P+8	1,847.00	17x15		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
96	Envera Šehovića 40	Novo Sarajevo	NE	36	Po+P+8	2,224.00	20x15		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
97	Envera Šehovića 42	Novo Sarajevo	NE	37	Po+P+8	2601.40	20x15		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
98	Envera Šehovića 44	Novo Sarajevo	NE	37	Po+P+8	2,606.90	25x15		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
99	Envera Šehovića 46	Novo Sarajevo	NE	36	Po+P+8	2,280.00	20x15		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
100	Envera Šehovića 58	Novo Sarajevo	NE	36	Po+P+7	1,950.00	18x15		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
101	Envera Šehovića 60	Novo Sarajevo	NE	37	Po+P+7	2,356.80	18x15		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
102	Ferde Hauptmana 14, 16, 18	Novo Sarajevo	NE	79	Po+P+8	4,219.50	46x9		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
103	Ferde Hauptmana 24, 26	Novo Sarajevo	NE	56	Po+P+8	2,662.40	15x14		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
104	Ferde Hauptmana 28	Novo Sarajevo	NE	39	Po+P+8	1,929.50	15x14		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
105	Ferde Hauptmana 30	Novo Sarajevo	NE	55	Po+P+8	1,988.90	15x14		fasada	Teško oštećenje fasade od udara granate i gelera	OKI UPRAVITELJ
106	Ferde Hauptmana 32	Novo Sarajevo	NE	54	Po+(P+8)	1,944.00	12 x 18	1968	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom, šesto, sedmom i osmom katu 3. uzrok oštećenja: b) od udara gelera	HETIG
107	Ferde Hauptmana 34	Novo Sarajevo	NE	54	Po+(P+8)	1,931.00	12 x 18	1968	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom, šesto, sedmom i osmom katu 3. uzrok oštećenja: b) od udara gelera	HETIG
108	Ferde Hauptmana 38	Novo Sarajevo	NE	57	Po+P+8	2,052.00	15x14		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
109	Ferde Hauptmana 40	Novo Sarajevo	NE	54	Po+(P+8)	1,943.00	12 x 18	1968	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na petom, šestom i sedmom katu 3. uzrok oštećenja: b) od udara granate	HETIG
110	Fojnička 1	Novo Sarajevo	DA	7	(P+2)	425		1934	fasada	oštećenje od gelera	SARAJEVOSTAN
111	Gradačanka 102, 104, 106	Novo Sarajevo	NE	78	Po+P+5	2,622.00	36x14		fasada	Teško oštećenje fasade od udara granate i gelera	OKI UPRAVITELJ
112	Gradačanka 28	Novo Sarajevo	NE	47	Po+P+13	2,186.00	20x16		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
113	Grbavička 127/B	Novo Sarajevo	NE	67	P+16	4359	18x22	1970	fasada	oštećenje od gelera	HIDROMONTAŽA
114	Grbavička 83, 85	Novo Sarajevo	NE	28	PR+6	1376	14x28	1970	fasada	oštećenje od gelera	HIDROMONTAŽA
115	Grbavička 14 B	Novo Sarajevo	NE	67	P+16	4,387.00	20 x 20	1973	fasada	a/ lako oštećenje fasade, "na četvrtom, šestom i dvanaestom katu", a/ od udara gelera	SARAJEVOSTAN

116	Grbavička 14 C	Novo Sarajevo	NE	67	P+16	4,114.00	20 x 20	1973	fasada	a/ lako oštećenje fasade, "na šesnaestom katu", b/ od udara granate		SARAJEVOSTAN
117	Grbavička 14-a	Novo Sarajevo	NE	67	Po+(P+16)	4,448.40	18 x 22	1972	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na četvrtom, petom i trinestom katu 3. uzrok oštećenja: b) od udara granate		HETIG
118	Grbavička 15	Novo Sarajevo	NE	25	P+7	1,688.60	13 x 26	1954	fasada	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na četvrtom, petom, šestom i sedmom katu 3. uzrok oštećenja: b) od udara granate		HETIG
119	Grbavička 2	Novo Sarajevo	NE	16	P+7	1,144.00	20 x 10	1983	fasada	a/ lako oštećenje fasade, "na prvom katu", na drugom, petom katu", a/ od udara gelera		SARAJEVOSTAN
120	Grbavička 21, 23, 25	Novo Sarajevo	NE	40	P+6	2,430.00	12 x 27	1957	fasada	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN
121	Grbavička 27	Novo Sarajevo	NE	40	PO+(P+6)	1,833.77	10,9x30,7	1980	fasada	1. lako oštećenje. 2. lokalna manja oštećenja. 3. udari gelera.		METAL-EXPORT-UPRAVITELJ
122	Grbavička 29,31	Novo Sarajevo	NE	45	P+5	1,991.00		1961	fasada	oštećenje od granata		SARAJEVOSTAN
123	Grbavička 2A	Novo Sarajevo	NE	16	P+7	2,254.00	20 x 10	1983	fasada	a/ lako oštećenje fasade, "na prvom katu", na petom katu", a/ od udara gelera		SARAJEVOSTAN
124	Grbavička 2B	Novo Sarajevo	NE	15	P+7	1,050.00	20 x 10	1983	fasada	a/ lako oštećenje fasade, "na prvom katu", "na drugom, petom katu", a/ od udara gelera		SARAJEVOSTAN
125	Grbavička 2C	Novo Sarajevo	NE	15	P+7	1,416.00	20 x 10	1983	fasada	a/ lako oštećenje fasade, "na prvom katu", "na trećem, petom katu", a/ od udara gelera		SARAJEVOSTAN
126	Grbavička 39,41,43,45,47, 49 i 51	Novo Sarajevo	NE	98	Po+(P+6)	55098.60	160 x 20	1968	fasada	b) od udara granate		HETIG
127	Grbavička 5, 5a	Novo Sarajevo	NE	31	Po+P+7	2,045.80	30x14		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
128	Grbavička 53,55	Novo Sarajevo	NE	14	P+6	1,464.85	14,1x28,4	1960	fasada	1. lako oštećenje od gelera 2. lokalna oštećenja kompletne fasade, udari gelera		METAL-EXPORT-UPRAVITELJ
129	Grbavička 58, 60	Novo Sarajevo	NE	95	P+11	4793.30	14 x 58	1968	fasada	Fasada je obložena azbestnim pločama		HETIG
130	Grbavička 5b, 5c	Novo Sarajevo	NE	34	Po+P+7	2,048.00	46x14		fasada	lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
131	Grbavička 6	Novo Sarajevo	NE	65	P+16	4,387.00	20 x 20	1972	fasada	a/ lako oštećenje fasade, "od prizemlja do šesnaestog kata", a/ od udara gelera		SARAJEVOSTAN
132	Grbavička 6A	Novo Sarajevo	NE	65	P+16	4,618.00	20 x 20	1972	fasada	a/ lako oštećenje fasade, "od prizemlja do dvanaestog kata", a/ od udara gelera		SARAJEVOSTAN
133	Grbavička 70 i 72	Novo Sarajevo	NE	37	Po+(P+5)	2,112.20	11 x 28	1949	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom, trećem i četvrtom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
134	Grbavička 76, 78, 80	Novo Sarajevo	NE	75	Po+P+6	5676	17x57		fasada	lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
135	Grbavička 8	Novo Sarajevo	NE	64	Po+(P+15)	4560.60	17x22	1972	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na svim katovima 3. uzrok oštećenja: b) od udara gelera		HETIG
136	Grbavička 8a	Novo Sarajevo	NE	67	Po+P+15	4,610.30	23x15		fasada	Teško oštećenje fasade od udara granate i gelera		OKI UPRAVITELJ
137	Grbavička 9	Novo Sarajevo	NE	27	Po+P+7	1,856.00	30x11		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
138	Hamdije Čemerlića 11 i 13	Novo Sarajevo	NE	41	P+6	1,929.70	12,6 x 34	1972	fasada	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom i šestom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
139	Hamdije Čemerlića 15 i 17	Novo Sarajevo	NE	39	P+6	1,921.60	12,6 x 34	1972	fasada	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom i šestom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
140	Hamdije Čemerlića 19, 21, 23, 25, 27	Novo Sarajevo	NE	89	S+PR+8	7,714.13	14x85	1974	fasada	lako oštećenje fasade, od prvog do osmog sprata, od udara gelera		HIDROMONTAŽA
141	Hamdije Čemerlića 3,5	Novo Sarajevo	NE	44	P+6	1950.2			fasada	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN
142	Hamdije Čemerlića 31, 33	Novo Sarajevo	NE	95	P+18	5,437.00	15 x 10	1977	fasada	b/ teško oštećenje fasade, " od prizemlja do osamnaestog kata", - a/ od udara gelera		SARAJEVOSTAN

143	Hamdije Čemerlića 35.37	Novo Sarajevo	NE	95	19	5499.6	15x10	1977	fasada	Teško oštećenje fasade, " od prizemlja do osamnaestog kata", a/ od udara gelera		HIDROMONTAŽA
144	Hamdije Čemerlića 39, 41, 43	Novo Sarajevo	NE	54	Po+P+5	2,710.40	47x11		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
145	Hamida Hadžibegića 20	Novo Sarajevo	NE	9	Po+(P+2)	4,401.00	19,4 x 10,1	1960	fasada	1. lako oštećenje fasade 2. na svim etažama 3. od udara gelera		EPISMONT
146	Hasana Brkića 2	Novo Sarajevo	NE	83	P+18	5,960.00	25 x 20	1976	fasada	b/ teško oštećenje fasade, " od petnaestog do osamnaestog kata", a/ od udara gelera		SARAJEVOSTAN
147	Hasana Brkića 45, 47	Novo Sarajevo	NE	57	Po+P+5	3,142.90	40x15		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
148	Hrasnička 40, 42	Novo Sarajevo	NE	13	Po+P+2	741.30	28x10		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
149	Humska 10	Novo Sarajevo	NE	4	Po+P+1	191.00	14x18		fasada	Teško oštećenje fasade od udara granate i gelera		OKI UPRAVITELJ
150	Humska 18	Novo Sarajevo	NE	15	3	642	17x15	1967	fasada	fasada- laka oštećenja od granate		SARAJEVOSTAN
151	Humska 20	Novo Sarajevo	NE	14	P+3	636.00	15 x 15	1964	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju i na prvom i trećem katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
152	Humska 200	Novo Sarajevo	NE	13	Pod.+Pr.+3	423.00	20 x 10	cca 1958-1960	fasada	oštećena fasada usljed ratnih dejstava.		STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČARA
153	Humska 218, 220	Novo Sarajevo	NE	8	Po+P+1	248.00	8x20		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
154	Humska 226 i 228	Novo Sarajevo	NE	4	Pod.+Pr.+1	124.00	20 x 10	cca 1958-1960	fasada	oštećena fasada usljed ratnih dejstava.		STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČARA
155	Humska 24	Novo Sarajevo	NE	11	P+Pot	324.00	14x36		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
156	Igmanska 7	Novo Sarajevo	DA	21	P+4	1,032.00	10x18	1890	fasada	lako oštećenje fasade od udara gelera		FIDGES-UPRAVITELJ
157	Isaka Samokovlije 1	Novo Sarajevo	NE	6	S+(P+1)	204.00	9 x 11	1960	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u suterenu, prizemlju i na prvom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
158	Isaka Samokovlije 13	Novo Sarajevo	NE	4	S+(P+1)	160.00	9 x 11	1959	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u suterenu, prizemlju i na prvom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
159	Isaka Samokovlije 15	Novo Sarajevo	NE	6	1	205			fasada	lako oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN
160	Isaka Samokovlije 3	Novo Sarajevo	NE	6	P+2	202.00	9x11	1960	fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		FIDGES-UPRAVITELJ
161	Isaka Samokovlije 5	Novo Sarajevo	NE	6	Po+P+1	222.00	8x15		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
162	Isaka Samokovlije 7	Novo Sarajevo	NE	4	S+(P+1)	.00	9 x 11	1959	fasada	1. vrsta oštećenja : a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u suterenu, prizemlju i na prvom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate		HETIG
163	Isaka Samokovlije 9	Novo Sarajevo	NE	6	S+(P+1)	213.00	9 x 11	1957	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u suterenu, prizemlju i na prvom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
164	Ivana Gorana Kovačića 23	Novo Sarajevo	DA	6	Po+(P+2)	300.00	12 x 14	1963	fasada	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u suterenu, prizemlju i na prvom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate		HETIG
165	Ivanjska 7	Novo Sarajevo	NE	35	P+5	1,405.00	16 x 22	1986	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - prizemlju, prvom, drugom, trećem i četvrtom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
166	Kemala Kapetanovića 12, 14	Novo Sarajevo	NE	58	4	2369	30x22	1961	fasada			SARAJEVOSTAN

167	Kemala Kapetanovića 2, 4, 6, 8 i 10	Novo Sarajevo	NE	61	Po++(P+5)	3179.70	12x63	1980	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na svim spratovima 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
168	Kemala Kapetanovića 21, 23, 25	Novo Sarajevo	NE	35	Po+P+5	2,113.00	11x41		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
169	Kemala Kapetanovića 26 i 28	Novo Sarajevo	NE	58	Po+(P+4)	2,405.00	14 x 40	1960	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom, trećem i četvrtom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
170	Kolodvorska 11	Novo Sarajevo	NE	101	P+18	6,825.00	25 x 20	1975	fasada	b/ teško oštećenje fasade, " od prizemlja do osamnaestog kata", a/ od udara gelera	SARAJEVOSTAN
171	Kolodvorska 13	Novo Sarajevo	NE	119	P+18	7,058.00	25 x 20	1974	fasada	b/ teško oštećenje fasade, " od prizemlja do osamnaestog kata", a/ od udara gelera	SARAJEVOSTAN
172	Kolodvorska 3	Novo Sarajevo	NE	120	P+18	7,146.00	25 x 20	1976	fasada	b/ teško oštećenje fasade, " od prizemlja do osamnaestog kata", a/ od udara gelera	SARAJEVOSTAN
173	Kolodvorska 7	Novo Sarajevo	NE	95	P+18	6,684.00	25 x 20	1976	fasada	b/ teško oštećenje fasade, " od prizemlja do osamnaestog kata", a/ od udara gelera	SARAJEVOSTAN
174	Ložionička 5	Novo Sarajevo	NE	79	19	3,772.00	25 x 25	1969	fasada	b) teško oštećenje fasade, " od prvog do devetnaestog kata", a) od udara gelera b) od udara granate	SARAJEVOSTAN
175	Ložionička 7	Novo Sarajevo	NE	60	19	3,841.00	25 x 25	1969	fasada	b) teško oštećenje fasade, " od prvog do devetnaestog kata", a) od udara gelera b) od udara granate	SARAJEVOSTAN
176	Ložionička 9	Novo Sarajevo	NE	81	P+20	3,878.00	25 x 25	1969	fasada	b) teško oštećenje fasade, " od prizemlja do dvadesetog kata", a) od udara gelera b) od udara granate	SARAJEVOSTAN
177	Ljubljanska 12	Novo Sarajevo	DA	8	P+3	311	12,0x18,0	1913	fasada	1.teška oštećenja od gelera	METAL-EXPORT-UPRAVITELJ
178	Ljubljanska 18 B	Novo Sarajevo	NE	13	S+(P+4)	895.00	18 x 18	1988	fasada	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u suteru, prizemlju, na prvom, drugom, trećem i četvrtom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate	HETIG
179	Malta 1, 3	Novo Sarajevo	NE	36	P+8	2,593.40	28x11		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
180	Malta 17, 19	Novo Sarajevo	NE	58	P+8	2,908.40	31x11		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
181	Malta 21	Novo Sarajevo	NE	12	Po+(P+8)	2560.70	13x22	1988	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom, sedmom i osmom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
182	Malta 23, 25	Novo Sarajevo	NE	57	P+8	3,712.10	39x13		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
183	Malta 5, 7	Novo Sarajevo	NE	36	P+8	2,947.90	27x11		fasada	Teško oštećenje fasade od udara granate i gelera	OKI UPRAVITELJ
184	Malta 9, 11	Novo Sarajevo	NE	35	P+8	2,845.40	34x11		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
185	Marka Marulića 1	Novo Sarajevo	NE	34	8	1705	14x16	1971	fasada	fasada- laka oštećenja od granate	SARAJEVOSTAN
186	Marka Marulića 11	Novo Sarajevo	NE	26	8	1438.3	14x16	1985	fasada	fasada- laka oštećenja od granate	SARAJEVOSTAN
187	Marka Marulića 13	Novo Sarajevo	NE	29	8	1468	14x16	1985	fasada	fasada- laka oštećenja od granate	SARAJEVOSTAN
188	Marka Marulića 15	Novo Sarajevo	NE	29	8	1498	14x16	1985	fasada	fasada- laka oštećenja od granate	SARAJEVOSTAN
189	Marka Marulića 17	Novo Sarajevo	NE	27	8	1476	14x16	1985	fasada	fasada- laka oštećenja od granate	SARAJEVOSTAN
190	Marka Marulića 21	Novo Sarajevo	NE	114	Po+(P+18)	6,155.00	21,5 x 19,5	1972	fasada	1. lako oštećenje fasade na više etaža, a teško oštećenje između dvanestog i trinaestog kata 2. od udara granate i gelera	EPISMONT
191	Marka Marulića 3	Novo Sarajevo	NE	27	8	1454.35	14x16	1985	fasada	fasada- laka oštećenja od granate	SARAJEVOSTAN
192	Marka Marulića 5	Novo Sarajevo	NE	26	8	1410	14x16	1985	fasada	fasada- laka oštećenja od granate	SARAJEVOSTAN
193	Marka Marulića 7	Novo Sarajevo	NE	27	8	1535	14x16	1985	fasada	fasada- laka oštećenja od granate	SARAJEVOSTAN
194	Marka Marulića 9	Novo Sarajevo	NE	25	8	1474.35	14x16	1985	fasada	fasada- laka oštećenja od granate	SARAJEVOSTAN
195	Muhameda ef. Pandže 21	Novo Sarajevo	NE	8	S+P+S	450.84	23x15	1955	fasada	direktno pogođena granatama	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
196	Muhameda ef. Pandže 369	Novo Sarajevo	NE	13	P+3+Pot	605.80	18x13		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ

197	Muhameda ef. Pandže 37	Novo Sarajevo	NE	20	P+1	800.00	10,5 x 24	1967	fasada	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u suterenu, prizemlju i na prvom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gелera b) od udara granate	HETIG
198	Muhameda ef. Pandže 373	Novo Sarajevo	NE	15	P+3+Pot	692.50	18x13		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gелera	OKI UPRAVITELJ
199	Muhameda ef. Pandže 377	Novo Sarajevo	NE	17	P+5+Pot	911.60	23x13		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gелera	OKI UPRAVITELJ
200	Muhameda ef. Pandže 379	Novo Sarajevo	NE	16	P+5+Pot	866.00	23x13		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gелera	OKI UPRAVITELJ
201	Muhameda ef. Pandže 387	Novo Sarajevo	NE	9	P+3+Pot	662.00	20x13		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gелera	OKI UPRAVITELJ
202	Muhameda ef. Pandže 393	Novo Sarajevo	NE	10	P+5	792	21x12	1980	fasada	oštećenje od gелera	HIDROMONTAŽA
203	Muhameda ef. Pandže 395	Novo Sarajevo	NE	11	P+5	837	22x13	1984	fasada	oštećenje od gелera	HIDROMONTAŽA
204	Muhameda ef. Pandže 399	Novo Sarajevo	NE	9	Pr+3+ Pot	511	20x30	1984	fasada	oštećenje od granata	SARAJEVOSTAN
205	Muhameda ef. Pandže 401	Novo Sarajevo	NE	10	P+2	394.00	20x11		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gелera	OKI UPRAVITELJ
206	Muhameda ef. Pandže 403	Novo Sarajevo	NE	10	P+2	394.00	20x11		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gелera	OKI UPRAVITELJ
207	Muhameda ef. Pandže 43, 45	Novo Sarajevo	NE	11	P+2	504.20	27x10	1959	fasada	lako oštećenje fasade, na prizemlju i prvom spratu, od udara gелera	HIDROMONTAŽA
208	Muhameda ef. Pandže 69	Novo Sarajevo	NE	17	2	574	30x12	1969	fasada		SARAJEVOSTAN
209	Muhameda ef. Pandže 9	Novo Sarajevo	NE	14	S+PR+4	884.91	18x13	1988	fasada	lako oštećenje fasade, od prvog do četvrtog sprata, udari od gелera	HIDROMONTAŽA
210	Mustafe Behmena 14, 16	Novo Sarajevo	NE	17	S+P+3	1,255.50	30x14		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gелera	OKI UPRAVITELJ
211	Nedima Filipovića 21.23	Novo Sarajevo	NE	50	P+6	2,377.00	60x10	1968	fasada	Lako oštećenje fasade od udara gелera	FIDGES-UPRAVITELJ
212	Nedima Filipovića 9, 11	Novo Sarajevo	NE	48	P+6	2,180.99	10,1x53,0	1968	fasada	1. teško oštećenje. 2. 5. sprat, lokalna oštećenja kompletne fasade 3. udari granate i gелera	METAL - EXPORT-UPRAVITELJ
213	Olovska 28	Novo Sarajevo	NE	6	Po+(P+2)	354.00	13 x 17	1960	fasada	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u suterenu, prizemlju i na prvom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gелera b) od udara granate	HETIG
214	Olovska 32	Novo Sarajevo	NE	8	S+P+2	472.00	18x11		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gелera	OKI UPRAVITELJ
215	Olovska 36	Novo Sarajevo	NE	6	S+(P+2)	354.10	13 x 17	1960	fasada	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u suterenu, prizemlju i na prvom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gелera b) od udara granate	HETIG
216	Olovska 42	Novo Sarajevo	NE	11	Sut.+Pr.+2	604.00	24 x 12	cca 1958-1960	fasada	oštećenje fasade po čitavoj površini od gелera.	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČARA
217	Olovska 46	Novo Sarajevo	NE	11	(P+2)	630.00		1960	fasada	oštećenje od granata	SARAJEVOSTAN
218	Paromlinska 24	Novo Sarajevo	NE	17	P+3	742.3	12,0x22,0	nepoznato	fasada	1.teška oštećenja od gелera	METAL-EXPORT-UPRAVITELJ
219	Paromlinska 29	Novo Sarajevo	NE	25	P+8	1,539.00	16 x 18	1983	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju na prvom, drugom i trećem katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gелera	HETIG
220	Porodice Ribar 1, 3, 5	Novo Sarajevo	NE	118	PO+ (P+8)	5,794.96	12x46,30	1980	fasada	1. teško oštećenje. 2. ulaz br. 1: 6., 7. i 11. sprat; ulaz br. 3: 3 sprat; ulaz br. 5: 4. i 5. sprat; vidna oštećenja na cijeloj fasadi. 3. udari granata i gелera	METAL - EXPORT-UPRAVITELJ
221	Porodice Ribar 35 i 37	Novo Sarajevo	NE	110	Po+(P+8)	3847.80	13 x 50	1968	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na svim katovima 3. uzrok oštećenja: a) od udara gелera	HETIG
222	Porodice Ribar 39 i 41	Novo Sarajevo	NE	77	Po+(P+8)	3874.80	13 x 50	1968	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na svim katovima 3. uzrok oštećenja: a) od udara gелera	HETIG
223	Porodice Ribar 47 i 49	Novo Sarajevo	NE	108	Po+(P+8)	3748.60	13 x 50	1968	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na svim katovima 3. uzrok oštećenja: a) od udara gелera	HETIG
224	Radnička 23	Novo Sarajevo	NE	8	Po+P+3	523.90	16x10		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gелera	OKI UPRAVITELJ

225	Sakiba Nišića 8	Novo Sarajevo	NE	4	Po+(P+1)	251.00	8,6x11,3	1932	fasada	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na svim katovima 3. uzrok oštećenja: a) od udara gелera b) od udara granate		HETIG
226	Splitska 33	Novo Sarajevo	NE	8	P+2	372.00	12 x 18	1962	fasada	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom i drugom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gелera b) od udara granate		HETIG
227	Splitska 67	Novo Sarajevo	NE	14	P+3	677.00	13 x 15	1963	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom i drugom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gелera		HETIG
228	Topal Osman paše 12, 14	Novo Sarajevo	NE	109	PO+(P+11)	5,390.98	12,5x46,0	1970	fasada	1. lako oštećenje. 2. lokalna manja oštećenja. 3. udari gелera.		METAL - EXPORT-UPRAVITELJ
229	Topal Osman Paše 16, 18, 20	Novo Sarajevo	NE	58	Po+P +8	4,515.10	41x15		fasada	Teško oštećenje fasade od udara granate i gелera		OKI UPRAVITELJ
230	Topal Osman Paše 22, 24, 26	Novo Sarajevo	NE	58	Po+P +8	4,642.90	41x15		fasada	Teško oštećenje fasade od udara granate i gелera		OKI UPRAVITELJ
231	Topal Osman Paše 28, 30, 32	Novo Sarajevo	NE	58	Po+P +8	4,585.00	41x15		fasada	Teško oštećenje fasade od udara granate i gелera		OKI UPRAVITELJ
232	Trg heroja 12	Novo Sarajevo	NE	163	21	6,793.00	30 x 20	1969	fasada	b) teško oštećenje fasade, " od prvog do dvadesetprvog kata", a) od udara gелera b) od udara granate		SARAJEVOSTAN
233	Trg heroja 16	Novo Sarajevo	NE	163	Po+(P+21)	6,518.00	22 x 24	1970	fasada	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom, sedmom, osmom, devetom, desetom, jedanaestom, dvanaestom, trinaestom, četrnaestom, petnaestom, šesnaestom, sedamnaestom, osamnaestom, devetnaestom i dvadesetom katu 3. uzrok oštećenja: b) od udara granate		SARAJEVOSTAN
234	Trg heroja 22,24	Novo Sarajevo	NE	36	Pr +4	1,787.00	15x35	1990	fasada	Oštećena fasada od gелera		TIP TOP
235	Trg heroja 30	Novo Sarajevo	NE	164	Po+(P+21)	6,523.70	22 x 24	1970	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom, sedmom, osmom, devetom, desetom, jedanaestom, dvanaestom, trinaestom, četrnaestom, petnaestom, šesnaestom, sedamnaestom, osamnaestom, devetnaestom i dvadesetom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gелera		HETIG
236	Trg heroja 43 i 45	Novo Sarajevo	NE	24	Po+(P+5)	1,479.60	9 x 30	1969	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju 3. uzrok oštećenja: b) od udara granate		HETIG
237	Trg heroja 8	Novo Sarajevo	NE	168	21	6,650.00	30 x 20	1971	fasada	b) teško oštećenje fasade, " od prvog do dvadesetprvog kata", a) od udara gелera b) od udara granate		SARAJEVOSTAN
238	Vilsonovo šetalište 12	Novo Sarajevo	NE	14	5	801			fasada	oštećenje od granata		SARAJEVOSTAN
239	Zagrebačka 11, 13	Novo Sarajevo	DA	22	Po+P+4	758.00	22x10		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gелera		OKI UPRAVITELJ
240	Zagrebačka 15	Novo Sarajevo	DA	18	Po+P+5	939.00	21x11		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gелera		OKI UPRAVITELJ
241	Zagrebačka 2 A	Novo Sarajevo	NE	14	P+7	947.00	20 x 10	1975	fasada	a/ lako oštećenje fasade, "od prizemlje do sedmog kata ", a/ od udara gелera		SARAJEVOSTAN
242	Zagrebačka 2 B	Novo Sarajevo	NE	14	P+7	823.00	20 x 10	1975	fasada	a/ lako oštećenje fasade, "od prizemlje do sedmog kata ", a/ od udara gелera		SARAJEVOSTAN
243	Zagrebačka 2 C	Novo Sarajevo	NE	14	P+7	892.00	20 x 10	1975	fasada	a/ lako oštećenje fasade, "od prizemlje do sedmog kata ", a/ od udara gелera		SARAJEVOSTAN
244	Zagrebačka 2 D	Novo Sarajevo	NE	14	P+7	826.00	20 x 10	1975	fasada	a/ lako oštećenje fasade, "od prizemlje do sedmog kata ", a/ od udara gелera		SARAJEVOSTAN
245	Zagrebačka 22, 24	Novo Sarajevo	NE	33	P+7	2,329.00	11,3x39,4	1960	fasada	1. lako oštećenje. 2. lokalna manja oštećenja kompletne fasade 3. udari gелera		METAL - EXPORT-UPRAVITELJ

246	Zagrebačka 23 i 25	Novo Sarajevo	DA	22	P+5	1,463.80	12 x 34	1960	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom, trećem, četvrtom i petom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
247	Zagrebačka 39, 43	Novo Sarajevo	DA	33	PO+(P+6)	2,983.00	15,0x40,0		fasada	1. teško oštećenje. 2. lokalna oštećenja kompletne fasade 3. udari gelera	METAL - EXPORT-UPRAVITELJ
248	Zagrebačka 47, 49, 51	Novo Sarajevo	DA	37	Po+P+5	2,492.20	52x11		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
249	Zagrebačka 4c, 4d	Novo Sarajevo	NE	31	PO+(P+7)	2,572.00	10,5x27,0	1982	fasada	1. lako oštećenje. 2. lokalna oštećenja kompletne fasade 3. udari gelera	METAL - EXPORT-UPRAVITELJ
250	Zagrebačka 53,55	Novo Sarajevo	NE	44	P+7	2,471.00	12x18	1956	fasada	oštećenje od gelera	SARAJEVOSTAN
251	Zagrebačka 57-a i 57-b	Novo Sarajevo	NE	34	Po+ (P+8)	2.508.90	26 x 32	1983	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na svim katovima 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
252	Zagrebačka 63,65	Novo Sarajevo	NE	38	P+7	2,367.00	14x42	1959	fasada	oštećenje od gelera	SARAJEVOSTAN
253	Zagrebačka 77, 79	Novo Sarajevo	NE	45	P+7	2463.40			fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
254	Zmaja od Bosne 66, 68, 70	Novo Sarajevo	NE	79	Po+P+5	4,397.00	53x15		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
255	Zmaja od Bosne 69	Novo Sarajevo	NE	11	P+2	476.00	19x11		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
256	Zmaja od Bosne 76, 78	Novo Sarajevo	NE	33	Po+(P+7)	3,052.94	39,5 x 19,5	1982	fasada	1. lako oštećenje fasade (istočna i južna strana) 2. na svim etažama 3. od udara gelera	EPISMONT
257	Zmaja od Bosne 18	Novo Sarajevo	NE	21	10	1439	15x15	1971	fasada	fasada- laka oštećenja od granate	SARAJEVOSTAN
258	Zmaja od Bosne 20	Novo Sarajevo	NE	29	10	1508	15x15	1971	fasada	fasada- laka oštećenja od granate	SARAJEVOSTAN
259	Zmaja od Bosne 22	Novo Sarajevo	NE	20	10	1565	15x15	1971	fasada	fasada- laka oštećenja od granate	SARAJEVOSTAN
260	Zmaja od Bosne 24	Novo Sarajevo	NE	29	10	1382	15x15	1971	fasada	fasada- laka oštećenja od granate	SARAJEVOSTAN
261	Zmaja od Bosne 26	Novo Sarajevo	NE	30	10	1725	15x15	1971	fasada	fasada- laka oštećenja od granate	SARAJEVOSTAN
262	Zmaja od Bosne 28	Novo Sarajevo	NE	21	10	1516	15x15	1971	fasada	fasada- laka oštećenja od granate	SARAJEVOSTAN
263	Zmaja od Bosne 30	Novo Sarajevo	NE	31	10	1612	15x15	1971	fasada	fasada- laka oštećenja od granate	SARAJEVOSTAN
264	Zmaja od Bosne 32	Novo Sarajevo	NE	22	10	1508	15x15	1971	fasada	fasada- laka oštećenja od granate	SARAJEVOSTAN
265	Zmaja od Bosne 60,62,64	Novo Sarajevo	NE	78	5	4464		1971	fasada	oštećenje od gelera	oštećenja od granate SARAJEVOSTAN

3.1.3. LIFTOVI

r/b	Adresa zgrade	Općina	Zgrada pod zaštitom DA/NE	Broj posebnih dijelova	Spratnost	Ukupna korisna površina posebnih dijelova	Gabarit objekta	Godina izgradnje	oštećeni zajednički dio (ravni krov, kosi krov, fasada, lift, drugo)	Kratki opis oštećenja	napomena	UPRAVITELJ
1	Aleja lipa 66	Novo Sarajevo	NE	64	P+12	2,690.00	18 x 15	1974	lift	a) lako oštećenje lifta, a) pogonska mašina, b) kabina, c) sajle, d) instalacije, a) od udara gelera, b) od udara granate		SARAJEVOSTAN
2	Džamijska 2, 4, 6	Novo Sarajevo	NE	114	Po+P+12	5,574.20	40x13		lift	teško oštećenje lifta od udara granate		OKI UPRAVITELJ
3	Kolodvorska 7	Novo Sarajevo	NE	95	Po+P+18	6684.00	25x20	1976	lift	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje lifta 2. pozicija oštećenja: a) pogonska mašina b) kabina c) sajla d) instalacija e) pristupna vrata 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
4	Grabavička 93,95	Novo Sarajevo		27	P+5	1,461.00	15x20		lift	Lakša oštećenja od udara gelera		JOBING
5	Grabavička 87,89,91	Novo Sarajevo		42	P+5	2,195.00	35x12		lift	Lakša oštećenja od udara gelera		JOBING
6	Porodice Ribar 1, 3, 5	Novo Sarajevo	NE	118	PO+ (P+8)	5,794.96	12x46,30	1980	lift	1. teško oštećenje. 2. ulazi 1 i 3: oštećena pogonska mašina liftova 3. udari granata		METAL - EXPORT-UPRAVITELJ
7	Trg heroja 16	Novo Sarajevo	NE	163	Po+(P+21)	6,518.00	22 x 24	1970	lift	Devastiran lift usljed ratnih dejstava		SARAJEVOSTAN
8	Zagrebačka 47, 49, 51	Novo Sarajevo	DA	37	Po+P+5	2,492.20	52x11		lift	Lako oštećenje lifta usljed udara gelera		OKI UPRAVITELJ

3.1.4. OSTALI ZAJEDNIČKI DIJELOVI

r/b	Adresa zgrade	Općina	Zgrada pod zaštitom DA/NE	Broj posebnih dijelova	Spratnost	Ukupna korisna površina posebnih dijelova	Gabarit objekta	Godina izgradnje	oštećeni zajednički dio (ravni krov, kosi krov, fasada, lift, drugo)	Kratki opis oštećenja	napomena	UPRAVITELJ
1	Azize Šaćirbegović 108	Novo Sarajevo	NE	12	4	855			međuspratna konstrukcija	oštećenje od granate		SARAJEVOSTAN
2	Vilsonovo šetaliste 12	Novo Sarajevo	NE	14	5	801			predulaz	oštećenje od granata		SARAJEVOSTAN

3.2. DEVASTIRANI OBJEKTI USLJED RATNIH DEJSTAVA

r/b	Adresa zgrade	Općina	Broj posebnih dijelova	Spratnost	Godina izgradnje	Gabarit objekta	Kratki opis devastiranog objekta
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dobojska 17, 19	Novo Sarajevo	4	P+1	nepoznato	13,50 x 8,50 m	potpuno devastiran objekat
2	Dobojska 21, 23	Novo Sarajevo	4	P+1	nepoznato	13,50 x 8,50 m	potpuno devastiran objekat
3	Emerika Bluma 4	Novo Sarajevo	5	P+1+Pot	nepoznato	nepoznato	potpuno devastiran objekat
4	Ivana Gorana Kovačića 17	Novo Sarajevo	3	P+1	nepoznato	nepoznato	potpuno devastiran objekat
5	Ivana Gorana Kovačića 21	Novo Sarajevo	3	P+1	nepoznato	nepoznato	potpuno devastiran objekat
6	Ivanjska 6	Novo Sarajevo	1	P	nepoznato	nepoznato	potpuno devastiran objekat
7	Ljubljanska 7	Novo Sarajevo	6	P+2	nepoznato	nepoznato	potpuno devastiran objekat
8	Ljubljanska 11	Novo Sarajevo	3	Po+(P+1)+Pot	nepoznato	11,10 x 10,0 m	potpuno devastiran objekat
9	Nevesinjska 22	Novo Sarajevo	4	P+1	nepoznato	nepoznato	potpuno devastiran objekat
10	Novopazarska 18	Novo Sarajevo	5	Po+P+1	nepoznato	15,0 x 6,0 m	potpuno devastiran objekat
11	Radnička 106	Novo Sarajevo	2	P+1	nepoznato	(14,0 x 12,0)+(3,0 x2,5)+(5,0 x1,0) m	potpuno devastiran objekat
12	Rudera Boškovića 75	Novo Sarajevo	3	P+Pot	nepoznato	11,10 x 11,60 m	devastiran objekat
13	Šaćira Sikirića 11	Novo Sarajevo	12	Po+P+1+Pot	nepoznato	19,55 x 12,75 m	potpuno devastiran objekat
14	Šaćira Sikirića 2	Novo Sarajevo	8	Po+P+1	nepoznato	14,0 x 14,50 m	potpuno devastiran objekat
15	Travnička 11	Novo Sarajevo	1	P	nepoznato	nepoznato	potpuno devastiran objekat
16	Travnička 47	Novo Sarajevo	2	P	nepoznato	nepoznato	potpuno devastiran objekat
17	Travnička 6	Novo Sarajevo	3	Po+P	nepoznato	20,0 x 10,0 m	potpuno devastiran objekat
18	Trebevička 11	Novo Sarajevo	2	Po+P	nepoznato	20,0 x 6,0 m	potpuno devastiran objekat
19	Trnovska 9	Novo Sarajevo	10	S+(P+1)+Pot	1911	20,30 x 19,35 m	devastiran objekat
20	Velešići 67	Novo Sarajevo	nepoznato	nepoznato	nepoznato	nepoznato	potpuno devastiran objekat

3.3. OBJEKTI SA OŠTEĆENJIMA I KROVOVIMA NA BAZI AZBESTA

r/b	Adresa zgrade	Općina	Zgrada pod zaštitom DA/NE	Broj posebnih dijelova	Spratnost	Ukupna korisna površina posebnih dijelova	Gabarit objekta	Godina izgradnje	oštećeni zajednički dio (ravni krov, kosi krov, fasada, lift, drugo)	Kratki opis oštećenja	napomena	UPRAVITELJ
1	Aleja lipa 15,17,19,21,23	Novo Sarajevo	NE	52	P+4	2575	15 x 65	1960	krov	oštećenje od gelera	azbest	SARAJEVOSTAN
2	Avde Smajlovića 13	Novo Sarajevo	NE	11	4	767		1986	krov	oštećenje od gelera	azbest	SARAJEVOSTAN
3	Behdžeta Mutevelića 109, 111, 113, 115 i 117	Novo Sarajevo	NE	61	Po+P+5	3.195.70	15.6 x 33.8	1964	kosi krov	Pokrov je od valovitog salonita.	Pokrov je od azbesta.	HETIG
4	Behdžeta Mutevelića 71,73,75,77,79	Novo Sarajevo		61	5	3146			ravni krov	oštećenje od gelera	azbestni krov	SARAJEVOSTAN
5	Behdžeta Mutevelića 85, 87, 89, 91 i 93	Novo Sarajevo	NE	60	Po+P+5	3.523.00	16 x 34	1960	kosi krov	krov je obložen eternit tablama.	Materijal je na bazi azbesta.	HETIG
6	Behdžeta Mutevelića 99, 101, 103, 105, 107	Novo Sarajevo		55	Po+P+5	3,045.00	52x11		krov		krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
7	Behdžeta Mutevelića 25	Novo Sarajevo	NE	29	6	1578	15x20	1963	krov		krov -azbestne ploče	SARAJEVOSTAN
8	Behdžeta Mutevelića 27	Novo Sarajevo	NE	29	6	1600	15x20	1963	krov		krov -azbestne ploče	SARAJEVOSTAN
9	Derviša Numića 1a	Novo Sarajevo	NE	26	S+P+6	1,350.60	16x17		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
10	Derviša Numića 1b	Novo Sarajevo	NE	34	S+P+6	2,166.40	18x22		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
11	Derviša Numića 55	Novo Sarajevo	NE	3	S+P+1	246	10x11		krov		krov od azbesta-salonit	OKI UPRAVITELJ
12	Drinska 1, 3	Novo Sarajevo	NE	46	Po+P+5	1,549.00	13x29		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
13	Drinska 5, 7	Novo Sarajevo	NE	38	Po+P+5	1,493.00	13x29		fasada	Teško oštećenje fasade od udara granate i gelera	krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
14	Džemala Bijedića 64	Novo Sarajevo	NE	15	Po+(P+7)	2,152.80	12 x 16	1954	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	pokrov je od valovitog salonita. materijal je na bazi azbesta.	HETIG
15	Džemala Bijedića 66	Novo Sarajevo	NE	17	Po+(P+7)	1,112.00	12 x 16	1954	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	pokrov je od valovitog salonita. materijal je na bazi azbesta.	HETIG
16	Fojnička 3, 5, 7, 9	Novo Sarajevo	NE	79	Po+P+4	4,329.00	72x15		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
17	Grbavička 101, 103, 105	Novo Sarajevo	NE	43	Po+P+6	2,314.80	46x10		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
18	Grbavička 107, 109	Novo Sarajevo	NE	28	Po+P+6	1,487.10	38x10		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
19	Grbavička 21, 23, 25	Novo Sarajevo	NE	40	P+6	2,430.00	12 x 27	1957	krov	oštećenje od gelera	krov od azbesta	SARAJEVOSTAN
20	Grbavička 76, 78, 80	Novo Sarajevo	NE	75	Po+P+6	5,675.60	17x57		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
21	Grbavička 97, 99	Novo Sarajevo	NE	28	Po+P+6	1,468.10	36x10		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
22	Humka 20	Novo Sarajevo	NE	14	P+3	636.00	15 x 15	1964	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	pokrov je od valovitog salonita. materijal je na bazi azbesta.	HETIG

23	Igmanska 7	Novo Sarajevo	DA	21	P+4	1,032.00	10x18	1890	Krov-kosi		azbest	FIDGES-UPRAVITELJ
24	Kemala Kapetanovića 1, 3, 5, 7, 9	Novo Sarajevo	NE	66	Po+P+5	3223	52x11		krov		krov od azbesta-salonit	OKI UPRAVITELJ
25	Kemala Kapetanovića 2, 4, 6, 8 i 10	Novo Sarajevo		61	Po++(P+5)	3,179.70	12x63	1963	kosi krov	Pokrov od valovitog salonita.	materijal je na bazi azbesta	HETIG
26	Kemala Kapetanovića 26 i 28	Novo Sarajevo	NE	58	Po+(P+4)	2405.00	14 x 40	1960	kosi krov	Pokrov je od valovitog salonita.	Pokrov je od azbesta.	HETIG
27	Kemala Kapetanovića 33, 35, 37, 39, 41	Novo Sarajevo	NE	61	P+5	3094	15x65	1961	krov		krov -azbestne ploče	SARAJEVOSTAN
28	Kemala Kapetanovića 49, 51, 53, 55 i 57	Novo Sarajevo	NE	66	Po+(P+6)	3.701.40	12 x 77	1962	kosi krov	Pokrov je od eternita.	Pokrov je od azbesta	HETIG
29	Kemala Kapetanovića 12, 14	Novo Sarajevo	NE	58	4	2369	30x22	1961	krov		krov -azbestne ploče	SARAJEVOSTAN
30	Ljubljanska 18 B	Novo Sarajevo	NE	13	S+(P+4)	2,560.70	15 x 17	1988	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	pokrov je od valovitog salonita. materijal je na bazi azbesta.	HETIG
31	Muhameda ef. Pandže 391	Novo Sarajevo	NE	7	P+2	491.00	11x15	1985	kosi krov	teško oštećenje krova, od udara granate	krov od azbesta	HIDROMONTAŽA
32	Muhameda ef.Pandže 369	Novo Sarajevo	NE	13	P+3+Pot	606	18x13		fasada	lako oštećenje fasade od udara gelera	krov od azbesta-eternit	OKI UPRAVITELJ
33	Muhameda ef.Pandže 373	Novo Sarajevo	NE	15	P+3+Pot	693	18x13		fasada	lako oštećenje fasade od udara gelera	krov od azbesta-eternit	OKI UPRAVITELJ
34	Muhameda ef.Pandže 377	Novo Sarajevo	NE	17	P+5+Pot	912	23x13		fasada	lako oštećenje fasade od udara gelera	krov od azbesta-eternit	OKI UPRAVITELJ
35	Muhameda ef.Pandže 379	Novo Sarajevo	NE	16	P+5+Pot	866	23x13		fasada	lako oštećenje fasade od udara gelera	krov od azbesta-eternit	OKI UPRAVITELJ
36	Muhameda ef.Pandže 387	Novo Sarajevo	NE	9	P+3+Pot	662	20x13		fasada	oštećenje od granata	krov od azbesta-eternit	OKI UPRAVITELJ
37	Muhameda ef.Pandže 69	Novo Sarajevo	NE	17	2	574	30x12	1969	krov	oštećenje od gelera	krov -azbestne ploče	SARAJEVOSTAN
38	Novopazarska 10	Novo Sarajevo		4	Po+P+1	108.00	16x5		krov		krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
39	Novopazarska 16	Novo Sarajevo		3	Po+P+1	107.00	16x5		krov		krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
40	Novopazarska 6, 8	Novo Sarajevo		8	P+2	232.00	18x9		krov		krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
41	Paromlinska 33	Novo Sarajevo		25	8	1539			ravni krov	oštećenje od granata		SARAJEVOSTAN
42	Radnička 12, 14	Novo Sarajevo	NE	16	Po+P+3	916	30x8		krov		krov od azbesta-salonit	OKI UPRAVITELJ
43	Skopljanska 11	Novo Sarajevo		7	P+1	292.00	12 x 14	1963	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	pokrov je od valovitog salonita. materijal je na bazi azbesta.	HETIG
44	Skopljanska 1, 3	Novo Sarajevo	NE	18	2	660	10x30	1963	krov		krov -azbestne ploče	SARAJEVOSTAN
45	Splitska 33	Novo Sarajevo	NE	8	P+2	327.00	12 x 18	1962	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	pokrov je od valovitog salonita. materijal je na bazi azbesta.	HETIG
46	Splitska 67	Novo Sarajevo	NE	14	P+3	677.00	13 x 15	1963	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	pokrov je od valovitog salonita. materijal je na bazi azbesta.	HETIG
47	Vilsonovo šetaliste 12	Novo Sarajevo	NE	14	5	801			kosi krov	oštećenje od granata	azbestni krov	SARAJEVOSTAN
48	Zagrebačka 11 i 13	Novo Sarajevo	NE	22	P+4	728.00	10x21		kosi krov	1. lako oštećenje. 2. udari gelera	azbestni krov	EPISMONT
49	Zagrebačka 17, 19	Novo Sarajevo	DA	25	Po+P+5	1,538.20	33x8		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
50	Zagrebačka 21	Novo Sarajevo	DA	19	Po+P+5	910.60	21x8		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
51	Zagrebačka 23 i 25	Novo Sarajevo	DA	22	P+5	1,463.80	12 x 34	1960	kosi krov	Pokrov od valovitog salonita.	materijal je na bazi azbesta	HETIG
52	Zagrebačka 27	Novo Sarajevo	NE	18	Po+P+5	866	22x8		krov		krov od azbesta-salonit	OKI UPRAVITELJ
53	Zagrebačka 53,55	Novo Sarajevo	NE	44	P+7	2,471.00	12x18	1956	krov	oštećenje od gelera	krov od azbesta	SARAJEVOSTAN
54	Zagrebačka 63,65	Novo Sarajevo	NE	38	P+7	2,367.00	14x42	1959	krov	oštećenje od gelera	krov od azbesta	SARAJEVOSTAN

3.4. OBJEKTI SA OŠTEĆENJIMA I FASADAMA NA BAZI AZBESTA

r/b	Adresa zgrade	Općina	Zgrada pod zaštitom DA/NE	Broj posebnih dijelova	Spratnost	Ukupna korisna površina posebnih dijelova	Gabarit objekta	Godina izgradnje	oštećeni zajednički dio (ravni krov, kosi krov, fasada, lift, drugo)	Kratki opis oštećenja	napomena	UPRAVITELJ
1	Aleja lipa 15,17,19,21,23	Novo Sarajevo	NE	52	4	2575			fasada		azbest	SARAJEVOSTAN
2	Aleja lipa 54, 55	Novo Sarajevo	NE	107	Po+P +12	5,500.50	40x11		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	fasada od azbesta	OKI UPRAVITELJ
3	Aleja lipa 57, 58	Novo Sarajevo	NE	119	Po+P +12	5,495.00	40x11		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	fasada od azbesta	OKI UPRAVITELJ
4	Dr.Fetaha Bećirbegovića 25, 27	Novo Sarajevo	NE	46	S+P+4	2336	38x13		fasada	lako oštećenje fasade od udara gelera	fasada azbest	OKI UPRAVITELJ
5	Dr. Fetaha Bećirbegovića 29	Novo Sarajevo	NE	42	8	2215			fasada		salonit	SARAJEVOSTAN
6	Dr.Fetaha Bećirbegovića 31, 33	Novo Sarajevo	NE	79	S+P+8	3920	38x15		fasada	lako oštećenje fasade od udara gelera	fasada azbest	OKI UPRAVITELJ
7	Dr. Fetaha Bećirbegovića 35,37	Novo Sarajevo	NE	45	4	2443			fasada		salonit	SARAJEVOSTAN
8	Ferde Hauptmana 2.4.6	Novo Sarajevo	NE	77	P+8	4,064.00	10x50	1967	fasada	sitna i veća oštećenja po etažama	parapet-montažne azbest ploče	FIDGES-UPRAVITELJ
9	Ferde Hauptmana 8.10.12	Novo Sarajevo	NE	79	P+8	4,055.00	10x50	1967	fasada	sitna i veća oštećenja po etažama	parapet-montažne azbest ploče	FIDGES-UPRAVITELJ
10	Ferde Hauptmana 14, 16, 18	Novo Sarajevo	NE	79	Po+P+8	4220	46x9		fasada	lako oštećenje fasade od udara gelera	fasada azbest	OKI UPRAVITELJ
11	Ferde Hauptmana 24, 26	Novo Sarajevo	NE	56	Po+P+8	2662	15x14		fasada	lako oštećenje fasade od udara gelera	fasada azbest	OKI UPRAVITELJ
12	Ferde Hauptmana 28	Novo Sarajevo	NE	39	Po+P+8	1930	15x14		fasada	lako oštećenje fasade od udara gelera	fasada azbest	OKI UPRAVITELJ
13	Ferde Hauptmana 30	Novo Sarajevo	NE	55	Po+P+8	1989	15x14		fasada	teško oštećenje fasade od udara granate i gelera	fasada azbest	OKI UPRAVITELJ
14	Ferde Hauptmana 38	Novo Sarajevo	NE	57	Po+P+8	2052	15x14		fasada	lako oštećenje fasade od udara gelera	fasada azbest	OKI UPRAVITELJ
15	Grbavička 127 a	Novo Sarajevo	NE	68	Po+P+16	4,446.50	23x17		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	fasada od azbesta	OKI UPRAVITELJ
16	Grbavička 14-a	Novo Sarajevo	NE	67	Po+(P+16)	4,448.40	18 x 22	1972	fasada	dijelovi fasade su obloženi pločama	fasadne ploče na bazi azbesta	HETIG

17	Grbavička 14C	Novo Sarajevo	NE	67	P+16	4114.00	20x20	1973	fasada		fasada od azbesta	OKI UPRAVITELJ
18	Grbavička 26, 28	Novo Sarajevo	NE	101	Po+P+11	4,999.00	36x13		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	fasada od azbesta	OKI UPRAVITELJ
19	Grbavička 58, 60	Novo Sarajevo	NE	95	P+11	4,793.30	14 x 36	1968	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na sedmom, osmom, devetom, desetom i jedanestom katu 3. uzrok oštećenja: b) od udara gelera	fasada je obložena salonit pločama. materijal je na bazi azbesta.	HETIG
20	Kemala Kapetanovića 12, 14	Novo Sarajevo	NE	58	4	2369	30x22	1961	fasada		azbestne ploče	SARAJEVOSTAN
21	Kolodvorska 11	Novo Sarajevo	NE	101	18	6825	25x20	1975	fasada		fasada - azbestne ploče	SARAJEVOSTAN
22	Kolodvorska 13	Novo Sarajevo	NE	119	18	7058	25x20	1974	fasada		fasada - azbestne ploče	SARAJEVOSTAN
23	Kolodvorska 3	Novo Sarajevo	NE	120	18	7146	25x20	1976	fasada		fasada - azbestne ploče	SARAJEVOSTAN
24	Kolodvorska 7	Novo Sarajevo	NE	95	18	6684	25x20	1976	fasada		fasada - azbestne ploče	SARAJEVOSTAN
25	Skopljanska 1, 3	Novo Sarajevo	NE	18	2	660	10x30	1963	fasada		fasada od azbesta	SARAJEVOSTAN

4. OPĆINA NOVI GRAD

4.1. OBJEKTI KOLEKTIVNOG STANOVANJA SA OŠTEĆENJIMA USLJED RATNIH DEJSTAVA

4.1.1. KROVOVI

r/b	Adresa zgrade	Općina	Zgrada pod zaštitom DA/NE	Broj posebnih dijelova	Spratnost	Ukupna korisna površina posebnih dijelova	Gabarit objekta	Godina izgradnje	oštećeni zajednički dio (ravni krov, kosi krov, fasada, lift, drugo)	Kratki opis oštećenja	napomena	UPRAVITELJ
1	Adema Buće 17, 19	Novi Grad	NE	12	P+4	681.00	20 x 15	1955	kosi krov; ravni krov	b) teško oštećenje krova, a) od udara gelera, b) od udara granate		SARAJEVOSTAN
2	Adema Buće 45, 47, 49	Novi Grad	NE	6	P+2	283.00	20 x 15	1951	kosi krov	b) teško oštećenje krova, a) od udara gelera, b) od udara granate		SARAJEVOSTAN
3	Adema Buće 51, 53, 55	Novi Grad	NE	6	P+2	279.00	20 x 15	1951	kosi krov	b) teško oštećenje krova, a) od udara gelera, b) od udara granate		SARAJEVOSTAN
4	Adija Mulabegovića 2 i 4	Novi Grad	NE	51	Po+(P+8)	2755.00	15 x 37	1988	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		
5	Akifa Šeremeta 15, 19	Novi Grad	NE	16	P+2	598.00	15,0x30,0	1964	kosi krov	1. lako oštećenje. 2. udari gelera.		METAL - EXPORT-UPRAVITELJ
6	Akifa Šeremeta 44	Novi Grad		10	P+3	370.94	14,50 X 12,27	1978	kosi krov	Prva borbeni linija		STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
7	Alibega Firdusa 27, 29	Novi Grad		30	P+VP+2	975	18x14	1958	kosi krov	laka oštećenja od udara gelera		FIDGES UPRAVITELJ
8	Alibega Firdusa 43, 45	Novi Grad	NE	16	S+(P+3)	518.00	20 x 15	1962	kosi krov	b) teško oštećenje krova, a) od udara gelera, b) od udara granate		SARAJEVOSTAN
9	Alibega Firdusa 55, 57	Novi Grad	NE	51	S+(P+3)+Pot		11,5 x 30	1960	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
10	Alibega Firdusa 59, 61	Novi Grad	NE	30	Po+P+2	1021.00	25x13		kosi krov	Lako oštećenje krova od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
11	Alibega Firdusa čikma 13 i 15	Novi Grad	NE	26	S+(P+3)+Pot	846.00	11,5 x 30	1960	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
12	Alibega Firdusa čikma 17 i 19	Novi Grad	NE	14	P+3	440.00	20 x 15	1962	kosi krov	b) teško oštećenje krova, a) od udara gelera, b) od udara granate		SARAJEVOSTAN
13	Alibega Firdusa čikma 2	Novi Grad	NE	12	P+2	387.00	12 x 12	1961	kosi krov	a) lako oštećenje krova, a) od udara gelera		SARAJEVOSTAN
14	Alibega Firdusa čikma 25 i 27	Novi Grad	NE	27	S+(P+3)+Pot	979.00	11,5 x 30	1962	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
15	Alibega Firdusa čikma 29, 31	Novi Grad	NE	15	P+3	551.00	20 x 15	1962	kosi krov	b) teško oštećenje krova, a) od udara gelera, b) od udara granate		SARAJEVOSTAN
16	Alibega Firdusa čikma 5 i 7	Novi Grad	NE	26	S+(P+3)+Pot	844.00	11,5 x 30	1960	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
17	Alibega Firdusa čikma 9 i 11	Novi Grad	NE	27	S+(P+3)+Pot	901.00	11,5 x 30	1962	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
18	Andreja Andrejevića 13	Novi Grad	NE	10	S+(P+1)	325.60	10 x 12	1960	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
19	Ante Babića 1	Novi Grad	NE	60	Po+(P+15)	3387.80	23 x 15	1977	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG

20	Antuna Branka Šimića 27 i 29	Novi Grad	NE	29	Po+(P+6)	1981.00	18 x 32	1974	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
21	Antuna Branka Šimića 31, 33	Novi Grad	NE	20	PO+(P+4)	1,390.00	14,0x32,0	1980	ravni krov	1. lako oštećenje. 2. udari gelera.		METAL - EXPORT- UPRAVITELJ
22	Aziza Sokolića 1, 2	Novi Grad	NE	13	P+2	739.00	10x17	1982	kosi krov	Lakša oštećenja od udara granata		JOBING
23	Aziza Sokolića 3, 4	Novi Grad	NE	12	P+2	748.00	10x17	1982	kosi krov	Lakša oštećenja od udara granata		JOBING
24	Aziza Sokolića 5, 6	Novi Grad	NE	20	P+2	832.38	14,5x30,5	1980	kosi krov	1. lako oštećenje. 2. udari gelera.		METAL - EXPORT- UPRAVITELJ
25	Bajrama Zenunija 3	Novi Grad	NE	52	S+(P+16)	2965.00	15x20	1977	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
26	Bajrama Zenunija 4	Novi Grad	NE	59	S+(P+18)	3,358.00	15x20	1977	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
27	Bajrama Zenunija 6	Novi Grad	NE	43	Po+(P+10)	2353.00	15x20	1977	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
28	Bosanska 1, 2	Novi Grad	NE	104	Pr+12; Pr+13	5,424.00	10mx50m	1978	krov	1.vrsta oštećenja: teško oštećenje krova;2. uzrok oštećenja: od udara granata		TIP TOP
29	Bosanska 11	Novi Grad	NE	32	Po+(P+10)	1,901.00	19,2 x 13,5	1980	ravni krov	1. lako oštećenje krova 2. od udara gelera		EPISMONT
30	Bosanska 3 i 4	Novi Grad	NE	128	Po+(P+16)	3366.00	15 x 38	1980	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
31	Branka Mikulića 5 i 6	Novi Grad	NE	14	P+3	888.00	13 x 26	1974	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
32	Brčanska 1	Novi Grad	NE	27	Po+(P+8)	#REF!	14x18	1973	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
33	Brčanska 14	Novi Grad	NE	94	Po+(P+18)	6643.5	20 x 24	1972	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
34	Brčanska 15	Novi Grad	NE	105	Po+(P+20)	7.317.50	20 x 24	1972	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
35	Brčanska 4	Novi Grad	NE	38	Po+(P+12)	2,106.00	14x18	1973	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
36	Brčanska 5	Novi Grad	NE	51	Po+(P+12)	2,433.00	14x18	1974	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
37	Brčanska 6 i 7	Novi Grad	NE	102	Po+(P+12)	4898.00	14x36	1972	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
38	Brčanska 8 i 9	Novi Grad	NE	87	Po+(P+10)	4036.00	14x36	1973	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
39	Emila Zole 1	Novi Grad	NE	28	Po+P+6	1498.00			ravni krov	Lako oštećenje krova od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
40	Emila Zole 6	Novi Grad	NE	37	S+6	2690	40x20	1983	ravni krov	Lako oštećenje krova od udara gelera		OKI UPRAVITELJ

41	Eniza Cocalića broj 12	Novi Grad		8	P+3	422.36	10,40 X 10,10	1982	kosi krov	Prva borbena linija		STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
42	Franje Kluzi 1	Novi Grad	NE	3	Po+(P+1)	139.06	15,4 x 9,9	1956	kosi krov	1. teško oštećenje krova 2. od udara granate Napomena: Pola krova sanirano		EPISMONT
43	Franje Kluzi 21	Novi Grad	NE	4	Po+(P+1)	248.00	18,2 x 9,8	1956	kosi krov	1. teško oštećenje krova 2. od udara granate i gelera		EPISMONT
44	Franje Kluzi 8	Novi Grad	NE	4	Po+(P+1)	257.21	18,1 x 9,8	1956	kosi krov	1. teško oštećenje krova 2. od udara granate i gelera		EPISMONT
45	Gandijeva 1, 2	Novi Grad	NE	48	Po+P+10+Pot	2654.30			kosi krov	Lako oštećenje krova od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
46	Gandijeva 11, 12	Novi Grad	NE	34	Po+(P+4)	1,949.70	36,0 x 13,1	1989	kosi krov	Napomena: krov saniran nakon rata ali je pokrov vrlo loš (crijep)		EPISMONT
47	Gandijeva 3, 4	Novi Grad	NE	48	Po+P+5+Pot	2,765.00	32x16		kosi krov	Lako oštećenje krova od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
48	Gandijeva 8	Novi Grad	NE	16	Po+P+4+Pot	826.80	16x16	1989	kosi krov	Napomena: krov saniran nakon rata ali je pokrov vrlo loš (crijep)		OKI UPRAVITELJ
49	Geteova 1 i 2	Novi Grad	NE	119	Po+(P+17)	6213.00	18x42	1981	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
50	Geteova 11	Novi Grad	NE	66	Po+(P+16)	3675.70	22x17	1981	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
51	Geteova 13	Novi Grad	NE	93	Po+P+18	5319.30			ravni krov	Lako oštećenje krova od udara granate		OKI UPRAVITELJ
52	Geteova 14	Novi Grad	NE	99	Po+(P+16)	4.089.00	18 x 22	1977	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
53	Geteova 3 i 4	Novi Grad	NE	130	Po+(P+17)	6618.00	18x42	1981	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
54	Geteova 6, 7 i 8	Novi Grad	NE	36	Po+(P+13)	7945.00	76x18,40	1980	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate		HETIG
55	Geteova 9	Novi Grad	NE	43	Pr + 10	2,405.00		1983	krov	1.vrsta oštećenja: lako oštećenje krova;2. uzrok oštećenja: od udara gelera		TIP TOP
56	Geteova br.12	Novi Grad		44	P+P+16	4260	28x16	1981	ravni krov	laka djelomična oštećenja od udara gelera		FIDGES UPRAVITELJ
57	Gradačačka 108, 110 i 112	Novi Grad	NE	78	P+5	2632.00	12 x 36	1964	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
58	Gradačačka 11,13,15,17	Novi Grad		114	5	5770		1963	krov	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN
59	Gradačačka 118, 120 i 122	Novi Grad	NE	63	S+(P+5)	3046.00	12 x 36	1965	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
60	Gradačačka 12, 14, 16, 18	Novi Grad	NE	56	S+(P+5)	3,009.00	55,5 x 10,3	1963	ravni krov	1. lako oštećenje krova 2. od udara granate		EPISMONT
61	Gradačačka 124, 126 i 128	Novi Grad	NE	63	S+(P+5)	3034.30	12 x 36	1965	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
62	Gradačačka 20, 22, 24 i 26	Novi Grad	NE	24	P+2	1509.20	10 x 40	1967	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
63	Gradačačka 21, 23	Novi Grad	NE	79	P+4	2,903.88	14,2x43,2	1980	ravni krov	1. lako oštećenje 2. udari gelera		METAL - EXPORT- UPRAVITELJ
64	Gradačačka 27, 29	Novi Grad	NE	79	P+5	2,842.44	14,1x43,4	1965	ravni krov	1. lako oštećenje. 2. udari gelera		METAL - EXPORT- UPRAVITELJ
65	Gradačačka 3, 5, 7, 9	Novi Grad	NE	56	P+4	2,976.00	10,3x55,5	1965	ravni krov	1. lako oštećenje 2. udari gelera		METAL - EXPORT- UPRAVITELJ

66	Gradačačka 52, 54, 56 i 58	Novi Grad	NE	56	S+(P+5)	2983.00	10 x 40	1963	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
67	Gradačačka 62, 64, 66	Novi Grad	NE	42	S+(P+5)	2254.00	10 x 36	1966	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
68	Gradačačka 82, 84 i 86	Novi Grad	NE	42	S+(P+5)	2254.00	10 x 36	1966	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
69	Grada Bakua 12	Novi Grad	NE	21	Po+P+4+Pot	1118.00			kosi krov	Lako oštećenje krova od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
70	Habibe Stočević 1, 3	Novi Grad	NE	14	(P+2)+Pot	800.00	30,5 x 13,5	1982	kosi krov	1. lako oštećenje krova 2. od udara gelera		EPISMONT
71	Habibe Stočević 23	Novi Grad	NE	10	P+3	455.00	20 x 10	1982	kosi krov	a) lako oštećenje krova, a) od udara gelera		SARAJEVOSTAN
72	Hakije Turajlića 13, 15, 17, 19, 21	Novi Grad	NE	49	(P+2)+Pot	2,338.29	65 x 13	1982	kosi krov	1. teško oštećenje krova 2. od udara granate i gelera Napomena: krov djelimično saniran al ne konačno		EPISMONT
73	Hakije Turajlića 37	Novi Grad		6	P+3	483.69	10,40 X 10,10	1982	kosi krov	Prva borbeni linija		STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
74	Hakije Turajlića 5, 7	Novi Grad	NE	12	(P+2)+ Pot	776.16	26 x 14	1982	kosi krov	1. teško oštećenje krova 2. od udara granate i gelera		EPISMONT
75	Hakije Turajlića 9 i 11	Novi Grad	NE	19	S+(P+2)	928.90	11,5 x 32,4	1984	kosi krov	1. vrsta oštećenja: b) teško oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: b) od udara granate	oštećenje krova na ulazu br.11	HETIG
76	Ive Andrića 2	Novi Grad	NE	47	Po+(P+15)	3697.8	17x20	1977	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
77	Ive Andrića 5	Novi Grad	NE	78	Po+(P+18)	4.542.00	17 x 20	1978	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
78	Ive Andrića 6	Novi Grad	NE	59	Po+(P+17)	3,553.00	17x20	1977	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
79	Ive Andrića 7 i 9	Novi Grad	NE	113	Po+(P+14)	6.249.00	17 x 40	1978	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	Oštećenje na krovu je na ulazu Ive Andrića 9	HETIG
80	Ive Andrića 8	Novi Grad	NE	59	Po+(P+14)	3252.00	17 x 20	1977	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
81	Kunovska 1, 3	Novi Grad	NE	53	Po+(P+5)	2,742.00	43,2 x 15,5	1984	ravni krov	1. lako oštećenje krova 2. od udara gelera		EPISMONT
82	Luja Pastera 2	Novi Grad		7	P+3	420.47	10,40 X 10,10	1982	kosi krov	Prva borbeni linija		STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
83	Luja Pastera br.13	Novi Grad	NE	11	3	447		1982	krov	lako oštećenje - crijep		SARAJEVOSTAN
84	Midhata Begića 6	Novi Grad		10	P+3	422.84	10,40 X 10,10	1982	kosi krov i ravni (terase)	Prva borbeni linija		STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
85	Milana Preloga 11	Novi Grad	NE	12	P+4	814.5	12 x 16	1981	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
86	Milana Preloga 15	Novi Grad	NE	11	P+4	761.60	12 x 16	1981	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG

87	Milana Preloga 23, 25 i 27	Novi Grad	NE	32	P+4	2445.00	12 x 48	1983	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
88	Milana Preloga 5	Novi Grad	NE	10	P+4	710.40	12 x 16	1981	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
89	Milana Preloga 7	Novi Grad	NE	10	P+4	710.40	12 x 16	1981	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
90	Muftije Džabića 1, 3 i 5	Novi Grad	NE	34	S+(P+4)	1839.00	9 x 42	1967	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
91	Muftije Džabića 4, 6 i 8	Novi Grad	NE	36	S+(P+4)	1,951.00	9 x 42	1967	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
92	Mustafe Kamerića 1, 2	Novi Grad	NE	58	Po+P+6	3014.40			ravni krov	Lako oštećenje krova od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
93	Mustafe Kamerića 3, 4	Novi Grad	NE	55	Po+P+6	2966.00			ravni krov	Lako oštećenje krova od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
94	Nerkeza Smailagića 3	Novi Grad	NE	62	P+15	3,223.00	20 x 18	1979	kosi krov	a) lako oštećenje krova, a) od udara gelera	SARAJEVOSTAN
95	Nerkeza Smailagića 4	Novi Grad	NE	73	P+18	4,422.00	20 x 18	1979	kosi krov	a) lako oštećenje krova, a) od udara gelera	SARAJEVOSTAN
96	Nerkeza Smailagića 7	Novi Grad	NE	65	Po+(P+16)	3622.00	18 x 18	1979	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
97	Nerkeza Smailagića 9	Novi Grad	NE	42	Po+(P+10)	2,351.60	18 x 18	1980	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: b) od udara granate	HETIG
98	Olimpijska 2	Novi Grad	NE	28	Po+(P+6)	1478.00	12,6 x 16,4	1985	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
99	Olimpijska 31	Novi Grad	NE	27	Po+P+8	1438.00			ravni krov	Teško oštećenje krova od udara granate	OKI UPRAVITELJ
100	Omera Hajama 5, 6	Novi Grad	NE	14	P+2	814.00	15x20	1983	kosi krov	Lakša oštećenja od udara gelera	JOBING
101	Oslobodilaca Sarajeva 4 i 6	Novi Grad	NE	38	P+4	1.989.00	16 x 26		ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
102	Petra Tiješića 1, 3, 5	Novi Grad	NE	53	Po+P+4+Pot	2765	51x18		krov	krov - oštećen od gelera	OKI UPRAVITELJ
103	Petra Tiješića 6, 8	Novi Grad	NE	43	Po+(P+4)+Pot	2,068.25	36,0 x 13,0	1990	kosi krov	1. lako oštećenje krova 2. od udara gelera Napomena: krov saniran poslije rata ali loš kvalitet pokrova (crijep)	EPISMONT
104	Petra Tiješića 7, 9	Novi Grad	NE	29	Po+(P+4)+Pot	1,496.65	32,4 x 15,2	1990	kosi krov	Napomena: krov saniran poslije rata ali sa lošim pokrovom(crijepom)	EPISMONT
105	Prijedorska 19, 21	Novi Grad	NE	36	P+3	1,776.00	10,0x35,0	1975	krov	1. lako oštećenje. 2. udari gelera.	METAL - EXPORT-UPRAVITELJ
106	Prijedorska 23, 25 i 27	Novi Grad	NE	54	P+4	2664.00	10 x 42	1968	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
107	Prijedorska 29, 31, 33	Novi Grad	NE	54	P+3	2,664.00	35,0x10,0	1975	ravni krov	1. lako oštećenje. 2. udari gelera.	METAL - EXPORT-UPRAVITELJ
108	Prvomajska 1, 3, 5, 7 i 9	Novi Grad	NE	60	S+(P+4)	3194.70	9 x 55	1963	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
109	Prvomajska 10, 12	Novi Grad		66	Sut+VP+4	1,822.00	32x26	1968	ravni krov	Laka oštećenja od udara gelera	FIDGES UPRAVITELJ
110	Prvomajska 14 i 16	Novi Grad	NE	66	P+4	1830.00	12 x 32	1963	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
111	Prvomajska 17, 19, 21 i 23	Novi Grad	NE	48	S+(P+5)	2545.00	9 x 44	1974	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
112	Prvomajska 2, 4	Novi Grad		66	sut+P+4	1,826.00	32x26	1950	ravni krov	Teško oštećenje od granate i gelera	FIDGES UPRAVITELJ

113	Prvomajska 31,33,35 i 37	Novi Grad	NE	48	S+P+4	2,592.00	nepoznato	oko 1950 godine	ravni krov oštećen sa pratećim limarskim radovima naatici	Zgrada pogođena direktno granatom u ravni krov		STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČARA SA P.O. SARAJEVO
114	Prvomajska 43	Novi Grad	NE	26	P+4	#REF!	12 x 18	1978	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
115	Prvomajska 49 i Sulejmana ef. Musića 2	Novi Grad	NE	45	P+4	1209.00	9 x 27	1978	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	Prvomajska 49	HETIG
116	Rajlovac 19	Novi Grad	NE	4	Po+(P+1)	192.00	8,20x12,4	1982	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
117	Ramiza Salčina 1	Novi Grad	NE	NE	34	Po+(P+8)	1,754.90	1989	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
118	Ramiza Salčina 3	Novi Grad	NE	34	Po+(P+8)	1,854.50	14x18	1989	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
119	Salke Lagumdžije 12, 13	Novi Grad	NE	62	Po+P+6	2656.70	23x35		ravni krov	Lako oštećenje krova od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
120	Semira Frašte 1 i 2	Novi Grad	NE	118	Po+(P+15)	6142.00	15 x 36	1982	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	Semira Frašte 2	HETIG
121	Semira Frašte 10	Novi Grad	NE	35	Po+(P+8)	2.012.00	15 x 13	1979	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
122	Semira Frašte 18	Novi Grad	NE	51	Po+P+12	3348.00			ravni krov	Teško oštećenje krova od udara granate		OKI UPRAVITELJ
123	Semira Frašte 8	Novi Grad	NE	33	Po+(P+10)	1917.6	15x18	1980	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
124	Senada Mandića Dende 2	Novi Grad	NE	39	P+8+Tv	2,417.71		1988	kosi krov	oštećenje od granata		SARAJEVOSTAN
125	Senada Mandića Dende 4	Novi Grad	NE	36	P+8	2,349.00	18 x 16	1988	kosi krov	b) teško oštećenje krova, a) od udara gelera, b) od udara granate		SARAJEVOSTAN
126	Sulejmana ef. Musića 5 i Prvomajska 51	Novi Grad		48	5	1284			ravni krov	oštećenje od granata		SARAJEVOSTAN
127	Teheranski trg 1	Novi Grad	NE	28	PO+(P+7)	1,858.02	14,0x18,0	1983	krov	1. lako oštećenje. 2. udari gelera.		METAL - EXPORT- UPRAVITELJ
128	Teheranski trg 10	Novi Grad	NE	37	Po+(P+8)	1,995.00	28.3 x 22	1987	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
129	Teheranski trg 2	Novi Grad		29	PO+(P+7)	1,937.00	10,2x19,4	1985	krov	1. lako oštećenje. 2. udari gelera		METAL - EXPORT- UPRAVITELJ
130	Teheranski trg 6	Novi Grad	NE	38	(P+8)+Pot	1,997.00	18 x 18	1988	kosi krov	b) teško oštećenje krova, a) od udara gelera, b) od udara granate		SARAJEVOSTAN
131	Teheranski trg 8	Novi Grad	NE	33	P+8	1,805.00	18 x 16	1988	kosi krov	b) teško oštećenje krova, a) od udara gelera, b) od udara granate		SARAJEVOSTAN
132	Teheranski trg 9	Novi Grad	NE	40	(P+8)+Pot	2,302.00	18 x 16	1988	kosi krov	b) teško oštećenje krova, a) od udara gelera, b) od udara granate		SARAJEVOSTAN
133	Trg međunarodnog prijateljstva 17	Novi Grad	NE	43	Po+(P+10)	2362.00	14x18	1979	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
134	Trg međunarodnog prijateljstva 4	Novi Grad	NE	26	Po+(P+7)	1.721,40	14x16	1977	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
135	Trg međunarodnog prijateljstva 5	Novi Grad	NE	26	Po+(P+8)	1730,70	14x16	1977	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG

136	Trg međunarodnog prijateljstva 9	Novi Grad	NE	60	Po+(P+15)	4527.4	18x20	1977	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
137	Trg međunarodnog prijateljstva 10	Novi Grad	NE	61	Po+(P+15)	4783.1	18x20	1977	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
138	Trg međunarodnog prijateljstva 11	Novi Grad	NE	52	Po+(P+13)	3,717.00	18x20	1978	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
139	Trg međunarodnog prijateljstva 12	Novi Grad	NE	38	Po+(P+12)	2373.00	14x18	1979	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
140	Trg međunarodnog prijateljstva 12	Novi Grad	NE	38	Po+(P+12)	1,800.00	14x18	1978	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
141	Trg međunarodnog prijateljstva 14	Novi Grad	NE	27	Po+(P+8)	1,622.00	15 x 12	1978	ravni krov	b) teško oštećenje krova, a) od udara gelera, b) od udara granate	SARAJEVOSTAN
142	Trg međunarodnog Prijateljstva 3	Novi Grad	NE	38	Po+(P+12)	2255,80	14x18	1981	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
143	Trg nezavisnosti 10	Novi Grad	NE	15	Po+(P+5)	1,012.07	19,4 x 13,5	1981	ravni krov	1. lako oštećenje krova 2. od udara granate i gelera	EPISMONT
144	Trg nezavisnosti 17	Novi Grad	NE	14	Pr + 4	922.00	18mx12m	1980	ravni krov	1.vrsta oštećenja: lako oštećenje krova;2. uzrok oštećenja: od udara granata	TIP TOP
145	Trg nezavisnosti 20	Novi Grad	NE	23	Po+(P+4)	1,129.00	14 x 20	1980	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
146	Trg nezavisnosti 25	Novi Grad	NE	35	Po+(P+8)	1956.00	14 x 22	1980	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
147	Trg nezavisnosti 27	Novi Grad	NE	43	Po+(P+10)	2,407.00	14 x 22	1976	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
148	Trg nezavisnosti 4	Novi Grad	NE	35	Pr + 8	1,986.00		1983	ravni krov	1.vrsta oštećenja: lako oštećenje krova;2. uzrok oštećenja: od udara granata	TIP TOP
149	Trg sarajevske olimpijade 23, 25	Novi Grad	NE	56	P+6	2,712.00	42 x 12	1983	kosi krov	a) lako oštećenje krova, a) od udara gelera	SARAJEVOSTAN
150	Trg solidarnosti 1	Novi Grad	NE	32	Po+(P+10)	3,609.60	14x18	1976	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
151	Trg solidarnosti 13	Novi Grad	NE	50	Po+(P+15)	2,940.00	18 x 20	1977	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
152	Trg solidarnosti 15	Novi Grad		48	P+16	3,025.00	3x30	1976	kosi krov	Teško oštećenje od granate i gelera	FIDGES UPRAVITELJ
153	Trg solidarnosti 19	Novi Grad		44	P+10	2,396.00	28x16	1976	ravni krov	Laka oštećenja od udara gelera	FIDGES UPRAVITELJ
154	Trg solidarnosti 21	Novi Grad	NE	50	Po+(P+13)	3,960.00	18 x 20	1977	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
155	Trg solidarnosti 23	Novi Grad	NE	67	Po+(P+17)	3970,70	18 x 20	1977	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
156	Trg solidarnosti 25	Novi Grad	NE	60	Po+(P+15)	3409,00	18 x 20	1977	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
157	Trg solidarnosti 27 i 29	Novi Grad	NE	72	Po+(P+11)	4113.60	17x37	1976	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG

158	Trg solidarnosti 3	Novi Grad	NE	26	Po+(P+8)	1730,00	14x16	1976	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
159	Trg solidarnosti 31, 33 i 35	Novi Grad	NE	82	Po+(P+11)	4462.00	17x55,50	1976	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
160	Trg solidarnosti 37 i 39	Novi Grad	NE	73	Po+(P+11)	3531.00	17x37	1976	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
161	Trg solidarnosti 5	Novi Grad	NE	26	Po+(P+8)	2,082.00	14x18	1976	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
162	Trg solidarnosti 9	Novi Grad	NE	32	Po+(P+10)	2,362.00	14x18	1977	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
163	Trg Williama Shakespearea 2,4	Novi Grad	NE	25	3	1637	30x10	1990	krov	lako oštećenje - crijep		SARAJEVOSTAN
164	Trg ZAVNOBiH - a 1	Novi Grad	NE	43	Po+(P+10)	2,362.00	14 x 20	1979	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
165	Trg ZAVNOBiH - a 3	Novi Grad	NE	35	Po+(P+8)	1951.00	14x20	1979	ravni krov	1. vrsta oštećenja: b) teško oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: b) od udara granate		HETIG
166	Trg ZAVNOBiH - a 10	Novi Grad	NE	22	Po+(P+4)	1059.8	14 x 20	1979	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
167	Trg ZAVNOBiH - a 11	Novi Grad	NE	16	Po+(P+5)	1143.7	14 x 20	1978	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
168	Trg ZAVNOBiH - a 13	Novi Grad	NE	14	Po+(P+5)	945.00	14 x 20	1979	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
169	Trg ZAVNOBiH-a 14	Novi Grad	NE	12	Po+(P+4)	760.00	19,0 x 12,0	1979	ravni krov	1. teško oštećenje krova 2. od udara granate Napomena: krov djelimično saniran al nije konačno		EPISMONT
170	Trg ZAVNOBiH - a 15	Novi Grad	NE	14	Po+(P+4)	930.00	14 x 20	1980	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
171	Trg ZAVNOBiH - a 18	Novi Grad	NE	11	Po+(P+5)	1,130.00	14 x 20	1980	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
172	Trg ZAVNOBiH - a 20	Novi Grad	NE	13	Po+(P+5)	847.00	14 x 20	1980	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
173	Trg ZAVNOBiH - a 22	Novi Grad	NE	22	Po+(P+4)	1107.8	14 x 20	1979	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
174	Trg ZAVNOBiH - a 23	Novi Grad	NE	23	Po+(P+4)	1098.6	14 x 20	1980	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
175	Trg ZAVNOBiH-a 24	Novi Grad	NE	24	Po+(P+4)	1,103.80	14 x 20	1980	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
176	Trg ZAVNOBiH - a 26	Novi Grad	NE	22	Po+(P+4)	1103.8	14 x 20	1979	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG

177	Trg ZAVNOBiH - a 27	Novi Grad	NE	27	Po+(P+6)	1,487.00	14 x 20	1979	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
178	Trg ZAVNOBiH-a 29	Novi Grad	NE	35	Po+(P+8)	1,961.50	14 x 20	1979	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: b) od udara granate		HETIG
179	Trg ZAVNOBiH - a 30	Novi Grad	NE	36	Po+(P+8)	1,961.50	14 x 20	1979	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
180	Trg ZAVNOBiH-a 31	Novi Grad	NE	44	Po+(P+10)	2,411.50	14 x 20	1979	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
181	Trg ZAVNOBiH - a 32	Novi Grad	NE	44	Po+(P+10)	2411.5	14 x 20	1980	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
182	Trg ZAVNOBiH - a 33	Novi Grad	NE	51	Po+(P+12)	2,861.00	14 x 20	1964	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
183	Trg ZAVNOBiH - a 7	Novi Grad	NE	22	Po+(P+4)	1061.7	14 x 20	1979	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
184	Trg ZAVNOBiH - a 8	Novi Grad	NE	22	Po+(P+4)	1,130.00	14 x 20	1979	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
185	Trg ZAVNOBiH - a 9	Novi Grad	NE	22	Po+(P+4)	1093.7	14 x 20	1979	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
186	Trg Zlatnih ljiljana 25, 27, 29	Novi Grad	NE	42	(P+4)	2,286.00	53,0 x 14,3	1982	ravni krov	1. teško oštećenje krova 2. od udara granate i gelera Napomena: djelomično sanirano		EPISMONT
187	Trg Zlatnih ljiljana 31, 33	Novi Grad	NE	26	(P+4)	1,414.00	35,3 x 14,3	1982	ravni krov	1. teško oštećenje krova 2. od udara granata i gelera		EPISMONT
188	Trg Zlatnih ljiljana 35, 37, 39	Novi Grad	NE	30	(P+4)	2,126.15	53,0 x 14,3	1984	ravni krov	1. teško oštećenje krova 2. od udara granata i gelera		EPISMONT
189	Vahide Maglajlić 23, 25	Novi Grad	NE	30	P+6	1164.00			kosi krov	Lako oštećenje krova od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
190	Vase Butozana broj 6	Novi Grad		8	P+3	470.75	10,40 X 10,10	1982	kosi krov	Prva borbena linija		STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
191	Vladimira Nazora 12	Novi Grad	NE	9	S+P+2	516.00	10x10	1982	kosi krov	Teška oštećenja od udara granata i gelera		JOBING
192	Vladimira Nazora 2, 4, 6, 8, 10	Novi Grad	NE	47	S+P+2	2,408.00	15x40	1982	kosi krov	Teška oštećenja od udara granata i gelera		JOBING
193	Žrtava fašizma 1	Novi Grad	NE	94	Po+(P+18)	6,636.00	20 x 24	1974	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
194	Žrtava fašizma 13	Novi Grad	NE	26	Po+(P+8)	1,444.00	14 x 18	1973	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
195	Žrtava fašizma 2	Novi Grad	NE	105	Po+(P+20)	7,209.00	20 x 24	1972	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
196	Žrtava fašizma 4	Novi Grad	NE	27	Po+(P+6)	1,322.00	14 x 18	1972	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
197	Žrtava fašizma 5	Novi Grad	NE	35	Po+(P+8)	1,711.00	14 x 18	1974	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
198	Žrtava fašizma 6 i 7	Novi Grad	NE	84	Po+(P+10)	3.904,00	14.4 x 15	1974	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG

199	Žrtava fašizma 9 i 10	Novi Grad	NE	76	Po+(P+12)	3482.00	12 x 24	1973	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
-----	-----------------------	-----------	----	----	-----------	---------	---------	------	------------	---	-------

4.1.2. FASADE

r/b	Adresa zgrade	Općina	Zgrada pod zaštitom DA/NE	Broj posebnih dijelova	Spratnost	Ukupna korisna površina posebnih dijelova	Gabarit objekta	Godina izgradnje	oštećeni zajednički dio (ravni krov, kosi krov, fasada, lift, drugo)	Kratki opis oštećenja	napomena	UPRAVITELJ
1	Adema Buće 1, 3	Novi Grad	NE	12	P+4	611.00	18 x 12	1958	fasada	b) teško oštećenje fasade, "na prvom katu", na drugom katu", a) od udara gelera b) od udara granate		SARAJEVOSTAN
2	Adema Buće 106, 108	Novi Grad	NE	12	P+4	615.00	22 x 12,5	1958	fasada	a) lako oštećenje fasade, "na prvom katu", na drugom katu", a) od udara gelera		SARAJEVOSTAN
3	Adema Buće 37, 39, 41	Novi Grad	NE	18	P+2	844.00	55x10	1960	fasada	lako oštećenje fasade, na trećem spratu, od udara gelera		HIDROMONTAŽA
4	Adema Buće 51, 53, 55	Novi Grad	NE	6	P+2	279.00	20 x 15	1951	fasada	a) lako oštećenje fasade, "na prvom katu", na drugom katu", a) od udara gelera		SARAJEVOSTAN
5	Adija Mulabegovića 10, 12	Novi Grad	NE	34	Po+(P+7)	2,578.23	31,4 x 15,5	1985	fasada	1. lako oštećenje fasade 2. na prvom katu i dalje 3. od udara gelera		EPISMONT
6	Adija Mulabegovića 13 i 15	Novi Grad	NE	37	Po+(P+8)	2848.00	15 x 37	1980	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na svim spratovima 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
7	Adija Mulabegovića 17, 19	Novi Grad	NE	34	Pr + 7	2,587.00		1988	fasada	1.vrsta oštećenja: lako oštećenje fasade;2. pozicija oštećenja: od 1.-7.sprata;3. uzrok oštećenja: od udara gelera		TIP TOP
8	Adija Mulabegovića 2 i 4	Novi Grad	NE	51	Po+(P+8)	2755.00	15 x 37	1988	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
9	Adija Mulabegovića 7	Novi Grad	NE	16	Po+(P+8)	1054.00	15 x 18	1988	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na svim spratovima 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
10	Adija Mulabegovića 9, 11	Novi Grad	NE	39	Po+(P+8)	2,910.30	31,3 x 15,0	1985	fasada	1. lako oštećenje fasade 2. na četvrtom katu i dalje 3. od udara gelera		EPISMONT
11	Adija Mulabegovića br.8	Novi Grad	NE	15	7	955	8x10	1989	fasada	fasada- laka oštećenja od granate		SARAJEVOSTAN
12	Akifa Šeremeta 15, 19	Novi Grad	NE	16	P+2	598.00	15,0x30,0	1964	fasada	1. lako oštećenje. 2. lokalna oštećenja, 1. i 2. sprat. 3. udari gelera.		METAL - EXPORT-UPRAVITELJ
13	Akifa Šeremeta 16	Novi Grad	NE	9	Po+(P+1)	340.10	10 x 12	1980	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na svim spratovima 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
14	Akifa Šeremeta 25	Novi Grad		14	P+2	482.84	14,50 X 12,26	1978	fasada	Prva borbena linija		STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
15	Akifa Šeremeta 28	Novi Grad	NE	6	S+(P+1)	305.00	10 x 12	1960	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na svim spratovima 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
16	Akifa Šeremeta 8	Novi Grad	NE	10	P+2	336.00	14 x 12	1980	fasada	a) lako oštećenje fasade, "na drugom katu", a) od udara gelera		SARAJEVOSTAN
17	Akifa Šeremeta 9	Novi Grad	NE	8	P+2	294	10x15	1985	fasada	oštećenje od gelera		HIDROMONTAŽA
18	Aleja Bosne srebrene 1	Novi Grad	NE	16	(P+7)+Pot	920.00	18 x 15	1989	fasada	a) lako oštećenje fasade, "na prvom katu", na drugom katu", na trećem katu", "na četvrtom katu", "na petom katu", a) od udara gelera		SARAJEVOSTAN
19	Aleja Bosne srebrene 2	Novi Grad	NE	17	Po+P+7+Pot	1,234.00	17x17		fasada	Teško oštećenje fasade od udara gelera i granata		OKI UPRAVITELJ

20	Aleja Bosne srebrene 3	Novi Grad	NE	17	Po+P+7+Pot	1,328.40	17x17		fasada	Teško oštećenje fasade od udara gelera i granata		OKI UPRAVITELJ
21	Aleja lipa 25, 27, 29, 31, 33	Novo Sarajevo		50	Po+P+4	2,550.00	11x50		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
22	Alibega Firdusa 19, 21	Novi Grad	NE	27	Po+P+2	881.00	25x13		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
23	Alibega Firdusa 27, 29	Novi Grad		30	P+VP+2	975	18x14	1958	fasada	laka oštećenja od udara gelera		FIDGES UPRAVITELJ
24	Alibega Firdusa 43, 45	Novi Grad	NE	16	S+(P+4)	518.00	20 x 15	1962	fasada	a) lako oštećenje fasade, "na suterenu, prizemlju, prvom, drugom, trećem katu", a) od		SARAJEVOSTAN
25	Alibega Firdusa 55, 57	Novi Grad	NE	51	S+(P+3)+Pot		11,5x30	1960	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u suterenu, prizemlju, na prvom, drugom i trećem katu i na potkrovlju 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera Napomena: fasada objekta je i zbog dotrajalosti oštećena		HETIG
26	Alibega Firdusa 59, 61	Novi Grad	NE	30	Po+P+2	1,021.00	25x13		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
27	Alibega Firdusa 63, 65	Novi Grad	NE	16	P+3	544.00	20 x 15	1962	fasada	a) lako oštećenje fasade, "na prvom, drugom, trećem katu", a) od udara gelera		SARAJEVOSTAN
28	Alibega Firdusa čikma 13 i 15	Novi Grad	NE	26	S+(P+3)+Pot	846.00	11,5 x 30	1960	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u suterenu, prizemlju, na prvom, drugom i trećem katu i na potkrovlju 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera Napomena: fasada objekta je i zbog dotrajalosti oštećena		HETIG
29	Alibega Firdusa čikma 17 i 19	Novi Grad	NE	14	P+3	440.00	20 x 15	1962	fasada	a) lako oštećenje fasade, "na prvom, drugom, trećem katu", a) od udara gelera		SARAJEVOSTAN
30	Alibega Firdusa čikma 21 i 23	Novi Grad	NE	29	S+(P+3)+Pot	962.00	11,5 x 30	1961	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u suterenu, prizemlju, na prvom, drugom i trećem katu i na potkrovlju 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera Napomena: fasada objekta je i zbog dotrajalosti oštećena		HETIG
31	Alibega Firdusa čikma 25 i 27	Novi Grad	NE	27	S+(P+3)+Pot	979.00	11,5 x 30	1962	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u suterenu, prizemlju, na prvom, drugom i trećem katu i na potkrovlju 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera Napomena: fasada objekta je i zbog dotrajalosti oštećena		HETIG
32	Alibega Firdusa čikma 29, 31	Novi Grad	NE	15	P+3	551.00	20 x 15	1962	fasada	a) lako oštećenje fasade, "na prvom, drugom, trećem katu", a) od udara gelera		SARAJEVOSTAN
33	Alibega Firdusa čikma 33, 35	Novi Grad	NE	30	S+PR+3	967.00	14x25	1961	fasada	lako oštećenje,od prizemlja do trećeg sprata, od udara gelera		HIDROMONTAŽA
34	Alibega Firdusa čikma 5 i 7	Novi Grad	NE	26	S+(P+3)+Pot	844.00	11,5 x 30	1960	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u suterenu, prizemlju, na prvom, drugom i trećem katu i na potkrovlju 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera Napomena: fasada objekta je i zbog dotrajalosti oštećena		HETIG
35	Alibega Firdusa čikma 9 i 11	Novi Grad	NE	27	S+(P+3)+Pot	901.00	11,5 x 30	1960	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u suterenu, prizemlju, na prvom, drugom i trećem katu i na potkrovlju 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera Napomena: fasada objekta je i zbog dotrajalosti oštećena		HETIG
36	Andreja Andrejevića 49	Novi Grad		4	Pr +1	304.00	13mx16m	1978	fasada	1.vrsta oštećenja: lako oštećenje fasade;2. pozicija oštećenja: 1.sprat;3. uzrok oštećenja: od udara gelera i granata		TIP TOP

37	Andreja Andrejevića 78	Novi Grad		6	S+(P+1)	298.00	10 x 12	1978	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom i drugom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
38	Ante Babića 1	Novi Grad	NE	62	Po+(P+15)	3310.00	23 x 15	1977	fasada	1. vrsta oštećenja: b) teško oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na svim katovima 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
39	Ante Babića 11	Novi Grad	NE	51	Po+P+12	2,787.00	17x28		fasada	Teško oštećenje fasade od udara gelera i granata	OKI UPRAVITELJ
40	Ante Babića 13	Novi Grad	NE	43	Po+P+10	2,368.00	16x28		fasada	Teško oštećenje fasade od udara gelera i granata	OKI UPRAVITELJ
41	Ante Babića 3	Novi Grad	NE	71	Po+(P+17)	3,726.00	18 x 15	1977	fasada	a) lako oštećenje fasade, "od prizemlja do sedamnaestog kata", a) od udara gelera, b) od udara granate	SARAJEVOSTAN
42	Ante Babića 5	Novi Grad	NE	74	P+18	3,507.00	18 x 15	1977	fasada	b) teško oštećenje fasade, "na šesnaestom, osamnaestom katu", a) od udara gelera, b) od udara granate	SARAJEVOSTAN
43	Ante Babića 7	Novi Grad	NE	50	Po+P+16	2,888.00	18x28		fasada	Teško oštećenje fasade od udara gelera i granata	OKI UPRAVITELJ
44	Ante Babića 9	Novi Grad	NE	44	Po+(P+14)	2,537.00	18 x 15	1978	fasada	a) lako oštećenje fasade, "od prizemlja do četrnaestog kata", a) od udara gelera, b) od udara granate	SARAJEVOSTAN
45	Antuna Branka Šimića 10	Novi Grad	NE	128	PO+(P+14)	7,765.35	24,8x27,8	1970	fasada	1. teško oštećenje. 2. istočna strana 1., 2., 15. i 16. sprat; sjeverna strana 3.,4.,5. sprat. 3. udar dvije granate, oštećenje od pata	METAL - EXPORT-UPRAVITELJ
46	Antuna Branka Šimića 15,17,19	Novi Grad		39	6	3011.35			fasada	oštećenje od udara granata na prizemlju i 1. spratu	SARAJEVOSTAN
47	Antuna Branka Šimića 27 i 29	Novi Grad	NE	29	Po+(P+6)	1981.00	18 x 32	1974	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na svim katovima 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
48	Antuna Branka Šimića 31, 33	Novi Grad	NE	20	PO+(P+4)	1,390.00	14,0x32,0	1980	fasada	1. lako oštećenje. 2. lokalna manja oštećenja. 3. udari gelera.	METAL - EXPORT-UPRAVITELJ
49	Antuna Branka Šimića 6	Novi Grad	NE	168	Po+P+20+Po	7,748.90	25x23		fasada	Teško oštećenje fasade od udara gelera i granata na 1. 5. i 10. spratu	OKI UPRAVITELJ
50	Aziza Sokolića 5, 6	Novi Grad	NE	20	P+2	832.38	14,5x30,5	1980	fasada	1. lako oštećenje. 2. lokalna oštećenja, 1. i 2. sprat. 3. udari gelera.	METAL - EXPORT-UPRAVITELJ
51	Bajrama Zenunija 3	Novi Grad	NE	52	S+(P+16)	2,965.00	15x20	1977	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na trećem, četvrtom, petom, šestom, devetom i desetom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) udar od granate	HETIG
52	Bajrama Zenunija 4	Novi Grad	NE	59	S+(P+18)	3,358.00	15x20	1977	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na četvrtom, petom, šestom, sedmom, osmom, devetom, desetom, jedanaestom, dvanestom, trinaestom, četrnaestom, petnaestom, šesnaestom, sedamnaestom i osamnaestom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate	HETIG
53	Bajrama Zenunija 6	Novi Grad	NE	43	Po+(P+10)	2,353.00	15x20	1977	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom, sedmom, osmom, devetom i desetom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate	HETIG
54	Bosanska 1, 2	Novi Grad	NE	104	Pr+12; Pr+13	5,424.00	10mx50m	1978	fasada	1.vrsta oštećenja: lako oštećenje fasade;2. pozicija oštećenja: od 1.-12.sprata;3. uzrok oštećenja: od udara gelera	TIP TOP
55	Bosanska 13	Novi Grad	NE	74	P+14	4,183.00	18 x 15	1982	fasada	a) lako oštećenje fasade, "na četvrtom, petom katu", a) od udara gelera	SARAJEVOSTAN

56	Bosanska 16	Novi Grad	NE	83	P+16	4,287.00	20 x 15	1982	fasada	b) teško oštećenje fasade, "na petnaestom,šesnaestom, katu", a) od udara gelera, b) od udara granate		SARAJEVOSTAN
57	Bosanska 3 i 4	Novi Grad	NE	128	Po+(P+16)	3,366.00	15 x 38	1980	fasada	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, četvrtom, petom, šestom, sedmom, osmom, devetom, desetom, trinaestom, četrnaestom, petnaestom i šesnaestom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate		HETIG
58	Bosanska 5	Novi Grad	NE	69	P+17	3,541.00	20 x 15	1982	fasada	a) lako oštećenje fasade, "na trećem, četvrtom, petom, šestom, devetom, jedanaestom katu", a) od udara gelera		SARAJEVOSTAN
59	Bosanska 6	Novi Grad	NE	57	P+15	3,076.00	20 x 15	1982	fasada	b) teško oštećenje fasade, "na devetom, desetom katu", a) od udara gelera, b) od udara granate		SARAJEVOSTAN
60	Bosanska 7	Novi Grad	NE	55	P+13	2,900.00	20 x 15	1982	fasada	b) teško oštećenje fasade, "na devetom, desetom katu", a) od udara gelera, b) od udara granate		SARAJEVOSTAN
61	Brčanska 1	Novi Grad	NE	27	Po+(P+8)	1,460.00	14x18	1974	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom, sedmom i osmom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
62	Brčanska 12 i 13	Novi Grad	NE	54	Po+(P+6)	2,653.00	14x18	1973	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom i katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
63	Brčanska 14	Novi Grad	NE	94	Po+(P+18)	6,624.80	20 x 24	1972	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom, sedmom, osmom, devetom, desetom, jedanaestom, dvanestom, trinaestom, četrnaestom, petnaestom, šesnaestom, sedamnaestom i osamnaestom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate		HETIG
64	Brčanska 15	Novi Grad	NE	105	Po+(P+20)	7,317.50	20 x 24	1972	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom, sedmom, osmom, devetom, desetom, jedanaestom, dvanestom, trinaestom, četrnaestom, petnaestom, šesnaestom, sedamnaestom, osamnaestom, devetnaestom i dvadesetom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate		HETIG
65	Brčanska 16	Novi Grad	NE	92	Po+(P+18)	6,335.00	20 x 24	1972	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom, sedmom, osmom, devetom, desetom, jedanaestom, dvanestom, trinaestom, četrnaestom, petnaestom, šesnaestom, sedamnaestom i osamnaestom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate		HETIG

66	Brčanska 17	Novi Grad	NE	103	Po+(P+20)	7,171.70	20 x 24	1973	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom, sedmom, osmom, devetom, desetom, jedanaestom, dvanestom, trinaestom, četrnaestom, petnaestom, šesnaestom, sedamnaestom, osamnaestom, devetnaestom i dvadesetom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
67	Brčanska 2,3	Novi Grad	NE	44	P+10	2998	14x18	1974	fasada	Laka oštećenja od udara gelera	FIDGES UPRAVITELJ
68	Brčanska 4	Novi Grad	NE	38	Po+(P+12)	2,106.00	14x18	1973	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom, sedmom, osmom, devetom, desetom, jedanaestom i dvanestom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
69	Brčanska 5	Novi Grad	NE	51	Po+(P+12)	2,433.00	14x18	1973	fasada	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom, sedmom, osmom, devetom, desetom, jedanaestom i dvanestom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara granate	HETIG
70	Brčanska 6 i 7	Novi Grad	NE	102	Po+(P+12)	4,898.00	14x18	1974	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom, sedmom, osmom, devetom, desetom, jedanaestom i dvanestom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
71	Brčanska 8 i 9	Novi Grad	NE	87	Po+(P+10)	4,036.00	14x18	1972	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom, sedmom, osmom, devetom i desetom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
72	Dobrinjske bolnice 1, 2	Novi Grad	NE	41	P+6	2,202.00	38 x 15	1984	fasada	b) teško oštećenje fasade, " na šestom katu", a) od udara gelera	SARAJEVOSTAN
73	Dobrinjske bolnice 11, 12	Novi Grad	NE	52	Po+S+8	3,172.00	36x24		fasada	Teško oštećenje fasade od udara gelera i granata	OKI UPRAVITELJ
74	Dobrinjske bolnice 13, 14	Novi Grad	NE	68	Po+(P+6)	3,918.55	42,3 x 15,1	1984	fasada	1. lako oštećenje fasade 2. na svim etažama 3. od udara gelera	EPISMONT
75	Dobrinjske bolnice 15, 16	Novi Grad	NE	52	Po+(P+6)	3,124.99	42,3 x 15,1	1984	fasada	1. teško oštećenje fasade 2. na petom i šestom katu 3. od udara granate i gelera	EPISMONT
76	Dobrinjske bolnice 17	Novi Grad	NE	26	Po+(P+6)	1,341.00	21,7 x 12,8	1984	fasada	1. teško oštećenje fasade 2. na tećem, petom i šestom katu 3. od udara granate i gelera	EPISMONT
77	Dobrinjske bolnice 3, 4	Novi Grad	NE	54	P+8	2,892.00	38 x 15	1984	fasada	b) teško oštećenje fasade, " na trećem, četvrtom, šestom katu", a) od udara gelera b) od udara granate	SARAJEVOSTAN
78	Dobrinjske bolnice 5, 6	Novi Grad	NE	50	Po+S+8	2,949.70	36x24		fasada	Teško oštećenje fasade od udara gelera i granata	OKI UPRAVITELJ
79	Dobrinjske bolnice 7, 8	Novi Grad	NE	51	Po+S+8	3,255.50	36x24		fasada	Teško oštećenje fasade od udara gelera i granata	OKI UPRAVITELJ
80	Dobrinjske bolnice 9, 10	Novi Grad	NE	52	Po+S+8	3,406.00	36x24		fasada	Teško oštećenje fasade od udara gelera i granata	OKI UPRAVITELJ
81	Emila Zole 1	Novi Grad	NE	28	Po+P+6	1498.00			fasada	Teško oštećenje fasade od udara gelera i granate	OKI UPRAVITELJ
82	Emila Zole 10	Novi Grad	NE	28	Po+P+6	1,498.00	20x16		fasada	Teško oštećenje fasade od udara gelera i granata	OKI UPRAVITELJ
83	Emila Zole 2	Novi Grad	NE	28	Po+P+6	1,499.60	20x16		fasada	Teško oštećenje fasade od udara gelera i granata	OKI UPRAVITELJ
84	Emila Zole 4	Novi Grad	NE	28	Po+P+6	1,498.00	20x16		fasada	Teško oštećenje fasade od udara gelera i granata	OKI UPRAVITELJ
85	Emila Zole 6	Novi Grad	NE	28	Po+P+6	1,465.00	20x16		fasada	Teško oštećenje fasade od udara gelera i granata	OKI UPRAVITELJ
86	Emila Zole 7	Novi Grad	NE	36	Po+P+8	1888.00			fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
87	Eniza Cocalića 14	Novi Grad	NE	7	(P+2)+Pot	421.82	18,0 x 12,5	1982	fasada	1. lako oštećenje fasade 2. na prvom katu 3. od udara gelera	EPISMONT
88	Esada Pašalića 10, 11	Novi Grad	NE	37	S+6	2,690.60	40x20	1983	fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
89	Esada Pašalića 8, 9	Novi Grad	NE	35	Po+(P+8)	2,404.62	40,2 x 12,3	1984	fasada	1. lako oštećenje fasade 2. na četvrtom katu i dalje 3. od udara gelera	EPISMONT
90	Franje Kluzi 1	Novi Grad	NE	3	Po+(P+1)	139.06	15,4 x 9,9	1956	fasada	1. teško oštećenje fasade 2. na prizemlju i na prvom katu 3. od udara granate i gelera Napomena: Pola zgrade sanirano	EPISMONT
91	Franje Kluzi 21	Novi Grad	NE	4	Po+(P+1)	248.00	18,2 x 9,8	1956	fasada	1. teško oštećenje fasade 2. na prizemlju i prvom katu 3. od udara granate i gelera Napomena: pola zgrade sanirano	EPISMONT

92	Franje Kluz a 8	Novi Grad	NE	4	Po+(P+1)	257.21	18,1 x 9,8	1956	fasada	1. teško oštećenje fasade 2. na prizemlju i prvom katu 3. od udara granate i gelera		EPISMONT
93	Gandijeva 1, 2	Novi Grad	NE	48	Po+P+10+Pot	2654.30			fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
94	Gandijeva 11, 12	Novi Grad	NE	34	Po+(P+4)	1,949.70	36,0 x 13,1	1989	fasada	1. lako oštećenje fasade 2. na prvom katu, drugom i dalje 3. od udara gelera		EPISMONT
95	Gandijeva 13	Novi Grad	NE	17	Po+P+4+Pot	1,008.00	20x13		fasada	Teško oštećenje fasade od udara gelera i granata		OKI UPRAVITELJ
96	Gandijeva 3, 4	Novi Grad	NE	48	Po+P+5+Pot	2,765.00	32x16		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
97	Gandijeva 5	Novi Grad	NE	12	Po+P+4+Pot	1,026.00	16x16		fasada	Teško oštećenje fasade od udara gelera i granata		OKI UPRAVITELJ
98	Gandijeva 6, 7	Novi Grad	NE	26	Po+P+4+Pot	1,897.00	32x16		fasada	Teško oštećenje fasade od udara gelera i granata		OKI UPRAVITELJ
99	Gandijeva 8	Novi Grad		16	Po+P+4+Pot	826.80	16x16		fasada	lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
100	Gandijeva 9, 10	Novi Grad		34	Po+P+4+Pot	1,957.20	52x13		fasada	lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
101	Geteova 6, 7, 8	Novi Grad	NE	141	Pr + 13; Pr + 12; Pr +	7,940.00		1981	fasada			TIP TOP
102	Geteova 1 i 2	Novi Grad	NE	119	Po+(P+17)	6,213.00	15x18	1981	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom, sedmom, osmom, devetom i šesnestom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate		HETIG
103	Geteova 11	Novi Grad	NE	66	Po+(P+16)	3675.70	22x17	1960	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na svim spratovima 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
104	Geteova 14	Novi Grad	NE	99	Po+(P+16)	4.089.00	18 x 22	1977	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom i drugom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate		HETIG
105	Geteova 15	Novi Grad	NE	74	Po+(P+14)	4,183.00	26,6 x 20,0	1978	fasada	1. lako oštećenje fasade 2. na prizemlju, na prvom katu 3. od udara gelera		EPISMONT
106	Geteova 3 i 4	Novi Grad	NE	130	Po+(P+17)	6,618.00	18x42	1981	fasada	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom, sedmom, osmom, devetom, desetom, jedanaestom, , dvanestom, četrnaestom i sedamnaestom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate		HETIG
107	Geteova 9	Novi Grad	NE	43	Pr + 10	2,405.00		1983	fasada	1.vrsta oštećenja: lako oštećenje fasade;2. pozicija oštećenja: od 1.-10.sprat;3. uzrok oštećenja: od udara gelera		TIP TOP
108	Geteova br.12	Novi Grad		44	P+P+16	4260	28x16	1981	fasada	laka djelomična oštećenja od udara gelera		FIDGES UPRAVITELJ
109	Grada Bakua 13	Novi Grad	NE	11	Po+P+4	883.00	16x15	1986	fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
110	Grada Bakua 5	Novi Grad	NE	28	Po+(P+6)	1,459.34	22,2 x 15,5	1985	fasada	1. lako oštećenje fasade 2. na šestom katu 3. od udara gelera		EPISMONT
111	Grada Kalgarija 1, 3, 5	Novi Grad	NE	47	Po+(P+5)	3,214.17	42,0 x 11,2	1985	fasada	1. lako oštećenje fasade 2. na prizemlju, prvom katu i dalje 3. od udara gelera		EPISMONT
112	Grada Kalgarija 10	Novi Grad	NE	20	Po+(P+4)	1,070.00	21,5 x 16,2	1985	fasada	1. lako oštećenje fasade 2. na prizemlju, prvom katu i dalje 3. od udara gelera		EPISMONT
113	Grada Kalgarija 12	Novi Grad	NE	21	Po+(P+4)	1,091.52	21,5 x 16,2	1985	fasada	1. lako oštećenje fasade 2. na prizemlju, na prvom katu i dalje 3. od udara gelera		EPISMONT
114	Grada Kalgarija 6	Novi Grad	NE	20	Po+(P+4)	1,070.00	21,5 x 16,2	1985	fasada	1. lako oštećenje fasade 2. na prvom katu i tećem katu 3. od udara gelera		EPISMONT
115	Grada Kalgarija 7, 9, 11	Novi Grad	NE	34	Po+P+4+Pot	2,380.50	40x17		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
116	Grada Kalgarija 8	Novi Grad	NE	20	Po+(P+4)	1,048.00	21,5 x 16,2	1985	fasada	1. lako oštećenje fasade 2. na prizemlju, prvom katu i dalje 3. na udaru gelera		EPISMONT

117	Gradačka 108, 110 i 112	Novi Grad	NE	78	P+5	2,632.00	12 x 36	1964	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom, trećem, četvrtom i petom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
118	Gradačka 11,13,15,17	Novi Grad		114	5	5770		1963	fasada	oštećenje od gelera	SARAJEVOSTAN
119	Gradačka 12, 14, 16, 18	Novi Grad	NE	56	S+(P+5)	3,009.00	55,5 x 10,3	1963	fasada	1. lako oštećenje fasade 2. na više etaža 3. od udara gelera	EPISMONT
120	Gradačka 20, 22, 24 i 26	Novi Grad	NE	24	P+2	1,509.20	10 x 40	1967	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom, trećem katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
121	Gradačka 21, 23	Novi Grad	NE	79	P+4	2,903.88	14,2x43,2	1980	fasada	1. lako oštećenje. 2. lokalna manja oštećenja. 3. udari gelera.	METAL - EXPORT-UPRAVITELJ
122	Gradačka 27, 29	Novi Grad	NE	79	P+5	2,842.44	14,1x43,4	1965	fasada	1. lako oštećenje. 2. lokalna manja oštećenja. 3. udari gelera.	METAL - EXPORT-UPRAVITELJ
123	Gradačka 3, 5, 7, 9	Novi Grad	NE	56	P+4	2,976.00	10,3x55,5	1965	fasada	1. lako oštećenje. 2. lokalna manja oštećenja. 3. udari gelera.	METAL - EXPORT-UPRAVITELJ
124	Gradačka 52, 54, 56 i 58	Novi Grad	NE	56	S+(P+5)	2,983.00	10 x 40	1963	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u suterenu, prizemlju, na prvom, drugom, trećem, četvrtom i petom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
125	Gradačka 62, 64, 66	Novi Grad	NE	42	SU+(P+5)	2,256.00	30 x 12	1965	fasada	a/ lako oštećenje fasade, "od prizemlja do petog kata", a/ od udara gelera	SARAJEVOSTAN
126	Gradačka 68	Novi Grad	NE	22	S+P+4	999.00	12x17		fasada	Teško oštećenje fasade od udara gelera i granate na 3. spratu	OKI UPRAVITELJ
127	Gradačka 70	Novi Grad	NE	28	S+P+6	1,478.60	12x19		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
128	Gradačka 72	Novi Grad	NE	28	S+P+6	1,477.00	12x17		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
129	Gradačka 74	Novi Grad	NE	20	S+P+4	966.00	12x19		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
130	Gradačka 82, 84 i 86	Novi Grad	NE	42	S+(P+5)	2,254.00	10 x 36	1966	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u suterenu, prizemlju, na prvom, drugom, trećem, četvrtom i petom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate	HETIG
131	Gradačka 88, 90 i 92	Novi Grad	NE	42	S+(P+5)	2,259.00	10 x 36	1966	fasada	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u suterenu, prizemlju, na prvom, drugom, trećem, četvrtom i petom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate	HETIG
132	Habibe Stočević 23	Novi Grad	NE	10	P+3	455.00	20 x 10	1982	fasada	a) lako oštećenje fasade, "na prom katu", a) od udara gelera	SARAJEVOSTAN
133	Habibe Stočević 5, 7	Novi Grad	NE	16	(P+2)+Pot	833.91	30,0 x 13,5	1982	fasada	1. lako oštećenje fasade 2. na prvom katu 3. od udara gelera	EPISMONT
134	Hakije Turajlića 13, 15, 17, 19, 21	Novi Grad	NE	49	(P+2)+Pot	2,338.29	65 x 13	1982	fasada	1. teško oštećenje fasade 2. na svim etažama 3. od udara granate i gelera	EPISMONT
135	Hakije Turajlića 37	Novi Grad		6	P+3	483.69	10,40 X 10,10	1982	fasada	Prva borbeni linija	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
136	Hakije Turajlića 5, 7	Novi Grad	NE	12	(P+2)+ Pot	776.16	26 x 14	1982	fasada	1. teško oštećenje fasade 2. na svim etažama 3. od udara granate i gelera	EPISMONT
137	Hakije Turajlića 9 i 11	Novi Grad	NE	19	S+(P+2)	928.90	11,5 x 32,4	1984	fasada	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom i drugom katu 3. uzrok oštećenja: b) od udara granate	HETIG
138	Hamdije Kapidžića 1, 2	Novi Grad	NE	41	Po+S+6	2,991.10	39x22		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
139	Hamdije Kapidžića 11, 12	Novi Grad	NE	26	Po+S+4	1,781.00	39x22		fasada	Teško oštećenje fasade od udara gelera i granata	OKI UPRAVITELJ
140	Hamdije Kapidžića 3, 4	Novi Grad	NE	37	Po+S+6	2,934.00	39x22		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
141	Hamdije Kapidžića 5, 6	Novi Grad	NE	37	Po+S+6	2,450.00	39x22		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
142	Hamdije Kapidžića 7, 8	Novi Grad	NE	26	Po+S+4	2,275.60	39x22		fasada	Teško oštećenje fasade od udara gelera i granata	OKI UPRAVITELJ

143	Hamdije Kapidžića 9, 10	Novi Grad	NE	25	Po+S+4	1,775.20	39x22		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
144	Hasana Sućeske 1	Novi Grad	NE	33	Po+(P+7)+Pot	2,010.00	12x18	1989	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom, trećem katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
145	Hasana Sućeske 10	Novi Grad	NE	33	Po+(P+7)+Pot	1,780.00	21,0 x 18,5	1989	fasada	1. teško oštećenje fasade 2. na šestom katu, sedmom i potkrovlju 3. od udara granate i		EPISMONT
146	Ilije Engela 8, 9, 10	Novi Grad	NE	34	S+P+4	1.868.70	40x10	1965	fasada	lako oštećenje fasade, od suterena do četvrtog sprata, od udara gelera		HIDROMONTAŽA
147	Ive Andrića 2	Novi Grad	NE	47	Po+(P+15)	3,694.80	17x20	1977	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom, jedanaestom i dvanestom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate		HETIG
148	Ive Andrića 4	Novi Grad	NE	74	Po+(P+17)	3,789.00	17x20	1977	fasada	1. vrsta oštećenja: b) teško oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom, jedanaestom i dvanestom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate		HETIG
149	Ive Andrića 5	Novi Grad	NE	78	Po+(P+18)	4.542.00	17 x 20	1978	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na drugom, četvrtom, petom, šestom, devetom i dvanestom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
150	Ive Andrića 6	Novi Grad	NE	59	Po+(P+17)	3,341.00	17x20	1977	fasada	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na petom, šestom, sedmom, jedanaestom, dvanestom i sedamnestom katu 3. uzrok oštećenja: b) od udara granate		HETIG
151	Ive Andrića 7 i 9	Novi Grad	NE	113	Po+(P+14)	6.249.00	17 x 40	1978	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, trećem, četvrtom, petom, šestom, desetom, devetom I šesnestom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
152	Ive Andrića 8	Novi Grad		59	Po+(P+14)	3,252.00	17 x 20	1977	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom, osmom i devetom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
153	Janka Jolovića 1, 2	Novi Grad	NE	53	(P+6)	2,714.00	21,2 x 16,0	1984	fasada	1. lako oštećenje fasade 2. na južnoj strani 3. od udara gelera		EPISMONT
154	Janka Jolovića 3, 4	Novi Grad	NE	52	(P+6)	2,699.10	21,2 x 16,0	1984	fasada	1. lako oštećenje fasade 2. na svim etažama 3. od udara gelera		EPISMONT
155	Kunovska 1, 3	Novi Grad	NE	53	Po+(P+5)	2,742.00	43,2 x 15,5	1984	fasada	1. teško oštećenje fasade, (peti kat)a lako oštećenje na ostalim etažama 2. na petom katu i ostale etaže 3. od udara granate i gelera		EPISMONT
156	Kunovska 2, 4	Novi Grad	NE	38	Po+(P+3)	1,969.00	43,2 x 15,5	1984	fasada	1. lako oštećenje fasade 2. na prvom katu i dalje (istočna strana) 3. od udara gelera		EPISMONT
157	Kunovska 5, 7	Novi Grad	NE	53	Po+(P+5)	2,733.00	43,2 x 15,5	1984	fasada	1. lako oštećenje fasade 2. na drugom katu, petom katu i dalje 3. od udara granate i gelera		EPISMONT
158	Kunovska 6, 8	Novi Grad	NE	38	Po+(P+3)	1,968.00	43,2 x 15,5	1984	fasada	1. lako oštećenje fasade 2. na prvom katu i dalje (istočna strana) 3. od udara gelera		EPISMONT
159	Milana Preloga 11	Novi Grad	NE	12	P+4	814.50	12 x 16	1981	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom, trećem i četvrtom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG

160	Milana Preloga 13	Novi Grad	NE	12	S+P+4	810.50	14x12		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
161	Milana Preloga 15	Novi Grad	NE	11	P+4	761.60	12 x 16	1981	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom, trećem i četvrtom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
162	Milana Preloga 17, 19, 21	Novi Grad	NE	35	S+P+4	2,478.70	43x13		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
163	Milana Preloga 23, 25 i 27	Novi Grad	NE	32	P+4	2,445.00	12 x 48	1983	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom, trećem i četvrtom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate		HETIG
164	Milana Preloga 5	Novi Grad	NE	10	P+4	705.00	12 x 16	1981	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom, trećem i četvrtom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate		HETIG
165	Milana Preloga 7	Novi Grad	NE	10	P+4	710.40	12 x 16	1981	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom, trećem i četvrtom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate		HETIG
166	Milana Preloga 9	Novi Grad	NE	13	S+P+4	809.10	14x12		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
167	Miroslava Krleže 13, 15	Novi Grad	NE	22	P+3+Pot	1,485.30	31x13		fasada	Teško oštećenje fasade od udara gelera i granata		OKI UPRAVITELJ
168	Miroslava Krleže 17, 19, 21	Novi Grad	NE	31	P+3+Pot	2,150.60	40x29		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
169	Miroslava Krleže 22, 24	Novi Grad	NE	16	P+3	1,225.00	31x13		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
170	Miroslava Krleže 6, 8	Novi Grad	NE	15	P+3	1,165.70	31x13		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
171	Muftije Džabića 1, 3 i 5	Novi Grad	NE	34	S+(P+4)	1839.00	9 x 42	1967	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na svim spratovima 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
172	Muftije Džabića 4, 6 i 8	Novi Grad	NE	36	S+(P+4)	1951.00	9 x 42	1967	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na svim spratovima 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
173	Mustafe Kamerića 1, 2	Novi Grad	NE	58	Po+(P+6)	3,011.00	45,6 x 14,7	1984	fasada	1. lako oštećenje fasade 2. na trećem katu i dalje 3. od udara granate i gelera		EPISMONT
174	Mustafe Kamerića 11, 12	Novi Grad	NE	40	Po+(P+6)	2,458.56	35,7 x 14,2	1984	fasada	1. lako oštećenje fasade 2. na prizemlju, prvi kat i dalje (južna i zapadna strana) 3. od udara gelera		EPISMONT
175	Mustafe Kamerića 3, 4	Novi Grad	NE	55	Po+(P+6)	2,966.00	45,6 x 14,7	1984	fasada	1. lako oštećenje fasade 2. na četvrtom katu i dalje 3. od udara gelera		EPISMONT
176	Mustafe Kamerića 5, 6	Novi Grad	NE	42	P+6	2,581.30	33x23		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
177	Mustafe Kamerića 7, 8	Novi Grad	NE	39	P+6	2,340.40	33x23		fasada	Teško oštećenje fasade od udara gelera i granate na 6. spratu		OKI UPRAVITELJ
178	Mustafe Kamerića 9, 10	Novi Grad	NE	38	Po+(P+6)	2,655.96	35,7 x 14,2	1984	fasada	1. lako oštećenje fasade 2. na prizemlju, prvi kat i dalje (južna i zapadna strana) 3. od udara		EPISMONT
179	Mustafe Latifića broj 1	Novi Grad		8	P+3	428.49	10,40 X 10,10	1982	fasada	Prva borbeni linija		STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
180	Mustafe Latifića broj 2	Novi Grad		8	P+3	432.20	10,40 X 10,10	1982	fasada	Prva borbeni linija		STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
181	Mustafe Latifića broj 3	Novi Grad		8	P+3	416.86	10,40 X 10,10	1982	fasada	Prva borbeni linija		STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
182	Nerkeza Smailagića 1	Novi Grad	NE	42	Po+(P+11)	2,283.00	20 x 18	1979	fasada	a) lako oštećenje fasade, "od prizemlja do jedanaestog kata", a) od udara gelera		SARAJEVOSTAN

183	Nerkeza Smailagića 12	Novi Grad	NE	66	PO+P+16	3729.00			fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
184	Nerkeza Smailagića 13	Novi Grad	NE	74	Pr + 18	4,963.00	15mx20m	1975	fasada	1.vrsta oštećenja: lako oštećenje fasade;2. pozicija oštećenja: od 1.-18.sprat;3. uzrok oštećenja: od udara gelera		TIP TOP
185	Nerkeza Smailagića 14	Novi Grad	NE	74	Pr + 18	4,945.00	15mx20m	1975	fasada	1.vrsta oštećenja: lako oštećenje fasade;2. pozicija oštećenja: od 1.-18.sprat;3. uzrok oštećenja: od udara gelera		TIP TOP
186	Nerkeza Smailagića 2	Novi Grad	NE	54	Po+(P+13)	2,856.00	20 x 18	1979	fasada	a) lako oštećenje fasade, "od prizemlja do trinaestog kata", a) od udara gelera, b) od udara granate		SARAJEVOSTAN
187	Nerkeza Smailagića 3	Novi Grad	NE	62	P+15	3,223.00	20 x 18	1979	fasada	a) lako oštećenje fasade, "na četrnaestom, petnaestom katu", a) od udara gelera		SARAJEVOSTAN
188	Nerkeza Smailagića 4	Novi Grad	NE	73	P+18	4,422.00	20 x 18	1979	fasada	a) lako oštećenje fasade, "na desetom, dvanaestom, četrnaestom, petnaestom katu", a) od udara gelera		SARAJEVOSTAN
189	Nerkeza Smailagića 5	Novi Grad	NE	72	Po+(P+18)	4,359.00	20 x 18	1979	fasada	a) lako oštećenje fasade, "od prizemlja do osamnaestog kata", a) od udara gelera, b) od udara granate		SARAJEVOSTAN
190	Nerkeza Smailagića 6	Novi Grad	NE	73	Po+(P+18)	4,430.00	20 x 18	1979	fasada	a) lako oštećenje fasade, "od prizemlja do osamnaestog kata", a) od udara gelera, b) od udara granate		SARAJEVOSTAN
191	Nerkeza Smailagića 7	Novi Grad	NE	65	Po+(P+16)	3,622.00	18 x 18	1979	fasada	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na četrnestom i šesnestom katu 3. uzrok oštećenja: b) od udara granate		HETIG
192	Nerkeza Smailagića 9	Novi Grad	NE	42	Po+(P+10)	2.351,60	18 x 18	1980	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na petom, šestom, sedmom, osmom i desetom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
193	Nerkeza Smajlagića 15	Novi Grad	NE	74	Po+P+18	4,947.00	24x22		fasada	Teško oštećenje fasade od udara gelera i granata		OKI UPRAVITELJ
194	Nerkeza Smajlagića 16	Novi Grad	NE	65	Po+P+15	4,334.00	24x22		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
195	Nurije Pozderca 1	Novi Grad	NE	29	Po+P+6	1,421.00	19x18		fasada	Teško oštećenje fasade od udara gelera i granata		OKI UPRAVITELJ
196	Nurije Pozderca 2	Novi Grad	NE	26	Po+P+6	1,328.00	19x18		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
197	Nurije Pozderca 3	Novi Grad	NE	35	Po+P+8	1,755.00	19x18		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
198	Nurije Pozderca 4	Novi Grad	NE	37	Po+P+8	1,866.90	21x18		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
199	Nurije Pozderca 5, 6	Novi Grad	NE	47	Po+P+8	3,579.00	40x23		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
200	Nurije Pozderca 7, 8	Novi Grad	NE	46	Po+P+8	3,351.10	40x23		fasada	Teško oštećenje fasade od udara gelera i granata		OKI UPRAVITELJ
201	Nurije Pozderca 9, 10	Novi Grad	NE	37	Po+(P+8)	2,813.69	40,1 x 12,40	1984	fasada	1. lako oštećenje fasade – djelimično sanirano 2. na prizemlju, prvom katu i dalje 3. od udara granate i gelera		EPISMONT
202	Olimpijska 11	Novi Grad	NE	27	Pr + 8	1,416.00		1984	fasada	1.vrsta oštećenja: lako oštećenje fasade;2. pozicija oštećenja: od 1.-8.sprat;3. uzrok oštećenja: od udara gelera		TIP TOP
203	Olimpijska 14	Novi Grad	NE	14	Po+P+6	1,106.00			fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
204	Olimpijska 17	Novi Grad	NE	27	Pr + 8	1,446.00		1984	fasada	1.vrsta oštećenja: lako oštećenje fasade;2. pozicija oštećenja: od 1.-8.sprat;3. uzrok oštećenja: od udara gelera		TIP TOP
205	Olimpijska 18	Novi Grad	NE	16	Pr +7	1,232.00		1984	fasada	1.vrsta oštećenja: lako oštećenje fasade;2. pozicija oštećenja: od 1.-7.sprat;3. uzrok oštećenja: od udara gelera		TIP TOP

206	Olimpijska 20	Novi Grad	NE	18	Pr + 8	1,401.00		1984	fasada	1.vrsta oštećenja: lako oštećenje fasade;2. pozicija oštećenja: od 1.-8.sprat;3. uzrok oštećenja: od udara gелera	TIP TOP
207	Olimpijska 24	Novi Grad	NE	18	Pr + 8	1,386.00	17mx12,5m	1984	fasada	1.vrsta oštećenja: lako oštećenje fasade;2. pozicija oštećenja: od 1.-8.sprat;3. uzrok oštećenja: od udara gелera	TIP TOP
208	Olimpijska 26	Novi Grad	NE	18	Pr + 8	1,422.00		1984	fasada	1.vrsta oštećenja: lako oštećenje fasade;2. pozicija oštećenja: od 1.-8.sprat;3. uzrok oštećenja: od udara gелera	TIP TOP
209	Olimpijska 28	Novi Grad	NE	18	Pr + 8	1,386.00		1984	fasada	1.vrsta oštećenja: lako oštećenje fasade;2. pozicija oštećenja: od 1.-8.sprat;3. uzrok oštećenja: od udara gелera	TIP TOP
210	Olimpijska 31	Novi Grad	NE	27	Po+P+8	1,438.00			fasada	Lako oštećenje fasade od udara gелera	OKI UPRAVITELJ
211	Omera Dolovčića 1, 2	Novi Grad	NE	17	(P+2)+Pot	837.75	30,0 x 14,0	1982	fasada	1. lako oštećenje fasade 2. na prvom katu i drugom katu 3. od udara gелera Napomena: dio fasade saniran – termo fasada	EPISMONT
212	Omera Dolovčića 4	Novi Grad		9	P+3	429.13	10,40 X 10,10	1982	fasada	Prva borbena linija	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
213	Omera Dolovčića 6	Novi Grad		9	P+3	439.73	10,40 X 10,10	1982	fasada	Prva borbena linija	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
214	Omladinskih radnih brigada 1	Novi Grad	NE	25	Po+P+6	1,404.00	21x23		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gелera	OKI UPRAVITELJ
215	Omladinskih radnih brigada 11	Novi Grad	NE	36	Po+P+8	1,834.00	21x16		fasada	Teško oštećenje fasade od udara gелera i granata	OKI UPRAVITELJ
216	Omladinskih radnih brigada 12	Novi Grad	NE	36	Po+P+8	1,793.00	21x16		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gелera	OKI UPRAVITELJ
217	Omladinskih radnih brigada 13	Novi Grad	NE	27	Po+P+6	1,395.00	21x16		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gелera	OKI UPRAVITELJ
218	Omladinskih radnih brigada 14	Novi Grad	NE	28	Po+P+6	1,422.00	21x16		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gелera	OKI UPRAVITELJ
219	Omladinskih radnih brigada 2, 3	Novi Grad	NE	55	Po+P+6	3,261.20	42x23		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gелera	OKI UPRAVITELJ
220	Omladinskih radnih brigada 4, 5	Novi Grad	NE	69	Po+P+8	3,970.30	42x23		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gелera	OKI UPRAVITELJ
221	Oslobodilaca Sarajeva 11, 13	Novi Grad	NE	28	(P+4)	1,528.00	35,2 x 14,7	1982	fasada	1. teško oštećenje fasade 2. na prizemlju, prvom i drugom katu i dalje (istočna strana)3. od udara granate i gелera	EPISMONT
222	Oslobodilaca Sarajeva 15, 17, 19	Novi Grad	NE	30	(P+4)	2,164.00	44,4 x 14,0	1982	fasada	1. lako oštećenje fasade 2. na prizemlju, prvom katu i dalje 3. od udara gелera Napomena: fasada sanirana ali loše sanirano.	EPISMONT
223	Oslobodilaca Sarajeva 3, 5	Novi Grad	NE	37	(P+4)	1,972.00	42,3 x 14,3	1982	fasada	1. lako oštećenje fasade 2. na prizemlju i četvrtom katu 3. od udara granate i gелera	EPISMONT
224	Oslobodilaca Sarajeva 4 i 6	Novi Grad	NE	38	P+4	1,989.00	16 x 26		fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom, trećem i četvrtom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gелera	HETIG
225	Oslobodilaca Sarajeva 8, 10	Novi Grad	NE	38	(P+4)	1,983.00	42,3 x 14,3	1982	fasada	1. teško oštećenje fasade (ulaz 10 južna strana), a lako oštećenje ostalih dijelova fasade 2. na prvom katu, drugom katu i dalje 3. od udara granate i gелera	EPISMONT
226	Petra Tiješića 1, 3, 5	Novi Grad	NE	53	Po+P+4+Pot	2,765.00	51x18		fasada	Teško oštećenje fasade od udara gелera i granata	OKI UPRAVITELJ
227	Petra Tiješića 10, 12	Novi Grad	NE	33	P+5	2,155.00	30 x 10	1990	fasada	a) lako oštećenje fasade, "na prvom, na drugom katu", a) od udara gелera	SARAJEVOSTAN
228	Petra Tiješića 14, 16	Novi Grad	NE	23	Po+P+4	1,754.00	18x16		fasada	Teško oštećenje fasade od udara gелera i granata	OKI UPRAVITELJ
229	Petra Tiješića 18, 20	Novi Grad	NE	22	Po+P+4	1,668.00	18x16		fasada	Teško oštećenje fasade od udara gелera i granata	OKI UPRAVITELJ
230	Petra Tiješića 2, 4	Novi Grad	NE	43	Po+(P+4)+Pot	2,027.97	36,0 x 13,0	1990	fasada	1. lako oštećenje faade 2. prvi kat, drugi i dalje 3. od udara granate i gелera	EPISMONT
231	Petra Tiješića 6, 8	Novi Grad	NE	43	Po+(P+4)+Pot	2,068.25	36,0 x 13,0	1990	fasada	1. lako oštećenje fasade 2. na prvom katu drugom i dalje 3. od udara gелera	EPISMONT
232	Petra Tiješića 7, 9	Novi Grad	NE	29	Po+(P+4)+Pot	1,496.65	32,4 x 15,2	1990	fasada	1. lako oštećenje fasade 2. na prvom katu,drugom i dalje 3. od udara granate i gелera	EPISMONT
233	Prijedorska 15, 17	Novi Grad		36	Po+P+4	1776	12x35		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gелera	OKI UPRAVITELJ
234	Prijedorska 19, 21	Novi Grad	NE	36	P+3	1,776.00	10,0x35,0	1975	fasada	1. lako oštećenje. 2. lokalna manja oštećenja. 3. udari gелera.	METAL - EXPORT-UPRAVITELJ
235	Prijedorska 29, 31, 33	Novi Grad		54	P+3	2,664.00	35,0x10,0	1975	fasada	1. lako oštećenje. 2. lokalna manja oštećenja. 3. udari gелera.	METAL - EXPORT-UPRAVITELJ
236	Prijedorska 4, 6	Novi Grad	NE	36	1+Pr + 4	1,776.00	40mx20m	1971	fasada	1.vrsta oštećenja: lako oštećenje fasade;2. pozicija oštećenja: od 1.-4.sprat;3. uzrok oštećenja: od udara gелera i granata	TIP TOP
237	Prijedorska 8, 10	Novi Grad	NE	36	SU+(P+4)	1,776.00	30 x 10	1967	fasada	b/ teško oštećenje fasade, " od prizemlja do četvrtog kata", a/ od udara gелera, b/ od udara granate	SARAJEVOSTAN

238	Prvomajska 1, 3, 5, 7 i 9	Novi Grad	NE	60	S+(P+4)	3,194.70	9 x 55	1965	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u suterenu, prizemlju, na prvom, drugom, trećem i četvrtom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
239	Prvomajska 10.12	Novi Grad	NE	66	P+4	1,822.00	12x30	1968	fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	FIDGES-UPRAVITELJ
240	Prvomajska 13, 15	Novi Grad	NE	69	Pr + 6	2,238.00	25mx10m	60tih	fasada	1.vrsta oštećenja: teško oštećenje fasade;2. pozicija oštećenja: od 1.-6.sprat;3. uzrok oštećenja: od udara gelera	TIP TOP
241	Prvomajska 14 i 16	Novi Grad	NE	66	P+4	1,830.00	12 x 32	1963	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom, trećem i četvrtom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
242	Prvomajska 17, 19, 21 i 23	Novi Grad	NE	48	S+(P+5)	2,545.00	9 x 44	1965	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u suterenu , prizemlju, na prvom, drugom, trećem, četvrtom i petom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
243	Prvomajska 25.27.29.39	Novi Grad	NE	96	P+3	2,554.13	12x22	1978	fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	FIDGES-UPRAVITELJ
244	Prvomajska 43	Novi Grad	NE	26	P+4	1,057.00	12 x 18	1974	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom, trećem i četvrtom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate	HETIG
245	Prvomajska 49 i Sulejmana ef. Musića 2	Novi Grad	NE	45	P+4	1,209.00	9 x 27	1978	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom, trećem i četvrtom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
246	Rajlovac 19	Novi Grad	NE	4	Po+(P+1)	192.00	8,20x12,4	1982	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju i na prvim katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
247	Ramiza Salčina 1	Novi Grad	NE	34	Po+(P+8)	1,754.90	14x18	1989	fasada	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na svim katovima 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate	HETIG
248	Ramiza Salčina 3	Novi Grad	NE	34	Po+(P+8)	1,854.50	14x18	1989	fasada	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na svim katovima 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate	HETIG
249	Ramiza Salčina 5	Novi Grad	NE	35	Po+(P+8)	1,566.00	14x18	1989	fasada	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na svim katovima 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate	HETIG
250	Rejhana Demirdžića 1, 3, 5	Novi Grad	NE	33	S+2+Pot	1,401.40	47x13		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
251	Rejhana Demirdžića 4	Novi Grad		8	P+3	426.21	10,40 X 10,10	1982	fasada	Prva borbeno linija	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR

252	Rudi Čajevca 2	Novi Grad	NE	8	S+(P+1)	360.00	10 x 12	1982	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na svim katovima 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
253	Rudija Alvađa 12, 14	Novi Grad	NE	14	Pr + 3	842.00	30mx15m	1980	fasada	oštećenje 100% cijele fasade a sanirano 50% od stanara	TIP TOP
254	Rudija Alvađa 9, 11	Novi Grad	NE	14	S+2+Pot	1,138.10	32x14		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
255	Safeta Hadžića 86, 88	Novi Grad	NE	40	PR+4	1,420.00	12x30	1980	fasada	lako oštećenje fasade, na drugom i trećem spratu sprata, udari od gelera	HIDROMONTAŽA
256	Safeta Hadžića 90, 92	Novi Grad	NE	33	S+P+4	1,439.00	13x39		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
257	Safeta Hadžića 94, 96	Novi Grad	NE	34	S+P+4	1,445.00	13x39		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
258	Sakiba Nišića 8	Novi Grad	NE	4	Po+(P+1)	251.00	8,6x11,3	1932	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju i na prvim katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
259	Salke Lagumdžije 11	Novi Grad	NE	21	Po+P+6	1,564.00	18x23		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
260	Salke Lagumdžije 12, 13	Novi Grad	NE	62	Po+P+6	2,656.70	23x35		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
261	Salke Lagumdžije 14, 15	Novi Grad	NE	42	Po+P+6	2,531.10	23x35		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
262	Salke Lagumdžije 2, 4	Novi Grad	NE	40	P+4	2,107.00	30 x 10	1990	fasada	b) teško oštećenje fasade, " na prvom katu", "na četvrtom katu", a) od udara gelera b) od udara granate	SARAJEVOSTAN
263	Salke Lagumdžije 6, 8	Novi Grad	NE	57	P+6	2,988.00	30 x 10	1984	fasada	b) teško oštećenje fasade, " na prvom, drugom, šestom katu", a) od udara gelera b) od udara granate	SARAJEVOSTAN
264	Salke Lagumdžije 9, 10	Novi Grad	NE	41	Po+P+6	2,349.90	23x35		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
265	Salke Nazečića 10, 12	Novi Grad	NE	20	Po+(P+6)	1,624.17	35,3 x 13,4	1985	fasada	1. lako oštećenje fasade 2. na prvom, drugom i trećem katu (sjeverna i istočna strana) 3. od udara gelera	EPISMONT
266	Salke Nazečića 6, 8	Novi Grad	NE	56	Po+(P+6)	2,723.00	47,0 x 13,5	1985	fasada	1. lako oštećenje fasade 2. na trećem katu i dalje 3. od udara gelera	EPISMONT
267	Sarajevskih Ilegalaca 14, 16	Novi Grad	NE	12	(P+2)+Pot	772.00	30,0 x 11,0	1982	fasada	1. lako oštećenje fasade 2. na svim etažama 3. od udara gelera	EPISMONT
268	Sarajevskih Ilegalaca 6, 8	Novi Grad	NE	20	P+3	848.00	30 x 10	1983	fasada	a) lako oštećenje fasade, "na prvom katu", " na drugom katu", a) od udara gelera	SARAJEVOSTAN
269	Semira Frašte 1 i 2	Novi Grad	NE	118	Po+(P+15)	6,142.00	15 x 36	1982	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom, trećem, devetom i trinaestom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate	HETIG
270	Semira Frašte 10	Novi Grad	NE	35	Po+(P+8)	2,012.00	15 x 13	1979	fasada	b) teško oštećenje fasade, "od prizemlja do osmog kata", a) od udara gelera, b) od udara granate	SARAJEVOSTAN
271	Semira Frašte 11	Novi Grad	NE	32	P+10	1,885.00	26x15	1979	fasada	Teško oštećenje od udar granate X sprat, Laka oštećenja od udara gelera I,V i VI.sp	FIDGES UPRAVITELJ
272	Semira Frašte 12	Novi Grad	NE	53	Po+P+12	2,889.40	18x16		fasada	Teško oštećenje fasade od udara gelera i granata	OKI UPRAVITELJ
273	Semira Frašte 18	Novi Grad	NE	50	Po+(P+12)	3,348.00	20 x 17	1979	fasada	a) lako oštećenje fasade, "od prizemlja do dvanaestog kata", a) od udara gelera, b) od udara granate	SARAJEVOSTAN
274	Semira Frašte 19	Novi Grad	NE	50	Po+(P+12)	3,331.00	20 x 17	1979	fasada	a) lako oštećenje fasade, "od prizemlja do dvanaestog kata", a) od udara gelera, b) od udara granate	SARAJEVOSTAN
275	Semira Frašte 3	Novi Grad	NE	72	Po+(P+18)	4,385.00	20 x 18	1979	fasada	a) lako oštećenje fasade, "na šesnaestom katu", " na osamnaestom katu", a) od udara gelera, b) od udara granate	SARAJEVOSTAN
276	Semira Frašte 4	Novi Grad	NE	73	Po+(P+18)	4,412.00	20 x 18	1979	fasada	a) lako oštećenje fasade, "na četrnaestom katu", "na petnaestom, šesnaestom katu", a) od udara gelera, b) od udara granate	SARAJEVOSTAN
277	Semira Frašte 5.6	Novi Grad	NE	131	P+18,P+15	7,485.00	12x15	1982	fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	FIDGES-UPRAVITELJ
278	Semira Frašte 7	Novi Grad	NE	53	Po+(P+12)	2,889.90	15x18	1980	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom, trećem i dvanestom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG

279	Semira Frašte 8	Novi Grad	NE	33	Po+(P+10)	1,917.60	15x18	1980	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom, petom i osmom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
280	Semira Frašte 9	Novi Grad	NE	35	Po+(P+8)	1,923.00	15x18	1980	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom i trećem katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
281	Senada Mandića Dende 2	Novi Grad	NE	39	P+8+Tv	2,417.71		1988	fasada	oštećenje od granata	SARAJEVOSTAN
282	Senada Mandića Dende 3	Novi Grad	NE	38	(P+9)+Pot	1,972.00	18 x 16	1988	fasada	a) lako oštećenje fasade, "na trećem, četvrtom, petom katu", a) od udara gelera	SARAJEVOSTAN
283	Senada Mandića Dende 5	Novi Grad	NE	38	Po+(P+8)	1956.8	15x18	1988	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na svim katovima 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
284	Smaila Šikala 2, 4	Novi Grad	NE	60	S+P+3+Pot	3,094.60	44x18		fasada	Teško oštećenje fasade od udara gelera i granata	OKI UPRAVITELJ
285	Sulejmana ef Musića 3, 4	Novi Grad	NE	14	S+(P+4)	751.40	21,7 x 15,5	1982	fasada	1. lako oštećenje fasade 2. na svim etažama 3. od udara gelera	EPISMONT
286	Šefika Dorića 8	Novi Grad	NE		S+P+1		10x12		fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju i na prvom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate	HETIG
287	Šefika Dorića 20	Novi Grad	NE	6	Prizemlje+2	371.00	14,50 x 12,26	1982	fasada	objekat rastresen od detonacija , kompletna bočna strana opala tako da voda ulazi u objekat tokom obilnih padavina.	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČARA
288	Teheranski trg 1	Novi Grad	NE	28	PO+(P+7)	1,858.02	14,0x18,0	1983	fasada	1. teško oštećenje. 2. lokalna oštećenja kompletne fasade 3. udari gelera	METAL - EXPORT-UPRAVITELJ
289	Teheranski trg 10	Novi Grad	NE	37	Po+(P+8)	1,995.00	28.3 x 22	1987	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na svim katovima 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
290	Teheranski trg 11	Novi Grad	NE	39	(P+8)+Pot	2,074.00	16 x 16	1988	fasada	a) lako oštećenje fasade, "na trećem, četvrtom, petom, šestom katu". a) od udara gelera	SARAJEVOSTAN
291	Teheranski trg 2	Novi Grad		29	PO+(P+7)	1,937.00	10,2x19,4	1985	fasada	1. lako oštećenje. 2. lokalna manja oštećenja 3. udari gelera	METAL - EXPORT-UPRAVITELJ
292	Teheranski trg 5	Novi Grad	NE	26	P+8	1,568.00	15 x 15	1988	fasada	a) lako oštećenje fasade, "na prvom, drugom, trećem, sedmom katu", a) od udara gelera	SARAJEVOSTAN
293	Teheranski trg 7	Novi Grad	NE	48	(P+8)+Pot	3,165.00	20 x 16	1988	fasada	b) teško oštećenje fasade, "na petom,šestom, sedmom katu", a) od udara gelera, b) od udara granate	SARAJEVOSTAN
294	Teheranski trg 9	Novi Grad	NE	40	(P+8)+Pot	2,302.00	18 x 16	1988	fasada	a) lako oštećenje fasade, "na prvom, drugom, trećem katu", a) od udara gelera	SARAJEVOSTAN
295	Trg djece Dobrinje 1	Novi Grad	NE	20	Po+P+6	1,134.00	17x16		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
296	Trg djece Dobrinje 15	Novi Grad	NE	29	Po+P+6	1,480.00	21x16		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
297	Trg djece Dobrinje 19	Novi Grad	NE	28	Po+P+6	1,470.00	21x16		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
298	Trg djece Dobrinje 2	Novi Grad	NE	16	Po+P+4	835.00	18x16	1986	fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
299	Trg djece Dobrinje 21	Novi Grad	NE	28	Po+P+6	1,472.00	21x16		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
300	Trg djece Dobrinje 23	Novi Grad	NE	29	Po+P+6	1,496.10	21x16		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
301	Trg djece Dobrinje 27	Novi Grad	NE	27	Po+P+6	1,403.00	21x16		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
302	Trg djece Dobrinje 29	Novi Grad	NE	29	Po+P+6	1,536.00	21x16		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
303	Trg djece Dobrinje 30	Novi Grad	NE	15	Po+P+4	818.00	18x16		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
304	Trg djece Dobrinje 31, 33, 35	Novi Grad	NE	45	Po+(P+6) + Pot	3,129.57	38,5 x 10,7	1985	fasada	1. lako oštećenje fasade (ulaz 31) 2. na svim etažama (istočna strana) 3. od udara gelera	EPISMONT
305	Trg djece Dobrinje 37	Novi Grad	NE	20	Po+P+6	1,134.00	18x16		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
306	Trg djece Dobrinje 39	Novi Grad	NE	20	Po+(P+6) + Pot	1,134.00	18,3 x 13,5	1985	fasada	1. lako oštećenje fasade 2. na svim etažama 3. od udara gelera	EPISMONT
307	Trg djece Dobrinje 4	Novi Grad	NE	16	Po+P+4	838.00	18x16		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ

308	Trg međunarodnog prijateljstva 1	Novi Grad	NE	38	Po+(P+12)	2255,80	14x18	1977	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na drugom petom, sedmom, jedanestom i dvanestom katu 3. uzrok oštećenja: b) od udara granate		HETIG
309	Trg međunarodnog prijateljstva 12	Novi Grad	NE	38	Po+(P+12)	2373.00	14x18	1978	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom , šestom i jedanestom, katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
310	Trg međunarodnog prijateljstva 17	Novi Grad	NE	43	Po+(P+10)	2362.00	14x18	1979	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom , sedmom I devetom , katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
311	Trg međunarodnog prijateljstva 2	Novi Grad	NE	34	Po+(P+10)	2091.00	14x18	1977	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom, sedmom, osmom, devetom i dvanestom katu 3. uzrok oštećenja: b) od udara granate		HETIG
312	Trg međunarodnog prijateljstva 3	Novi Grad	NE	26	Po+(P+8)	1732,30	14x18	1977	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom, sedmom i osmom katu 3. uzrok oštećenja: b) od udara granate		HETIG
313	Trg međunarodnog prijateljstva 5	Novi Grad	NE	26	Po+(P+8)	1730,70	14x16	1977	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom, sedmom i osmom katu 3. uzrok oštećenja: b) od udara granate		HETIG
314	Trg međunarodnog prijateljstva 10	Novi Grad	NE	61	Po+(P+15)	4,562.10	18x20	1977	fasada	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom, sedmom, osmom, devetom, desetom, jedanestom, dvanestom, trinestom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate		HETIG
315	Trg međunarodnog prijateljstva 11	Novi Grad	NE	52	Po+(P+13)	3,695.00	18x20	1977	fasada	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom, sedmom, osmom, devetom, desetom, jedanestom, dvanestom i trinestom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate		HETIG
316	Trg međunarodnog prijateljstva 13	Novi Grad	NE	32	Po+(P+10)	2,033.00	15 x 12	1978	fasada	a) lako oštećenje fasade, na prvom katu", "na drugom, trećem katu", a / od udara gelera		SARAJEVOSTAN
317	Trg međunarodnog prijateljstva 14	Novi Grad	NE	27	Po+(P+8)	1,662.00	15 x 12	1978	fasada	a) lako oštećenje fasade, "od prizemlja do šestog kata", a) od udara gelera		SARAJEVOSTAN
318	Trg međunarodnog prijateljstva 15	Novi Grad	NE	26	Po+(P+8)	1,732.00	15 x 12	1978	fasada	a) lako oštećenje fasade, "na trećem katu", "na petom katu", "na osmom katu", a) od udara gelera		SARAJEVOSTAN
319	Trg međunarodnog prijateljstva 18	Novi Grad	NE	38	P+12	2,368.00	15 x 12	1978	fasada	a) lako oštećenje fasade, "na prvom, drugom, šestom, sedmom katu", a) od udara gelera		SARAJEVOSTAN

320	Trg međunarodnog prijateljstva 4	Novi Grad	NE	26	Po+(P+7)	1,721.40	14x18	1977	fasada	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom i sedmom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate	HETIG
321	Trg međunarodnog prijateljstva 7	Novi Grad	NE	38	Po+(P+12)	2,374.00	15 x 12	1977	fasada	a) lako oštećenje fasade, "na prvom katu", na drugom, trećem, šestom i devetom katu", a) od udara gelera	SARAJEVOSTAN
322	Trg međunarodnog prijateljstva 8	Novi Grad	NE	53	Po+(P+13)	3,987.00	20 x 20	1977	fasada	a) ako oštećenje fasade, "na prvom katu", " na drugom katu", na sedmom, osmom katu", a) od udara gelera, b) od udara granate	SARAJEVOSTAN
323	Trg međunarodnog prijateljstva 9	Novi Grad	NE	60	Po+(P+15)	4,527.40	18x20	1977	fasada	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom i sedmom katu 3. uzrok oštećenja: b) od udara granate	HETIG
324	Trg nezavisnosti 1	Novi Grad	NE	43	Po+P+10	2394.00			fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
325	Trg Nezavisnosti 12	Novi Grad	NE	15	Po+P+5	1021.00			fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
326	Trg nezavisnosti 14	Novi Grad	NE	15	P+4	894.00	15 x 15	1982	fasada	b) teško oštećenje fasade, "na prvom, drugom, trećem katu", a) od udara gelera, b) od udara granate	SARAJEVOSTAN
327	Trg nezavisnosti 15	Novi Grad	NE	11	P+5	1,134.00	15 x 15	1982	fasada	a) lako oštećenje fasade, "na četvrtom, petom katu", a) od udara gelera	SARAJEVOSTAN
328	Trg nezavisnosti 16	Novi Grad	NE	14	Pr + 4	1,028.00	24,5mx24,5m	1983	fasada	1. vrsta oštećenja: lako oštećenje fasade; 2. pozicija oštećenja: od 1.-4. sprat; 3. uzrok oštećenja: od udara gelera	TIP TOP
329	Trg nezavisnosti 17	Novi Grad	NE	14	Pr + 4	922.00	18mx12m	1980	fasada	1. vrsta oštećenja: teško oštećenje fasade; 2. pozicija oštećenja: od 3, 4. sprat; 3. uzrok oštećenja: od udara granata	TIP TOP
330	Trg nezavisnosti 18	Novi Grad	NE	16	P+5	960.00	15x15	1981	fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	FIDGES-UPRAVITELJ
331	Trg nezavisnosti 19	Novi Grad	NE	22	Po+S+5	1,061.00	21x19		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
332	Trg nezavisnosti 20	Novi Grad	NE	23	Po+(P+4)	1,129.00	14 x 20	1981	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugo, trećem i četvrtom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
333	Trg nezavisnosti 22	Novi Grad	NE	23	P+4	1,106.00	15x 12	1982	fasada	a) lako oštećenje fasade, "na prvom, drugom, trećem, četvrtom katu", a) od udara gelera	SARAJEVOSTAN
334	Trg nezavisnosti 24	Novi Grad	NE	27	P+6	1,505.00	20 x 15	1982	fasada	a) lako oštećenje fasade, "na prvom, drugom, trećem katu", a) od udara gelera	SARAJEVOSTAN
335	Trg nezavisnosti 25	Novi Grad	NE	35	Po+(P+8)	1,956.00	14 x 22	1980	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugo, trećem, četvrtom, sedmom, deseto i jedanestom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate	HETIG
336	Trg nezavisnosti 26	Novi Grad	NE	35	P+8	1,986.00	20 x 15	1982	fasada	a) lako oštećenje fasade, "na trećem, četvrtom, petom katu", a) od udara gelera	SARAJEVOSTAN
337	Trg nezavisnosti 27	Novi Grad	NE	43	Po+(P+10)	2,407.00	14 x 22	1980	fasada	1. vrsta oštećenja : a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugo, trećem, četvrtom, sedmom, deseto i jedanestom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate	HETIG
338	Trg nezavisnosti 28	Novi Grad	NE	43	P+10	2,403.00	20 x 15	1982	fasada	a) lako oštećenje fasade, "na prvom, drugom, trećem, sedmom katu", a) od udara gelera	SARAJEVOSTAN
339	Trg Sabora bosanskog 20, 22	Novi Grad	NE	16	P+3	1,039.00	30 x 10	1983	fasada	a) lako oštećenje fasade, "na prvom katu", "na drugom katu", a) od udara gelera	SARAJEVOSTAN
340	Trg Sabora bosanskog 10, 12, 14	Novi Grad	NE	26	P+3	1,573.00	30 x 10	1983	fasada	a) lako oštećenje fasade, "na prvom katu", a) od udara gelera	SARAJEVOSTAN
341	Trg Sabora bosanskog 24, 26	Novi Grad	NE	12	P+2	832.00	25 x 10	1983	fasada	a) lako oštećenje fasade, "na prvom katu", "na drugom katu", a) od udara gelera	SARAJEVOSTAN
342	Trg Sabora bosanskog 28, 30	Novi Grad	NE	18	(P+2)+ Pot	1,136.58	32,0 x 13,5	1983	fasada	1. teško oštećenje fasade (ulaz 28, zapad) a na ostalim dijelovima lako oštećenje 2. na svim etažama 3. od udara granate i gelera	EPISMONT

343	Trg Sabora bosanskog 6, 8	Novi Grad	NE	18	P+3	1,106.00	30 x 10	1983	fasada	a) lako oštećenje fasade, "na prvom katu", a) od udara gelera		SARAJEVOSTAN
344	Trg sarajevske olimpijade 1	Novi Grad	NE	20	Po+(P+6)	1,294.46	20,2 x 12,6	1985	fasada	1. lako oštećenje fasade 2. na svim etažama 3. od udara gelera		EPISMONT
345	Trg sarajevske olimpijade 10	Novi Grad	NE	16	Po+(P+4)	888.00	18,3 x 14,8	1985	fasada	1. lako oštećenje fasade 2. na svim etažama 3. od udara gelera		EPISMONT
346	Trg sarajevske olimpijade 11, 13	Novi Grad	NE	45	Po+(P+6)+Pot	2,730.00	40,4 x 12,7	1985	fasada	1. lako oštećenje fasade 2. na drugom katu i dalje 3. od udara gelera		EPISMONT
347	Trg sarajevske olimpijade 15, 17	Novi Grad	NE	54	Po+(P+6)	2,685.00	41,5 x 15,0	1985	fasada	1. lako oštećenje fasade 2. na trećem i šestom katu 3. od udara gelera		EPISMONT
348	Trg sarajevske olimpijade 16, 18, 20	Novi Grad	NE	36	Po+(P+6)+Pot	2,524.54	49,5 x 11,0	1985	fasada	1. lako oštećenje fasade 2. na trećem i četvrtom katu 3. od udara gelera		EPISMONT
349	Trg sarajevske olimpijade 19, 21	Novi Grad	NE	53	P+6	2,618.00	42 x 12	1983	fasada	a) lako oštećenje fasade, "na prvom katu", "na drugom, trećem katu", a) od udara gelera		SARAJEVOSTAN
350	Trg sarajevske olimpijade 23, 25	Novi Grad	NE	56	P+7	2,712.00	12 x 70	1987	fasada	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN
351	Trg sarajevske olimpijade 22, 24, 26	Novi Grad	NE	32	Po+(P+4)	2,306.60	49,5 x 11,0	1985	fasada	1. lako oštećenje fasade (zapadna strana) 2. na svim etažama 3. od udara gelera		EPISMONT
352	Trg sarajevske olimpijade 3	Novi Grad	NE	19	Po+(P+6)	1,229.77	20,2 x 12,6	1985	fasada	1. lako oštećenje fasade 2. na prvom katu udar granate, a na ostalim etažama udar gelera 3. od udara granate i gelera		EPISMONT
353	Trg sarajevske olimpijade 32, 34	Novi Grad	NE	30	Po+(P+4)	1,624.98	33,0 x 11,5	1985	fasada	1. lako oštećenje fasade (istočna i sjeverna strana) 2. na svim etažama 3. od udara gelera		EPISMONT
354	Trg sarajevske olimpijade 4	Novi Grad	NE	15	Po+(P+4)	840.00	18,3 x 14,8	1985	fasada	1. lako oštećenje fasade 2. na svim etažama 3. od udara gelera		EPISMONT
355	Trg sarajevske olimpijade 40	Novi Grad	NE	16	Po+P+4	893.60	18x15		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
356	Trg sarajevske olimpijade 6	Novi Grad	NE	15	Po+(P+4)	840.00	18,3 x 14,8	1985	fasada	1. lako oštećenje fasade 2. na svim etažama 3. od udara gelera		EPISMONT
357	Trg sarajevske olimpijade 7, 9	Novi Grad	NE	37	Po+P+6	2,336.00	38x14		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
358	Trg sarajevske olimpijade 8	Novi Grad	NE	14	Po+P+4	784.00	17x15		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
359	Trg solidarnosti 1	Novi Grad	NE	32	Po+(P+10)	1986.80	14x18	1976	fasada	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na svim katovima 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate		HETIG
360	Trg solidarnosti 13	Novi Grad	NE	50	Po+(P+15)	3,609.60	18 x 20	1977	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom, trećem i četvrtom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
361	Trg solidarnosti 15	Novi Grad		48	P+16	3,025.00	3x30	1976	fasada	Teško oštećenje od granate i gelera		FIDGES UPRAVITELJ
362	Trg solidarnosti 17	Novi Grad	NE	50	P+12	2855	18x20	1977	fasada	Teška oštećenja od gelera		FIDGES UPRAVITELJ
363	Trg solidarnosti 21	Novi Grad	NE	50	Po+(P+13)	2940,00	18 x 20	1977	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na drugom, trećem, petom, , osmom, devetom, dvanestom i trinestom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
364	Trg solidarnosti 23	Novi Grad	NE	67	Po+(P+17)	3970,70	18 x 20	1977	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na drugom, trećem, petom, , osmom, devetom, četrnestom i sedamnestom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
365	Trg solidarnosti 25	Novi Grad	NE	60	Po+(P+15)	349.00	18 x 20	1977	fasada	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na svim katovima 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate		HETIG
366	Trg solidarnosti 27 i 29	Novi Grad	NE	72	Po+(P+11)	4113.60	17x37	1976	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - po svim katovima 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG

367	Trg solidarnosti 3	Novi Grad	NE	26	Po+(P+8)	1730,00	14x16	1976	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom, sedmom i osmom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
368	Trg solidarnosti 31, 33 i 35	Novi Grad	NE	82	Po+(P+11)	4462.00	17x55,50	1976	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - po svim katovima 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
369	Trg solidarnosti 37 i 39	Novi Grad	NE	73	Po+(P+11)	3531.00	17x37	1976	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - po svim katovima 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
370	Trg solidarnosti 5	Novi Grad	NE	26	Po+(P+8)	1739.60	14x18	1976	fasada	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na svim katovima 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate		HETIG
371	Trg solidarnosti 9	Novi Grad	NE	32	Po+(P+10)	2082.00	14x18	1977	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom, sedmom, osmom, devetom i desetom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
372	Trg Williama Shakesperea 2, 4	Novi Grad	NE	25	P+3	1,637.00	30 x 10	1990	fasada	a) lako oštećenje fasade, "na prvom katu", "na drugom katu", a) od udara gelera		SARAJEVOSTAN
373	Trg ZAVNOBiH - a 3	Novi Grad	NE	35	Po+(P+8)	1951.00	14x20	1979	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - po svim katovima 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
374	Trg ZAVNOBiH-a 1	Novi Grad	NE	43	Po+(P+10)	2,362.00	14 x 20	1979	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na šestom, sedmom, osmom i jedanestom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
375	Trg ZAVNOBiH-a 10	Novi Grad	NE	22	Po+(P+4)	1,059.80	14 x 20	1979	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom, trećem, četvrtom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
376	Trg ZAVNOBiH-a 11	Novi Grad	NE	16	Po+(P+5)	1,143.70	14 x 20	1979	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom, trećem, četvrtom i petom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
377	Trg ZAVNOBiH-a 12	Novi Grad	NE	16	Po+(P+5)	1,144.00	15 x 12	1979	fasada	a) lako oštećenje fasade, "od prvog do četvrtog kata", a) od udara gelera		SARAJEVOSTAN
378	Trg ZAVNOBiH-a 13	Novi Grad	NE	14	Po+(P+5)	945.00	14 x 20	1978	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom, trećem, četvrtom i petom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG

379	Trg ZAVNOBiH-a 14	Novi Grad	NE	12	Po+(P+4)	760.00	19,0 x 12,0	1979	fasada	1. lako oštećenje fasade 2. na svim etažama 3. od udara gelera	EPISMONT
380	Trg ZAVNOBiH-a 15	Novi Grad	NE	14	Po+(P+4)	930.00	14 x 20	1979	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom, trećem, četvrtom i petom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
381	Trg ZAVNOBiH-a 16	Novi Grad	NE	14	S+4	928.00	21x13		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
382	Trg ZAVNOBiH-a 17	Novi Grad	NE	11	Po+(P+4)	1,037.00	15 x 13	1980	fasada	a) lako oštećenje fasade, "od prvog do četvrtog kata", a) od udara gelera	SARAJEVOSTAN
383	Trg ZAVNOBiH-a 18	Novi Grad	NE	11	Po+(P+5)	1,130.00	14 x 20	1980	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvo, drugom, trećem, četvrtom i petom katu 3. uzrok oštećenja:	HETIG
384	Trg ZAVNOBiH-a 19	Novi Grad	NE	11	Po+(P+4)	1,030.00	15 x 13	1980	fasada	a) lako oštećenje fasade, "od prvog do četvrtog kata", a) od udara gelera	SARAJEVOSTAN
385	Trg ZAVNOBiH-a 2	Novi Grad	NE	44	Po+P+10	2,383.40	16x14		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
386	Trg ZAVNOBiH-a 20	Novi Grad	NE	13	Po+(P+5)	847.00	14 x 20	1980	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom, trećem, četvrtom i petom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
387	Trg ZAVNOBiH-a 21	Novi Grad	NE	23	Po+(P+4)	1,103.00	15 x 13	1980	fasada	a) lako oštećenje fasade, "od prvog do četvrtog kata", a) od udara gelera	SARAJEVOSTAN
388	Trg ZAVNOBiH-a 22	Novi Grad	NE	22	Po+(P+4)	1,107.80	14 x 20	1980	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom, trećem i četvrtom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
389	Trg ZAVNOBiH-a 23	Novi Grad	NE	23	Po+(P+4)	1,098.60	14 x 20	1979	fasada	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom, trećem i četvrtom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
390	Trg ZAVNOBiH-a 24	Novi Grad	NE	24	Po+(P+4)	1,119.00	14 x 20	1980	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom, trećem i četvrtom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
391	Trg ZAVNOBiH-a 25	Novi Grad	NE	22	Po+(P+4)	1,248.00	15 x 13	1980	fasada	a) lako oštećenje fasade, "od prvog do četvrtog kata", a) od udara gelera	SARAJEVOSTAN
392	Trg ZAVNOBiH-a 26	Novi Grad	NE	22	Po+(P+4)	1,103.80	14 x 20	1980	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom, trećem i četvrtom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
393	Trg ZAVNOBiH-a 27	Novi Grad	NE	27	Po+(P+6)	1,487.00	14 x 20	1979	fasada	1. vrsta oštećenja : a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom i šestom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
394	Trg ZAVNOBiH-a 29	Novi Grad	NE	35	Po+(P+8)	1,994.00	14 x 20	1979	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom, sedmom i osmom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG

395	Trg ZAVNOBiH-a 30	Novi Grad	NE	36	Po+(P+8)	1,961.50	14 x 20	1980	fasada	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom, sedmom i osmom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate	HETIG
396	Trg ZAVNOBiH-a 31	Novi Grad	NE	44	Po+(P+10)	2,453.00	14 x 20	1979	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom, sedmom, osmom, devetom i desetom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate	HETIG
397	Trg ZAVNOBiH-a 32	Novi Grad	NE	44	Po+(P+10)	2,411.50	14 x 20	1980	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom, sedmom, osmom, devetom i desetom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate	HETIG
398	Trg ZAVNOBiH-a 33	Novi Grad	NE	51	Po+(P+12)	2,862.50	14 x 20	1980	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom, sedmom, osmom, devetom, desetom, jedanaestom i dvanaestom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate	HETIG
399	Trg ZAVNOBiH-a 7	Novi Grad	NE	22	Po+(P+4)	1,061.70	14 x 20	1979	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom, trećem i četvrto katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
400	Trg ZAVNOBiH-a 8	Novi Grad	NE	22	Po+(P+4)	1,049.00	14 x 20	1979	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom, trećem i četvrtom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
401	Trg ZAVNOBiH-a 9	Novi Grad	NE	22	Po+(P+4)	1,093.70	14 x 20	1979	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom, trećem i četvrtom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
402	Trg Zlatnih ljiljana 1, 3	Novi Grad	NE	28	(P+4)	1,524.00	35,2 x 13,8	1982	fasada	1. lako oštećenje fasade 2. na svim etažama 3. od udara gelera	EPISMONT
403	Trg Zlatnih ljiljana 16, 18	Novi Grad	NE	28	(P+4)	1,553.82	35,2 x 13,8	1982	fasada	1. lako oštećenje fasade 2. na svim etažama 3. od udara gelera	EPISMONT
404	Trg Zlatnih ljiljana 20, 22	Novi Grad	NE	28	(P+4)	1,542.98	35,2 x 13,8	1982	fasada	1. lako oštećenje fasade 2. na svim etažama 3. od udara gelera	EPISMONT
405	Trg Zlatnih ljiljana 24, 26	Novi Grad	NE	28	(P+4)	1,529.00	35,2 x 13,8	1982	fasada	1. lako oštećenje fasade 2. na svim etažama 3. od udara gelera	EPISMONT
406	Trg Zlatnih ljiljana 25, 27, 29	Novi Grad	NE	42	(P+4)	2,286.00	53,0 x 14,3	1982	fasada	1. teško oštećenje fasade 2. na prizemlju, prvi kat i dalje 3. od udara granate i gelera	EPISMONT
407	Trg Zlatnih ljiljana 28, 30	Novi Grad	NE	26	(P+4)	1,416.00	35,20 x 13,8	1982	fasada	1. teško oštećenje fasade 2. na svim etažama 3. od udara granate i gelera	EPISMONT
408	Trg Zlatnih ljiljana 31, 33	Novi Grad	NE	26	(P+4)	1,414.00	35,3 x 14,3	1982	fasada	1. teško oštećenje fasade 2. na prizemlju, prvom katu i dalje 3. od udara granata i gelera	EPISMONT
409	Trg Zlatnih ljiljana 32, 34, 36	Novi Grad	NE	30	(P+4)	2,115.00	38,70 x 12,2	1982	fasada	1. lako oštećenje fasade 2. na svim etažama 3. od udara gelera	EPISMONT
410	Trg Zlatnih ljiljana 5, 7	Novi Grad	NE	26	(P+4)	1,414.00	35,2 x 13,8	1982	fasada	1. lako oštećenje fasade 2. na svim etažama 3. od udara gelera Napomena: ulaz 7 saniran	EPISMONT
411	Trg Zlatnih ljiljanaa 10, 12, 14	Novi Grad	NE	30	P+4	2,107.00	30 x 10	1983	fasada	a) lako oštećenje fasade, "na trećem katu", b) od udara granate	SARAJEVOSTAN
412	Vahide Maglajlić 2	Novi Grad	NE	16	P+3	798.00	21x14		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
413	Vahide Maglajlić 23, 25	Novi Grad	NE	30	P+6	1164.00			fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ

414	Vahide Maglajlić 4, 6	Novi Grad	NE	30	P+3	1,523.00	42x14		fasada	Teško oštećenje fasade od udara gelera i granata		OKI UPRAVITELJ
415	Vahide Maglajlić 5, 7	Novi Grad	NE	30	P+3	1,144.00	30x14		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
416	Vahide Maglajlić 8, 10	Novi Grad	NE	31	P+3	1,523.00	42x14		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
417	Vladimira Nazora 12	Novi Grad	NE	9	S+P+2	516.00	10x10	1982	fasada	Teška oštećenja od udara granata Prizemlje i dalje		JOBING
418	Vladimira Nazora 2, 4, 6, 8, 10	Novi Grad	NE	47	S+P+2	2,408.00	15x35	1982	fasada	Teška oštećenja od udara granata Prizemlje i dalje		JOBING
419	Voje Dimitrijevića 12, 14	Novi Grad	NE	21	P+3	856.00	25 x 10	1982	fasada	a) lako oštećenje fasade, "na prvom katu", a) od udara gelera		SARAJEVOSTAN
420	Voje Dimitrijevića 2	Novi Grad	NE	10	(P+2)+Pot	418.00	15,0 x 11, 0	1982	fasada	1.lako oštećenje fasade (južna strana) 2. na svim etažama 3. od udara gelera		EPISMONT
421	Voje Dimitrijevića 8, 10	Novi Grad	NE	12	(P+2)+Pot	788.89	30,0 x 11, 0	1982	fasada	1.lako oštećenje fasade (ulaz 8 zapadna i južna strana) 2. na svim etažama 3. od udara gelera		EPISMONT
422	Vrbovska 4, 6, 8	Novi Grad	NE	53	SU+(P+4)	1,956.00	30 x 10	1967	fasada	a/ lako oštećenje fasade, "od prizemlja do četvrtog kata", a/ od udara gelera		SARAJEVOSTAN
423	Vrbovska 5, 7, 9, 11	Novi Grad	NE	61	SU+(P+4)	2,669.00	45 x 10	1983	fasada	a/ lako oštećenje fasade, "od prizemlja do četvrtog kata", a/ od udara gelera		SARAJEVOSTAN
424	Žrtava fašizma 9 i 10	Novi Grad	NE	76	Po+(P+12)	3,482.00	12 x 24	1973	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom, sedmom, osmom, devetom, desetom, jedanaestom i dvanaestom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
425	Žrtava fašizma 1	Novi Grad	NE	94	Po+(P+18)	6,633.00	16,5 x 19,5	1974	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom, sedmom, osmom, devetom, desetom, jedanaestom, dvanaestom, trinaestom i četrnaestom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
426	Žrtava fašizma 11,12	Novi Grad	NE	64	P+10	2932	20x15	1974	fasada	Laka oštećenja od udara gelera		FIDGES UPRAVITELJ
427	Žrtava fašizma 13	Novi Grad	NE	26	Po+(P+8)	1,444.00	14 x 18	1973	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom i sedmom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
428	Žrtava fašizma 2	Novi Grad	NE	105	Po+(P+20)	7,209.00	16,5 x 19,5	1974	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom, sedmom, osmom, devetom, desetom, jedanaestom, dvanaestom, trinaestom, četrnaestom, petnaestom, šesnaestom, sedamnaestom, osamnaestom, devetnaestom i dvadesetom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate		HETIG
429	Žrtava fašizma 4	Novi Grad	NE	27	Po+(P+6)	1,322.00	14 x 18	1972	fasada	1. vrsta oštećenja : a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom i šestom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
430	Žrtava fašizma 5	Novi Grad	NE	35	Po+(P+8)	1,711.00	14 x 18	1972	fasada	1. vrsta oštećenja : a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom, sedmom i osmom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG

431	Žrtava fašizma 6 i 7	Novi Grad	NE	84	Po+(P+10)	3,904.00	14,4 x 15	1974	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom, sedmom, osmom, devetom, desetom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
-----	----------------------	-----------	----	----	-----------	----------	-----------	------	--------	--	--	-------

4.1.3. LIFTOVI

r/b	Adresa zgrade	Općina	Zgrada pod zaštitom DA/NE	Broj posebnih dijelova	Spratnost	Ukupna korisna površina posebnih dijelova	Gabarit objekta	Godina izgradnje	oštećeni zajednički dio (ravni krov, kosi krov, fasada, lift, drugo)	Kratki opis oštećenja	napomena	UPRAVITELJ
1	Bajrama Zenunija 3	Novi Grad		52	S+(P+16)	2,965.00	15x20	1977	lift	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje lifta 2. pozicija oštećenja: a) pogonska mašina b) kabina c) sajla d) instalacija e) pristupna vrata 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
2	Brčanska 15	Novi Grad	NE	105	Po+(P+20)	7,317.50	20 x 24	1972	lift	1. vrsta oštećenja: b) teško oštećenje lifta 2. pozicija oštećenja: a) pogonska mašina b) kabina c) sajla d) instalacija e) pristupna vrata 3. uorak oštećenja b) od udara granate		HETIG
3	Brčanska 5	Novi Grad	NE	51	Po+(P+12)	2,433.00	14x18	1973	lift	1. vrsta oštećenja: b) teško oštećenje lifta 2. pozicija oštećenja: a) pogonska mašina b) kabina c) sajla d) instalacija e) pristupna vrata 3. uorak oštećenja b) od udara granate		HETIG
4	Brčanska 8 i 9	Novi Grad	NE	87	Po+(P+10)	4036.00	14x36	1973	lift	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje lifta 2. pozicija oštećenja: a) pogonska mašina b) kabina c) sajla d) instalacija e) pristupna vrata 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	Liftovi nisu u funkciji na oba broj (8)	HETIG
5	Dobrinjske bolnice 4	Novi Grad	NE	27	P+8	1,447.00	19 x 15	1984	lift	a) lako oštećenje lifta, a) pogonska mašina, b) kabina, c) sajle, d) instalacije, a) od udara gelera, b) od udara granate		SARAJEVOSTAN
6	Nerkeza Smailagića 2	Novi Grad	NE	54	Po+(P+13)	2,856.00	20 x 18	1979	lift	a) lako oštećenje lifta, a) pogonska mašina, b) kabina, c) sajle, d) instalacija, a) od udara gelera, b) od udara granate		SARAJEVOSTAN
7	Semira Frašte 11	Novi Grad	NE	32	P+10	1,885.00	26x15	1979	lift	Laka oštećenja od udara gelera I,V i VI.sp		FIDGES UPRAVITELJ
8	Trg međunarodnog prijateljstva 17	Novi Grad		43	Po+(P+10)	2,362.00	14x18	1979	lift	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje lifta 2. pozicija oštećenja: a) pogonska mašina b) kabina c) sajla d) instalacija e) pristupna vrata 3. uzrok oštećenja: b) od udara granate		HETIG
9	Trg nezavisnosti 2	Novi Grad	NE	43	P+10	2,405.00	20 x 15	1981	lift	a) lako oštećenje lifta, a) pogonska mašina, b) kabina, c) sajle, d) instalacije, a) od udara gelera, b) od udara granate		SARAJEVOSTAN

10	Trg nezavisnosti 3	Novi Grad	NE	36	P+8	1,985.00	20 x 15	1981	lift	a) lako oštećenje lifta, a) pogonska mašina, b) kabina, c) sajle, d) instalacije, a) od udara gelera, b) od udara granate		SARAJEVOSTAN
11	Trg solidarnosti 27	Novi Grad	NE	39	Po+(P+8)	2169,00	17 x 18.5	1976	lift	1. vrsta oštećenja: b) teško oštećenje lifta 2. pozicija oštećenja: a) pogonska mašina b) kabina c) sajla d) instalacija e) pristupna vrata 3. uorak oštećenja b) od udara granate		HETIG
12	Trg solidarnosti 29	Novi Grad	NE	33	Po+(P+11)	1814,00	17 x 18.5	1976	lift	1. vrsta oštećenja: b) teško oštećenje lifta 2. pozicija oštećenja: a) pogonska mašina b) kabina c) sajla d) instalacija e) pristupna vrata 3. uorak oštećenja b) od udara granate		HETIG
13	Trg solidarnosti 31	Novi Grad	NE	27	Po+(P+11)	1564,30	17 x 18.5	1976	lift	1. vrsta oštećenja: b) teško oštećenje lifta 2. pozicija oštećenja: a) pogonska mašina b) kabina c) sajla d) instalacija e) pristupna vrata 3. uorak oštećenja b) od udara granate		HETIG
14	Trg solidarnosti 33	Novi Grad	NE	27	Po+(P+11)	1630,00	17 x 18.5	1976	lift	1. vrsta oštećenja: b) teško oštećenje lifta 2. pozicija oštećenja: a) pogonska mašina b) kabina c) sajla d) instalacija e) pristupna vrata 3. uorak oštećenja b) od udara granate		HETIG
15	Trg solidarnosti 35	Novi Grad	NE	27	Po+(P+11)	1596,80	17 x 18.5	1976	lift	1. vrsta oštećenja: b) teško oštećenje lifta 2. pozicija oštećenja: a) pogonska mašina b) kabina c) sajla d) instalacija e) pristupna vrata 3. uorak oštećenja b) od udara granate		HETIG
16	Trg ZAVNOBiH - a 1	Novi Grad		43	Po+(P+10)	2,362.00	14 x 20	1979	lift	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje lifta 2. pozicija oštećenja: a) pogonska mašina b) kabina c) sajla d) instalacija e) pristupna vrata 3. uzrok oštećenja: b) od udara granate		HETIG
17	Trg ZAVNOBiH-a 5	Novi Grad		27	P+6	1482.00	20x10		lift	Lakša oštećenja od udara gelera		JOBING
18	Žrtava fašizma 9 i 10	Novi Grad	NE	76	Po+(P+12)	3,482.00	12 x 24	1973	lift	Lift na broju 10		HETIG
19	Žrtava fašizma 6 i 7	Novi Grad		86	Po+(P+10)	3,998.00	14,4 x 36	1974	lift	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje lifta 2. pozicija oštećenja: a) pogonska mašina b) kabina c) sajla d) instalacija e) pristupna vrata 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG

4.1.4. OSTALI ZAJEDNIČKI DIJELOVI

r/b	Adresa zgrade	Općina	Zgrada pod zaštitom DA/NE	Broj posebnih dijelova	Spratnost	Ukupna korisna površina posebnih dijelova	Gabarit objekta	Godina izgradnje	oštećeni zajednički dio (ravni krov, kosi krov, fasada, lift, drugo)	Kratki opis oštećenja	napomena	UPRAVITELJ
1	Ante Babića 9	Novi Grad	NE	44	Po+(P+14)	2,537.00	18 x 15	1978	balkoni	oštećenje od granata na 11. i 12. spratu		SARAJEVOSTAN
2	Habibe Stočević 19, 21	Novi Grad	NE	12	Pr + 2	821.00	20mx22m		dimnjaci	na broju 19. i broju 21. po 2 dimnjaka a na 21.i par ploča od granata		TIP TOP
3	Omladinskih radnih brigada 11	Novi Grad	NE	36	Po+P+8	1834.00	21x14		drugo	Izuzeto pumpno postrojenje za potrebe tunela spasa		OKI UPRAVITELJ
4	Omladinskih radnih brigada 12	Novi Grad	NE	36	Po+P+8	1793.00	21x14		drugo	Izuzeto pumpno postrojenje za potrebe tunela spasa		OKI UPRAVITELJ
5	Senada Mandića Dende 2	Novi Grad	NE	39	P+8+Tv	2417.71		1988	staklena prizma	oštećenje od granata		SARAJEVOSTAN
6	Senada Mandića Dende 6	Novi Grad	NE	36	PO+(P+8)	2,185.01	16,5x28,9	1980	drugo	1. teško oštećenje 2. podrumске prostorije devastirane		METAL - EXPORT-UPRAVITELJ

4.2. DEVASTIRANI OBJEKTI USLJED RATNIH DEJSTAVA

Napomena: Općina Novi Grad nije dostavila zgrade koje su devastirane usljed ratnih dejstava.

4.3. OBJEKTI SA OŠTEĆENJIMA I KROVOVIMA NA BAZI AZBESTA

r/b	Adresa zgrade	Općina	Zgrada pod zaštitom DA/NE	Broj posebnih dijelova	Spratnost	Ukupna korisna površina posebnih dijelova	Gabarit objekta	Godina izgradnje	oštećeni zajednički dio (ravni krov, kosi krov, fasada, lift , drugo)	Kratki opis oštećenja	napomena	UPRAVITELJ
1	Adija Mulabegovića 10, 12	Novi Grad	NE	34	Po+(P+7)	2,578.23		1985	krov		pokrov eternit djelimično	EPISMONT
2	Adija Mulabegovića 13 i 15	Novi Grad	NE	37	Po+(P+8)	2848.00	15 x 37	1988	kosi krov	krov je obložen eternit tablama.	Materijal je na bazi azbesta.	HETIG
3	Adija Mulabegovića 14, 16	Novi Grad	NE	36	Po+P+7+Pot	2,668.30	31x15		fasada	Teško oštećenje fasade od udara gelera i granate	krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
4	Adija Mulabegovića 17, 19	Novi Grad	NE	34	P+7	2587.00		1988	kosi krov		krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
5	Adija Mulabegovića 2 i 4	Novi Grad	NE	51	Po+(P+8)	2755.00	15 x 37	1988	kosi krov	krov je obložen eternit tablama.	Materijal je na bazi azbesta.	HETIG
6	Adija Mulabegovića 7	Novi Grad	NE	16	Po+(P+8)	1054.00	15 x 18	1988	kosi krov	krov je obložen eternit tablama.	materijal je na bazi azbesta	HETIG
7	Adija Mulabegovića 9, 11	Novi Grad	NE	39	Po+(P+8)	2,910.30		1985	krov		pokrov eternit djelimično	EPISMONT
8	Adija Mulabegovića 8	Novi Grad	NE	15	7	955	8x10	1989	krov		eternit	SARAJEVOSTAN
9	Akifa Šeremeta 1	Novi Grad	NE	12	(P+2)	361		1977	kosi krov	oštećenje od gelera	pokrov azbest	SARAJEVOSTAN
10	Akifa Šeremeta 10	Novi Grad		11	(P+2)	344.00		1982	krov		pokrov salonit	EPISMONT
11	Akifa Šeremeta 11	Novi Grad	NE	11	P+2	340.00	14x14		kosi krov		krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
12	Akifa Šeremeta 13	Novi Grad	NE	12	(P+2)	358		1977	kosi krov	oštećenje od gelera	pokrov azbest	SARAJEVOSTAN
13	Akifa Šeremeta 16	Novi Grad	NE	9	Po+(P+1)	340.10	10 x 12	1980	kosi krov	krov je obložen eternit pločama.	materijal je na bazi azbesta	HETIG
14	Akifa Šeremeta 17	Novi Grad	NE	12	(P+2)	359		1977	kosi krov	oštećenje od gelera	pokrov azbest	SARAJEVOSTAN
15	Akifa Šeremeta 18	Novi Grad		6	P+2	364.33	14,50x 12,26	1978	kosi krov		valoviti salonit-male table	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
16	Akifa Šeremeta 2	Novi Grad		12	S+P+1	354.00	14x14		krov		krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
17	Akifa Šeremeta 20	Novi Grad		6	S+P+1	314.00	14x14		krov		krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
18	Akifa Šeremeta 21	Novi Grad		12	S+P+1	360.90	14x14		krov		krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
19	Akifa Šeremeta 23	Novi Grad	NE	12	(P+2)	358		1977	kosi krov	oštećenje od gelera	pokrov azbest	SARAJEVOSTAN
20	Akifa Šeremeta 24	Novi Grad		6	S+P+1	307.00	14x14		krov		krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
21	Akifa Šeremeta 25	Novi Grad		10	P+2	421.07	14,50x 12,26	1978	kosi krov		valoviti salonit-male table	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
22	Akifa Šeremeta 26	Novi Grad		6	P+2	379.68	14,50x 12,26	1978	kosi krov		valoviti salonit-male table	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
23	Akifa Šeremeta 27	Novi Grad		12	S+P+1	351.60	14x14		krov		krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
24	Akifa Šeremeta 28	Novi Grad		6	S+(P+1)	305.00	10 x 12	1980	kosi krov	Pokrov od valovitog salonita.	materijal je na bazi azbesta	HETIG
25	Akifa Šeremeta 29	Novi Grad		8	P+2	482.84	14,50x 12,26	1978	kosi krov		valoviti salonit-male table	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
26	Akifa Šeremeta 3	Novi Grad	NE	12	(P+2)	357		1977	kosi krov	oštećenje od gelera	pokrov azbest	SARAJEVOSTAN
27	Akifa Šeremeta 30	Novi Grad		6	(P+2)	314.00		1982	krov		pokrov salonit	EPISMONT
28	Akifa Šeremeta 31	Novi Grad		8	P+2	372.41	14,50x 12,26	1978	kosi krov 1/2		valoviti salonit-male table	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
29	Akifa Šeremeta 32	Novi Grad	NE	10	(P+2)	358		1977	kosi krov	oštećenje od gelera	pokrov azbest	SARAJEVOSTAN

30	Akifa Šeremeta 33	Novi Grad		8	P+2	372.85	14,50x 12,26	1978	kosi krov		valoviti salonit-male table	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
31	Akifa Šeremeta 34	Novi Grad		6	S+P+1	298.00	14x14		krov		krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
32	Akifa Šeremeta 35	Novi Grad		12	(P+2)	365.28		1982	krov		pokrov salonit	EPISMONT
33	Akifa Šeremeta 37	Novi Grad		11	(P+2)	403.00		1982	krov		pokrov salonit	EPISMONT
34	Akifa Šeremeta 38	Novi Grad		4	P+2	366.59	14,50x 12,26	1978	kosi krov		valoviti salonit-male table	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
35	Akifa Šeremeta 39	Novi Grad	NE	12	(P+2)	374		1977	kosi krov	oštećenje od gelera	pokrov azbest	SARAJEVOSTAN
36	Akifa Šeremeta 4	Novi Grad		12	S+P+1	360.00	14x14		krov		krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
37	Akifa Šeremeta 41	Novi Grad	NE	11	(P+2)	334		1977	kosi krov	oštećenje od gelera	pokrov azbest	SARAJEVOSTAN
38	Akifa Šeremeta 42	Novi Grad		6	P+2	362.28	14,50x 12,26	1978	kosi krov		valoviti salonit-male table	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
39	Akifa Šeremeta 46	Novi Grad		7	P+2	370.94	14,50x 12,26	1978	kosi krov		valoviti salonit-male table	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
40	Akifa Šeremeta 5	Novi Grad	NE	12	(P+2)	364		1977	kosi krov	oštećenje od gelera	pokrov azbest	SARAJEVOSTAN
41	Akifa Šeremeta 54	Novi Grad	NE	8	(P+2)	364		1977	kosi krov	oštećenje od gelera	pokrov azbest	SARAJEVOSTAN
42	Akifa Šeremeta 56	Novi Grad		6	(P+2)	303.00		1982	krov		pokrov salonit	EPISMONT
43	Akifa Šeremeta 6	Novi Grad	NE	12	(P+2)	360		1977	kosi krov	oštećenje od gelera	pokrov azbest	SARAJEVOSTAN
44	Akifa Šeremeta 60	Novi Grad		10	(P+2)	373.63		1982	krov		pokrov salonit	EPISMONT
45	Akifa Šeremeta 62	Novi Grad		6	S+P+1	276.00	14x14		krov		krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
46	Akifa Šeremeta 7	Novi Grad	NE	12	(P+2)	357		1977	kosi krov	oštećenje od gelera	pokrov azbest	SARAJEVOSTAN
47	Akifa Šeremeta 8	Novi Grad	NE	10	(P+2)	336		1977	kosi krov	oštećenje od gelera	pokrov azbest	SARAJEVOSTAN
48	Alibega Firdusa čikma 13 i 15	Novi Grad	NE	26	S+(P+3)+Pot	846.00	11,5 x 30	1960	kosi krov	krov je obložen eternit tablama.	Materijal je na bazi azbesta.	HETIG
49	Andreja Andrejevića 11	Novi Grad		8	P+2	374.83	14,50x 12,26	1978	kosi krov		valoviti salonit-male table	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
50	Andreja Andrejevića 17	Novi Grad		10	P+2	328.57	14,50x 12,26	1978	kosi krov		valoviti salonit-male table	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
51	Andreja Andrejevića 124	Novi Grad	NE	6	S+P+1+Pot	300	14x14		krov		krov od azbesta-salonit (i lim)	OKI UPRAVITELJ
52	Andreja Andrejevića 126	Novi Grad		6	(P+2)	298.00		1982	krov		pokrov salonit	EPISMONT
53	Andreja Andrejevića 13	Novi Grad	NE	10	S+(P+1)	325.60	10 x 12	1978	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	krov je od valovitog salonita. materijal je na bazi azbesta.	HETIG
54	Andreja Andrejevića 130	Novi Grad	NE	9	(P+2)	365		1977	kosi krov	oštećenje od gelera	pokrov azbest	SARAJEVOSTAN
55	Andreja Andrejevića 132	Novi Grad		4	(P+2)	311.22		1982	krov		pokrov salonit	EPISMONT
56	Andreja Andrejevića 134	Novi Grad		4	(P+2)	298.00		1982	krov		pokrov salonit	EPISMONT
57	Andreja Andrejevića 15	Novi Grad		8	P+2	368.60	14,50x 12,26	1978	kosi krov		valoviti salonit-male table	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
58	Andreja Andrejevića 152	Novi Grad	NE	10	(P+2)	364		1977	kosi krov	oštećenje od gelera	pokrov azbest	SARAJEVOSTAN
59	Andreja Andrejevića 154	Novi Grad	NE	10	(P+2)	364		1977	kosi krov	oštećenje od gelera	pokrov azbest	SARAJEVOSTAN
60	Andreja Andrejevića 156	Novi Grad	NE	10	(P+2)	364		1977	kosi krov	oštećenje od gelera	pokrov azbest	SARAJEVOSTAN
61	Andreja Andrejevića 158	Novi Grad	NE	8	(P+2)	368		1977	kosi krov	oštećenje od gelera	pokrov azbest	SARAJEVOSTAN
62	Andreja Andrejevića 160	Novi Grad	NE	8	(P+2)	368		1977	kosi krov	oštećenje od gelera	pokrov azbest	SARAJEVOSTAN
63	Andreja Andrejevića 19	Novi Grad		8	P+2	443.43	14,50x 12,26	1978	kosi krov		valoviti salonit-male table	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
64	Andreja Andrejevića 21	Novi Grad		8	P+2	377.37	14,50x 12,26	1978	kosi krov 1/2		valoviti salonit-male table	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
65	Andreja Andrejevića 23	Novi Grad		8	P+2	377.27	14,50x 12,26	1978	kosi krov 1/2		valoviti salonit-male table	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
66	Andreja Andrejevića 25	Novi Grad		8	P+2	372.26	14,50x 12,26	1978	kosi krov		valoviti salonit-male table	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
67	Andreja Andrejevića 27	Novi Grad		7	P+2	362.59	14,50x 12,26	1978	kosi krov		valoviti salonit-male table	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
68	Andreja Andrejevića 29	Novi Grad		6	P+2	400.55	14,50x 12,26	1978	kosi krov		valoviti salonit-male table	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
69	Andreja Andrejevića 31	Novi Grad		6	P+2	374.72	14,50x 12,26	1978	kosi krov		valoviti salonit-male table	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
70	Andreja Andrejevića 35	Novi Grad		9	(P+2)	385.50		1982	krov		pokrov salonit	EPISMONT

71	Andreja Andrejevića 37	Novi Grad		4	P+2	378.20	14,50x 12,26	1978	kosi krov		valoviti salonit-male table	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
72	Andreja Andrejevića 39	Novi Grad		3	P+2	369.53	14,50x 12,26	1978	kosi krov		valoviti salonit-male table	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
73	Andreja Andrejevića 41	Novi Grad		4	(P+2)	324.44		1982	krov		pokrov salonit	EPISMONT
74	Andreja Andrejevića 51	Novi Grad		4	P+2	356.61	14,50x 12,26	1978	kosi krov		valoviti salonit-male table	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
75	Andreja Andrejevića 53	Novi Grad			(P+2)			1982	krov		pokrov salonit	EPISMONT
76	Andreja Andrejevića 64	Novi Grad		6	(P+2)	308.13		1982	krov		pokrov salonit	EPISMONT
77	Andreja Andrejevića 66	Novi Grad			(P+2)	298.00		1982	krov		pokrov salonit	EPISMONT
78	Andreja Andrejevića 68	Novi Grad		10	(P+2)	354.52		1982	krov		pokrov salonit	EPISMONT
79	Andreja Andrejevića 70	Novi Grad	NE	10	(P+2)	362		1977	kosi krov	oštećenje od gelera	pokrov azbest	SARAJEVOSTAN
80	Andreja Andrejevića 72	Novi Grad	NE	10	S+P+1	366	14x14			krov	krov od azbesta-salonit	OKI UPRAVITELJ
81	Andreja Andrejevića 74	Novi Grad	NE	6	S+P+1	300	14x14			krov	krov od azbesta-salonit	OKI UPRAVITELJ
82	Andreja Andrejevića 76	Novi Grad		7	(P+2)	315.50		1982	krov		pokrov salonit	EPISMONT
83	Andreja Andrejevića 78	Novi Grad	NE	6	S+(P+1)	928.00	10 x 12	1978	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	pokrov je od valovitog salonita. materijal je na bazi azbesta.	HETIG
84	Andreja Andrejevića 80	Novi Grad		6	(P+2)	302.00		1982	krov		pokrov salonit	EPISMONT
85	Andreja Andrejevića 82	Novi Grad	NE	6	S+P+1	304	14x14		krov		krov od azbesta-salonit	OKI UPRAVITELJ
86	Andreja Andrejevića 84	Novi Grad	NE	10	(P+2)	362		1977	kosi krov	oštećenje od gelera	pokrov azbest	SARAJEVOSTAN
87	Andreja Andrejevića 86	Novi Grad	NE	8	(P+2)	368		1977	kosi krov	oštećenje od gelera	pokrov azbest	SARAJEVOSTAN
88	Andreja Andrejevića 88	Novi Grad	NE	6	P+2	320.00	14x14,20		kosi krov	1. lako oštećenje. 2. udari gelera	azbestni krov	EPISMONT
89	Andreja Andrejevića 90	Novi Grad	NE	4	S+P+1	300	14x14		krov		krov od azbesta-salonit (i lim)	OKI UPRAVITELJ
90	Andreja Andrejevića 94	Novi Grad		7	(P+2)	346.00		1982	krov		pokrov salonit	EPISMONT
91	Branka Mikulića 1, 2	Novi Grad		13	(P+3)	820.09		1982	krov		na ulazu br.1 pokrov salonit djelomično	EPISMONT
92	Branka Mikulića 3, 4	Novi Grad		12	(P+3)	745.00		1982	krov		na ulazu br.3 pokrov salonit djelomično	EPISMONT
93	Branka Mikulića 5 i 6	Novi Grad	NE	14	P+3	888.00	13 x 26		kosi krov	krov je obložen eternit tablama.	Materijal je na bazi azbesta. Ulaz br.6	HETIG
94	Džemala Bijedića br.159	Novi Grad	NE	5	2	222	8x10		krov		teško oštećenje eternit i najlon	SARAJEVOSTAN
95	Eniza Cocalića 1, 3	Novi Grad	NE	12	S+2+Pot	732.00	34x14		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
96	Eniza Cocalića 10	Novi Grad		8	P+2	421.36	10,40 x 10,10	1982	kosi krov 1/2		valoviti salonit-male table	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
97	Eniza Cocalića 14	Novi Grad	NE	7	(P+2)+Pot	421.82		1982	krov		pokrov salonit	EPISMONT
98	Eniza Cocalića 2	Novi Grad		6	P+2	424.01	10,40 x 10,10	1982	kosi krov 1/2		valoviti salonit-male table	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
99	Eniza Cocalića 4	Novi Grad		8	P+2	431.53	10,40 x 10,10	1982	kosi krov		valoviti salonit-male table	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
100	Eniza Cocalića 6	Novi Grad		8	P+2	435.26	10,40 x 10,10	1982	kosi krov 1/2		valoviti salonit-male table	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
101	Eniza Cocalića 8	Novi Grad		8	P+2	430.62	10,40 x 10,10	1982	kosi krov		valoviti salonit-male table	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
102	Eniza Cocalića 9, 11	Novi Grad		12	S+2+Pot	802.00	34x14		krov		krov od azbesta	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
103	Franca Prešerna 1	Novi Grad	NE	10	(P+2)	356		1977	kosi krov	oštećenje od gelera	pokrov azbest	SARAJEVOSTAN
104	Franca Prešerna 15	Novi Grad	NE	6	P+2	310.00	14x14		kosi krov	1. lako oštećenje. 2. udari gelera	azbestni krov	EPISMONT
105	Franca Prešerna 4	Novi Grad	NE	10	(P+2)	356		1977	kosi krov	oštećenje od gelera	pokrov azbest	SARAJEVOSTAN
106	Grada Bakua 1	Novi Grad	NE	29	Po+P+6	1,468.40	22x15		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
107	Grada Bakua 10	Novi Grad	NE	21	Po+P+4	1,112.00	16x15	1986	fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
108	Grada Bakua 11	Novi Grad	NE	10	Po+P+4	805.00	16x15	1986	fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
109	Grada Bakua 12	Novi Grad	NE	21	Po+P+4	1,118.00	16x15	1986	fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
110	Grada Bakua 14	Novi Grad	NE	22	Po+P+4	1,124.00	16x15	1986	fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
111	Grada Bakua 15	Novi Grad	NE	10	Po+P+4	819.70	16x15	1986	fasada	Teško oštećenje fasade od udara gelera	krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
112	Grada Bakua 2	Novi Grad	NE	21	Po+P+4	1,124.20	22x15		fasada	Teško oštećenje fasade od udara gelera	krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
113	Grada Bakua 3	Novi Grad	NE	27	Po+P+6	1,378.00	22x15		fasada	Teško oštećenje fasade od udara gelera	krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
114	Grada Bakua 4	Novi Grad	NE	19	Po+P+4	1,012.00	22x15		fasada	Teško oštećenje fasade od udara gelera	krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
115	Grada Bakua 5	Novi Grad	NE	28	Po+(P+6)	1,459.34		1985	krov		pokrov salonit	EPISMONT
116	Grada Bakua 7	Novi Grad	NE	29	Po+P+6	1,499.00	22x15		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
117	Grada Bakua 8	Novi Grad	NE	21	Po+P+4	1,124.60	22x15		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ

118	Grada Bakua 9	Novi Grad	NE	10	Po+P+6	811.00	22x15		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
119	Grada Kalgarija 1, 3, 5	Novi Grad	NE	47	Po+(P+5)	3,214.17		1985	krov		pokrov salonit	EPISMONT
120	Grada Kalgarija 10	Novi Grad	NE	20	Po+(P+4)	1,070.00		1985	krov		pokrov salonit	EPISMONT
121	Grada Kalgarija 12	Novi Grad	NE	21	Po+(P+4)	1,091.52		1985	krov		pokrov salonit	EPISMONT
122	Grada Kalgarija 2	Novi Grad	NE	20	Po+P+4	1,070.00	21x16		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
123	Grada Kalgarija 4	Novi Grad	NE	21	Po+P+4	1,090.00	21x16		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
124	Grada Kalgarija 6	Novi Grad	NE	20	Po+(P+4)	1,070.00		1985	krov		pokrov salonit	EPISMONT
125	Grada Kalgarija 8	Novi Grad	NE	20	Po+(P+4)	1,048.00		1985	krov		pokrov salonit	EPISMONT
126	Habibe Stočević 1, 3	Novi Grad	NE	14	(P+2)+Pot	800.00		1982	krov		pokrov salonit	EPISMONT
127	Habibe Stočević 16, 18	Novi Grad		20	(P+3)	916.90		1982	krov		pokrov salonit	EPISMONT
128	Habibe Stočević 5, 7	Novi Grad	NE	16	(P+2)+Pot	833.91	30,0 x 13,5	1982	kosi krov	1. lako oštećenje krova 2. od udara gelera	na ulazu br.5 pokrov salonit	EPISMONT
129	Habibe Stočević 9, 11	Novi Grad	NE	16	S+2+Pot	840	34x14		krov		krov od azbesta-br.11	OKI UPRAVITELJ
130	Hakije Turajlića 25, 27, 29, 31, 33	Novi Grad		49	S+P+1+Pot	2,269.20	58x14		krov		krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
131	Hakije Turajlića 37	Novi Grad	NE	10	P+2	591.06	10,40x10,10	1982	kosi krov		valoviti salonit male table.	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČARA
132	Hakije Turajlića 41	Novi Grad		6	P+2	443.68	10,40 x 10,10	1982	kosi krov		valoviti salonit-male table	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
133	Hakije Turajlića 43	Novi Grad		6	P+2	483.69	10,40 x 10,10	1982	kosi krov		valoviti salonit-male table	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
134	Hasana Sućeske 1	Novi Grad		33	Po+(P+7)+Pot	2,025.40	12x18	1989	kosi krov		Pokrov je od eternita. Materijal je na bazi azbesta.	HETIG
135	Hasana Sućeske 10	Novi Grad	NE	33	Po+(P+7)+Pot	1,780.00	21,0 x 18,5	1989	kosi krov	1. teško oštećenje krova 2. od udara granate Napomena: krov saniran ali ne konačno	pokrov eternit	EPISMONT
136	Hasana Sućeske 12	Novi Grad	NE	35	Po+P+7+Pot	1,804.60	16x22		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
137	Hasana Sućeske 2 i 4	Novi Grad	NE	70	Po+(P+7)+Pot	3586.60	12x36	1989	kosi krov	krov je od eternita	materijal je na bazi azbesta.	HETIG
138	Hasana Sućeske 3	Novi Grad	NE	33	Po+(P+7)+Pot	2,108.20	12x18	1989	kosi krov	Pokrov je od eternita.	pokrov je od eternita. materijal je na bazi azbesta.	HETIG
139	Hasana Sućeske 6	Novi Grad	NE	35	Po+P+7+Pot	1,737.40	21x22		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
140	Hasana Sućeske 7	Novi Grad	NE	34	Po+(P+7)+Pot	2,129.80	12x18	1989	kosi krov	Pokrov je od eternita.	pokrov je od eternita. materijal je na bazi azbesta.	HETIG
141	Hasana Sućeske 8	Novi Grad	NE	34	Po+P+7+Pot	1,692.40	21x22		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
142	Kasima Prohića 10	Novi Grad	NE	21	Po+P+6	1069	16x15		krov		krov od azbesta-salonit	OKI UPRAVITELJ
143	Kasima Prohića 2	Novi Grad		21	Po+P+6	1,063.00	16x15		krov		krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
144	Luja Pastera 1	Novi Grad		6	P+3	425.61	10,40 x 10,10	1982	kosi krov		valoviti salonit-male table	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
145	Midhata Begića 1	Novi Grad		8	P+3	423.27	10,40 x 10,10	1982	kosi krov 1/2		valoviti salonit-male table	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
146	Midhata Begića 3	Novi Grad		8	P+3	420.86	10,40 x 10,10	1982	kosi krov 1/2		valoviti salonit-male table	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
147	Midhata Begića 5	Novi Grad		8	P+3	432.20	10,40 x 10,10	1982	kosi krov 1/2		valoviti salonit-male table	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
148	Mustafe Latifića 1	Novi Grad		8	P+3	428.49	10,40 x 10,10	1982	kosi krov 1/2		valoviti salonit-male table	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
149	Mustafe Latifića 2	Novi Grad		8	P+3	432.20	10,40 x 10,10	1982	kosi krov 1/2		valoviti salonit-male table	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
150	Mustafe Latifića 3	Novi Grad		8	P+3	416.86	10,40 x 10,10	1982	kosi krov 1/2		valoviti salonit-male table	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
151	Nadežde Petrović 12, 14	Novi Grad		16	(P+3)	821.75		1982	krov		na ulazu br.12 pokrov salonit	EPISMONT
152	Omera Dolovčića 1, 2	Novi Grad	NE	17	(P+2)+Pot	837.75	30,0 x 14,0	1982	kosi krov	1. lako oštećenje krova 2. od udara gelera Napomena: dio krova saniran al ne konačno (salonit)	na ulazu br.1 pokrov salonit	EPISMONT
153	Omera Dolovčića 5	Novi Grad		8	P+3	437.09	10,40 x 10,10	1982	kosi krov		valoviti salonit-male table	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
154	Omera Dolovčića 6	Novi Grad		8	P+3	439.73	10,40 x 10,10	1982	kosi krov		valoviti salonit-male table	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
155	Omera Hajama 1, 2	Novi Grad	NE	16	S+2+Pot	802.00	27x14		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ

156	Omera Hajama 3, 4	Novi Grad		16	S+2+Pot	820.40	27x14		krov		krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
157	Rejhana Demirdžića 1, 3, 5	Novi Grad	NE	33	P+2	1,402.40			kosi krov		krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
158	Rejhana Demirdžića 2, 4, 6	Novi Grad	NE	8	P+3	420.85	10,40 x 10,10	1982	kosi krov		valoviti salonit-male table	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
159	Rudi Čajevca 2	Novi Grad		8	S+(P+1)	360.00	10 x 12	1980	kosi krov	Pokrov od valovitog salonita.	materijal je na bazi azbesta	HETIG
160	Rudi Čajevca 3	Novi Grad	NE	8	(P+2)	364		1977	kosi krov	oštećenje od gelera	pokrov azbest	SARAJEVOSTAN
161	Rudolfia Rude Tomića 10	Novi Grad		6	(P+2)	282.00		1982	krov		pokrov salonit	EPISMONT
162	Rudolfia Rude Tomića 11	Novi Grad		4	P+2	293.00	10,40 x 10,10	1982	kosi krov		valoviti salonit-male table	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
163	Rudolfia Rude Tomića 12	Novi Grad		6	(P+2)	304.00		1982	krov		pokrov salonit	EPISMONT
164	Rudolfia Rude Tomića 13	Novi Grad	NE	8	(P+2)	364		1977	kosi krov	oštećenje od gelera	pokrov azbest	SARAJEVOSTAN
165	Rudolfia Rude Tomića 14	Novi Grad		6	(P+2)	305.56		1982	krov		pokrov salonit	EPISMONT
166	Rudolfia Rude Tomića 15	Novi Grad	NE	8	(P+2)	366		1977	kosi krov	oštećenje od gelera	pokrov azbest	SARAJEVOSTAN
167	Rudolfia Rude Tomića 16	Novi Grad	NE	10	(P+2)	362		1977	kosi krov	oštećenje od gelera	pokrov azbest	SARAJEVOSTAN
168	Rudolfia Rude Tomića 17	Novi Grad		8	(P+2)	369.00		1982	krov		pokrov salonit	EPISMONT
169	Rudolfia Rude Tomića 18	Novi Grad	NE	10	(P+2)	362		1977	kosi krov	oštećenje od gelera	pokrov azbest	SARAJEVOSTAN
170	Rudolfia Rude Tomića 19	Novi Grad		4	(P+2)	298.00		1982	krov		pokrov salonit	EPISMONT
171	Rudolfia Rude Tomića 2	Novi Grad		6	(P+2)	259.00		1982	krov		pokrov salonit	EPISMONT
172	Rudolfia Rude Tomića 20	Novi Grad	NE	10	(P+2)	356		1977	kosi krov	oštećenje od gelera	pokrov azbest	SARAJEVOSTAN
173	Rudolfia Rude Tomića 22	Novi Grad	NE	10	S+2+Pot	352	16x14		krov		krov od azbesta-salonit	OKI UPRAVITELJ
174	Rudolfia Rude Tomića 24	Novi Grad	NE	10	(P+2)	359		1977	kosi krov	oštećenje od gelera	pokrov azbest	SARAJEVOSTAN
175	Rudolfia Rude Tomića 28	Novi Grad		9	P+2	348.00	10,40 x 10,10	1982	kosi krov		valoviti salonit-male table	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
176	Rudolfia Rude Tomića 32	Novi Grad		6	(P+2)	306.00		1982	krov		pokrov salonit	EPISMONT
177	Rudolfia Rude Tomića 34	Novi Grad		10	(P+2)	369.00		1982	krov		pokrov salonit	EPISMONT
178	Rudolfia Rude Tomića 4	Novi Grad	NE	10	(P+2)	361		1977	kosi krov	oštećenje od gelera	pokrov azbest	SARAJEVOSTAN
179	Rudolfia Rude Tomića 5	Novi Grad	NE	8	(P+2)	705		1977	kosi krov	oštećenje od gelera	pokrov azbest	SARAJEVOSTAN
180	Rudolfia Rude Tomića 6	Novi Grad	NE	10	(P+2)	359		1977	kosi krov	oštećenje od gelera	pokrov azbest	SARAJEVOSTAN
181	Rudolfia Rude Tomića 7	Novi Grad	NE	8	(P+2)	390.00		1977	kosi krov	oštećenje od gelera	pokrov azbest	SARAJEVOSTAN
182	Rudolfia Rude Tomića 8	Novi Grad	NE	40	(P+2)	356		1977	kosi krov	oštećenje od gelera	pokrov azbest	SARAJEVOSTAN
183	Rudolfia Rude Tomića 9	Novi Grad	NE	4	(P+2)	298		1977	kosi krov	oštećenje od gelera	pokrov azbest	SARAJEVOSTAN
184	Safeta Zajke 222	Novi Grad	NE	14	S+2+Pot	547.00	13x15		krov		krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
185	Salke Nazečića 10, 12	Novi Grad	NE	20	Po+(P+6)	1,624.17		1985	krov		pokrov salonit	EPISMONT
186	Salke Nazečića 6, 8	Novi Grad	NE	56	Po+(P+6)	2,723.00		1985	krov		pokrov salonit	EPISMONT
187	Salke Nezečića 1, 3	Novi Grad		44	Po+P+4	2,395.70	44x14		krov		krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
188	Salke Nezečića 2, 4	Novi Grad	NE	59	Po+P+6	2,786.70	46x14		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
189	Salke Nezečića 5, 7	Novi Grad		45	Po+P+4	2,444.00	44x14		krov		krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
190	Salke Nezečića 9, 11	Novi Grad		45	Po+P+4	2,460.00	40x14		krov		krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
191	Sarajevskih Ilegalaca 14, 16	Novi Grad	NE	12	(P+2)+Pot	772.00		1982	krov		pokrov salonit	EPISMONT
192	Sarajevskih Ilegalaca 7, 9	Novi Grad	NE	17	S+2+Pot	863	34x14		krov		krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
193	Senada Mandića Dende 5	Novi Grad	NE	38	Po+(P+8)	1.999.8	15x18	1988	kosi krov	krov je obložen eternit tablama.	Materijal je na bazi azbesta.	HETIG
194	Senada Mandića Dende 6	Novi Grad	NE	36	P+8	2188.50	16,20x23		kosi krov	1. lako oštećenje. 2. udari gelera	eternit	EPISMONT
195	Šefika Dorića 1	Novi Grad		8	P+2	376.27	14,50x 12,26	1982	kosi krov 1/2		valoviti salonit-male table	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
196	Šefika Dorića 18	Novi Grad	NE	6	S+P+1	317	14x14		krov		krov od azbesta-salonit	OKI UPRAVITELJ
197	Šefika Dorića 20	Novi Grad		6	P+2	371.59	14,50x 12,26	1982	kosi krov		valoviti salonit-male table	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
198	Šefika Dorića 22	Novi Grad		7	(P+2)	330.00		1982	krov		pokrov salonit	EPISMONT
199	Šefika Dorića 24	Novi Grad		6	P+2	374.42	14,50x 12,26	1982	kosi krov		valoviti salonit-male table	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
200	Šefika Dorića 26	Novi Grad		6	P+2	360.55	14,50x 12,26	1982	kosi krov		valoviti salonit-male table	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
201	Šefika Dorića 28	Novi Grad		6	P+2	381.98	14,50x 12,26	1982	kosi krov		valoviti salonit-male table	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
202	Šefika Dorića 3	Novi Grad		4	P+2	369.14	14,50x 12,26	1982	kosi krov		valoviti salonit-male table	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
203	Šefika Dorića 30	Novi Grad		10	S+(P+1)	367.20	10 x 12	1980	kosi krov	Pokrov od valovitog salonita.	materijal je na bazi azbesta	HETIG
204	Šefika Dorića 32	Novi Grad		6	P+2	372.59	14,50x 12,26	1982	kosi krov		valoviti salonit-male table	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
205	Šefika Dorića 34	Novi Grad		6	P+2	359.90	14,50x 12,26	1982	kosi krov		valoviti salonit-male table	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR

206	Šefika Dorića 36	Novi Grad		6	P+2	363.68	14,50x 12,26	1982	kosi krov		valoviti salonit-male table	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
207	Šefika Dorića 38	Novi Grad		6	P+2	378.85	14,50x 12,26	1982	kosi krov		valoviti salonit-male table	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
208	Šefika Dorića 4	Novi Grad		4	P+2	4.00	14,50x 12,26	1982	kosi krov		valoviti salonit-male table	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
209	Šefika Dorića 40	Novi Grad		6	P+2	381.98	14,50x 12,26	1982	kosi krov		valoviti salonit-male table	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
210	Šefika Dorića 5	Novi Grad		8	P+2	375.91	14,50x 12,26	1982	kosi krov		valoviti salonit-male table	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
211	Šefika Dorića 7	Novi Grad	NE	6	S+P+1	301	14x14		krov		krov od azbesta-salonit	OKI UPRAVITELJ
212	Šefika Dorića 8	Novi Grad	NE		S+P+1		10x12		kosi krov		pokrov je od azbesta	HETIG
213	Šefika Dorića 9	Novi Grad		6	P+2	377.94	14,50x 12,26	1982	kosi krov		valoviti salonit-male table	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
214	Šukrije Pandže 1	Novi Grad	NE	10	S+P+1	356	14x14		krov		krov od lim+azbesta-salonit	OKI UPRAVITELJ
215	Šukrije Pandže 2	Novi Grad		6	(P+2)	294.00		1982	krov		pokrov salonit	EPISMONT
216	Šukrije Pandže 3	Novi Grad		6	(P+2)	296.00		1982	krov		pokrov salonit	EPISMONT
217	Šukrije Pandže 4	Novi Grad	NE	10	(P+2)	356		1977	kosi krov	oštećenje od gelera	pokrov azbest	SARAJEVOSTAN
218	Šukrije Pandže 4A	Novi Grad		9	(P+2)	337.52		1982	krov		pokrov salonit	EPISMONT
219	Šukrije Pandže 6	Novi Grad	NE	10	(P+2)	356		1977	kosi krov	oštećenje od gelera	pokrov azbest	SARAJEVOSTAN
220	Šukrije Pandže 7	Novi Grad		6	(P+2)	478.06		1982	krov		pokrov salonit	EPISMONT
221	Teheranski trg 12	Novi Grad		40	Po+P+8+Pot	2,035.20	19x25		krov		krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
222	Teheranski trg 14	Novi Grad		39	Po+P+8+Pot	2,053.50	19x25		krov		krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
223	Teheranski trg 3	Novi Grad		27	Po+S+8+Pot	1,934.00	35x20		krov		krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
224	Teheranski trg 4	Novi Grad		29	Po+P+8+Pot	1,898.70	19x25		krov		krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
225	Trg Djece Dobrinje 31, 33, 35	Novi Grad	NE	45	Po+(P+6) + Pot	3,129.57		1985	krov		na ulazima br. 31 i 35 pokrov salonit	EPISMONT
226	Trg djece Dobrinje 10, 12, 14	Novi Grad	NE	31	Po+P+4	2,140.00	40x15	1986	fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
227	Trg djece Dobrinje 16, 18, 20	Novi Grad	NE	30	Po+P+4	2,138.50	40x15		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
228	Trg djece Dobrinje 17	Novi Grad	NE	28	Po+P+6	1,413.00	21x16		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
229	Trg djece Dobrinje 22	Novi Grad	NE	15	Po+P+4	818.00	18x16		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
230	Trg djece Dobrinje 24	Novi Grad	NE	15	Po+P+4	791.70	18x16		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
231	Trg djece Dobrinje 25	Novi Grad	NE	28	Po+P+6	1,470.00	21x16		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
232	Trg djece Dobrinje 26	Novi Grad	NE	15	Po+P+4	810.00	18x16		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
233	Trg djece Dobrinje 28	Novi Grad	NE	15	Po+P+4	820.00	18x16		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
234	Trg djece Dobrinje 3	Novi Grad	NE	22	Po+P+6	1,192.00	18x16		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
235	Trg djece Dobrinje 30	Novi Grad	NE	15	P+P+4	818.00	18x16		kosi krov		krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
236	Trg djece Dobrinje 41	Novi Grad	NE	22	Po+P+6	1,173.60	18x16		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
237	Trg djece Dobrinje 43	Novi Grad	NE	21	Po+P+6	1,171.00	18x16		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
238	Trg djece Dobrinje 45	Novi Grad	NE	22	Po+P+6	1,229.00	18x16		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
239	Trg djece Dobrinje 5	Novi Grad	NE	21	Po+P+6	1,172.00	18x16		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
240	Trg djece Dobrinje 6	Novi Grad	NE	15	Po+P+4	820.00	18x16		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
241	Trg djece Dobrinje 7	Novi Grad	NE	21	Po+P+6	1,164.00	18x16		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
242	Trg djece Dobrinje 8	Novi Grad	NE	14	Po+P+4	766.00	18x16		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
243	Trg djece Dobrinje 9, 11, 13	Novi Grad	NE	41	Po+P+6	2,984.70	40x16		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
244	Trg sarajevske olimpijade 32, 34	Novi Grad	NE	30	Po+(P+4)	1624,98		1985	krov		pokrov salonit	EPISMONT
245	Trg sarajevske olimpijade 15, 17	Novi Grad	NE	54	(P+6)	2,685.00		1985	krov		na ulazu br. 17 pokrov salonit	EPISMONT
246	Trg sarajevske olimpijade 11, 13	Novi Grad	NE	45	Po+(P+6)+Pot	2,733.00		1985	krov		na ulazu br.11 pokrov salonit	EPISMONT
247	Trg sarajevske olimpijade 22, 24, 26	Novi Grad	NE	32	Po+(P+4)	2,306.60		1985	krov		pokrov salonit	EPISMONT
248	Trg sarajevske olimpijade 1	Novi Grad	NE	20	Po+(P+6)	1,294.46		1985	krov		pokrov salonit	EPISMONT
249	Trg sarajevske olimpijade 10	Novi Grad	NE	16	Po+(P+4)	888.00		1985	krov		pokrov salonit	EPISMONT
250	Trg sarajevske olimpijade 11 i 13	Novi Grad	NE	40	P+6	2508.00	13x44		azbestni krov	1. lako oštećenje. 2. udari gelera	azbestni krov	EPISMONT
251	Trg sarajevske olimpijade 12	Novi Grad	NE	15	Po+P+4	840.00	17x15		krov		krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
252	Trg sarajevske olimpijade 14	Novi Grad	NE	15	Po+P+4	810.00	30x15		krov		krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
253	Trg sarajevske olimpijade 16, 18, 20	Novi Grad	NE	36	Po+(P+6)+Pot	2,524.54		1985	krov		pokrov salonit	EPISMONT
254	Trg sarajevske olimpijade 19, 21	Novi Grad	NE	53	P+6	2,618.00	12x70	1987	krov	oštećenje od gelera	krov od azbesta	SARAJEVOSTAN
255	Trg sarajevske olimpijade 23, 25	Novi Grad	NE	56	P+7	2,712.00	12x70	1987	krov	oštećenje od gelera	krov od azbesta	SARAJEVOSTAN
256	Trg sarajevske olimpijade 27	Novi Grad	NE	29	Po+P+6	1,400.00	20x16		krov		krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
257	Trg sarajevske olimpijade 28, 30	Novi Grad	NE	30	Po+P+4	1,599.20	48x15		krov		krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
258	Trg sarajevske olimpijade 36, 38	Novi Grad	NE	31	Po+P+4	1,707.40	36x15		krov		krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
259	Trg sarajevske olimpijade 4	Novi Grad	NE	15	Po+(P+4)	840.00		1985	krov		pokrov salonit	EPISMONT
260	Trg Sarajevske olimpijade 40	Novi Grad	NE	16	Po+P+4	893.60	18x15		kosi krov		krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
261	Trg sarajevske olimpijade 6	Novi Grad	NE	15	Po+(P+4)	840.00		1985	krov		pokrov salonit	EPISMONT
262	Trg sarajevske olimpijade 7, 9	Novi Grad	NE	37	Po+P+6	2,336.00	38x14		kosi krov		krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ

263	Vase Butozana 1	Novi Grad		6	P+3	467.25	10,40 x 10,10	1982	kosi krov		Valoviti salonit-male table	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
264	Vase Butozana 2	Novi Grad		6	P+3	406.20	10,40 x 10,10	1982	kosi krov		Valoviti salonit-male table	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
265	Vase Butozana 4	Novi Grad		6	P+3	378.83	10,40 x 10,11	1982	kosi krov 1/2		Valoviti salonit-male table	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
266	Voje Dimitrijevića 1	Novi Grad		6	S+2+Pot	370.00	13x17		krov		krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
267	Voje Dimitrijevića 11, 13	Novi Grad		16	S+2+Pot	806.00	13x31		krov		krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
268	Voje Dimitrijevića 3, 5	Novi Grad	NE	19	S+2+Pot	858.00	13x31		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
269	Voje Dimitrijevića 7, 9	Novi Grad		13	S+2+Pot	754.60	13x31		krov		krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
270	Voje Dimitrijevića 8, 10	Novi Grad	NE	12	(P+2)+Pot	788.89		1982	krov		pokrov salonit	EPISMONT

4.4. OBJEKTI SA OŠTEĆENJIMA I FASADAMA NA BAZI AZBESTA

r/b	Adresa zgrade	Općina	Zgrada pod zaštitom DA/NE	Broj posebnih dijelova	Spratnost	Ukupna korisna površina posebnih dijelova	Gabarit objekta	Godina izgradnje	oštećeni zajednički dio (ravni krov, kosi krov, fasada, lift, drugo)	Kratki opis oštećenja	napomena	UPRAVITELJ
1	Adija Mulabegovića 13 i 15	Novi Grad	NE	37	Po+(P+8)	2,848.00	15 x 37	1988	fasada	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom, sedmom i osmom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	dio fasade je obložen eternit tablama. materijal je na bazi azbesta.	HETIG
2	Adija Mulabegovića 2 i 4	Novi Grad	NE	51	Po+(P+8)	2,755.00	15 x 37	1988	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom, trećem, četvrtom, sedmom i osmom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate	dio fasade je obložen eternit tablama. materijal je na bazi azbesta.	HETIG
3	Adija Mulabegovića 7	Novi Grad		16	Po+(P+8)	1,054.00	15 x 18	1988	fasada	Dio fasade je obložen eternit tablama.	materijal je na bazi azbesta	HETIG
4	Brčanska 1	Novi Grad	NE	27	Po+(P+8)	1460.00	14x18	1974	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom, sedmom i osmom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	dio fasade je obložen eternit tablama. materijal je na bazi azbesta.	HETIG
5	Brčanska 10,11	Novi Grad		70	Po+P+8	3,420.00	34x13		fasada		fasada od azbesta	OKI UPRAVITELJ
6	Brčanska 12 i 13	Novi Grad	NE	54	Po+(P+6)	2653.00	14x36	1973	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom i katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	dio fasade je obložen eternit tablama. materijal je na bazi azbesta.	HETIG
7	Brčanska 14	Novi Grad	NE	94	Po+(P+18)	6624.80	20 x 24	1972	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom, sedmom, osmom, devetom, desetom, jedanestom, dvanestom, trinestom, četrnestom, petnestom, šesnestom, sedamnestom i osamnestom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate	dio fasade je obložen eternit tablama. materijal je na bazi azbesta.	HETIG
8	Brčanska 15	Novi Grad	NE	105	Po+(P+20)	7317.50	20 x 24	1972	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom, sedmom, osmom, devetom, desetom, jedanestom, dvanestom, trinestom, četrnestom, petnestom, šesnestom, sedamnestom, osamnestom, devetnestom i dvadesetom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate	dio fasade je obložen eternit tablama. materijal je na bazi azbesta.	HETIG

9	Brčanska 16	Novi Grad	NE	92	Po+(P+18)	6335.00	20 x 24	1972	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom, sedmom, osmom, devetom, desetom, jedanaestom, dvanaestom, trinaestom, četrnaestom, petnaestom, šesnaestom, sedamnaestom i osamnaestom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate	dio fasade je obložen eternit tablama. materijal je na bazi azbesta.	HETIG
10	Brčanska 4	Novi Grad	NE	38	Po+(P+12)	2,106.00	14x18	1973	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom, sedmom, osmom, devetom, desetom, jedanaestom i dvanaestom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	dio fasade je obložen eternit tablama. materijal je na bazi azbesta.	HETIG
11	Brčanska 5	Novi Grad	NE	51	Po+(P+12)	2,433.00	14x18	1973	fasada	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom, sedmom, osmom, devetom, desetom, jedanaestom i dvanaestom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara granate	dio fasade je obložen eternit tablama. materijal je na bazi azbesta.	HETIG
12	Brčanska 6 i 7	Novi Grad	NE	102	Po+(P+12)	4898.00	14x36	1974	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom, sedmom, osmom, devetom, desetom, jedanaestom i dvanaestom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	dio fasade je obložen eternit tablama. materijal je na bazi azbesta.	HETIG
13	Brčanska 8 i 9	Novi Grad	NE	87	Po+(P+10)	4036.00	14x36	1972	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom, sedmom, osmom, devetom i desetom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	dio fasade je obložen eternit tablama. materijal je na bazi azbesta.	HETIG
14	Gradačacka 118, 120 i 122	Novi Grad	NE	63	S+(P+5)	3,046.00	12 x 36	1965	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u suterenu, prizemlju, na prvom, drugom, trećem, četvrtom i petom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	fasada je obložena fasadnim pločama. materijal je na bazi azbesta.	HETIG
15	Gradačacka 124, 126 i 128	Novi Grad	NE	63	S+(P+5)	3,034.30	12 x 36	1965	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u suterenu, prizemlju, na prvom, drugom, trećem, četvrtom i petom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	fasada je obložena fasadnim pločama. materijal je na bazi azbesta.	HETIG
16	Hasana Sućeske 1	Novi Grad		33	Po+(P+7)+Pot	2,025.40	12x18	1989	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom, trećem katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	Dio fasade je obložen eternit tablama. Materijal je na bazi azbesta.	HETIG
17	Hasana Sućeske 2 i 4	Novi Grad	NE	70	Po+(P+7)+Pot	3586.60	12x36	1989	fasada	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na svim katovima 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate	dio fasade je obložen eternit tablama. materijal je na bazi azbesta.	HETIG

18	Hasana Sućeske 3	Novi Grad	NE	33	Po+(P+7)+Pot	2,025.40	12x18	1989	fasada	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom, sedmom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate	dio fasade je obložen eternit tablama. materijal je na bazi azbesta.	HETIG
19	Hasana Sućeske 7	Novi Grad	NE	34	Po+(P+7)+Pot	2,129.80	12x18	1989	fasada	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom, sedmom katu i mansarda 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate	dio fasade je obložen eternit tablama. materijal je na bazi azbesta.	HETIG
20	Prijedorska 15, 17	Novi Grad	NE	36	Po+P+4	1,776.00	12x35		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	fasada od azbesta	OKI UPRAVITELJ
21	Prijedorska 23, 25 i 27	Novi Grad	NE	54	P+4	2,664.00	10 x 42	1967	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom, trećem i četvrtom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	fasada je obložena salonit pločama. materijal je na bazi azbesta.	HETIG
22	Prijedorska 29, 31, 33	Novi Grad	NE	54	P+3	2,664.00	35,0x10,0	1975	fasada	1. lako oštećenje. 2. lokalna manja oštećenja. 3. udari gelera.	azbest cementne ploče	METAL - EXPORT-UPRAVITELJ
23	Prijedorska 4,6	Novi Grad	NE	36	1+Pr + 4	1,776.00			fasada		azbestna fasada	TIP TOP
24	Salke Nezečića 1, 3	Novi Grad		44	Po+P+4	2,395.70	44x14		krov		fasada od azbesta	OKI UPRAVITELJ
25	Senada Mandića Dende 5	Novi Grad	NE	38	Po+(P+8)	1,999.80	15x18	1988	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom, petom i osmom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	dio fasade je obložen eternit tablama. materijal je na bazi azbesta.	HETIG
26	Teheranski trg 12	Novi Grad	NE	40	P+P+8+Pot	2035.20	19x25		fasada		fasada od azbesta	OKI UPRAVITELJ
27	Trg međunarodnog prijateljstva 10	Novi Grad	NE	61	Po+(P+15)	4562.10	18x20	1977	fasada	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom, sedmom, osmom, devetom, desetom, jedanestom, dvanestom, trinestom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate	dio fasade je obložen eternit tablama. materijal je na bazi azbesta.	HETIG
28	Trg međunarodnog prijateljstva 11	Novi Grad	NE	52	Po+(P+13)	3695.00	18x20	1977	fasada	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom, sedmom, osmom, devetom, desetom, jedanestom, dvanestom i trinestom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate	dio fasade je obložen eternit tablama. materijal je na bazi azbesta.	HETIG
29	Trg međunarodnog prijateljstva 9	Novi Grad	NE	60	Po+(P+15)	4527.40	18x20	1977	fasada	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom i sedmom katu 3. uzrok oštećenja: b) od udara granate	dio fasade je obložen eternit tablama. materijal je na bazi azbesta.	HETIG
30	Žrtava fašizma 9 i 10	Novi Grad	NE	76	Po+(P+12)	3482.00	12 x 24	1973	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom, sedmom, osmom, devetom, desetom, jedanestom i dvanestom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	dio fasade je obložen eternit tablama. materijal je na bazi azbesta.	HETIG

31	Žrtava fašizma 1	Novi Grad	NE	94	Po+(P+18)	6633.00	20 x 24	1974	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom, sedmom, osmom, devetom, desetom, jedanaestom, dvanaestom, trinaestom i četrnaestom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	dio fasade je obložen eternit tablama. materijal je na bazi azbesta.	HETIG
32	Žrtava fašizma 13	Novi Grad	NE	26	Po+(P+8)	1444.00	14 x 18	1973	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom i sedmom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	dio fasade je obložen eternit tablama. materijal je na bazi azbesta.	HETIG
33	Žrtava fašizma 2	Novi Grad	NE	105	Po+(P+20)	7209.00	20 x 24	1974	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom, sedmom, osmom, devetom, desetom, jedanaestom, dvanaestom, trinaestom, četrnaestom, petnaestom, šesnaestom, sedamnaestom, osamnaestom, devetnaestom i dvadesetom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate	dio fasade je obložen eternit tablama. materijal je na bazi azbesta.	HETIG
34	Žrtava fašizma 4	Novi Grad	NE	27	Po+(P+6)	1322.00	14 x 18	1972	fasada	1. vrsta oštećenja : a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom i šestom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	dio fasade je obložen eternit tablama. materijal je na bazi azbesta.	HETIG
35	Žrtava fašizma 5	Novi Grad	NE	35	Po+(P+8)	1711.00	14 x 18	1972	fasada	1. vrsta oštećenja : a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom, sedmom i osmom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	dio fasade je obložen eternit tablama. materijal je na bazi azbesta.	HETIG
36	Žrtava fašizma 6 i 7	Novi Grad	NE	86	Po+(P+10)	3998.00	14,4 x 36	1974	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom, sedmom, osmom, devetom, desetom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	dio fasade je obložen eternit tablama. materijal je na bazi azbesta.	HETIG

5. OPĆINA ILIDŽA

5.1. OBJEKTI KOLEKTIVNOG STANOVANJA SA OŠTEĆENJIMA USLJED RATNIH DEJSTAVA

5.1.1. KROVOVI

r/b	Adresa zgrade	Općina	Zgrada pod zaštitom DA/NE	Broj posebnih dijelova	Spratnost	Ukupna korisna površina posebnih dijelova	Gabarit objekta	Godina izgradnje	oštećeni zajednički dio (ravni krov, kosi krov, fasada, lift, drugo)	Kratki opis oštećenja	napomena	UPRAVITELJ
1	15. maj 8,10	Ilidža	NE	8	Pr + 1	328.00	6x10	1984	krov	1.vrsta oštećenja: lako oštećenje krova; 2. uzrok oštećenja: od udara granata		TIP TOP
2	Abdulaha ef. Kantamirije 6	Ilidža	NE	8	P+2	383.00	18x11		kosi krov	Teško oštećenje krova od udara granate		OKI UPRAVITELJ
3	Bosanskih gazija 93, 95, 97, 99	Ilidža	NE	58	P+3+Po	2,299.00	41,3x14,2		krov	lako oštećenje		TIP TOP
4	Ćamila Marića 24, 26	Ilidža	NE	18	Pr+4	1,440.00	12x9	1989	krov	1.vrsta oštećenja: lako oštećenje krova; 2. uzrok oštećenja: od udara granata		TIP TOP
5	Ćamila Marića 34, 36, 38	Ilidža	NE	18	Po+P+2	909.00	8 x 50		krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
6	Derviš-paše Bajezidagića 6	Ilidža	NE	19	Pr+6	860.00	7x13	1969	krov	1.vrsta oštećenja: lako oštećenje krova; 2. uzrok oštećenja: od udara granata		TIP TOP
7	Edhema Eke Džubura 29, 31, 33	Ilidža	NE	46	Pr+4	2,348.00	12x10	1973	krov	1.vrsta oštećenja: teško oštećenje krova; 2. uzrok oštećenja: od udara granata (4granate		TIP TOP
8	Generala Izeta Nanića 30	Ilidža	NE	4	Pr + 1	216.00	12x18	1961	krov	1.vrsta oštećenja: lako oštećenje krova; 2. uzrok oštećenja: od udara gelera		TIP TOP
9	Generala Izeta Nanića 38	Ilidža	NE	4	P+1	216.00	9x13	1960	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
10	Ibrahima Ljubovića 13 i 15	Ilidža	NE	40	Po+(P+4)	831.00	11x27	1961	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
11	Ibrahima Ljubovića 62, 64	Ilidža	NE	31	4	1,040.00	10x7	1964	krov	1.vrsta oštećenja: lako oštećenje krova; 2. uzrok oštećenja: od udara gelera		TIP TOP
12	Izeta Musića 1, 3	Ilidža	NE	16	Po+(P+2)	896.00	38,5x10,5	1954	kosi krov	1. lako oštećenje krova 2. od udara gelera		EPISMONT
13	Josipa Slavenskog 30, 32	Ilidža	NE	43	P+4	2260.10			ravni krov	Lako oštećenje krova od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
14	Josipa Slavenskog 5	Ilidža		8	P+1	373.00	17x8	1979	kosi krov	lakša oštećenja od udara gelera		JOBING
15	Josipa Slavenskog 9,11,11A	Ilidža							krov	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN
16	Midhata Hujdura Hujke br. 5	Ilidža		8	Su+P+1	270	10x10	1960	kosi krov	teško oštećenje od granate i gelera		FIDGES UPRAVITELJ
17	Mustafe Ice Voljevice 2pp, 4, 6pp	Ilidža	NE	14	Pr+3	673.00	10x6	1971	krov	1.vrsta oštećenja: lako oštećenje krova; 2. uzrok oštećenja: od udara granata		TIP TOP
18	Put Famosa 19	Ilidža	NE	9	Pr+2	477.00		1979	krov	1.vrsta oštećenja: lako oštećenje krova; 2. uzrok oštećenja: od udara granata		TIP TOP
19	Put Famosa 32	Ilidža	NE	19	P+4+Pot	788.00	18x14	1980	kosi krov	Teško oštećenje od granate i gelera		FIDGES UPRAVITELJ
20	Reisa ef. Hadžiomerovića 1, 3, 5	Ilidža	NE	21	Po+P+2	1,120.00	11x41		krov	Oštećenje krova i potkova		OKI UPRAVITELJ
21	Reisa ef. Hadžiomerovića 15, 17	Ilidža	NE	8	Pr+1	320.00	6x7,5	1972	krov	1.vrsta oštećenja: lako oštećenje krova; 2. uzrok oštećenja: od udara granata		TIP TOP
22	Sabita Užićanina 28,30	Ilidža	NE	8	P+1	320	9,0x22,00	1960	krov	1.teška oštećenja od gelera		METAL-EXPORT-UPRAVITELJ
23	Sabita Užićanina 8,10,12	Ilidža	NE	18	P+2	974	12,0x42,0	1960	krov	1.teška oštećenja od granata i gelera		METAL-EXPORT-UPRAVITELJ
24	Stari drum 10, 12	Ilidža	NE	12	P+4+Pot	572.00	24x12	1988	kosi krov	Laka oštećenja od udara gelera		FIDGES UPRAVITELJ
25	Stari drum 18	Ilidža	NE	10	P+4	532.00	10x15	1986	kosi krov	Teška oštećenja od udara granata i gelera		JOBING
26	Stari drum 22	Ilidža	NE	12	P+4	572.00	10x15	1986	kosi krov	Lakša oštećenja od udara granata Prizemlje i dalje		JOBING
27	Trg Oteškog bataljona 12	Ilidža	NE	12	4	714.00	22x16	1960	krov	Oštećen krov od gelera		TIP TOP
28	Trg Oteškog bataljona 53	Ilidža	NE	16	P+4	950.00	30x15	1986	kosi krov	lakša oštećenja od udara gelera		JOBING
29	Vjekoslava Klaića 2	Ilidža	NE	4	2	264.00	12x12	1965	krov	Oštećen krov od gelera		TIP TOP
30	Vjekoslava Klaića 4	Ilidža	NE	4	2	264.00	12x12	1965	krov	Oštećen krov od gelera		TIP TOP
31	Vjekoslava Klaića 6	Ilidža	NE	6	2	298.00	12x12	1965	krov	Oštećen krov od gelera		TIP TOP
32	Vjekoslava Klaića 8	Ilidža	NE	4	2	264.00	12x12	1965	krov	Oštećen krov od gelera		TIP TOP
33	Zujevinska 11,13,15	Ilidža	NE	12	2	612.00	50x15	1963	krov	Oštećen krov od gelera		TIP TOP
34	Zujevinska 20	Ilidža	NE	4	2	216.00	15x12	1960	krov	Oštećen krov od gelera		TIP TOP
35	Zujevinska 22	Ilidža	NE	4	2	216.00	15x12	1960	krov	Oštećen krov od gelera		TIP TOP
36	Zujevinska 24	Ilidža	NE	4	2	216.00	15x12	1960	krov	Oštećen krov od gelera		TIP TOP

5.1.2. FASADE

r/b	Adresa zgrade	Općina	Zgrada pod zaštitom DA/NE	Broj posebnih dijelova	Spratnost	Ukupna korisna površina posebnih dijelova	Gabarit objekta	Godina izgradnje	oštećeni zajednički dio (ravni krov, kosi krov, fasada, lift, drugo)	Kratki opis oštećenja	napomena	UPRAVITELJ
1	12 Mart 10, 12 i 14	Ilidža	NE	50	Po+P+4	2.275.00	16 x 32	1988	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na svim spratovima 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
2	15. maj 4, 6	Ilidža	NE	8	Po+(P+1)	328.00	28,6x8,8	1958	fasada	1. lako oštećenje fasade 2. na svim etažama 3. od udara gelera Napomena: djelimično sanirano		EPISMONT
3	15. maj 9	Ilidža	NE		Po+(P+1)		12x8		fasada	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju i na prvom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate		HETIG
4	Ahmeda Bošnjaka 1, 3, 5	Ilidža	NE	21	Po+P+2	1,120.00	48x10		fasada	Teško oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
5	Ahmeda Bošnjaka 7, 9, 11	Ilidža	NE	21	Po+P+2	1,145.00	48x10		fasada	Teško oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
6	Barska 21, 23 i 25	Ilidža	NE	27	P+4	1,581.60	10x42	1988	fasada	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom, trećem i četvrtom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara granate		HETIG
7	Barska 3, 5, 7 i 27	Ilidža	NE	38	P+4	2,206.30	10x56	1988	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom, trećem i četvrtom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
8	Barska 9 i 11	Ilidža	NE	16	P+4	901.30	10x28	1988	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom, trećem i četvrtom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
9	Bosanskih gazija 59, 61	Ilidža	NE	31	Po+P+4	1,385.00	10x36		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
10	Čamila Marića 2, 4, 6	Ilidža	NE	25	Po+P+3+Pot	1,627.20	15x41		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
11	Čamila Marića 14, 16, 18	Ilidža	NE	26	Po+P+3+Pot	1,700.00	15x41		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
12	Čamila Marića 28, 30, 32	Ilidža	NE	30	Po+P+4+Pot	1,630.00	15x37		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
13	Čamila Marića 34, 36, 38	Ilidža	NE	18	Po+P+2	909.00	8x50		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
14	Čamila Marića 8, 10, 12	Ilidža	NE	19	Po+P+2	1,081.00	11x41		fasada	Teško oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
15	Derviš paše Bajezidagića 7 i 9	Ilidža	NE	30	Po+ (P+3)	1413.90	14 x 44	1980	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom i trećem katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
16	Derviš paše Bajezidagića 20,22	Ilidža	NE	26	S+4	1,116.00	12x31		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
17	Derviš-paše Bajezidagića 8, 10, 12	Ilidža	NE	24	4	1,640.00	12x9	1973	fasada	1.vrsta oštećenja: lako oštećenje fasade;2. pozicija oštećenja: od 1.-4.sprata;3. uzrok oštećenja: od udara gelera		TIP TOP
18	Dr.Halid bega Hrasnice 4, 6 i Igmanski bataljon 1pp- 13pp	Ilidža	NE	20	Pr+2	904.00	7x10	1971	fasada	1.vrsta oštećenja: lako oštećenje fasade;2. pozicija oštećenja: od 1.-2.sprata;3. uzrok oštećenja: od udara gelera		TIP TOP
19	Edhema Eke Džubura 11	Ilidža	NE	7	P+1	362.00	10x20	1950	fasada	teška oštećenja fasade od granatiranja		METAL - EXPORT-UPRAVITELJ
20	Ejuba Sarajkića 4	Ilidža	NE	44	Po+S+P+10+Pot	2,747.70	18x23		fasada	Teško oštećenje fasade od udara gelera i granata na 5. i 8. spratu		OKI UPRAVITELJ
21	Ejuba Sarajkića 6	Ilidža	NE	46	Po+S+P+10+Pot	2,832.00	18x23		fasada	Teško oštećenje fasade od udara gelera i granate na 6. spratu		OKI UPRAVITELJ
22	Emira Bogunića Čarlija 22, 24	Ilidža	NE	31	Po+P+4	1,486.00	18x23		fasada	Teško oštećenje fasade od udara gelera i granate na 4. spratu		OKI UPRAVITELJ
23	Generala Izeta Nanića 30	Ilidža	NE	4	Pr + 1	216.00	12x18	1961	fasada	1.vrsta oštećenja: lako oštećenje fasade; 2. pozicija oštećenja: od 1.sprat; 3. uzrok oštećenja: od udara gelera		TIP TOP

24	Generala Izeta Nanića 38	Ilidža	NE	4	P+1	216.00	9x13	1967	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na svim spratovima 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
25	Hamze Čelenke 38, 40, 44, 46, 48	Ilidža	NE	30	Pr + 4	1,778.00		1985	fasada	1.vrsta oštećenja: lako oštećenje fasade; 2. pozicija oštećenja: od 1.-4.sprat; 3. uzrok oštećenja: od udara gelera	TIP TOP
26	Ibrahima Ljubovića 13 i 15	Ilidža	NE	40	Po+(P+4)	831.00	11x27	1988	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na svim spratovima 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
27	Ibrahima Ljubovića 62, 64	Ilidža	NE	31	4	1,040.00	10x7	1964	fasada	1.vrsta oštećenja: lako oštećenje fasade; 2. pozicija oštećenja: od 1.-4.sprat; 3. uzrok oštećenja: od udara gelera	TIP TOP
28	Izeta Musića 1, 3	Ilidža	NE	16	Po+(P+2)	896.00	38,5x10,5	1954	fasada	1. lako oštećenje fasade 2. na svim etažama 3. od udara gelera	EPISMONT
29	Izeta Musića 7	Ilidža	NE	6	Po+P+2	357.00	24x10		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
30	Jahijela Fincija 38, 40; Josipa Pančića 21	Ilidža	NE	36	S+P+3+Pot	2,228.00	22x47		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
31	Josipa Slavenskog 9,11,11A	Ilidža							fasada	oštećenje od gelera	SARAJEVOSTAN
32	Karima Zaimović 1, 2, Samira Čatovića Kobre 15	Ilidža	NE	27	S+P+3+Pot	1,465.00	21x26	1986	fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
33	Karima Zaimović 5, 6, 7	Ilidža	NE	38	P+4	1,922.00			fasada	oštećenje dijela fasade	OKI UPRAVITELJ
34	Put Famosa 11, 12	Ilidža	NE	13	Pod+2	745.00	6x11	1982	fasada	1.vrsta oštećenja: teško oštećenje fasade; 2. pozicija oštećenja: od 1.-2.sprat; 3. uzrok oštećenja: od udara gelera i granata	TIP TOP
35	Put Famosa 13, 14	Ilidža	NE	14	Sut+2	758.00	6x9	1980	fasada	1.vrsta oštećenja: lako oštećenje fasade; 2. pozicija oštećenja: od 1.-2.sprat; 3. uzrok oštećenja: od udara gelera i granata	TIP TOP
36	Put Famosa 15, 16	Ilidža	NE	23	Pr+3	900.00	9x12	1981	fasada	1.vrsta oštećenja: lako oštećenje fasade; 2. pozicija oštećenja: od 1.-2.sprat; 3. uzrok oštećenja: od udara gelera i granata	TIP TOP
37	Put Famosa 29	Ilidža	NE	20	Pr+4	1,239.00	8x12	1970	fasada	1.vrsta oštećenja: lako oštećenje fasade; 2. pozicija oštećenja: od 1.-4.sprat; 3. uzrok oštećenja: od udara gelera i granata	TIP TOP
38	Put Famosa 9, 10	Ilidža	NE	13	Pr+2	731.00	6x10	1981	fasada	1.vrsta oštećenja: teško oštećenje fasade; 2. pozicija oštećenja: od 1.-2.sprat; 3. uzrok oštećenja: od udara gelera i granata	TIP TOP
39	Ramiza Jašara 1	Ilidža	NE	14	S+P+3+Pot	834.00	11x18	1978	fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
40	Ramiza Jašara 2, 3	Ilidža	NE	26	S+P+3+Pot	1,345.70	17x28	1978	fasada	Teško oštećenje fasade od udara gelera i granata na 1. i 2. spratu	OKI UPRAVITELJ
41	Reisa ef. Hadžiomerovića 20	Ilidža	NE		P+3		10,5x22		fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom i drugomkatu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate	HETIG
42	Sabita Užićanina 14, 16, 18	Ilidža	NE	20	Pr+2	854.00	20x10	1969	fasada	1.vrsta oštećenja: lako oštećenje fasade; 2. pozicija oštećenja: od 1.-2.sprat; 3. uzrok oštećenja: od udara gelera i granata	TIP TOP
43	Sabita Užićanina 2, 4, 6	Ilidža	NE	21	Po+Pr+2	1,095.00	48x10		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
44	Sabita Užićanina 28,30	Ilidža	NE	8	P+1	320	9,0x22,00	1960	fasada	1.lahka oštećenja od gelera	METAL-EXPORT-UPRAVITELJ
45	Sabita Užićanina 8,10,12	Ilidža	NE	18	P+2	974	12,0x42,0	1960	fasada	1.teška oštećenja, od granata i gelera	METAL-EXPORT-UPRAVITELJ
46	Šehitluci 1	Ilidža	NE	13	Po+P+2	508.00	24x10		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
47	Šehitluci 11, 13	Ilidža	NE	40	P+3+Pot	2,655.00	50x13		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
48	Šehitluci 25	Ilidža	NE	19	Pr+5	1,298.00		1969	fasada	1.vrsta oštećenja: lako oštećenje fasade; 2. pozicija oštećenja: od 1.-5.sprat; 3. uzrok oštećenja: od udara gelera i granata	TIP TOP
49	Šehitluci 27,29	Ilidža	NE	41	P+4	2403.00	12x30	1985	fasada	oštećenje od gelera	HIDROMONTAŽA
50	Šehitluci 3	Ilidža	NE	13	Po+P+2	501.00	24x10		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
51	Školska 2 i 4	Ilidža	NE	16	Pod.+Pr.+2	500.00	23 x 12	cc1955-1960	fasada	oštećena fasada usljed ratnih dejstava	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČARA

52	Trg oteškog bataljona 31, 35, 39, 43	Ilidža	NE	45	P+4	2226.90			fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
53	Trg Oteškog bataljona 7 i 13	Ilidža	NE	23	Pr.+5	1,483.61		1989	fasada	teška oštećena kompletne fasada uslje ratnih dejstava, prva linija		STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČARA
54	Trg Oteškog bataljona 8	Ilidža	NE	29	4	988			fasada	veće oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN
55	Vinka Šamarlića 17,19, Karima Zaimovića 14	Ilidža	NE	32	S+P+3+Pot	1,620.30	27x14		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
56	Zije Krajine 2, 4	Ilidža	NE	28	Po+S+4	1,480.00	14x29		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
57	Zujevinska 12,14	Ilidža	NE	10	P+1	536	12,0x42,00	1960	fasada	1.lahka oštećenja od gelera		METAL-EXPORT- UPRAVITELJ

5.1.3. LIFTOVI

Napomena: Na području općine Ilidža nisu prijavljene zgrade čiji liftovi imaju oštećenja usljed ratnih dejstava.

5.1.4. OSTALI ZAJEDNIČKI DIJELOVI

r/b	Adresa zgrade	Općina	Zgrada pod zaštitom DA/NE	Broj posebnih dijelova	Spratnost	Ukupna korisna površina posebnih dijelova	Gabarit objekta	Godina izgradnje	oštećeni zajednički dio (ravni krov, kosi krov, fasada, lift, drugo)	Kratki opis oštećenja	napomena	UPRAVITELJ
1	Generala Izeta Nanića 30	Ilidža	NE	4	Pr + 1	216.00	12x18	1961	oluci	od udara gelera		TIP TOP
2	Ibrahima Ljubovića 43 pp, 45, 51	Ilidža	NE	21	Pr + 4	1,351.00	15x25	1992	oluci	oštećeni skoro u potpunosti od posljedica gelera		TIP TOP
3	Ibrahima Ljubovića 62, 64	Ilidža	NE	31	4	1,040.00	10x7	1964	balkoni	štete na balkonima od gelera		TIP TOP

5.2. DEVASTIRANI OBJEKTI USLJED RATNIH DEJSTAVA

r/b	Adresa zgrade	Općina	Broj posebnih dijelova	Spratnost	Godina izgradnje	Gabarit objekta	Kratki opis devastiranog objekta
1	2	3	4	5	6	7	8
1	6. april 23	Ilidža	1 ulaz	P+1	1960	30 x 10	potpuno devastiran objekat
2	Dragana Kulidžana 2-10	Ilidža	5 ulaza	P+2	1988	35 x 13	devastirano nekoliko stanova, vanjski otvori i fasada
3	Šehitluci 44	Ilidža	1 ulaz	P+1	1960	30 x 10	prilično devastiran objekat
4	Šehitluci 46	Ilidža	1 ulaz	P+1	1960	30 x 10	potpuno devastiran objekat

5.3. OBJEKTI SA OŠTEĆENJIMA I KROVOVIMA NA BAZI AZBESTA

r/b	Adresa zgrade	Općina	Zgrada pod zaštitom DA/NE	Broj posebnih dijelova	Spratnost	Ukupna korisna površina posebnih dijelova	Gabarit objekta	Godina izgradnje	oštećeni zajednički dio (ravni krov, kosi krov, fasada, lift, drugo)	Kratki opis oštećenja	napomena	UPRAVITELJ
1	12. Mart 10, 12 i 14	Ilidža	NE	50	Po+P+4	2.275.00	16 x 32		kosi krov	krov je obložen eternit tablama.	Materijal je na bazi azbesta.	HETIG
2	15. maj 9	Ilidža	NE		PO+P+1		12x8		kosi krov	Pokrov je od valovitog salonita	pokrov je od azbesta	HETIG
3	Abdulaha ef. Kantamirije 4	Ilidža		10	Po+P+2	452.00	19x13		krov		krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
4	Abdulaha ef. Kantamirije 6	Ilidža	NE	8	P+2	383.00	18x11		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
5	Barska 21, 23 i 25	Ilidža	NE	27	P+4	1,581.60	10x42	1988	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	pokrov je od valovitog salonita. materijal je na bazi azbesta.	HETIG
6	Barska 3, 5, 7 i 27	Ilidža	NE	38	P+4	2,206.30	10x56	1988	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	pokrov je od valovitog salonita. materijal je na bazi azbesta.	HETIG
7	Barska 9 i 11	Ilidža	NE	16	P+4	901.30	10x28	1988	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	pokrov je od valovitog salonita. materijal je na bazi azbesta.	HETIG
8	Derviš paše Bajezidagića 7 i 9	Ilidža		30	Po+ (P+3)	1,413.90	14x44	1980	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	pokrov je od eternita. materijal je na bazi azbesta.	HETIG
9	Dragana Kulidžana 29, 33	Ilidža	NE	30	Po+P+3+Pot	1452	17x31		krov		krov od azbesta-salonit	OKI UPRAVITELJ
10	Ibrahima Ljubovića 43 pp, 45, 51	Ilidža	NE	19	Pr + 4	1,280.00			krov		azbestni krov	TIP TOP
11	Ibrahima Ljubovića 1, 3pp, 5pp, 7	Ilidža		17	Pr + 4	1,183.00	16,5x16		krov		azbestni krov	TIP TOP

12	Ibrahima Ljubovića 14	Ilidža		8	Sut+3	528.00			krov		azbestni krov	TIP TOP
13	Ibrahima Ljubovića 18, 20pp	Ilidža		9	Pr+4	599.00			krov		azbestni krov	TIP TOP
14	Ibrahima Ljubovića 62, 64	Ilidža	NE	31	4	1,040.00	10x7	1964	krov	1.vrsta oštećenja: lako oštećenje krova;2. uzrok oštećenja: od udara gelera	krov od azbesta	TIP TOP
15	Jahijela Fincija 10, 12, 14pp i Samira Čatovića Kobre 39pp, 41	Ilidža		29	Pr+3	1,907.00			krov		azbestni krov	TIP TOP
16	Jahijela Fincija 16pp, 18, 20pp, 22, 24pp, 26pp, 28pp, 30	Ilidža		24	Pr+3	1,621.00			krov		azbestni krov	TIP TOP
17	Jahijela Fincija 2pp, 4, 6pp i Samira Čatovića Kobre 33, 37	Ilidža		29	Pr+4	2,014.00			krov		azbestni krov	TIP TOP
18	Jahijela Fincija 66 - Ramiza Jašara 11, 12	Ilidža	NE	44	Po+P+4	2048.00			kosi krov		krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
19	Josipa Pančića 1,(PP3,5,7),S.Čatovića Kob	Ilidža	NE	41	Po+P+4	2256.00			kosi krov		krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
20	Josipa Slavenskog 3	Ilidža		8	P+2	373.00	9x17		krov		krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
21	Karima Zaimovića 3 i Samira Čatovića Kobre 29	Ilidža		26	4	1,138.00			krov		azbestni krov	TIP TOP
22	Put Famosa 17	Ilidža		12	Po+P+2	477.00	24x10		krov		krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
23	Put Famosa 27	Ilidža		23	P+3+Pot	1,466.00	25x10		krov		krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
24	Put Famosa 30, 31	Ilidža		61	S+4+Pot	2,236.00	40x12		krov		krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
25	Ramiza Jašara 8, 9, 10	Ilidža	NE	40	Po+P+4	2040.00			kosi krov		krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
26	Reisa ef. Hadžiomerovića 20	Ilidža	NE		P+3		10,5x22		Kosi krov	Pokrov je od valovitog salonita	pokrov je od azbesta	HETIG
27	Rustem pašina 96 (PP94.98.100; I.Ljubovića 2)	Ilidža	NE	10	P+4	632.40			kosi krov		krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
28	Samira Čatovića Kobre 25,27pp	Ilidža		8	Pr+1	516.00			krov		azbestni krov	TIP TOP
29	Trg Oteškog bataljona 8	Ilidža	NE	29	4	988			krov		valoviti salonit	SARAJEVOSTAN
30	Vinka Šamarlića 21,23 i Karima Zaimovića 15	Ilidža		31		1,651.00			krov		azbestni krov	TIP TOP
31	Vinka Šamarlića 9,11,13,15	Ilidža		28		1,370.00		1986	krov		azbestni krov	TIP TOP
32	Zujevinska 12,14	Ilidža		10	PO+(P+1)	268.00	12,00x40,0		krov	1. lako oštećenje. udari gelera	azbestni krov-salonit	METAL-EXPORT-UPRAVITELJ
33	Zujevinska 16, 18	Ilidža	NE	10	P+1	489.00			fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ

6. OPĆINA HADŽIĆI

6.1. OBJEKTI KOLEKTIVNOG STANOVANJA SA OŠTEĆENJIMA USLJED RATNIH DEJSTAVA

6.1.1. KROVOVI

r/b	Adresa zgrade	Općina	Zgrada pod zaštitom DA/NE	Broj posebnih dijelova	Spratnost	Ukupna korisna površina posebnih dijelova	Gabarit objekta	Godina izgradnje	oštećeni zajednički dio (ravni krov, kosi krov, fasada, lift, drugo)	Kratki opis oštećenja	napomena	UPRAVITELJ
1	27. juli 1	Hadžići	NE	4	P+1	276.00	15x10	1961	kosi krov	ratna dejstva	SANIRAN 2024	JOBING
2	27. juli 10	Hadžići	NE	6	P+1	282.00			kosi krov	laka oštećenja od udara granata		TIP TOP
3	27. juli 3	Hadžići	NE	4	P+1				kosi krov	laka oštećenja od udara granata		HETIG
4	27. juli 4	Hadžići	NE	15	P+5	585.00	20x10	1972	ravni krov	laka oštećenja od udara gelera		JOBING
5	27. juli 5	Hadžići	NE	4	P+1	280.00	10x15	1961	kosi krov	Lakša oštećenja od udara granata		JOBING
6	27. juli 2	Hadžići	NE	4	P+1	276.00	25x15	1962	kosi krov	lakša oštećenja od udara gelera		JOBING
7	27. juli 6	Hadžići	NE	20	P+4	920.00	25x15	1962	ravni krov	lakša oštećenja od udara gelera		JOBING
8	27. juli 7	Hadžići	NE	4	P+1				kosi krov	lakša oštećenja od udara gelera		HIDROMONTAŽA
9	27. juli 8	Hadžići	NE	20	P+4	920.00			ravni krov	lakša oštećenja od udara gelera		SARAJEVOSTAN
10	27. juli 9	Hadžići	NE	6	P+1	282.00			kosi krov	lakša oštećenja od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
11	27. juli 11, 12	Hadžići	NE	12	P+2	336.00			kosi krov	lakša oštećenja od udara gelera		JOBING
12	27. juli 13	Hadžići	NE	6	P+1	294.00			kosi krov	lakša oštećenja od udara gelera	SANIRAN KROV	SARAJEVOSTAN
13	Bjelašnička 128 i PP(122,124,126)	Hadžići	NE		P+2+Potk				kosi krov	laka oštećenja od udara granata		EPISMONT
14	Bjelašnička 162	Hadžići	NE	6	P+2	360.00	14x12	1960	kosi krov	ratna dejstva		JOBING
15	Bjelašnička 45	Hadžići	NE	15	P+3	1,016.00			ravni krov	ratna dejstva		SARAJEVOSTAN
16	Bjelašnička 66 (novi broj 104, pp 106 i 108)	Hadžići	NE	6	P+2	275.00	10x9	1981	kosi krov	Teška oštećenja od udara granata i gelera		JOBING
17	Džamijska 11, 17	Hadžići	NE	38	P+4	1,829.00		1980	kosi krov	Teška oštećenja od udara granata i gelera		JOBING
18	Džamijska 16	Hadžići	NE	11	P+4	650.00		1978	kosi krov	teško oštećenje od udar gelera		JOBING
19	Džamijska 18	Hadžići	NE	12	P+4	860.00		1978	kosi krov	teško oštećenje od udar gelera		JOBING
20	Džamijska 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14	Hadžići	NE	36	P+3	1,543.00		1975	kosi krov	teška oštećenja od udara gelera		JOBING
21	Džamijska 20, 22	Hadžići	NE	21	P+4	948.00		1986	kosi krov	teško oštećenje od udar gelera		JOBING
22	Džamijska 26, 28	Hadžići	NE	32	P+4	1,119.00	10x15	1958	kosi krov	Teža oštećenja od udra gelera	SANIRAN KROV	JOBING
23	Džamijska 29 ,31	Hadžići		16	P+4	817.00	20x10	1979	kosi krov	lakša oštećenja od udara gelera salonit ploče	azbestne	JOBING
24	Džamijska 3	Hadžići	NE	17	P+6	942.00		1980	kosi krov	teška oštećenja od udara gelera		JOBING
25	Džamijska 36	Hadžići	NE	40	P+6	2,048.00	15x15	1985	ravni krov	Lakša oštećenja od udara gelera		JOBING
26	Džamijska 37, 39, 41	Hadžići	NE	16	P+2	822.00	10x25	1960	kosi krov	lakša oštećenja od udara gelera prizemlje i dalje azbestne salonit ploče		JOBING
27	Džamijska 53, 55	Hadžići	NE	12	P+2	546.00		1972	kosi krov	teško oštećenje od udar gelera		JOBING
28	Džamijska 57, 59, 61	Hadžići	NE	18	P+2	972.00		1978	kosi krov	teško oštećenje od udar gelera		JOBING
29	Džamijska 63, 65	Hadžići	NE	30	P+4	1,305.00		1984	kosi krov	teško oštećenje od udar gelera		JOBING
30	Hadželi 120, 122, 124	Hadžići	NE	30	P+3	1,584.00	15x30	1961	ravni krov	Lakša oštećenja od udara gelera	SANIRAN KROV	JOBING
31	Hadželi 109	Hadžići	NE	23	P+Vp+4	1,271.00	20x20	1988	kosi krov	Lakša oštećenja od udara gelera		JOBING
32	Hadželi 113	Hadžići	NE	21	P+4	1,357.00	15x20	1988	kosi krov	Lakša oštećenja od udara gelera		JOBING
33	Hadželi 143	Hadžići	NE	18	P+7	1143.30	16x26	1988	kosi krov	1. vrsta oštećenja: b) teško oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: b) od udara granate		HETIG
34	Hadželi 143A	Hadžići	NE	18	P+5	1083.00	16x26	1988	kosi krov	1. vrsta oštećenja: b) teško oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: b) od udara granate		JOBING
35	Hadželi 157	Hadžići	NE	27	P+4	1383.00		1987	kosi krov	Laka oštećenja od udara gelera		JOBING
36	Hadželi 163	Hadžići	NE	23	P+4	1168.00		1987	kosi krov	Laka oštećenja od udara gelera		JOBING
37	Hadželi 165, 167, 169, 171	Hadžići	NE	56	P+4	3531.00		1980	ravni krov	Laka oštećenja od udara gelera		JOBING
38	Hadželi 203	Hadžići		16	P+2	583.00		1986	kosi krov	lakša oštećenja od udara gelera azbest azbestne salonit poče		JOBING
39	Hadželi 241	Hadžići		20	P+5	1,043.00	10x8	1983	kosi krov	lakša oštećenja od udara granata		JOBING
40	Hadželi 243	Hadžići		24	P+5	1,281.00	10x8	1983	kosi krov	lakša oštećenja od udara granata		JOBING
41	Hadželi 245	Hadžići		22	P+5	1,172.00	10x8	1983	kosi krov	lakša oštećenja od udara granata		JOBING
42	Hadželi 247	Hadžići		20	P+5	1,055.00	10x8	1983	kosi krov	lakša oštećenja od udara granata		JOBING
43	Hadželi 63,67	Hadžići		22	P+4	1,320.00	20x9	1983	kosi krov	lakša oštećenja od udara gelera		JOBING
44	Hadželi 69,71	Hadžići		29	P+4	1,537.00	20x9	1983	kosi krov	lakša oštećenja od udara gelera		JOBING
45	Hadželi 7, 9	Hadžići	NE	30	P+4	1322.00			kosi krov	Laka oštećenja od udara gelera		SARAJEVOSTAN
46	Hadželi 73	Hadžići		23	P+4	1489.00		1981	ravni krov	Laka oštećenja od udara gelera		JOBING
47	Hadželi 75	Hadžići		24	P+4	1610.00		1985	ravni krov	Laka oštećenja od udara gelera		JOBING
48	Igmanska 1	Hadžići		4	P+2	192.00	10x15	1969	kosi krov	lakša oštećenja od udara gelera		JOBING
49	Igmanska 11	Hadžići		6	P+2	298.00	10x15	1969	kosi krov	lakša oštećenja od udara gelera		JOBING
50	Igmanska 16	Hadžići	NE	4	P+1	276.00			kosi krov	ratna dejstva		TIP TOP
51	Igmanska 17	Hadžići	NE	6	P+1+Potk	306.00			kosi krov	ratna dejstva		HIDROMONTAŽA
52	Igmanska 18	Hadžići	NE	6	P+1+Potk	306.00			kosi krov	ratna dejstva		JOBING

53	Igmanska 19	Hadžići	NE	6	P+1	232.00		1980	kosi krov	ratna dejstva		JOBING
54	Igmanska 2,4	Hadžići	NE	33	P+4	1,977.00		1980	kosi krov	ratna dejstva		JOBING
55	Igmanska 20	Hadžići	NE	6	P+1	374.00		1980	kosi krov	ratna dejstva		JOBING
56	Igmanska 21	Hadžići	NE	6	P+1	306.00		1972	kosi krov	ratna dejstva		JOBING
57	Igmanska 22	Hadžići	NE	6	P+1+Potk	306.00			kosi krov	ratna dejstva		HETIG
58	Igmanska 24	Hadžići	NE	4	P+1	276.00	15x10	1965	kosi krov	ratna dejstva		EPISMONT
59	Igmanska 28	Hadžići	NE	6	P+1+Potk	306.00			kosi krov	ratna dejstva		FIDGES UPRAVITELJ
60	Igmanska 30	Hadžići	NE	8	P+2	481.00	10x15	1969	kosi krov	Teška oštećenja od udara granata		JOBING
61	Igmanska 5	Hadžići	NE	6	P+1+Potk	306.00			kosi krov	ratna dejstva		STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
62	Igmanska 7	Hadžići	NE	6	P+1+Potk	306.00			kosi krov	ratna dejstva		SARAJEVOSTAN
63	Igmanska 8, 12, 14	Hadžići	NE	64	P+5	2,714.00		1980	kosi krov	ratna dejstva	SANIRAN	JOBING
64	Igmanska 9	Hadžići	NE	4	P+1	306.00			kosi krov	ratna dejstva		OKI UPRAVITELJ
65	Igmanski put 11	Hadžići	NE	6	(P+1)	312.00	20,1x10,4	1954	kosi krov	1. teško oštećenje krova 2. od udara granate i gelera		EPISMONT
66	Igmanski put 13	Hadžići	NE	6	P+2	328.00	10x15	1969	kosi krov	Teška oštećenja od udara granata		JOBING
67	Igmanski put 15	Hadžići	NE	7	P+2	353.00			kosi krov	Teška oštećenja od udara granata		FIDGES UPRAVITELJ
68	Igmanski put 17	Hadžići	NE	6	P+2	320.00	10x15	1969	kosi krov	Lakša oštećenja od udara gelera		JOBING
69	Igmanski put 2	Hadžići		6	P+2	296.00	10x15	1969	kosi krov	lakša oštećenja od udara gelera		JOBING
70	Igmanski put 21	Hadžići		4	P+2	308.00	10x15	1969	kosi krov	lakša oštećenja od udara gelera		JOBING
71	Igmanski put 23	Hadžići	NE	6	P+2	333.00			kosi krov	Teška oštećenja od udara granata	SANIRAN	TIP TOP
72	Igmanski put 25	Hadžići	NE	6	P+2	318.00			kosi krov	Teška oštećenja od udara granata		JOBING
73	Igmanski put 4	Hadžići		4	P+1	276.00	20x15		kosi krov	lakša oštećenja	SANIRAN 2024	JOBING
74	Igmanski put 6	Hadžići	NE	6	P+2	320.00	10x15	1969	kosi krov	Teška oštećenja od udara granata i gelera		JOBING
75	IX brdske brigade 69	Hadžići	NE	4	P+1	260.00	14x10	1956	kosi krov	ratna dejstva		JOBING
76	Mrdana Doke 60 (nova adresa Tarčin 22)	Hadžići	NE	4	P+1	163.00	10x15	1968	kosi krov	Lakša oštećenja od udara gelera	SANIRAN	JOBING
77	Novo Naselje II 11, 12, 13, 14	Hadžići	NE	27	P+2+Po	1,428.00	15x20	1988	kosi krov	teška oštećenja od udara granata		JOBING
78	Novo Naselje II 15,16,17	Hadžići	NE	15	P+1+Po	932.00	17x9	1988	kosi krov	teška oštećenja od udara granata		JOBING
79	Žunovačka 14, 12(pp)	Hadžići	NE	12	P+4	484.00			kosi krov	Teška oštećenja od udara granata		OKI UPRAVITELJ
80	Žunovačka 5, 11	Hadžići	NE	40	P+6	2,023.00		1980	kosi krov	Teška oštećenja od udara granata	SANIRAN	JOBING

6.1.2. FASADE

r/b	Adresa zgrade	Općina	Zgrada pod zaštitom DA/NE	Broj posebnih dijelova	Spratnost	Ukupna korisna površina posebnih dijelova	Gabarit objekta	Godina izgradnje	oštećeni zajednički dio (ravni krov, kosi krov, fasada, lift, drugo)	Kratki opis oštećenja	napomena	UPRAVITELJ
1	27. juli 10	Hadžići	NE	6	P+1	282.00			fasada	laka oštećenja od udara granata		TIP TOP
2	27. juli 3	Hadžići	NE	4	P+1				fasada	laka oštećenja od udara granata		HETIG
3	27. juli 5	Hadžići	NE	4	P+1	280.00	10x15	1961	fasada	Teška oštećenja od udara granata i gelera Prizemlje i dalje		JOBING
4	27. jula 5, 7 9, 11	Hadžići	NE	4	P+1	224.00	10x15	1958	fasada	Teška oštećenja od udara granata Prizemlje i dalje		JOBING
5	27.juli 2	Hadžići		4	P+1	276.00	25x15	1962	fasada	lakša oštećenja od udara gelera prizemlje i dalje		JOBING
6	27.juli 4	Hadžići		15	P+5	585.00	20x10	1972	fasada	lakša oštećenja od udara gelera prizemlje i dalje		JOBING
7	27. juli 6	Hadžići		20	P+4	920.00	25x15	1962	fasada	lakša oštećenja od udara gelera		JOBING
8	27. juli 7	Hadžići		4	P+1				fasada	lakša oštećenja od udara gelera		HIDROMONTAŽA
9	27. juli 8	Hadžići		20	P+4	920.00			fasada	lakša oštećenja od udara gelera		SARAJEVOSTAN
10	27. juli 9	Hadžići		6	P+1	282.00			fasada	lakša oštećenja od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
11	27. juli 11, 12	Hadžići		12	P+2	336.00			fasada	lakša oštećenja od udara gelera		JOBING
12	27. juli 13	Hadžići		6	P+1	294.00			fasada	lakša oštećenja od udara gelera	SANIRAN KROV	SARAJEVOSTAN
13	Bjelašnička 128 i PP(122,124,126)	Hadžići	NE		P+2+Potk				fasada	laka oštećenja od udara granata		EPISMONT
14	Bjelašnička 45	Hadžići	NE	15	P+3	1,016.00			fasada	ratna dejstva		SARAJEVOSTAN
15	Bjelašnička 55	Hadžići	NE	4	P+1	168.00			fasada	Teška oštećenja od udara granata i gelera		EPISMONT
16	Bjelašnička 66 (novi broj 104, pp 106 i 108)	Hadžići	NE	6	P+2	275.00	10x9	1981	fasada	Teška oštećenja od udara granata i gelera		JOBING
17	Bjelašnička 88	Hadžići	NE	5	P+2		14x18		fasada	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju i na prvom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera Napomena: fasada objekat je i zbog dotrajalosti oštećena		HETIG
18	Džamijska 11, 17	Hadžići	NE	38	P+4	1,829.00		1980	fasada	Teška oštećenja od udara granata i gelera		JOBING
19	Džamijska 18	Hadžići	NE	12	P+4	860.00	10x15	1986	fasada	Lakša oštećenja od udara gelera Prizemlje i dalje		JOBING
20	Džamijska 16	Hadžići	NE	11	P+4	650.00	10x10	1986	fasada	Lakša oštećenja od udara gelera Prizemlje i dalje		JOBING
21	Džamijska 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14	Hadžići		26	P+3	1,536.00	15x35	1958	fasada	Lakša oštećenje od udra gelera Prizemlje i dalje		JOBING
22	Džamijska 20, 22	Hadžići	NE	21	P+4	948.00	10x20	1986	fasada	Lakša oštećenja od udara gelera Prizemlje i dalje		JOBING
23	Džamijska 26, 28	Hadžići	NE	32	P+4	1,119.00	10x15	1958	fasada	Lakša oštećenja od udara gelera Prizemlje i dalje		JOBING
24	Džamijska 29, 31	Hadžići		16	P+4	817.00	20x10	1979	fasada	lakša oštećenja od udara gelera prizemlje i dalje		JOBING
25	Džamijska 3	Hadžići	NE	17	P+6	942.00		1980	fasada	teška oštećenja od udara gelera		JOBING
26	Džamijska 36	Hadžići	NE	40	P+6	2,048.00	15x15	1985	fasada	Lakša oštećenja od udara gelera		JOBING
27	Džamijska 37, 39, 41	Hadžići	NE	16	P+2	822.00	10x25	1960	fasada	Lakša oštećenja od udara gelera Prizemlje i dalje		JOBING

28	Džamijska 53, 55	Hadžići	NE	12	P+2	546.00	10x15	1961	fasada	Lakša oštećenja od udara gelera Prizemlje i dalje	JOBING
29	Džamijska 57, 59, 61	Hadžići	NE	18	P+2	1,628.00	10x20	1969	fasada	Lakša oštećenja od udara granata Prizemlje i dalje	JOBING
30	Džamijska 63, 65	Hadžići	NE	30	P+4	1,305.00	15x30	1961	fasada	Lakša oštećenja od udara gelera Prizemlje i dalje	JOBING
31	Hadželi 120, 122, 124	Hadžići	NE	30	P+3	1,584.00	15x30	1961	fasada	Lakša oštećenja od udara gelera Prizemlje i dalje	JOBING
32	Hadželi 143	Hadžići	NE	18	P+7	1143.30		1988	fasada	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na svim katovima 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate	HETIG
33	Hadželi 143A	Hadžići	NE	18	P+5	1,083.00	15x30	1989	fasada	Teška oštećenja od udara granata Prizemlje i dalje	JOBING
34	Hadželi 157	Hadžići	NE	26	P+5	1,060.00	15x20	1988	fasada	Teška oštećenja od udara granata Prizemlje i dalje	JOBING
35	Hadželi 163	Hadžići	NE	23	P+5	1,168.00	10x15	1988	fasada	Teška oštećenja od udara granata Prizemlje i dalje	JOBING
36	Hadželi 165, 167, 169, 171	Hadžići	NE	55	P+4	3,527.00	15x40	1987	fasada	Lakša oštećenja od udara granata Prizemlje i dalje	JOBING
37	Hadželi 241	Hadžići		20	P+5	1,043.00	10x8	1983	fasada	lakša oštećenja od udara granata prizemlje i dalje	JOBING
38	Hadželi 243	Hadžići		24	P+5	1,281.00	10x8	1983	fasada	lakša oštećenja od udara granata prizemlje i dalje	JOBING
39	Hadželi 245	Hadžići		22	P+5	1,172.00	10x8	1983	fasada	lakša oštećenja od udara granata prizemlje i dalje	JOBING
40	Hadželi 247	Hadžići		20	P+5	1,055.00	10x8	1983	fasada	lakša oštećenja od udara granata prizemlje i dalje	JOBING
41	Hadželi 73	Hadžići	NE	23	P+4	1,494.00	10x10	1981	fasada	Lakša oštećenja od udara granata Prizemlje i dalje	JOBING
42	Hadželi 75	Hadžići	NE	24	P+4	1,615.00	10x10	1981	fasada	Lakša oštećenja od udara granata Prizemlje i dalje	JOBING
43	Hadželi 7,9,5(PP)	Hadžići	NE	30	P+4	1,322.00			fasada	Lakša oštećenja od udara granata Prizemlje i dalje	SARAJEVOSTAN
44	Igmanska 1	Hadžići		4	P+2	192.00	10x15	1969	fasada	lakša oštećenja od udara granata prizemlje i dalje	JOBING
45	Igmanska 11	Hadžići		6	P+2	298.00	10x15	1969	fasada	lakša oštećenja od udara gelera	JOBING
46	Igmanska 16	Hadžići	NE	4	P+1	276.00			fasada	ratna dejstva	TIP TOP
47	Igmanska 17	Hadžići	NE	6	P+1+Potk	306.00			fasada	ratna dejstva	HIDROMONTAŽA
48	Igmanska 18	Hadžići	NE	6	P+1+Potk	306.00			fasada	ratna dejstva	JOBING
49	Igmanska 19	Hadžići	NE	6	P+1	232.00		1980	fasada	ratna dejstva	JOBING
50	Igmanska 2,4	Hadžići	NE	43	P+4	2,047.00	25x15	1990	fasada	Lakša oštećenja od udara granata Prizemlje i dalje	JOBING
51	Igmanska 20	Hadžići	NE	6	P+1	374.00		1980	fasada	ratna dejstva	JOBING
52	Igmanska 21	Hadžići	NE	6	P+1	306.00		1972	fasada	ratna dejstva	JOBING
53	Igmanska 22	Hadžići	NE	6	P+1+Potk	306.00			fasada	ratna dejstva	HETIG
54	Igmanska 24	Hadžići	NE	4	P+1	276.00	15x10	1965	fasada	ratna dejstva	EPISMONT
55	Igmanska 28	Hadžići	NE	6	P+1+Potk	306.00			fasada	ratna dejstva	FIDGES UPRAVITELJ
56	Igmanska 30	Hadžići	NE	8	P+2	481.00	10x15	1969	fasada	Teška oštećenja od udara granata	JOBING
57	Igmanska 5	Hadžići	NE	6	P+1+Potk	306.00			fasada	ratna dejstva	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
58	Igmanska 7	Hadžići	NE	6	P+1+Potk	306.00			fasada	ratna dejstva	SARAJEVOSTAN
59	Igmanska 8, 12, 14	Hadžići	NE	63	P+5	2,716.00	35x15	1981	fasada	Lakša oštećenja od udara granata Prizemlje i dalje	JOBING
60	Igmanska 9	Hadžići	NE	4	P+1	306.00			fasada	ratna dejstva	OKI UPRAVITELJ
61	Igmanski put 11	Hadžići	NE	6	(P+1)	312.00	20,1x10,4	1954	fasada	1. lako oštećenje fasade 2. na prizemlju i prvom katu 3. od udara gelera	EPISMONT
62	Igmanski put 13	Hadžići	NE	6	P+2	328.00	10x15	1969	fasada	Teška oštećenja od udara granata	JOBING
63	Igmanski put 15	Hadžići	NE	7	P+2	353.00			fasada	Teška oštećenja od udara granata	FIDGES UPRAVITELJ
64	Igmanski put 17	Hadžići	NE	6	P+2	320.00	10x15	1969	fasada	Lakša oštećenja od udara gelera	JOBING
65	Igmanski put 2	Hadžići		6	P+2	296.00	10x15	1969	fasada	lakša oštećenja od udara gelera	JOBING
66	Igmanski put 21	Hadžići		4	P+2	308.00	10x15	1969	fasada	lakša oštećenja od udara gelera	JOBING
67	Igmanski put 23	Hadžići	NE	6	P+2	333.00			fasada	Teška oštećenja od udara granata	TIP TOP
68	Igmanski put 25	Hadžići	NE	6	P+2	318.00			fasada	Teška oštećenja od udara granata	JOBING
69	Igmanski put 4	Hadžići		4	Pr+1	276.00	20x15		fasada	lakša oštećenja	JOBING
70	Igmanski put 6	Hadžići	NE	6	P+2	320.00	10x15	1969	fasada	Teška oštećenja od udara granata i gelera	JOBING
71	IX brdske brigade 69	Hadžići	NE	4	P+1	260.00	14x10	1956	fasada	ratna dejstva	JOBING
72	Mrdana Đoke 134 (nova adresa Tarčin 96)	Hadžići	NE	4	P+1	140.00		1961	fasada	Teška oštećenja od udara granata	EPISMONT
73	Mrdana Đoke 41,43 (nova adresa Tarčin 33,35)	Hadžići	NE	10	P+2	525.00			fasada	Teška oštećenja od udara granata	FIDGES UPRAVITELJ
74	Mrdana Đoke 60 (nova adresa Tarčin 22)	Hadžići	NE	4	P+1	163.00	10x15	1968	fasada	Lakša oštećenja od udara gelera	JOBING
75	Novo Naselje II 11, 12, 13, 14	Hadžići	NE	27	P+2+Po	1,428.00	15x20	1988	fasada	Teška oštećenja od udara granata Prizemlje i dalje	JOBING
76	Novo Naselje II 15,16,17	Hadžići	NE	15	P+1+Po	932.00	17x9	1988	fasada	teška oštećenja od udara granata prizemlje i dalje	JOBING
77	Zlatnih ljiljana 11, 13	Hadžići		35	P+5	1,518.00	15x30	1987	fasada	Lakša oštećenja od udara granata Prizemlje i dalje	JOBING
78	Žunovačka 5,11	Hadžići		41	P+5	2,002.00	35x15	1990	fasada	lakša oštećenja od udara gelera prizemlje i dalje	JOBING
79	Žunovačka 14, 12(pp)	Hadžići	NE	12	Po+P+4	484.00	14x13		fasada	lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ

6.1.3. LIFTOVI

Napomena: Na području općine Hadžići nisu prijavljene zgrade čiji liftovi imaju oštećenja usljed ratnih dejstava.

6.2. DEVASTIRANI OBJEKTI USLJED RATNIH DEJSTAVA

Napomena: Na području općine Hadžići nisu prijavljene zgrade koje su devastirane usljed ratnih dejstava.

6.3. OBJEKTI SA OŠTEĆENJIMA I KROVOVIMA NA BAZI AZBESTA

r/b	Adresa zgrade	Općina	Zgrada pod zaštitom DA/NE	Broj posebnih dijelova	Spratnost	Ukupna korisna površina posebnih dijelova	Gabarit objekta	Godina izgradnje	oštećeni zajednički dio (ravni krov, kosi krov, fasada, lift, drugo)	Kratki opis oštećenja	napomena	UPRAVITELJ
1	Bjelašnička 88	Hadžići	NE	5	P+2		14x18		kosi krov		pokrov je od azbesta	HETIG
2	Džamijska 29 ,31	Hadžići		16	P+4	817.00	20x10	1979	kosi krov	lakša oštećenja od udara gelera	azbestne salonit ploče	JOBING
3	Džamijska 37, 39, 41	Hadžići	NE	16	P+2	822.00	10x25	1960	kosi krov	lakša oštećenja od udara gelera prizemlje i dalje	azbestne salonit ploče	JOBING
4	Džamijska 57, 59, 61	Hadžići	NE	18	P+2	972.00		1978	kosi krov	azbest salonit		JOBING
5	Hadželi 203	Hadžići		16	P+2	583.00		1986	kosi krov	lakša oštećenja od udara gelera	azbestne salonit poče	JOBING

7. OPĆINA VOGOŠĆA

7.1. OBJEKTI KOLEKTIVNOG STANOVANJA SA OŠTEĆENJIMA USLJED RATNIH DEJSTAVA

7.1.1. KROVOVI

r/b	Adresa zgrade	Općina	Zgrada pod zaštitom DA/NE	Broj posebnih dijelova	Spratnost	Ukupna korisna površina posebnih dijelova	Gabariti objekta	Godina izgradnje	Oštećeni zajednički dio (ravni krov, kosi krov, fasada, lift, drugo)	Kratki opis oštećenja	Napomena	Upravnik
1	Igmanska 59 i 60	Vogošća	NE	16	P+3	975.10	42 x 12		kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
2	Omladinska 4	Vogošća	NE	6	P+3	295.00	9x11	1952	kosi krov	1. vrsta oštećenja: b) teško oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: b) od udara granate		HETIG
3	Omladinska 10	Vogošća	NE	6	P+2	448.00	12 x 14		kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
4	Spasoje Blagovčanina 45 (PP41-49,Igmanska 86-92)	Vogošća	NE	37	P+5	1675.00			ravni krov	Lako oštećenje krova od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
5	Tome Mendeša 10, 12, 14	Vogošća	NE	38	P+4	1843.00			kosi krov	Lako oštećenje krova od udara gelera		OKI UPRAVITELJ

7.1.2. FASADE

r/b	Adresa zgrade	Općina	Zgrada pod zaštitom DA/NE	Broj posebnih dijelova	Spratnost	Ukupna korisna površina posebnih dijelova	Gabarit objekta	Godina izgradnje	Oštećeni zajednički dio (ravni krov, kosi krov, fasada, lift, drugo)	Kratki opis oštećenja	napomena	UPRAVITELJ
1	Feriza Merzuka 5	Vogošća	NE	8	Po+P+3	373.00	20x10		fasada	Teško oštećenje fasade od udara granate i gelera		OKI UPRAVITELJ
2	Feriza Merzuka 15	Vogošća	NE	8	P+3	366.00		1980	fasada	lako oštećenje komplet fasade od gelera		JOBING DOO
3	Igmanska 50	Vogošća	NE	31	Po+P+4	1,054.00	18x15		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
4	Igmanska 58	Vogošća	NE	27	Po+P+4	986.00	18x15		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
5	Igmanska 59 i 60	Vogošća	NE	16	P+3	975.10	42 x 12		fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na svim spratovima 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
6	Jošanička 10, 12	Vogošća	NE	32	S+P+4+Pot	1,488.00	26x11		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
7	Jošanička 2, 4	Vogošća	NE	32	S+P+4+Pot	1,501.00	26x11		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
8	Jošanička 6, 8	Vogošća	NE	33	S+P+4+Pot	1,501.00	26x11		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
9	Omladinska 10	Vogošća	NE	6	P+2	448.00	12 x 14		fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom I drugom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
10	Omladinska 4	Vogošća	NE	6	P+3	295.00	9x11		fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom i trećem katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
11	Samira Gradišića 4	Vogošća	NE	21	S+P+4	986.00	18x13		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
12	Spasoje Blagovčanina 35	Vogošća	NE	33	Po+P+6	1,609.00	20x13		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
13	Vogošćanskih odreda 17	Vogošća	NE	5	P+2	360.00		1970	fasada	teško oštećenje fasade komplet a) od udara gelera, b) od udara granate		JOBING DOO
14	Vogošćanski odred 54,56	Vogošća		8	P+1	310.00	20x10	1979	fasada	lakša oštećenja od udara gelera prizemlje i dalje		JOBING
15	Vogošćanski odred 7	Vogošća		8	P+2	368.00	15x10	1979	fasada	lakša oštećenja od udara gelera prizemlje i dalje		JOBING

7.1.3. LIFTOVI

Napomena: Na području općine Vogošća nisu prijavljene zgrade čiji liftovi imaju oštećenja usljed ratnih dejstava.

7.2. DEVASTIRANI OBJEKTI USLJED RATNIH DEJSTAVA

Napomena: Na području općine Vogošća nisu prijavljene zgrade koje su devastirane usljed ratnih dejstava.

7.3. OBJEKTI SA OŠTEĆENJIMA I KROVOVIMA NA BAZI AZBESTA

r/b	Adresa zgrade	Općina	Zgrada pod zaštitom DA/NE	Broj posebnih dijelova	Spratnost	Ukupna korisna površina posebnih dijelova	Gabarit objekta	Godina izgradnje	oštećeni zajednički dio (ravni krov, kosi krov, fasada, lift, drugo)	Kratki opis oštećenja	napomena	UPRAVITELJ
1	Braće Kršo 1	Vogošća		12	Po+P+3	792.00	23x13		krov		krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
2	Braće Kršo 12, 13, (PP14)	Vogošća		18	Po+P+3+Pot	1,376.00	27x14		krov		krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
3	Braće Kršo 16, 17, (PP15,18,19,20,21,22,23,24)	Vogošća		24	Po+P+3+Pot	1,089.00	25x13		krov		krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
4	Braće Kršo 2	Vogošća		12	Po+P+3	776.00	21x13		krov		krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
5	Braće Kršo 26, 29, (PP25,27,28)	Vogošća		20	Po+P+3+ Pot	1,223.00	23x15		krov		krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
6	Braće Kršo 3	Vogošća		16	Po+P+4	1,065.00	21x13		krov		krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
7	Braće Kršo 30, 31	Vogošća		20	Po+P+4	1,200.00	23x15		krov		krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
8	Braće Kršo 35, 36, (PP32,33,34)	Vogošća		32	S+P+5	1,852.00	20x14		krov		krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
9	Braće Kršo 37, 38	Vogošća		25	S+P+5	1,415.00	24x14		krov		krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
10	Braće Kršo 39, 40	Vogošća		29	S+P+5	1,415.00	24x14		krov		krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
11	Braće Kršo 4	Vogošća		17	Po+P+4	1,121.40	21x13		krov		krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
12	Braće Kršo 41, 44	Vogošća		23	S+P+4	1,386.00	24x14		krov		krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
13	Braće Kršo 42, 43	Vogošća		32	Po+P+5	1,898.00	30x14		krov		krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
14	Braće Kršo 45, 46	Vogošća		25	S+P+5	1,464.00	24x14		krov		krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
15	Braće Kršo 47, 48	Vogošća		23	S+P+5	1,386.00	24x14		krov		krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
16	Braće Kršo 49	Vogošća		12	S+P+5	726.00	14x12		krov		krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
17	Braće Kršo 5, 6, (PP7)	Vogošća		19	Po+P+3+Pot	1,263.00	27x14		krov		krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
18	Braće Kršo 8, 9, 10, 11	Vogošća		38	Po+P+3+Pot	2,306.00	46x13		krov		krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
19	Skendera Kulenovića 10	Vogošća	NE	15	P+6	987	20x12		krov		krov lim+eternit azbest	OKI UPRAVITELJ
20	Skendera Kulenovića 14	Vogošća	NE	15	P+6	970	20x12		krov		krov od azbesta-eternit	OKI UPRAVITELJ
21	Skendera Kulenovića 16	Vogošća	NE	14	P+6	910	20x12		krov		krov od azbesta-eternit	OKI UPRAVITELJ
22	Skendera Kulenovića 18	Vogošća	NE	16	P+6	1029	20x12		krov		krov od azbesta-eternit	OKI UPRAVITELJ
23	Skendera Kulenovića 22	Vogošća	NE	17	P+6	958	20x12		krov		krov od azbesta-eternit	OKI UPRAVITELJ
24	Skendera Kulenovića 24	Vogošća	NE	17	P+6	925	20x12		krov		krov od azbesta-eternit	OKI UPRAVITELJ
25	Skendera Kulenovića 30	Vogošća	NE	14	P+6	892	20x12		krov		krov od azbesta-eternit	OKI UPRAVITELJ
26	Skendera Kulenovića 32	Vogošća	NE	15	P+6	970	20x12		krov		krov od azbesta-eternit	OKI UPRAVITELJ
27	Skendera Kulenovića 36	Vogošća	NE	14	P+6	888	20x12		krov		krov od azbesta-eternit	OKI UPRAVITELJ
28	Skendera Kulenovića 38	Vogošća	NE	15	P+6	937	20x12		krov		krov od azbesta-eternit	OKI UPRAVITELJ

8. OPĆINA ILIJAŠ

8.1. OBJEKTI KOLEKTIVNOG STANOVANJA SA OŠTEĆENJIMA USLJED RATNIH DEJSTAVA

8.1.1. KROVOVI

r/b	Adresa zgrade	Općina	Zgrada pod zaštitom DA/NE	Broj posebnih dijelova	Spratnost	Ukupna korisna površina posebnih dijelova	Gabarit objekta	Godina izgradnje	oštećeni zajednički dio (ravni krov, kosi krov, fasada, lift, drugo)	Kratki opis oštećenja	napomena	UPRAVITELJ
1	Bosanski put 241	Ilijaš		4	P+1	162.00	8x7	1965	kosi krov	lakša oštećenja od udara gelera		JOBING
2	Ivana Franje Jukića 14,16	Ilijaš	NE	24	P+2			1966	ravni krov	Izolacija ravnog krova, olučne odvodne cijevi i limeni opšavi, te sanacija i obrada dimnjaka		SARAJEVOSTAN
3	Ivana Franje Jukića 22,24,26,28	Ilijaš		24	P+3	720.00	20x10	1975	kosi krov	lakša oštećenja od udara gelera prizemlje i dalje		JOBING
4	Ivana Franje Jukića 30,32,34,36	Ilijaš		24	P+3	672.00	20x10	1975	kosi krov	lakša oštećenja od udara gelera		JOBING
5	Kakanjska 4	Ilijaš	NE	4	Po+(P+1)	328.00	9x17	1953	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
6	Moševačka 32	Ilijaš	nepoznato	10	P+1	345.00	12,2x24,0	nepoznato	krov	1.teška oštećenja od gelera		METAL-EXPORT-UPRAVITELJ
7	Moševačka 36	Ilijaš	NE	4	P+1	192.00	9x11	1956	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
8	Srednje zgrada ulaz br.51 (nova adresa Srednje br. 5)	Ilijaš		4	Pr+1			1959	Drveni četvorovodni krov	Krovni pokrov, oluci i limeni opšavi, te djelimična sanacija drvene krovne konstrukcije kao i djelimična zamjena drvenog potkova i čeone daske i obrada dimnjaka		
9	Srednje zgrada ulaz br. 14 - stara škola	Ilijaš		6	Pr+1			1959	Drveni četvorovodni krov	Krovni pokrov, oluci i limeni opšavi, te djelimična sanacija drvene krovne konstrukcije kao i djelimična zamjena drvenog potkova i čeone daske i obrada dimnjaka		

8.1.2. FASADE

r/b	Adresa zgrade	Općina	Zgrada pod zaštitom DA/NE	Broj posebnih dijelova	Spratnost	Ukupna korisna površina posebnih dijelova	Gabarit objekta	Godina izgradnje	oštećeni zajednički dio (ravni krov, kosi krov, fasada, lift, drugo)	Kratki opis oštećenja	napomena	UPRAVITELJ
1	126. Ilijaške brigade 18,20	Ilijaš	NE	29	3	1018			fasada	lako oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN
2	126 Ilijaške brigade zgrada ulaz 32 i 34	Ilijaš	NE	18	Po+Pr+2			1962	fasada	Djelimično krpljenje rupa nastalih od gelera granata, ljepljenjem termike debljine 10 cm, završna obrada nanošenjem ljepila sa pvc mrežicom i nanošenje fasade u boji.		SARAJEVOSTAN
3	126 Ilijaške brigade zgrada ulaz 40 i 42	Ilijaš	NE	18	Po+Pr+2			1962	fasada	Djelimično krpljenje rupa nastalih od gelera granata, ljepljenjem termike debljine 10 cm, završna obrada nanošenjem ljepila sa pvc mrežicom i nanošenje fasade u boji.		SARAJEVOSTAN
4	126 Ilijaške brigade/zgrada ulaz 61 i 63	Ilijaš	NE	36	Ulaz 61 (Pr +6) Ulaz 63 (Pr + 4)			1986	fasada	Djelimično rušenje fasadne obloge od crvene fasadne cigle nastalih od udara granata (fasadni zidovi u fazi obrušavanja), te ponovno oblaganje fasadnom opekom sa termoizolacijom između zidova.		SARAJEVOSTAN
5	126. Ilijaške brigade 100	Ilijaš	NE	28	P+6	1806		1985	Klasična fasada	krpljenje rupa i zidnih ploha na fasadnim zidovima nastalih od udara gelera granate, ljepljenje termike debljine 10 cm, završna obrada nanošenjem ljepila sa pvc mrežicom i nanošenjem fasade sa bordurom		SARAJEVOSTAN
6	126. Ilijaške brigade 102	Ilijaš	NE	34	P+6	1702		1985	Klasična fasada	krpljenje rupa i zidnih ploha na fasadnim zidovima nastalih od udara gelera granate, ljepljenje termike debljine 10 cm, završna obrada nanošenjem ljepila sa pvc mrežicom i nanošenjem fasade sa bordurom		SARAJEVOSTAN

7	126. Ilijaške brigade 31 i 33	Ilijaš	NE	14	P+2	919		1957	Klasična fasada	krpljenje rupa i zidnih ploha na fasadnim zidovima nastalih od udara gelera granate, ljepljenje termike debljine 10 cm, završna obrada nanošenjem ljepila sa pvc mrežicom i nanošenjem fasade sa bordurom		SARAJEVOSTAN
8	126. Ilijaške brigade 39 i 41	Ilijaš	NE	14	P+2	922		1957	Klasična fasada	krpljenje rupa i zidnih ploha na fasadnim zidovima nastalih od udara gelera granate, ljepljenje termike debljine 10 cm, završna obrada nanošenjem ljepila sa pvc mrežicom i nanošenjem fasade sa bordurom		HIDROMONTAŽA
9	126. Ilijaške brigade 49 i 51	Ilijaš	NE	14	P+2	919		1957	Klasična fasada	krpljenje rupa i zidnih ploha na fasadnim zidovima nastalih od udara gelera granate, ljepljenje termike debljine 10 cm, završna obrada nanošenjem ljepila sa pvc mrežicom i nanošenjem fasade sa bordurom		SARAJEVOSTAN
10	126. Ilijaške brigade 52 i 54	Ilijaš	NE	32	P+5	1837		1978	Klasična fasada	krpljenje rupa i zidnih ploha na fasadnim zidovima nastalih od udara gelera granate, ljepljenje termike debljine 10 cm, završna obrada nanošenjem ljepila sa pvc mrežicom i nanošenjem fasade sa bordurom		SARAJEVOSTAN
11	126. Ilijaške brigade 57	Ilijaš	NE	15	P+4	768		1987	Radena fasada od fasadne cigle	djelimično oštećenje fasadne obloge od crvene fasadne cigle nastalom od udara granate , te ponovno oblaganjem fasadnom opekam na mjestu oštećenja		SARAJEVOSTAN
12	126. Ilijaške brigade 65	Ilijaš	NE	16	P+4	804		1990	Radena fasada od fasadne cigle	djelimično oštećenje fasadne obloge od crvene fasadne cigle nastalom od udara granate , te ponovno oblaganjem fasadnom opekam na mjestu oštećenja		SARAJEVOSTAN
13	126. Ilijaške brigade 67	Ilijaš	NE	22	P+6	1126		1990	Radena fasada od fasadne cigle	djelimično oštećenje fasadne obloge od crvene fasadne cigle nastalom od udara granate , te ponovno oblaganjem fasadnom opekam na mjestu oštećenja		SARAJEVOSTAN
14	126. Ilijaške brigade 69	Ilijaš	NE	21	P+6	1357		1990	Radena fasada od fasadne cigle	djelimično oštećenje fasadne obloge od crvene fasadne cigle nastalom od udara granate , te ponovno oblaganjem fasadnom opekam na mjestu oštećenja		SARAJEVOSTAN
15	126. Ilijaške brigade 88, 90 i 92	Ilijaš	NE	61	P+5	3005		1971	Klasična fasada	krpljenje rupa i zidnih ploha na fasadnim zidovima nastalih od udara gelera granate, ljepljenje termike debljine 10 cm, završna obrada nanošenjem ljepila sa pvc mrežicom i nanošenjem fasade sa bordurom		SARAJEVOSTAN
16	126. Ilijaške brigade 94, 96 i 98	Ilijaš	NE	47	P+5	2742		1976	Klasična fasada	krpljenje rupa i zidnih ploha na fasadnim zidovima nastalih od udara gelera granate, ljepljenje termike debljine 10 cm, završna obrada nanošenjem ljepila sa pvc mrežicom i nanošenjem fasade sa bordurom		METAL-EXPORT-UPRAVITELJ
17	Hašima Spahića 22, 24 i 26	Ilijaš	NE	38	P+3	2174		1979	Klasična fasada	krpljenje rupa i zidnih ploha na fasadnim zidovima nastalih od udara gelera granate, ljepljenje termike debljine 10 cm, završna obrada nanošenjem ljepila sa pvc mrežicom i nanošenjem fasade sa bordurom		SARAJEVOSTAN
18	Hašima Spahića 28	Ilijaš	NE	11	P+4	744.94		1982	Termo fasada	krpljenje rupa i zidnih ploha na fasadnim zidovima termo fasade nastalih od udara gelera granate, ljepljenje termike prema debljini postojeće, završna obrada nanošenjem ljepila sa pvc mrežicom i nanošenjem fasade sa bordurom		METAL-EXPORT-UPRAVITELJ
19	Hašima Spahića 30, 32	Ilijaš	NE	23	P+4	1379		1982	Termo fasada	krpljenje rupa i zidnih ploha na fasadnim zidovima termo fasade nastalih od udara gelera granate, ljepljenje termike prema debljini postojeće, završna obrada nanošenjem ljepila sa pvc mrežicom i nanošenjem fasade sa bordurom		HETIG
20	Hašima Spahića 34	Ilijaš	NE	16	P+4	810.5		1982	Termo fasada	krpljenje rupa i zidnih ploha na fasadnim zidovima termo fasade nastalih od udara gelera granate, ljepljenje termike prema debljini postojeće, završna obrada nanošenjem ljepila sa pvc mrežicom i nanošenjem fasade sa bordurom		SARAJEVOSTAN
21	Ivana Franje Jukića 10 i 12	Ilijaš	NE	40	P+4	2212		1962	Klasična fasada	krpljenje rupa i zidnih ploha na fasadnim zidovima nastalih od udara gelera granate, ljepljenje termike debljine 10 cm, završna obrada nanošenjem ljepila sa pvc mrežicom i nanošenjem fasade sa bordurom		SARAJEVOSTAN

22	Ivana Franje Jukića 14 i 16	Ilijaš	NE	24	P+2	1038		1966	Klasična fasada	krpljenje rupa i zidnih ploha na fasadnim zidovima nastalih od udara gelera granate, ljepljenje termike debljine 10 cm, završna obrada nanošenjem ljepila sa pvc mrežicom i nanošenjem fasade sa bordurom		SARAJEVOSTAN
23	Ivana Franje Jukića 18 i 20	Ilijaš	NE	18	P+2	843		1962	Klasična fasada	krpljenje rupa i zidnih ploha na fasadnim zidovima nastalih od udara gelera granate, ljepljenje termike debljine 10 cm, završna obrada nanošenjem ljepila sa pvc mrežicom i nanošenjem fasade sa bordurom		SARAJEVOSTAN
24	Ivana Franje Jukića 22,24,26,28	Ilijaš		24	P+3	720.00	20x10	1975	fasada	lakša oštećenja od udara gelera prizemlje i dalje		JOBING
25	Ivana Franje Jukića 30,32,34,36	Ilijaš		24	P+3	672.00	20x10	1975	fasada	lakša oštećenja od udara gelera prizemlje i dalje		JOBING
26	Ivana Franje Jukića 38, 40, 42 i 44	Ilijaš	NE	26	P+2	822		1961	Klasična fasada	krpljenje rupa i zidnih ploha na fasadnim zidovima nastalih od udara gelera granate, ljepljenje termike debljine 10 cm, završna obrada nanošenjem ljepila sa pvc mrežicom i nanošenjem fasade sa bordurom		SARAJEVOSTAN
27	Kakanjska 29	Ilijaš	NE	6	P+1	304		1955	Klasična fasada	krpljenje rupa i zidnih ploha na fasadnim zidovima nastalih od udara gelera granate, ljepljenje termike debljine 10 cm, završna obrada nanošenjem ljepila sa pvc mrežicom i nanošenjem fasade sa bordurom		SARAJEVOSTAN
28	Moševačka 32	Ilijaš		10	P+1	345	12,20x24,0	1918	fasada	1.teška oštećenja od gelera		METAL-EXPORT-UPRAVITELJ
29	Moševačka 34	Ilijaš	DA	10	P+1	345			Klasična fasada	krpljenje rupa i zidnih ploha na fasadnim zidovima nastalih od udara gelera granate, ljepljenje termike debljine 10 cm, završna obrada nanošenjem ljepila sa pvc mrežicom i nanošenjem fasade sa bordurom		METAL-EXPORT-UPRAVITELJ
30	Moševačka 77	Ilijaš	NE	6	P+1	268		1958	Klasična fasada	krpljenje rupa i zidnih ploha na fasadnim zidovima nastalih od udara gelera granate, ljepljenje termike debljine 10 cm, završna obrada nanošenjem ljepila sa pvc mrežicom i nanošenjem fasade sa bordurom		METAL-EXPORT-UPRAVITELJ
31	Moševačka 81	Ilijaš	NE	6	P+1	268		1958	Klasična fasada	krpljenje rupa i zidnih ploha na fasadnim zidovima nastalih od udara gelera granate, ljepljenje termike debljine 10 cm, završna obrada nanošenjem ljepila sa pvc mrežicom i nanošenjem fasade sa bordurom		SARAJEVOSTAN
32	Omladinska 4	Ilijaš	NE	6	P+1	448		1954	Klasična fasada	krpljenje rupa i zidnih ploha na fasadnim zidovima nastalih od udara gelera granate, ljepljenje termike debljine 10 cm, završna obrada nanošenjem ljepila sa pvc mrežicom i nanošenjem fasade sa bordurom		SARAJEVOSTAN
33	Omladinska 6	Ilijaš	NE	6	P+1			1954	Klasična fasada	krpljenje rupa i zidnih ploha na fasadnim zidovima nastalih od udara gelera granate, ljepljenje termike debljine 10 cm, završna obrada nanošenjem ljepila sa pvc mrežicom i nanošenjem fasade sa bordurom		STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČARA
34	Srednje zgrada ulaz br.51 (nova adresa Srednje br. 5)	Ilijaš		4	Pr+1			1959	fasada			

8.1.3. LIFTOVI

Napomena: Na području općine Ilijaš nisu prijavljene zgrade čiji liftovi imaju oštećenja usljed ratnih dejstava.

8.1.4. OSTALI ZAJEDNIČKI DIJELOVI

r/b	Adresa zgrade	Općina	Zgrada pod zaštitom DA/NE	Broj posebnih dijelova	Spratnost	Ukupna korisna površina posebnih dijelova	Gabarit objekta	Godina izgradnje	oštećeni zajednički dio (ravni krov, kosi krov, fasada, lift, drugo)	Kratki opis oštećenja	napomena	UPRAVITELJ
1	Ivana Franje Jukića br.16	Ilijaš		12	Po+Pr+2			1961	Sanacija kompletnog stubišta	Malterisanje oštećenih zidnih ploha sa završnom obradom te razvod i osvjetljenje stubišta		SARAJEVOSTAN

8.2. DEVASTIRANI OBJEKTI USLJED RATNIH DEJSTAVA

r/b	Adresa zgrade	Općina	Broj posebnih dijelova	Spratnost	Godina izgradnje	Vrsta krova (kosi, ravni ili kombinovani)	Kratki opis oštećenja
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bračće Trebinjca 1	ILJJAŠ	4	Po+Pr+1	1912	Drveni dvovodni krov	Po urađenom glavnom projektu za sanaciju zgrade uraditi izmjenu komplet krovne konstrukcije sa pokrovom i svim limarskim radovima , zamjena vanjske stolarije, rekonstrukcija stubišnog i podrumskog dijela zgrade, izrada podzida, hidroizolacije i zaštite zidova u zemlji na podrumskoj etaži, izrada trotoara i pristupnih staza te izrada nove termo fasade, rad na vodovodnoj, kanalizacionoj i elektro zajedničkoj mreži.

8.3. OBJEKTI SA OŠTEĆENJIMA I KROVOVIMA NA BAZI AZBESTA

r/b	Adresa zgrade	Općina	Zgrada pod zaštitom DA/NE	Broj posebnih dijelova	Spratnost	Ukupna korisna površina posebnih dijelova	Gabarit objekta	Godina izgradnje	oštećeni zajednički dio (ravni krov, kosi krov, fasada, lift, drugo)	Kratki opis oštećenja	napomena	UPRAVITELJ
1	126. Ilijaške brigade 15 i 17	Ilijaš	NE	14	P+2	919		1957	Drveni kosi krov saniran od strane Kantonalnog Ministarstva prostornog uređenja, građenja i	pošto se radi o azbestnim pločama potrebno je izvršiti zamjenu istih sa novim pokrovom te nanovo letvisanje krova prema vrsti pokrova	Urađena sa pokrovom krova od salonit azbestnih ploča	SARAJEVOSTAN
2	126. Ilijaške brigade 22 i 24	Ilijaš	NE	19	P+2	819		1962	Drveni kosi krov saniran od strane Kantonalnog Ministarstva prostornog uređenja, građenja i	pošto se radi o azbestnim pločama potrebno je izvršiti zamjenu istih sa novim pokrovom te nanovo letvisanje krova prema vrsti pokrova	Urađena sa pokrovom krova od salonit azbestnih ploča	SARAJEVOSTAN
3	126. Ilijaške brigade 31 i 33	Ilijaš	NE	14	P+2	919		1957	Drveni kosi krov saniran od strane Kantonalnog Ministarstva prostornog uređenja, građenja i	pošto se radi o azbestnim pločama potrebno je izvršiti zamjenu istih sa novim pokrovom te nanovo letvisanje krova prema vrsti pokrova	Urađena sa pokrovom krova od salonit azbestnih ploča	SARAJEVOSTAN
4	126. Ilijaške brigade 39 i 41	Ilijaš	NE	14	P+2	922		1957	Drveni kosi krov saniran od strane Kantonalnog Ministarstva prostornog uređenja, građenja i	pošto se radi o azbestnim pločama potrebno je izvršiti zamjenu istih sa novim pokrovom te nanovo letvisanje krova prema vrsti pokrova	Urađena sa pokrovom krova od salonit azbestnih ploča	HIDROMONTAŽA
5	126. Ilijaške brigade 49 i 51	Ilijaš	NE	14	P+2	919		1957	Drveni kosi krov saniran od strane Kantonalnog Ministarstva prostornog uređenja, građenja i	pošto se radi o azbestnim pločama potrebno je izvršiti zamjenu istih sa novim pokrovom te nanovo letvisanje krova prema vrsti pokrova	Urađena sa pokrovom krova od salonit azbestnih ploča	SARAJEVOSTAN
6	126. Ilijaške brigade 8 i 10	Ilijaš	NE	29	P+3	1018		1960	Drveni kosi krov saniran od strane Kantonalnog Ministarstva prostornog uređenja, građenja i	pošto se radi o azbestnim pločama potrebno je izvršiti zamjenu istih sa novim pokrovom te nanovo letvisanje krova prema vrsti pokrova	Urađena sa pokrovom krova od salonit azbestnih ploča	SARAJEVOSTAN
7	Bosanski put 116, 118, 120	Ilijaš	NE	12	P+1	670	12x26	1984	kosi krov		pokrov je od azbesta	HETIG
8	Hašima Spahića 2, 4	Ilijaš		18	(P+2)	897.00		1982	krov		pokrov salonit	EPISMONT
9	Ivana Franje Jukića 18 i 20	Ilijaš	NE	18	P+2	843		1962	Drveni kosi krov saniran od strane Kantonalnog Ministarstva prostornog uređenja, građenja i	pošto se radi o azbestnim pločama potrebno je izvršiti zamjenu istih sa novim pokrovom te nanovo letvisanje krova prema vrsti pokrova	Urađena sa pokrovom krova od salonit azbestnih ploča	SARAJEVOSTAN
10	Ivana Franje Jukića 30, 32, 34 i 36	Ilijaš	NE	24	P+2	720		1961	Drveni kosi krov saniran od strane Kantonalnog Ministarstva prostornog uređenja, građenja i	pošto se radi o azbestnim pločama potrebno je izvršiti zamjenu istih sa novim pokrovom te nanovo letvisanje krova prema vrsti pokrova	Urađena sa pokrovom krova od salonit azbestnih ploča	JOBING
11	Kakanjska 1	Ilijaš	NE	4	P+1	298		1961	Drveni kosi krov saniran od strane Kantonalnog Ministarstva prostornog uređenja, građenja i	pošto se radi o azbestnim pločama potrebno je izvršiti zamjenu istih sa novim pokrovom te nanovo letvisanje krova prema vrsti pokrova	Urađena sa pokrovom krova od salonit azbestnih ploča	SARAJEVOSTAN
12	Kakanjska 11	Ilijaš		4	(P+1)	298.00		1982	krov		pokrov salonit	EPISMONT

13	Kakanjska 13	Ilijaš	NE	4	P+1	281		1955	Drveni kosi krov saniran od strane Kantonalnog Ministarstva prostornog uređenja, građenja i	pošto se radi o azbestnim pločama potrebno je izvršiti zamjenu istih sa novim pokrovom te nanovo letvisanje krova prema vrsti pokrova	Urađena sa pokrovom krova od salonit azbestnih ploča	METAL-EXPORT-UPRAVITELJ
14	Kakanjska 15	Ilijaš	NE	4	P+1	298		1955	Drveni kosi krov saniran od strane Kantonalnog Ministarstva prostornog uređenja, građenja i	pošto se radi o azbestnim pločama potrebno je izvršiti zamjenu istih sa novim pokrovom te nanovo letvisanje krova prema vrsti pokrova	Urađena sa pokrovom krova od salonit azbestnih ploča	SARAJEVOSTAN
15	Kakanjska 17	Ilijaš	NE	4	P+1	298		1955	Drveni kosi krov saniran od strane Kantonalnog Ministarstva prostornog uređenja, građenja i	pošto se radi o azbestnim pločama potrebno je izvršiti zamjenu istih sa novim pokrovom te nanovo letvisanje krova prema vrsti pokrova	Urađena sa pokrovom krova od salonit azbestnih ploča	METAL-EXPORT-UPRAVITELJ
16	Kakanjska 18	Ilijaš	NE	6	P+1	300		1955	Drveni kosi krov saniran od strane Kantonalnog Ministarstva prostornog uređenja, građenja i	pošto se radi o azbestnim pločama potrebno je izvršiti zamjenu istih sa novim pokrovom te nanovo letvisanje krova prema vrsti pokrova	Urađena sa pokrovom krova od salonit azbestnih ploča	METAL-EXPORT-UPRAVITELJ
17	Kakanjska 2	Ilijaš	NE	4	P+1	266		1956	Drveni kosi krov saniran od strane Kantonalnog Ministarstva prostornog uređenja, građenja i	pošto se radi o azbestnim pločama potrebno je izvršiti zamjenu istih sa novim pokrovom te nanovo letvisanje krova prema vrsti pokrova	Urađena sa pokrovom krova od salonit azbestnih ploča	SARAJEVOSTAN
18	Kakanjska 21	Ilijaš	NE	4	P+1	266		1954	Drveni kosi krov saniran od strane Kantonalnog Ministarstva prostornog uređenja, građenja i	pošto se radi o azbestnim pločama potrebno je izvršiti zamjenu istih sa novim pokrovom te nanovo letvisanje krova prema vrsti pokrova	Urađena sa pokrovom krova od salonit azbestnih ploča	SARAJEVOSTAN
19	Kakanjska 27	Ilijaš	NE	4	P+1	266		1954	Drveni kosi krov saniran od strane Kantonalnog Ministarstva prostornog uređenja, građenja i	pošto se radi o azbestnim pločama potrebno je izvršiti zamjenu istih sa novim pokrovom te nanovo letvisanje krova prema vrsti pokrova	Urađena sa pokrovom krova od salonit azbestnih ploča	SARAJEVOSTAN
20	Kakanjska 29	Ilijaš	NE	6	P+1	304		1955	Drveni kosi krov saniran od strane Kantonalnog Ministarstva prostornog uređenja, građenja i	pošto se radi o azbestnim pločama potrebno je izvršiti zamjenu istih sa novim pokrovom te nanovo letvisanje krova prema vrsti pokrova	Urađena sa pokrovom krova od salonit azbestnih ploča	SARAJEVOSTAN
21	Kakanjska 3	Ilijaš		4	(P+1)	298.00		1982	krov		pokrov salonit	EPISMONT
22	Kakanjska 31	Ilijaš	NE	4	P+1	266		1954	Drveni kosi krov saniran od strane Kantonalnog Ministarstva prostornog uređenja, građenja i	pošto se radi o azbestnim pločama potrebno je izvršiti zamjenu istih sa novim pokrovom te nanovo letvisanje krova prema vrsti pokrova	Urađena sa pokrovom krova od salonit azbestnih ploča	SARAJEVOSTAN
23	Kakanjska 4	Ilijaš	NE	4	P+1	328		1955	Drveni kosi krov saniran od strane Kantonalnog Ministarstva prostornog uređenja, građenja i	pošto se radi o azbestnim pločama potrebno je izvršiti zamjenu istih sa novim pokrovom te nanovo letvisanje krova prema vrsti pokrova	Urađena sa pokrovom krova od salonit azbestnih ploča	HETIG
24	Kakanjska 5	Ilijaš		4	(P+1)	298.00		1982	krov		pokrov salonit	EPISMONT
25	Kakanjska 6	Ilijaš	NE	5	P+1	290		1947	Drveni kosi krov saniran od strane Kantonalnog Ministarstva prostornog uređenja, građenja i	pošto se radi o azbestnim pločama potrebno je izvršiti zamjenu istih sa novim pokrovom te nanovo letvisanje krova prema vrsti pokrova	Urađena sa pokrovom krova od salonit azbestnih ploča	SARAJEVOSTAN
26	Kakanjska 7	Ilijaš	NE	4	P+1	298		1955	Drveni kosi krov saniran od strane Kantonalnog Ministarstva prostornog uređenja, građenja i	pošto se radi o azbestnim pločama potrebno je izvršiti zamjenu istih sa novim pokrovom te nanovo letvisanje krova prema vrsti pokrova	Urađena sa pokrovom krova od salonit azbestnih ploča	SARAJEVOSTAN
27	Kakanjska 8	Ilijaš	NE	4	P+1	272		1939	Drveni kosi krov saniran od strane Kantonalnog Ministarstva prostornog uređenja, građenja i	pošto se radi o azbestnim pločama potrebno je izvršiti zamjenu istih sa novim pokrovom te nanovo letvisanje krova prema vrsti pokrova	Urađena sa pokrovom krova od salonit azbestnih ploča	SARAJEVOSTAN
28	Kakanjska 9	Ilijaš	NE	4	P+1	281		1955	Drveni kosi krov saniran od strane Kantonalnog Ministarstva prostornog uređenja, građenja i	pošto se radi o azbestnim pločama potrebno je izvršiti zamjenu istih sa novim pokrovom te nanovo letvisanje krova prema vrsti pokrova	Urađena sa pokrovom krova od salonit azbestnih ploča	SARAJEVOSTAN

29	Omladinska 2	Ilijaš	NE	6	P+1	448		1954	Drveni kosi krov saniran od strane Kantonalnog Ministarstva prostornog uređenja, građenja i	pošto se radi o azbestnim pločama potrebno je izvršiti zamjenu istih sa novim pokrovom te nanovo letvisanje krova prema vrsti pokrova	Urađena sa pokrovom krova od salonit azbestnih ploča	FIDGES UPRAVITELJ
30	Omladinska 6	Ilijaš	NE	6	P+1			1954	Drveni kosi krov saniran od strane Kantonalnog Ministarstva prostornog uređenja, građenja i	pošto se radi o azbestnim pločama potrebno je izvršiti zamjenu istih sa novim pokrovom te nanovo letvisanje krova prema vrsti pokrova	Urađena sa pokrovom krova od salonit azbestnih ploča	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČARA
31	Omladinska 8	Ilijaš	NE	6	P+1	448		1954	Drveni kosi krov saniran od strane Kantonalnog Ministarstva prostornog uređenja, građenja i	pošto se radi o azbestnim pločama potrebno je izvršiti zamjenu istih sa novim pokrovom te nanovo letvisanje krova prema vrsti pokrova	Urađena sa pokrovom krova od salonit azbestnih ploča	HETIG

NAPOMENA:

Vlada Kantona Sarajevo donosi Program za sanaciju objekata kolektivnog stanovanja oštećenih usljed ratnih dejstava u Kantonu Sarajevo, a sanacija fasada se vrši putem Programa povećanja energijske efikasnosti u objektima kolektivnog i individualnog stanovanja.

MINISTAR

Mladen Pandurević



Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 562-086, Fax: + 387 (0) 33 562-177
Web: <http://mkipgo.ks.gov.ba>,
E-mail: mkipgo@mkipgo.ks.gov.ba